

المصدر: الأهرام

التاريخ: ٢٤ ديسمبر ١٩٩٥

حبس سائقى قطارى الموت بالبدرشين اللجنة الهندسية تعين القطارين للتأكد من سلامة أجهزة التحكم

وأجهزة الاشارات الضوئية (السيمافورات) لبيان مدى سلامتها وقت وقوع الحادث وذلك لتحديد أسبابه واعداد تقرير فنى يعرض على نيابة البدرشين لاستكمال التحقيقات. كما انتهى أمس فريق التحقيقات بنيابة البدرشين الذى يضم أحمد همام مدير النيابة وأسامة عبداللطيف وحسين فتحى وبهاء سلامة وكلاء النيابة من سماع اقوال ٤٠ مصابيا بالمستشفيات وحتى الآن تم التعرف على ٥٦ من ضحايا الحادث ولا تزال هناك ٦ جثث مجهولة لم يتم التعرف عليها وقد تم علاج جميع المصابين بالمستشفيات وعددهم ٦٤ مصابيا فيما عدا ٤ حالات بمستشفى البدرشين و٢١ حالة بمستشفى السكك الحديدية وحالة واحدة بمستشفى السلام تحت الملاحظة والعلاج. صرح بذلك المهندس عبدالسلام شعبث رئيس هيئة السكك الحديدية وقال انه ليس هناك أى تغيير فى مواعيد القطارات بالنسبة للوجه القبلى وأسوان وأنها تسير بتقاطر فى أزمنة محددة سلفا. وقال ان الحركة تسير بصورة طبيعية ابتداء من التاسعة من مساء أمس الأول بعد ان كان يتم استخدام اتجاه واحد ذهابا وإيابا فى منطقة الحادث، وأشار رئيس الهيئة إلى انه قد اعطى تعليمات مشددة ومحددة لجميع العاملين بالهيئة والفنيين والسائقين بالالتزام بتعليمات التشغيل ومجازاة المخالفين فى ذلك الصدد منعا لوقوع الحوادث مؤكدا ان هناك فرق تفتيش ستقوم بالتفتيش المفاجئ للتأكد من الالتزام بالتعليمات.

كما استمع أسامة عبد اللطيف وكيل نيابة البدرشين الى اقوال محمود محمد محمود سائق القطار الثانى رقم ١١٠٤ الذى قرر فى اقواله انه أثناء خروجه من محطة مصر متجها الى الواسطى كانت أجهزة القطار سليمة وتم فحصها بمعرفة الفنى المختص إلا انه أثناء دخول القطار الى محطة امباية شعر ان جهاز الاشارات بالقطار «معلق» فأبطأ السرعة وفصل جهاز الربط الاكى على جهاز الكمبيوتر حيث ان جهاز الكمبيوتر لا يحدد له الا السرعات التى يسير عليها وأشار الى ان سرعته لم تتجاوز ٦٠ كيلو مترا وأثناء سيره شاهد ثلاث إشارات خضراء أثناء دخوله البدرشين وعلى هذا الأساس وأصل سيره حتى وصل الى الإشارة الرابعة ووجدها خضراء أيضا وهذه الإشارة هى التى تفصل بينه وبين القطار الأمامى وحدث الاصطدام لأنه فوجئ بالقطار الآخر أمامه وعلل ذلك بأنه من المفروض ان تكون الإشارة حمراء كذلك فان القطار الأمامى لونه معدنى من الاستنلس تيل وهذا ساعد على عدم رؤيته فى ظل الشبورة والضباب الكثيف. ونفى سائق القطار أن يكون قد تجاوز السرعة المقررة وقال إن الخطأ هو خطأ سائق القطار الأمامى لأنه توقف فجأة رغم ان الإشارة أمامه خضراء وكان المفروض عليه السير فى طريقه ولا يتوقف. وقد قررت النيابة استدعاء مدير عام الحركة بالسكك الحديدية لسؤاله بالتحقيقات. وقد بدأت أمس اللجنة الهندسية المشكلة من هيئة السكك الحديدية أعمالها بمعينة حادث قطارى البدرشين للتأكد من صلاحية أجهزة الربط والأجهزة الالكترونية والتحكم

كتبت - سهام عبدالعال:

قررت نيابة البدرشين حبس سائقى قطارى الموت بالبدرشين ٤ أيام على ذمة التحقيقات وزجهت اليهما تهم القتل الخطأ والاصابة الخطأ واتلاف مهمات السكك الحديدية والاهمال. وكانت نيابة البدرشين قد واصلت تحقيقاتها أمس فى حادث قطارى الموت بأشراف المستشار محمد عسكر المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة حيث قام أحمد همام مدير النيابة باستجواب محمد متولى عثمان سائق القطار الأول رقم ٩٧٨ الذى أكد فى اقواله بالتحقيقات ان أجهزة القطار كانت سليمة عندما تحرك من محطة مصر وسرعته لم تتجاوز ٦٠ ك فى الساعة وعند محطة البدرشين كان القطار قد مر على ٤ اشارات ضوئية أعطته الضوء الأخضر ومعناه السير حتى السيمافور الرابع داخل المزلقان فوصل الى المزلقان بهدوء ولكنه فى هذه الأثناء توقف القطار أوتوماتيكيا بعد الإشارة الرابعة، حيث تلقى جهاز الربط الاكى اشارة بالتوقف مؤكدا انه ليس له دخل فى هذا التوقف. وفى هذا الوقت الذى استغرق دقيقتين كان يحاول مراجعة لوحة الكمبيوتر على الجهاز وقال ان تعليماته تشير الى أنه اذا حدث تعارض بين جهاز الربط الاكى والاشارات على الطريق «السيمافورات» فإن عليه ان يتبع الاشارات وفى هذه الأثناء كان ينوى السير الا انه وهو يتحرك ببطء سمع صوت الاصطدام الشديد الذى كان من نتيجة خروج عربتين من القطار عن القضبان.