


المصدر: الأهرام

التاريخ: ٢٧ فبراير ١٩٩٩

□ مرة أخرى

حتى لا تتكرر الكارثة!



مباني السبعينات تعاني من الانهيار والتصدعات

كالعادة لم يتحرك المسئولون
الابعد وقوع الكارثة.

وكان هناك ما يحصل دون
الاهتمام بإشارات الخطر لتدارك
المواقف قبل حدوثها وكل ما
يمنع وقوعها..!

وفي الإسكندرية يطبق بعض
المسؤولين هذا العرف السائد
بدقة ففي يوم ٨ سبتمبر الماضى
نشرت «تحقيقات الأهرام»
تحقيقا صحفيا تحت عنوان «في
الإسكندرية .. المنشآت الجامعية
في خطر».

وأشار التحقيق إلى الخطر
الذى يحيط بطلاب المعهد الفنى
التجارى والصناعى بمنطقة
«كامب شيزار» الذى شهد هذا
الأسبوع حادث انهيار سقف
إحدى حجراته أثناء تلقى
الطلاب لإحدى المحاضرات
فأصيب عدد من الطالبات
بإصابات شديدة حيث تم نقلهن
على الفور لأحد المستشفيات
وتعانى أحدهن من كسور
بالعمود الفقرى وفى حالة
صحية سيئة.

قد يرى البعض أنه حادث عارض
ويمكن أن يمر مرور الكرام ولكننا هنا
نؤكد أنه بوادر لكارثة كبرى فى
طريقها إلينا ومايدل على صدق
الحديث ماتم نشره عن حالة المبنى
السيئة.

وحتى لا تتكرر المأساة سوف نضع التقرير الهندسى لمبنى المعهد الفنى التجارى والصناعى أمام المستولين حتى تستيقظ ضمائرهم قبل فوات الأوان!

الحقيقة المجردة

أصدر الدكتور وزير التعليم قراره بتشكيل لجنة لمعاينة مباني المعهد الفنى الصناعى والتجارى بكامب شيزار حيث اشارت اللجنة فى تقريرها بتاريخ ١٩٩٥/١١/٥ إلى أنه

تلاحظ وجود شروخ شديدة بأحد أعمدة السطح ولا يوجد غطاء للقواصل الإنشائية للسطح وبداية من الدور الأول وحتى الدور السادس هناك شروخ بالأعمدة الخرسانية والحوائط ونشع بسقف السلم بالقسم التجارى وشروخ عرضية وطولية مع تلاحظ ترميمات حديثة ببعض الأجزاء.

ودون بالتقرير عدة ملاحظات عامة منها أن هناك «نشعاً» بالحوائط والأسقف مع وجود شروخ بها وكذلك دورات المياه وأسقف جميع الأدوار.

كما طلبت النيابة العامة من عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تشكيل لجنة لمعاينة المبنى وبالفعل

قامت اللجنة بالمعاينة حيث أوردت بتقريرها بعض النقاط السلبية التى لها تأثير بالغ على سلامة المبنى وهى أن الأسلوب المستخدم فى تنفيذ المبنى سيء وأدى إلى إغراق الارضيات بالمياه.

وكذلك المواسير الخاصة بمياه مكافحة الحريق ليس فيها مياه بسبب أن الخزان العلوى لا يعمل مع ملاحظة أن المبنى يعمل بصورة طبيعية من حيث استخدامه للأغراض التعليمية. ويرجع التقرير أسباب تدهور حالة المبنى إلى الأمطار والصرف الصحى ومياه الغسيل والتنظيف أما قرار اللجنة فيتضمن أن مسئولية تدهور

المبنى تعود إلى الشركة المنفذة للأعمال، وكذلك إلى جهات الاشراف ولجنة التسليم الابتدائى.

ويؤكد احد اساتذة كلية الهندسة أن أفضل الحلول لانقاذ مبنى المعهد هو تقديم طلب للنيابة لإجراء اختبارات على الخرسانات للوقوف على جدوى الترميم الذى تصل تكلفته إلى حوالى ٤ ملايين من الجنيهات.

هذا هو التسقير الذى تناولته «تحقيقات الأهرام» وكان بمثابة جرس إنذار لانقاذ المبنى وكذلك أرواح الطلاب ولكن ضاع أدراج الرياح.

حنان المصرى