

لجزء الأول

الفصل الأول

مبادئ هندسة التعدين

١ - تعريف بالصخور والحامات النافعة :

يعرف الجزء الخارجى الصلب من الأرض بالقشرة الأرضية (الغلاف الصلب) .
ويصل سمك المواد المكونة له من ٣٠ - ٤٠ كم ، يزداد تحت سلاسل الجبال فيبلغ ٧٠ كم .
ويقل تحت قيعان المحطات فيتراوح بين ٦ - ١٥ كم .

وأكثر العناصر المكونة للغلاف الصلب انتشاراً هي : الأكسجين ٤٩ ٪ ، السيليكون ٢٦ ٪ ، الألمنيوم ١٧,٤٥ ٪ ، الحديد ٤,٢ ٪ ، الكالسيوم ٣,٢٥ ٪ . . . إلخ .
وقليل جداً من العناصر يمكن العثور عليها في حالتها العنصرية مثل (الذهب ، النحاس ، الكبريت) .

ولكن الغالبية العظمى من العناصر توجد على شكل مركبات كيميائية متحدة بعضها مع بعض يطلق عليها (المعادن) (مثل : الكوارتز ، الكالسيت ، الماجنتيت وغيرها . . .) .
ويطلق على تجمع المعادن الذى له إلى حد كبير تركيب ثابت الصخور ، وتتكون الصخور من واحد أو أكثر من المعادن . فثلاً يتكون صخر الرخام من معدن واحد فقط هو حبيبات الكالسيت المتبلورة ويتسبب الجرانيت إلى الصخور المكونة من عدد كبير من المعادن فهو يتكون من خليط من الكوارتز والفلسبار والميكا وغيرها .

وتسمى الصخور والمعادن التى تستخرج من صخور القشرة الأرضية بغرض استخدامها فى الاقتصاد القوى (الحامات النافعة) وتوجد الحامات النافعة فى الطبيعة على شكل :

غازات (مثل : غازات الوقود) ، سوائل (مثل : خام البترول) ، مواد صلبة

(مثل : الفحم والحديد وغيره) وتستخدم بعض الخامات النافعة مثل الفحم والكبريت في الاقتصاد القوي بعد استخراجها مباشرة من صخور القشرة الأرضية . أما البعض الآخر مثل خامات النحاس والحديد وغيرها . فتحتاج إلى تصنيع بعد استخراجها لاستخلاص ما تحتوي عليه من عناصر مفيدة (كالنحاس والحديد وغيرها من المعادن) .

وتعرف الخامات المعدنية بأنها تلك المواد المعدنية التي يمكن استخراجها واستخلاص ما يوجد بها من عناصر نافعة (معادن أو فلزات) بطريقة اقتصادية . ويطلق على الصخور التي لا تحتوي على معادن نافعة أو تحتوي عليها بنسبة غير كافية لتصنيعها واستخلاص ما بها من معادن (صخور النفاية) (Waste) وتعبير الخام المعدني وصخر النفاية له مفهوم نسبي ويعتمد على مستوى تقدم الوسائل الصناعية والظروف المحلية . فمثلاً تعتبر خامات الحديد التي تستخرج في الوقت الحالي والتي تحتوي على نسبة من الحديد تتراوح بين ١٦ - ١٧٪ خامات معدنية نافعة وكانت تعتبر فيما مضى صخور نفاية . كذلك يطلق على الحجر الجيري المحيط برواسب خامات الحديد صخور نفاية ولكن الأحجار الجيرية التي تستخرج من محاجر خاصة لاستخدامها في أفران استخلاص الحديد أو اللازمة لصناعة الأسمت أو التي تستخدم في المباني فإنها تعتبر خاماً نافعاً .


وتنقسم الخامات المعدنية بالنسبة لما تحتوي عليه من المعادن إلى (غنية ، متوسطة ، فقيرة) . ويعتبر خام النحاس غنياً إذا كان يحتوي على أكثر من ٢ ٪ ومتوسطاً من ١ - ٢ ٪ ، وفقيراً لأقل من ١ ٪ . وتوجد لكل خام من الخامات المعدنية الأخرى حدوداً مختلفة . وبالنسبة لعدد المعادن التي تحتوي عليها الخامات المعدنية توجد الخامات البسيطة (إذ كانت تحتوي على معدن واحد) أو متعددة المعادن (إذ كانت تحتوي على عدد من المعادن) .

ويطلق على المنطقة التي تتجمع فيها الخامات النافعة بصخور القشرة الأرضية رواسب الخامات النافعة .

٢ - أشكال وأبعاد رواسب الخامات :

تتميز رواسب الخامات بتعدد الأشكال التي توجد عليها في الطبيعة . ومن أكثر هذه الأشكال انتظاماً هي الطبقات . ويتحدد فيها جسم الخام بسطحين متوازيين تقريباً .

ويطلق على الصخور المجاورة للطبقة (الصخور المحيطة) ويحدد شكل الطبقة وموضعها عناصر الترسيب: اتجاه المضرب، اتجاه الميل، سمك الطبقة وذلك كما هو موضح بالشكل (١).



(شكل ١) عناصر الترسيب في الخامات الطبقية

ويحدد اتجاه مضرب الطبقة أو خطوط المضرب بواسطة تقاطع سطحى الطبقة مع مستويات أفقية. وتسمى الزاوية التي يصنعها خط المضرب مع الشمال المغناطيسى (أو الحقيقي) بزاوية انحراف خطوط المضرب وتوضح زاوية انحراف خطوط مضارب رواسب الخامات موضعها بالنسبة للاتجاهات الأصلية. ويطلق على الخطوط التي تقع في مستوى سطح الطبقة ومتعامدة على خطوط المضرب (خطوط الميل) وتعرف الزاوية التي تصنعها هذه الخطوط مع المستوى الأفقى (بزاوية الميل).

وتنقسم رواسب الخامات بالنسبة لزاوية ميلها إلى أفقية، مائلة ميلا خفيفاً (من صفر إلى ٢٠ - ٢٥°)، مائلة (من ٢٠ - ٢٥ إلى ٤٥°)، مائلة ميلا كبيراً (أكبر من ٤٥°) وتقاس أطوال رواسب الخامات في اتجاه المضرب واتجاه الميل من عشرات الأمتار إلى بضعة كيلومترات. ويقاس سمك الطبقة بأقصر مسافة بين سطحها (العمود على سطح الطبقة) ويسمى بالسمك الحقيقي أو العمودى. أما سمك الطبقة في اتجاه المستوى الأفقى فيسمى بالسمك الأفقى. وفي حالة الطبقات الأفقية يكون السمك هو المسافة المقاسة بين سطحى الطبقة في اتجاه المستوى الرأسى. وتنقسم حقول الخامات الطبقية إلى رقيقة جداً (وهي التي يتراوح سمكها بين ٠.٦ - إلى ٢ متر) ومتوسطة السمك (سمكها من ٢ -

إلى - ٥ أمتار) . وسميكة من - ٥ أمتار إلى - ٢٠ متراً) سميكة جداً وهي التي يزيد سمكها عن - ٢٠ متراً) .

وتوجد بعض الخامات على شكل عروق (Veins) وهي عبارة عن شقوق في صخور القشرة الأرضية امتلأت بالمواد المعدنية الصلبة وتأخذ العروق أشكالاً منتظمة في بعض الأحيان أما زوايا ميلها واتجاه مضاربها فإنهما يتغيران بتغير العمق والموقع . ويطلق على تجمع عدد من عروق الخامات المعدنية مجموعة العروق . ويعرف أكثرها سمكاً بأنه العرق الرئيسي (Main Vein) وتعرف كتلة الخامات (Stock) بأنها جسم من الخامات لها شكل غير منتظم فإذا كانت أبعاد هذا الجسم كبيرة أطلق عليه اسم الباثوليت (Batholith) .

وتتميز عدسات الخامات (Ore lenses) بأنها أجسام من الخامات تشبه العدسات يقل سمكها في اتجاه محيطها الخارجي ، ويصل طول عدسات الخامات في اتجاه مضربها إلى بضعة عشرات من الأمتار وتبلغ أحياناً مئات الأمتار . وتوجد الخامات أحياناً على أشكال متفرعة وهي تتكون عادة من مجموعة من أجسام الخامات قليلة السمك وغير منتظمة الشكل . وتتكون حقول الخامات من شكل أو أكثر من أجسام الخامات .

٣- بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية للصخور :

تنقسم الصخور بالنسبة لتركيبها الداخلي إلى : متماسكة (Consolidated) سائبة (Loose) : لدنة (Plastic) فالصخور المتماسكة هي التي تماسك حبيباتها المعدنية المتجاورة بقوة تعرف بالتماسك الداخلي . أما الصخور السائبة فهي التي تتكون من حبيبات منفصلة لا يوجد تماسك بينها . ولكن بعض الصخور السائبة تكتسب صفات الصخور المائعة إذا أضيف إليها الماء . وتحدد درجة ثبات الصخور بمقدار قوة التماسك بين حبيباتها : وهي ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتصميم الممرات في المناجم ويعرف ثبات الصخور بأنه تلك الخاصية التي تجعل الصخور لا تنهار بعد تعريضها في مساحة أو أخرى . وتقل درجة ثبات الصخور عندما تتكون فيها الشقوق نتيجة للإجهادات الصخرية الشديدة أو بسبب أعمال التضجير .

ويمكن تقسيم الخامات المعدنية والصخور المحيطة بها بالنسبة لدرجة ثباتها إلى المجموعات الآتية :

- ١ - شديدة الثبات : وهي التي يمكن تعرية مساحة كبيرة نسبياً من صخورها تبلغ عشرات أو مئات من الكيلومترات دون أن تنهار لمدة تصل إلى عشرات السنوات :
- ٢ - ثابتة : يمكن تعرية مساحة كبيرة نسبياً من صخورها لبضعة أشهر دون أن تنهار ويمكن أن تظل الممرات المنشأة بهذه الصخور بدون دعائم لعدة سنوات .
- ٣ - متوسطة الثبات : ويمكن تعرية مساحة معقولة من صخورها ولكن لفترة زمنية قليلة نسبياً .
- ٤ - غير ثابتة : تتطلب صخورها تدعيمها بعد تعريتها مباشرة .
- ٥ - غير ثابتة مطلقاً : وهي التي لا تسمح بتعرية صخورها مطلقاً وكقاعدة عامة تستخدم فيها الدعائم مقدماً .
- وتعتبر الصخور المتماسكة من أكثر أنواع الصخور ثباتاً ذلك لأن قوة التماسك بين حبيباتها كبيرة :

ومن أمثلتها (الكوارتزيت ، الجرانيت ، دقيق الحبيبات ، الأحجار الجيرية الرملية وغيرها) أما الصخور غير الثابتة فمنها اللينة والفضة (مثل الطفلة والغرين) أما الصخور غير الثابتة مطلقاً فهي الصخور السائبة (مثل الرمل والأترية) وكذلك الرمال المتحركة . وتؤثر قوة تحمل الخامات والصخور على عمليات استخراجها تأثيراً كبيراً وتعتمد الصخور على مقدار صلابتها ولزوجتها ومرونتها .

ويستخدم الوزن الحجمي للصخور غالباً كمؤشر لكثافتها وهو عبارة عن وزن وحدة الحجم من الصخر طن/م^٣ . ويكون الوزن الحجمي للصخور عادة أقل من كثافتها عديداً وذلك بسبب مسامية الصخور . وتبلغ قيمة الوزن الحجمي في المتوسط لصخور القشرة الأرضية ٢.٧ طن/م^٣ . ويصل الوزن الحجمي لبعض أنواع الصخور مثل (الصخور التي تحتوي على خامات الحديد) إلى ٣.٥ - ٤ طن/م^٣ . وعند فصل الخامات أو الصخور عن كتلتها وتكسيروها إلى قطع صغيرة يزداد حجمها نتيجة لتفككها . ويميز مقدار تفكك الصخور بمعامل التفكك وهو يمثل النسبة بين حجم الصخور بعد تكسيروها وبين حجم الصخور وهي في الكتلة الصخرية .

ويتراوح معامل تفكك الصخور بين (١,١ - ١,٢) (بالنسبة للرمال والأترية)
 أما في الصخور النارية (مثل الجرانيت والبازلت) فيصل معامل تفككها إلى (١,٨ - ٢,٠)
 وتؤثر كذلك صفات الخامات المعدنية على ظروف التشغيل في المناجم مثل درجة
 امتصاص الرطوبة (قدرة بعض الخامات على الاحتفاظ بالمياه في مسامها) وقابليتها للتبدل
 (وهي قدرة بعض الخامات المتفككة على التماسك) وقابليتها للاحتراق (قدرة بعض
 الخامات على الاشتعال الذاتي وخصوصاً في وجود الأخشاب) .

٤ - معلومات عامة طرق الكشف والبحث :

تطلق كلمة الكشف (Exploration) على الأعمال التي يكون الغرض منها اكتشاف
 حقول خامات جديدة والتعرف مقدماً على أشكالها وأبعادها وما تحتوي عليه من مواد .
 وتطلق كلمة البحث (Prospection) على الأبحاث التفصيلية اللازمة لتحديد إمكانية
 استغلال الخامات من الناحية الصناعية . وتتضمن هذه الأبحاث تحديد نوع الخامات
 النافعة : واحتياطياتها والتراكيب التي توجد عليها إلى غير ذلك . ولا توجد حدود بين
 عمليات الكشف والبحث عن الخامات وتعرف في مجموعها بالأبحاث الجيولوجية .

ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد مناطق الكشف التراكيب الجيولوجية المحلية وكذلك
 وجود خامات نافعة أو معادن متلازمة في منطقة أو أخرى . وتصاحب عمليات الكشف
 عن الخامات توقيع مكاشف (Outcrops) الصخور المختلفة على خرائط جيولوجية . كذلك
 توزيع المعادن مما يشير إلى أماكن وجود خامات نافعة ويختار الجيولوجيون غالباً طريق
 البحث في وديان الأنهار . حيث تظهر مكاشف الصخور نتيجة تعريتها .

ويستعان عادة بعمل آبار اختيارية (Testing Pits) أو ترنشات (Trenches) للتأكد
 من وجود الخام وامتداده بالمنطقة . أما في المناطق التي تخفى فيها مكاشف الطبقات
 يصبح من الضروري للحصول على معلومات كافية عن طبيعة الصخور والخامات تحت
 السطحية أن نلجأ لطرق الكشف الجيوفيزيقية . ويعتمد الكشف الجيوفيزيقي على عاملين
 أساسيين هما :

١ - قياس بعض الخواص الطبيعية للصخور وتجرى هذه القياسات إما على سطح

الأرض أو بواسطة المساحة الجوية باستخدام طائرات خاصة لهذا الغرض مزودة بأجهزة دقيقة وحساسة لقياس بعض الصفات الطبيعية للصخور مثل الخواص المغناطيسية والكهربية والإشعاعية .

٢- تفسير القياسات الجيوفيزيقية لتحديد نوع الصخور وأعماقها وتراكيبها الثانوية : وتشتمل القياسات الفيزيقية خواص الكثافة وشدة المغناطيسية والتوصيل الكهربى ومرونة الصخور ، وتبعاً لذلك توجد أربع طرق رئيسية للكشف الجيوفيزيقي هي :

١- طرق ثقالية : (Gravitational methods)

٢- طرق مغناطيسية : (Magnetic methods)

٣- طرق كهربية : (Electrical methods)

٤- طرق سيزمية : (Seismic methods)

١- الطرق الثقالية (الجاذبية) (Gravitational methods)

ينتج عن الاختلافات الواضحة في كثافة الصخور المتجاورة تباين واضح في شدة الجاذبية . وبما أن صخور القشرة الأرضية وخاصة في الجزء الخارجى منها ليست متجانسة فإنه من المستطاع استخدام قياسات شدة الجاذبية لتعيين الحدود الفاصلة بين الكتل الصخرية ذات الكثافات المختلفة . ولقياس شدة الجاذبية بطريقة مباشرة يوجد نوعان من الأجهزة هما :


(أ) البندولات (Pendulums)

(ب) الجرافيمترات (Graivmeters)

وفي البندولات تتأثر فترة التذبذب بتغير الجاذبية وهذه الطريقة بطيئة ولا تستخدم عادة في الكشف الجيوفيزيقي .

أما الجرافيمترات فهي أجهزة دقيقة صممت لمقارنة الجاذبية بمرونة الزنبركات أو الأسلاك المعلقة ثم تكبير مقدار الإزاحة بطرق كهربية أو ضوئية . وهناك نوع ثالث من أجهزة قياس الجاذبية هو ميزان اللتى (Torsion balance) ويستخدم لتعيين القيم النسبية

لشدة الجاذبية . ويتكون ميزان اللّي من ذراع معلق بواسطة سلك رأسي ، وتستخدم عادة أذرع ذات أشكال مختلفة وتنتهي بأطراف عليها ثقل معين ويوضح شكل (٢) ثلاثة أنواع من الأذرع في ميزان اللّي .



(شكل ٢) بعض أنواع أذرع ميزان اللّي لقياس شدة الجاذبية

ولقد استخدم مهندسو التعدين طريقة الجاذبية للكشف عن الخامات الثقيلة مثل رواسب الماجنتيت والنيكل والكروم كما يمكن استخدام هذه الطريقة أيضاً للكشف عن الخامات الخفيفة جداً كالملاح .

وتستخدم هذه الطريقة أيضاً لاستكشاف الخزانات البترولية في الصخور تحت السطحية وذلك بتحديد مواقع التراكيب الثانوية المناسبة لتجمعات البترولية مثل الطيات المحدبة والقباب والأنابيب الملحبة والفوالق وغيرها .

٢ - الطرق المغناطيسية (Magnetic Methods)

تستخدم هذه الطريقة للكشف عن الخامات التي تتمتع بخاصية مغناطيسية كبيرة . ومن أهم المعادن المغناطيسية انتشاراً معدن الماجنتيت (وتركيبه الكيميائي أكسيد الحديد (Fe_3O_4)) والبيروتيت (وتركيبه الكيميائي كبريتيد الحديد $(Fe_{n+1}S_n)$) كما توجد أيضاً معادن أخرى قليلة ذات خواص مغناطيسية ولكن بدرجة أقل من الماجنتيت والبيروتيت . وتعتمد الطرق المغناطيسية على قياس انحراف الإبرة المغناطيسية في جهاز الماجنتوميتر (Magnetometer) عن


اتجاه الزوال المغناطيسى فى المنطقة المحددة . وتتخذ الأبرة المغناطيسية عادة اتجاه الزوال المغناطيسى ولكن عند وجود خام معدنى فى منطقة معينة ويتميز بنفاذية مغناطيسية أكبر أو أقل من الصخور المحيطة به فإن مركبة المجال المغناطيسى الرأسية تختل فتتحرف الإبرة عن اتجاه الزوال المغناطيسى .

٣ - الطرق الكهربية (Electric Methods)

تعتمد الطرق الكهربية على اختلاف مقدار التوصيل الكهربي للصخور . وتستخدم هذه الطريقة للكشف عن خامات النحاس (كالكوبريت) والرصاص (الجالينا) والحديد (الماجنتيت) وبعض الخامات النافعة الأخرى التى تتميز بقدرتها على التوصيل الكهربي (تزيد قدرتها على التوصيل الكهربي مئات أو آلاف المرات عن قدرة الصخور المحيطة بها (صخور التفتاية) .

وتستخدم طريقتان للكشف عن الخامات الأولى وتعتمد على قياس المقاومة الكهربية والثانية وتعتمد على قياس الفرق فى الجهد الكهربي . وتتلخص طريقة المقاومة الكهربية فى استخدام قطبين وقياس فرق الجهد الكهربي الناشئ من مرور التيار الكهربي مخترقاً طبقات الصخور التى بينها بواسطة الفولتميتر ، وتختلف شدة سريان التيار تبعاً لدرجة توصيل هذه الصخور للكهرباء وتقاس شدة التيار بالأميتر وبعد ذلك يمكن حساب المقاومة الكهربية لكل طبقة يمر فيها التيار الكهربي . ويتساوى عمق الاستكشاف تقريباً مع المسافة بين الأقطاب . وكلما زادت المسافة بين الأقطاب أمكن استكشاف الخامات على أعماق أكبر ، ولقد أثبتت التجارب العملية على أن الصخور التى على أعماق أكبر من المسافة بين الأقطاب لها تأثير ضئيل على قيمة المقاومة النوعية للمادة (م) والتي تقدر بالأوم/سم وفى حالة قياس مقاومة قطاع من الصخور غير متجانسة فإن القيم التى نحصل عليها تمثل المقاومة النسبية لصخور القطاع . أما الطريقة الثانية فهى طريقة الجهد المتساوى وتتلخص فى إمرار تيار كهربي فى صخور القشرة الأرضية بواسطة قطبين نتيجة لاختلاف الجهد بينها . ويمكن تتبع خطوط الجهد المتساوى بواسطة قطبين غير مستقيمين (Nonpolarised electrodes) متصلين بمكبر يصل إلى سماعات خاصة . ويبقى أحد القطبين

مثبتاً في الأرض بينما يحرك القطب الآخر حتى تستقبل في السماعات أدنى درجة من الصوت وفي هذه النقطة يكون القطبان على نفس خط الجهد المتساوي . فإذا كانت الصخور متجانسة كما في شكل (٣ - ١) فإن خطوط الجهد المتساوي تكون مماثلة في توزيعها حول القطبين ، أما في حالة وجود أجسام جيدة أو رديئة التوصيل الكهربائي مدفونة في الأرض فإن ذلك يسبب انحراف خطوط الجهد المتساوي شكل (٣ - ب) .



(شكل ٣) الأقطاب المستقطبة

اتجاهات التيار

خطوط الجهد المتساوي

(أ) اتجاه التيار وخطوط الجهد المتساوي في حالة الصخور المتجانسة

(ب) اتجاه التيار وخطوط الجهد المتساوي في حالة الصخور غير المتجانسة

٤ - الطرق السيزمية (Seismic Methods)

تختلف خواص المرونة للصخور المكونة للقشرة الأرضية اختلافاً كبيراً ويعتمد الكشف عن الخامات بهذه الطرق على التباين في هذه الخواص . وتستخدم أجهزة خاصة لقياس وتسجيل سرعة انتشار الموجات التي تتولد في الصخور نتيجة للتفجير . ويمكن نتيجة لذلك استنتاج عمق وتوزيع الأنواع والتراكيب المختلفة للصخور . ويستخدم في الكشف السيزمي طريقتان هما :

١ - طريقة الانعكاس (Reflection Method)

٢ - طريقة الانكسار (Refraction Method)

وتتلخص الطريقة السيزمية في أن موجات الصوت الناتجة من تفجير شحنة صغيرة

من الديناميت على سطح الأرض ، عند نقطة تسمى نقطة التفجير تعانى أثناء مرورها في طبقات الصخور المختلفة انعكاساً وانكساراً يشبه إلى حد كبير ما يحدث للموجات الضوئية . ويتوقف نوع ومدى الانكسار أو (الانعكاس) على طبيعة وكثافة الوسط الذى تمر به هذه الموجات الصوتية .

ويمكن تسجيل لحظة وصول-الموجات الصوتية بواسطة أجهزة التقاط حساسة تسمى الجيوفونات (أى السماعات الأرضية) وتحدث هذه الموجات اهتزازات ضعيفة تظهر على أجهزة الالتقاط التى تتصل بمكبرات إلكترونية تنقل الاهتزازات إلى جهاز تسجيل حيث تسجل وكذلك تسجل لحظات وصولها إلى أجهزة الالتقاط ويطلق على هذه الأجهزة (السيزمومترات) ومن هذه المعلومات يمكن حساب سمك الطبقات التى مرت فيها موجات التفجير بمقارنة الزمن الذى انقضى بين لحظة التفجير ولحظة وصول الموجة إلى مكان الالتقاط ، كما يمكن أيضاً بالاستعانة بالمعلومات الجيولوجية عن المنطقة تحديد أماكن تجمعات الخامات والأعماق التى توجد عليها .

٥ - احتياطات الخامات النافعة

يطلق على مجموع الخامات النافعة المكتشفة في إحدى المناطق الاحتياطات الجيولوجية. وتبسم الاحتياطات الجيولوجية حسب أهميتها للاقتصاد القومى إلى مجموعتين هما :

احتياطات مترنة وغير مترنة فبينما تحقق الاحتياطات المترنة ربحاً نتيجة استخراجها ، نجد أن الاحتياطات غير المترنة ، نتيجة انخفاض نسبة ما تحتوى عليه من معادن وقلة سمك جسم الخام وتعدد تركيبها الجيولوجى كل ذلك يؤدي إلى تعقد عمليات استخراجها ويستحيل بذلك - في الوقت الحالى استغلالها ولكن يمكن إعادة تقييمها كمشروع صناعى في المستقبل . ويؤخذ في الاعتبار عند تجهيز مشروع استغلال حقل من حقول الخامات ضرورة ترك جزء من احتياطات الخامات كأعمدة للمحافظة على المنشآت المختلفة ويطلق على هذا الجزء من الاحتياطات فاقد المشروع ، أما الجزء الباقى فيطلق عليه الاحتياطات الصناعية . ويفقد أيضاً أثناء عمليات الاستخراج جزء آخر من الخامات ، وكذلك فإن مقدار الخامات المستخرجة هو الفرق بين الاحتياطات الصناعية وفاقد عمليات الاستخراج .

وتقتضى ظروف التشغيل ، في كثير من الأحيان ، إلى استخراج كمية من صخور النفاية إلى جانب الخامات النافعة ، وتنقل بعض هذه الصخور منفصلة عن الخامات ويختلط جزء آخر من صخور النفاية بالخامات أثناء فصلها عن الصخور المحيطة بها. ويطلق على المجموع الكلي للخامات المستخرجة وصخور النفاية (الإنتاج الكلي) . وتنقسم احتياطات حقول الخامات بالنسبة لدرجة البحث الجيولوجي ، ودراسة طبيعة الخام الطرق التكنولوجية ودراسة طبيعة الخام التكنولوجية المتبعة في استخراجها إلى أربعة أنواع هي :

١ - الاحتياطات المؤكدة : (Proved Reserves)

وهي الاحتياطات التي استكملت دراستها تماماً ويرمز لها بالرمز (ا) .

وتنحصر أجسام الخامات في هذه الحالة بين مستويين لا تزيد المسافة بينها عن ٣٠ متراً ويتحدد من كلا الجانبين بممرات صاعدة أو هابطة وبذلك تتحدد أجسام الخامات من أربعة جهات .

٢ - الاحتياطات المحتملة : (Probable Reserves)

وهي الاحتياطات التي لم تستكمل دراستها تماماً ويرمز لها بالرمز (ب) . وتظهر أجسام الخامات في هذه الحالة من ثلاث جهات أو جهتين فقط .

٣ - الاحتياطات الممكنة : (Possible Reserves)

وفيا يكون جسم الخامات ظاهراً من جهة واحدة فقط ويرمز لها بالرمز (ج) .

٤ - الاحتياطات المتوقعة : (Prospected Reserves)


وهي الاحتياطات التي أجريت عليها أقل دراسة جيولوجية ويرمز لها بالرمز (ج ٢) . ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير احتمال امتداد أجسام الخامات من عدمه نوع الرواسب وتركيبها الجيولوجي ووجود فوالق أو طيات بالمنطقة وغير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى عدم وجود حدود فاصلة بين تقسيمات احتياطات الخامات السابق ذكرها . ففي بعض الحالات يمكن اعتبار الخام مؤكداً إذا كان ظاهراً من جهتين أو ثلاثة فقط وذلك إذا كانت طبيعة الخام وانتظام توزيعه يؤكدان ذلك . وقد تصنف أجسام الخامات التي تظهر من أربعة جهات في الاحتياطات المحتملة بدلاً من المؤكدة وذلك إذا كانت الظروف الجيولوجية السائدة غير ملائمة مثل وجود فوالق .

ولا يسمح بالابتداء في تجهيز مشروع تعديني جديد أو التوصية بإقامة منشآت تعدينية في منطقة اكتشفت بها حقول خامات إلا بعد التأكد من وجود احتياطات مترنة تناسب عمليات الاستخراج .

ولا تنقطع أعمال البحث أثناء استغلال حقول الخامات بل تستمر عمليات حفر الآبار وإنشاء الممرات في جسم الخام للتأكد من حدود الخامات ونسبة ما تحتوي عليه من معادن . وتعرف الأبحاث التي تجرى في وقت واحد مع عمليات استخراج الخامات من حقولها بأبحاث الاستغلال .

٦- الملامح العامة لطرق استخراج الخامات

بعد أن تنتهي أعمال البحث الجيولوجي التفصيلية على رواسب الخامات النافعة تبدأ عمليات استغلالها ويقصد بعملية الاستغلال مجموعة الأعمال التي تؤدي إلى استخراج الخامات النافعة وتعرف بطريقة المناجم . فإذا وجدت الخامات على أعماق غير عميقة من سطح الأرض يتم استغلالها بطريقة المنجم المكشوف (Opencast mining) أما إذا وجدت على أعماق عميقة استغلت بطريقة المناجم تحت الأرضية (Underground mining) . ويوضح شكل (٤) تخطيط للممرات التي تنشأ عادة في المناجم تحت الأرضية . وفيها ينشأ من سطح الأرض بئر رئيسي للنقل يصل إلى موقع جسم الخام (Main Shaft) وهو الذي يفتح طريقاً يصل سطح الأرض بمستوى الخامات (Open up the deposit)



(شكل ٤) الممرات المنجمية تحت الأرض

ويطلق عليه عادة الفاتح الرئيسي ، ومنه تنشأ الممرات الأفقية (٢ : ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦)
وهي تقسم حقل الخام رأسياً إلى طوابق (Levels) .

ويقام البرج (٥) . أعلى بئر النقل الرئيسي وبالقرب منه يقام مبنى خاص (٦)
تركب فيه آلات الرفع (الأوناش) التي تقوم بتحريك أوعية الرفع في البئر (٨) وهذه
الأوعية أما أن تكون أقفاص معدنية (Cages) أو عربات خاصة برفع الخامات
(Skips) ويستخدم بئر النقل الرئيسي في رفع وإزالة العمال والمواد والخامات وغير
ذلك من الأغراض . وإلى جانب بئر النقل الرئيسي ينشأ بئر مساعد (٨) يستخدم كمخرج
احتياطي ويساعد على توفير ظروف جوية ملائمة للتهوية . ويجهز هذا البئر أيضاً كبداً
عام بمحطة مساعدة للنقل (٩) كما يحتوى على قسم للسلام (تحتوى أبار النقل الرئيسية
عادة كذلك على قسم للسلام) ويقام مبنى محطة التهوية (١١) على سطح الأرض
بالقرب من البئر المساعد .

وتختلف المسافة بين بئري النقل الرئيسي والمساعد باختلاف طريقة تجهيز حقل المنجم
(Development) وتتغير في حدود كبيرة من بضعة عشرات من الأمتار إلى ٢ - ٣
كيلومترات . وتستخدم لاستخراج أجسام الخامات أحياناً الطريقة التقدمية
(Advancing method) بمعنى أنه يبدأ العمل في استخراج الخامات من الطابق
العلوى الذي يقع بين الممرين (٢ ، ٣) ، ثم بعد ذلك من الطابق الذي يليه بين (٣ ، ٤)
وهكذا . وتعرف عمليات استخراج الخامات من الطوابق بأعمال الاستخراج أو الحش
(Stoping) وهي تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الممرات التجهيزية وينقسم الطابق
بواسطة الممرات الرأسية الصاعدة (١٢) إلى عدة كتل (Blocks) ب ١ ،
ب ٢ ، وهكذا وتنشأ في كل كتلة منها عدد من الممرات الرأسية والأفقية .
وتستخدم لاستخراج الخامات المعدنية الصلبة طريقة يطلق عليها طريقة التخزين
(Skrinkage Method) وهي تتكون من عدة عمليات إنتاجية تبدأ بفصل الخامات عن
الصخور المحيطة بها بواسطة تفجيرها بالفرقعات التي توضع في ثقوب بواجهة الاستخراج
(١٣) وتخفر الثقوب بخفارات الهواء المضغوط حيث يقف العاملون فوق أكوام الخامات
ويحفرون هذه الثقوب . ويتساقط الخام بعد تفجيره بتأثير وزنه إلى بوابة استقبال الخامات ،
حيث يتم التحكم في سقوطه بعربات تنقلها قاطرات كهربية في ممر النقل الرئيسي

إلى البئر الرئيسي ، حيث ترفع إلى مستوى سطح الأرض بعد وضعها في القفص المعلق أو عربة رفع الخامات - وتتسع الأقفاص المعدنية لعربة أو اثنين أو أكثر ، ثم تنقل إلى رصيف التفريغ حيث تفرغ حمولتها في عربات أكثر منها حجماً تستخدم لنقل الخامات على سطح الأرض إلى وحدة التركيز . ويقصد بتركيز الخامات جميع العمليات الصناعية التي تؤدي إلى زيادة نسبة ما تحتوى عليه من المعادن عن طريق التخلص من جزء من الصخور النفاية المختلطة بها . وتجري أعمال الاستخراج والتجهيز في عدد من الكتل بالطابق الواحد في وقت واحد فمثلاً بينما تجرى أعمال الاستخراج في الكتلتين ١ ، ٢ ، تجرى في نفس الوقت عمليات التجهيز في الكتلة ٣ وهكذا وفي نفس الوقت الذي تجرى فيه عمليات الاستخراج بالدور العلوى تجرى عملية تجهيز الدور السفلى .

وينبغي تهوية الممرات المنجمية أثناء عمليات استخراج الخامات النافعة ذلك لأنه يتجمع فيها الكثير من الغازات والأتربة الضارة نتيجة لعمليات التفجير . ويتم امتصاص الهواء الملوث بالغازات الضارة والأتربة خلال البئر المساعد بواسطة قناة التهوية (١٤) والمراوح (١٥) ويدخل الهواء النقي إلى المنجم خلال بئر النقل الرئيسي وتنساب المياه الأرضية عادة بالممرات المنجمية وتتجمع في مجمع للمياه وتستخدم محطات لضخ هذه المياه وتصريفها بالاستعانة بمحطة للضخ تركيب بها مضخات كافية . وهكذا يتضح أن الأعمال المنجمية تحت الأرض يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل :

١ - عمليات فتح طريق من سطح الأرض إلى الخامات (Opening up the deposit)

٢ - عمليات تجهيز حقل المنجم (Development)

٣ - عمليات الاستخراج أو الحش (Stoping)

وتتضمن كل مرحلة من هذه المراحل عدداً من العمليات الصناعية المختلفة : عمليات تكسير الخامات عمليات نقل الخامات ، عمليات التهوية ، عمليات صرف المياه المنجمية عمليات رفع الخامات . ويعرف المنجم بأنه المنشأة الصناعية التي تعمل على استخراج رواسب من الخامات وقد يتكون المنجم من وحدة إنتاجية واحدة أو من عدة وحدات . ويطلق على الجزء من الخامات الذي يستخرج بواسطة منجم واحد حقل المنجم (Mine field) ويعرف الطابق (Level) بأنه جزء من حقل المنجم يحدد في اتجاه الميل (صعوداً أو

هبوطاً (بعمرى النقل (٢،٣) . وتقسّم حقول المناجم إلى حصص (Pannels) عندما تكون أفقية أو مائلة ميلاً خفيفاً .

٧ - تقسيم الممرات المنجمية تحت الأرض

تنقسم الممرات المنجمية من ناحية المستوى الذى تنشأ به إلى :
رأسية ، أفقية ومائلة ويوضح شكل (٤) طريقة توزيع الممرات المنجمية تحت الأرض .

الآبار المنجمية : (Mine Shafts)

وتنشأ عمودية أو مائلة (مزلقانات) ولها مخرج مباشر على سطح الأرض وهي تستخدم لرفع الخامات النافعة وكذلك لإنزال ورفع العمال والمواد وتمتد فى الآبار المنجمية كابلات كهربية وأنابيب للدياب وأخرى للهواء المضغوط كما يتم من خلالها تهوية الممرات المنجمية تحت الأرض . ويسمى الجزء العلوى من البئر بفوهته والسفلى بقاعه ، وتنقسم الآبار بالنسبة للغرض من إنشائها إلى : رئيسية : ومساعدة ويحقق البئر الواحد عادة عدة أغراض ولكن تنشأ أحياناً أبار خاصة تستخدم فى غرض محدد مثل عمليات التهوية فيعرف ببئر التهوية أو لتصريف المياه المنجمية إلى غير ذلك . وللآبار المنجمية مقاطع دائرية أو مستطيلة أو على شكل قطع ناقص . وتدعم الآبار الدائرية المقطع عادة بالخرسانة العادية أو المسلحة . وتراوح قطر هذه الآبار بين ٤ - ٨ م . وتدعم الآبار مستطيلة المقطع بالخشب أو بالدعائم المعدنية وتراوح مساحة مقطعها بين ٨ - ٢٥ م^٢ . ويتحدد طول الآبار بعمق رواسب الخامات ويصل فى بعض الأحيان إلى ٢ - ٣ كم . وتنقسم مقاطع الآبار إلى عدداً من الأجزاء (جزء يتحرك فيه القفص المعدنى أو عربة رفع الخامات وجزء للسلام إلى غير ذلك) .

ويطلق على الآبار المنجمية الرأسية أو المائلة التى ليس لها مخرج مباشر على سطح الأرض الآبار العمياء (Blind Shafts) وهي تستخدم لنفس الأغراض التى تستخدم فيها الآبار المنجمية العادية وتجهز بآلات رافعة (أوناش) .

الممرات القائمة : (Ore Chutes)

هي ممرات رأسية أو مائلة ليس لها مخرج مباشر على سطح الأرض وتستخدم لإنزال الخامات وحركة العمال ورفع وإنزال المواد والتهوية . وتختلف الممرات القائمة عن الآبار العمياء بأنه لا ترفع في الممرات القائمة الصخور النفاية أو الخامات .

البئر الضحل : (Shallow pit)

هو ممر رأسي له مخرج مباشر على سطح الأرض ويستخدم في عمليات البحث عن رواسب الخامات ولأغراض التهوية وللأغراض المساعدة الأخرى .

الأنفاق المنجمية : (Adits)

هي ممرات أفقية لها مخرج مباشر على سطح الأرض وتستخدم في نفس الأغراض التي تقوم بها الآبار المنجمية ونظراً لأن الأنفاق المنجمية تنشأ في مستوى أفق فتنتقل فيها الخامات والمواد والعمال إلى سطح الأرض بوسائل النقل على القضبان (السكك الحديدية) أو بدون قضبان (العربات) ولا تختلف الأنفاق المنجمية في شكلها وأبعادها عن الممرات الأفقية الأخرى .

الممرات الطولية (Levels) ، الممرات القاطعة (Cross-cuts) الممرات العابرة (Stall roads) :

هي ممرات منجمية أفقية ليس لها مخرج مباشر على سطح الأرض ، وتستخدم لنقل الخامات والصخور ونقل العمال ولأغراض التهوية وتصريف المياه المنجمية وغير ذلك . وينحصر التمييز بين هذه الممرات في موقعها بالنسبة لجسم الخامات . فينشأ الطولي في اتجاه مضرب جسم الخام أما القاطع والعابر فينشأ في اتجاه عمودي على خط المضرب ولا ينشأ القاطع إلا في صخور النفاية . أما العابر فينشأ في جسم الخام وإذا أنشأت الممرات الطولية في صخور النفاية أطلق عليها الطولية الصخرية أما إذا أنشأت في جسم الخام فيطلق عليها طولي الخام .

ويراعى عند إنشاء الممرات الأفقية أن تميل ميلاً خفيفاً (٢-٣ أمتار لكل ١٠٠٠ متر

من طول المر (في اتجاه بئر النقل الرئيسي وذلك بغرض تصريف المياه المنجمية . وتدعم الممرات الأفقية في حالة عدم استقرارها بالدعائم الخشبية أو الخرسانة العادية . أو الدعائم المعدنية وغالباً ما تترك بدون دعائم إذا كانت الصخور التي تنشأ بها الممرات مستقرة وتختلف مقاطع الممرات الأفقية باختلاف نوع دعائمها فتكون على شكل شبه منحرف أو على شكل عقد أو مستطيلة الشكل وتأخذ مقاطع الممرات الأفقية شكلاً دائرياً عند تعرضها للإجهادات الصخرية الكبيرة . وتحدد مساحة مقاطع الممرات الأفقية بما يقام فيها من منشآت مثل خطوط سكك حديدية والكابلات وخطوط أنابيب لنقل الهواء المضغوط والماء . ويترك في أحد جوانب الممر مساحة تكفي لمرور العاملين (طريق للمشاة) كما تنشأ بأرضية الممرات قناة لتصريف المياه المنجمية وتنشأ هذه القنوات حالياً في بعض الممرات بالجانب المقابل للطريق المخصص لعبور المشاة من العاملين بالمنجم .

الممرات الصاعدة : (Raises)

وتنشأ الممرات الصاعدة من أسفل إلى أعلى بين مستويات النقل ويتساوى طولها مع ارتفاع الطابق (٤٠ - ٨٠ م) يزداد إلى بضعة مئات من الأمتار إذا استخدمت لنقل الخامات بين عدة طوابق . وتقسم مقاطع الممرات الصاعدة إلى عدة أجزاء عند استخدامها في أغراض متعددة . وليس للممرات الصاعدة مخرج مباشر على سطح الأرض وهي تستخدم لرفع الخامات من مستويات أوطى إلى مستويات أعلى بالوسائل الميكانيكية (تجهز غالباً بالسيور في بعض المناجم) .

الممرات الطابطة : (Winzes)

هي ممرات منجمية تشبه الممرات الصاعدة ولكنها تستخدم لإنزال الخامات والمواد من مستويات أعلى إلى مستويات أوطى بالوسائل الميكانيكية .

محطات الاستقبال : (Shaft Stations)


وهي مجموعة كاملة من الممرات الأفقية والحجرات التي تنشأ بالقرب من الآبار المنجمية . وتتكون محطة الاستقبال من ممرات تستخدم لتفريغ العربات في مخازن تحت الأرض وأخرى لإدخال العربات في الأقفاص المعدنية . وممرات لاستقبال العربات

الفارغة وتوزيعها . كما تحتوي محطات الاستقبال على منشآت منجمية على شكل حجرات تستخدم للمضخات ومخازن للقاطرات وأخرى لأعمال الصيانة وتنظيم المرور وللإسعافات ولتجميع المياه المنجمية وتصريفها وحجرات للانتظار إلى غير ذلك . ويتوقف نوع وشكل محطة الاستقبال على إنتاج البئر المنجمي (كمية الخامات والصخور التي تنقل خلاله) وسيلة رفع الخامات (بالأقراص المعدنية أو عربات لرفع الخامات) وعدد الآبار التي تستخدم محطة الاستقبال . وطريقة التهوية وفي المناجم الكبيرة التي تتميز بضخامة إنتاجها تنشأ محطة الاستقبال دائرية الشكل عادة ، أما في المناجم قليلة الإنتاج فتنشأ بها محطات صغيرة نسبياً .

ويتطلب إنتاج الخامات من المناجم تحت السطحية إنشاء مجموعة أخرى من الممرات ذات الأغراض المختلفة مثل : ممرات مخصصة لإنزال الخامات ، ممرات تصل بين الطوابق ، وممرات تخصص لتكوين الجنازير الناقلة إلى غير ذلك .

٨ - الملامح العامة لطريقة المنجم المكشوف أو المحجر : (Opencast mining)

يطلق على مجموعة الممرات والمنشآت المنجمية المكشوفة التي تستخدم لاستغلال الخامات النافعة المنجم المكشوف أو المحجر . وتستخدم كلمة القطاع بدلا من المحجر في صناعة الفحم ويوضح شكل (٥) تخطيطاً للمحجر . وتقسّم رواسب الخامات النافعة إلى شرائح أفقية عند استغلالها بطريقة المنجم المكشوف . وبأخذ المحجر شكلاً متدرجاً نتيجة لاستغلال عدد من هذه الشرائح في وقت واحد . ويطلق على كل جزء من هذه الشرائح التي على شكل درجات المصطبة (Bench)



(شكل ٥) المناجم المكشوفة

ويميز كل مصطبة العناصر الآتية :

السطح العلوي (١) والسفلي (٢) ومنحدر المصطبة (٣) ويعرف الحاجب العلوي بخط تقاطع منحدر المصطبة مع السطح العلوي . أما الحاجب السفلي فهو خط تقاطع منحدر المصطبة مع السطح السفلي .

ويطلق على الزاوية التي يصنعها متحدر المصطبة مع المستوى الأفقى ميل منحدر المصطبة ويرمز له بالرمز (α) ومفهوم (العلوى) و (السفلى) نسبي بمعنى أن السطح العلوى لإحدى المصاطب يعتبر سفلياً بالنسبة للمصطبة التي تعلوها . وتعرف المسافة الرأسية بين سطحي المصطبة العلوى والسفلى بارتفاعها وهو يصل في أغلب الأحيان إلى ١٠ - ١٥ متراً .

ويسمى سطح المصطبة الذي توضع عليه آلات الاستخراج بمستوى التشغيل . وتتميز طريقة المناجم المكشوفة باستخراج كميات كبيرة من صخور النفاية المحيطة بجسم الحام إلى جانب استخراج الحامات النافعة . وتعرف عمليات استخراج الحامات بأعمال الاستخراج أو الحش (Stoping) أما عمليات استخراج صخور النفاية فتعرف بعمليات الإزاحة (Stripping) وقبل البدء في عمليات الحش أو الإزاحة يفتح طريق إلى كل مستوى من مستويات التشغيل أى توصيله بالمستويات التي تعلوه بممرات تعرف باسم الترنشات الرئيسية (Main Trenches) . وهى عبارة عن ممرات مائلة تشبه القنوات . وتجهز مستويات التشغيل بترنشات أخرى قاطعة لإعدادها لأعمال الحش أو الإزاحة وتعتبر مثل هذه الترنشات امتداداً لترنشات الرئيسية . وتختلف الترنشات القاطعة عن الرئيسية بأنها تنشأ أفقية تقريباً .

وتبدأ أعمال الحش أو الإزاحة باستغلال جانب واحد من الترنش الرئيسى بواسطة ممرات التسييم وبعد انتهاء عمليات الاستغلال من أحد جوانب الترنشات الرئيسية فإنها تأخذ شكل طرق متقاطعة . وتقسّم بوجه عام عمليات الحش والإزاحة إلى الأعمال الآتية : (التكسير . التعبئة . النقل . التكويم) وتتضمن عمليات التكسير (باستخدام وسائل الحفر والتفجير) في حفر ثقوب بطول الواجهه وشحنها بالمفرقات ثم تفجيرها . أما عمليات التعبئة فتتم عادة بواسطة الكراكات (Excavators) ويمكن أن تستخدم الكراكات لتعبئة الصخور الضعيفة دون تفكيك مسبق لها بالمفرقات . ويطلق على جزء واجهة التشغيل الذي يستغل بكرافة واحدة البلوك (Block) وتستخدم وسائل مختلفة لنقل الحامات إلى وحدات التركيز ونقل صخور النفاية إلى الأكوام مثل السيارات اللورى والسكك الحديدية والسيور الناقله وتنحصر عمليات التكويم في وضع الصخور النفاية على شكل أكوام في أماكن تخصص لهذا الغرض وتتضمن طريقة استخدام سيارات النقل « اللورى » في عمليات التكويم . تفريغ السيارات ذاتياً على حافة الأكوام . ثم إزاحة الصخور ميكانيكياً

على المنحدرات بواسطة البولدوزرات (Bulldozers) . وتتكون مراحل استغلال المناجم المكشوفة من العمليات الرئيسية الآتية :

فتح طريق إلى الخامات - (تكشيف الخامات) تجهيز الخامات ثم عمليات الاستخراج أو الحش . وتتكون كل مرحلة من مراحل استغلال الخامات من عمليات تكسير وتعبئه ونقل الصخور المنجمية وتكويئها (في حالة استخراج صخور النفاية) وتعرف الأسطح الجانبية التي تحدد المناجم المكشوفة أو المحاجر بالجوانب ويطلق عليها الجوانب الشغالة إذا كانت تجرى فيها أعمال الحش أو الإزاحة ويطلق عليها الجوانب غير الشغالة إذا لم تكن بها أية عمليات إنتاجية .

وتتوزع عادة على الجوانب غير الشغالة مساحات تخصص لعمليات النقل ولضمان سلامة العمل . وتستخدم مساحات النقل لتوزيع طرق المواصلات وتحدد مساحتها بأبعاد الناقلات التي تتحرك عليها وعدد الطرق المطلوبة كما تستخدم مساحة أمان لسلامة العمل : تحفظ عليها قطع الصخور المتساقطة من منحدر المصطبة (واجهة التشغيل) . وينبغي ألا يقل عرض مساحة الأمان عن ثلث المسافة العمودية بين سطحي المصطبة . ويعرف أكبر عمق يخطط عليه المحجر بحد الارتفاع (α) ويطلق على الخط الذي يصل الحاجب العلوي والسفلي من أحد جوانبه (خط الانحدار) وتعرف الزاوية (α) التي يصنعها هذا الخط مع المستوى الأفقي زاوية ميل خط الانحدار . وتختلف زاوية ميل هذا الخط باختلاف درجة ثبات الصخور وعمق المحجر وتراوح بين ($35 - 50^\circ$) . ويعرف الخط الذي يصل بين الحاجب العلوي والسفلي أثناء عمليات الاستغلال بخط الانحدار المتحرك . وتعرف الزاوية التي يصنعها هذا الخط مع المستوى الأفقي زاوية الانحدار المتحركة ويرمز لهذه الزاوية في الجانب الشغال للمحجر بالرمز (α_1) وهي دائماً أقل من زاوية انحدار الجانب غير الشغال (α_2) وتراوح مقدارها بين ($15 / 30^\circ$) .