


الفصل العاشر



العمليات المختلفة التي تجري
بمواسير وواثر التبريد


الفصل العاشر

العمليات المختلفة التي تجرى بمواسير دوائر التبريد

تجرى العمليات المختلفة الآتية بمواسير دوائر التبريد وذلك قبل تجميع وتركيب هذه المواسير سواء عند تجميع وحدات التبريد ، أو أجهزة تكييف الهواء ، أو أثناء تركيب عمليات تكييف الهواء المركزي :

حل لفات المواسير :

تورد مواسير النحاس الطرى وأنواع أخرى من المواسير المصنوعة من المعادن الطرية على هيئة لفات يلزم استعدادها قبل الاستعمال . يُحدد أولاً طول الماسورة ، وبعد ذلك توضع لفة المواسير على منضدة أو على الأرض وتمسك نهاية اللفة بيد واحدة ، ثم تبسط اللفة باليد الأخرى كما هو ظاهر بالرسم رقم (١٠ - ١) . لا تحاول بسط الماسورة بجذبها في اتجاه جانبي من اللفة وهي بشكلها الملفوف ، إذ أن ذلك يؤدي إلى حدوث التواء بالماسورة يجعلها غير مستديرة المقطع .



رسم رقم (١٠ - ١) - حل لفات مواسير النحاس الطرى .

استعداد المواسير :

مهما اتخذت من العناية أثناء بسط هذه المواسير ، فإنه غالباً ما تحدث بها بعض الالتواءات ويلزم في هذه الحالة استعدادها . هذا وأحد الطرق التي تتبع لإجراء ذلك هو إمداد الماسورة على أرضية ناعمة أو منضدة ، ويوضع فوقها لوح من الخشب المسطح ، ويترك على هذا اللوح فوق النقط بالمسورة العالية ، ولكن يلزم مراعاة عدم إجراء هذا الطرق بقوة ، حتى لا تحدث تكون نقط مسطحة بالمسورة . هذا ويلاحظ أيضاً أنه من السهل أن يحدث خفس بالمواسير الطرية أثناء ثنيها .

قطع المواسير :

إن من أحسن الطرق وأكثرها أماناً التي تتبع لقطع معظم أنواع المواسير ذات الجدار الرقيق هو باستعمال قطاعة المواسير الظاهرة. في الرسم رقم (١٠ - ٢) ، وهناك طرق أخرى لقطع هذه الأنواع من المواسير ، ولكن جميعها لها عيب واحد أو أكثر. وللتأكد من الحصول على نتائج جيدة ، يجب أن تكون لدى كل فني يعمل في فواير دوائر التبريد على الأقل قطاعة مواسير واحدة من نوع جيد. وتشذ عن هذه القاعدة المواسير ذات الجدار السميك أو ذات الأقطار الكبيرة ، إذ أنه يصعب قطعها بقطاعة المواسير العادية ، ولذلك يستحسن قطعها بمنشار بعد وضعها بالمنجلة كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٣) ، ومناجل القطع باستعمال المنشار تصنع بحيث يمكن ربط المواسير بها بدون أن تحدث تسطیح بها . وبحرك المنشار داخل مجرى مرشدة عمودية على الماسورة وذلك للتأكد من إحداث قطع مستقيم صحيح كما هو ظاهر ذلك أيضاً بالرسم رقم (١٠ - ٣) .



رسم رقم (١٠ - ٣) - قطع المواسير ذات الجدار السيك أو ذات المقاسات الكبيرة باستعمال المنجلة والمنشار .




رسم رقم (١٠ - ٢) - قطع المواسير باستعمال قطاعة المواسير .

برغلة المواسير (Reaming Tubing)

بالنسبة لكثير من عمليات توصيل المواسير ببعضها ، يكون من المرغوب فيه إجراء برغلة للمواسير وذلك لرفع أية زوائد معدنية تتكون عند الحافة الداخلية والخارجية لنهاية الماسورة أثناء عملية القطع . إن عملية البرغلة هذه تعتبر هامة جداً عند إعداد الماسورة لإجراء شفة فلير بها ، ولها أيضاً أهمية كبيرة عند إعداد الماسورة للاستعمال مع الوصلات التي يتم لحامها (Solder Fittings)

وأحد الطرق التي تستعمل لرفع هذه الزوائد المعدنية من نهاية الماسورة هو استخدام سكين البرغلة التي تكون مركبة عادة في نهاية قطاعة المواشير . وأثناء إجراء عملية البرغلة يجب أن تكون دائماً مفتحة نهاية الماسورة متجهة إلى أسفل كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٤) ، وذلك حتى لا تدخل الزوائد المعدنية أثناء رفعها إلى داخل الماسورة نفسها .



رسم رقم (١٠ - ٤) - رفع الزوائد المعدنية من نهاية الماسورة باستخدام سكين البرغلة الموجودة بنهاية قطاعة المواشير .

هذا وتوجد آلة يدوية خاصة لعمل البرغلة الداخلية والخارجية لحافة نهاية المواشير التي مقاسها يتراوح في القطر الخارجي ما بين ٣٣ و ٤ بوصة (٤ إلى ٣٨ مم) ، هذا ويتم إدخال الماسورة داخل أحد نهايتي الآلة لإجراء البرغلة الداخلية وفي النهاية الأخرى من الآلة لإجراء البرغلة الخارجية كما يوضح الرسم رقم (١٠ - ٥) هاتين العمليتين . ومن أحسن الآلات اليدوية التي تستعمل أيضاً لرفع هذه الزوائد المعدنية هي منجلة البرغلة الخاصة (Reaming Yoke) الظاهرة في الرسم رقم



رسم رقم (١٠ - ٥) - استخدام آلة البرغلة الداخلية والخارجية لرفع الزوائد المعدنية من نهاية الماسورة .

(١٠ - ٦) والمصممة للاستعمال مع حامل الزنبة الذى تجهز به بعض آلات عمل الشفة الفلير اليدوية .



رسم رقم (١٠ - ٦) - آلة البرغلة ذات حامل الزنبة .

عمل شفة فلير بالمواسير (Flaring Tubing)

إن الشفة الفلير عادة تعمل بالمواسير بزواوية قدرها ٤٥ أو ٣٧ . والشفة الفلير ٤٥ هي النوع الذى نحتاج إلى عمله عندما نقوم بتوصيل المواسير بوصلات فلير ٤٥ SAE التى تستعمل بكثرة فى الأغراض الصناعية ، وبالسيارات ، وأشغال السباكة ، والتبريد ، والتدفئة . والشفة الفلير ٣٧ تستعمل بكثرة فى أعمال JIC الهيدروليكية ، والبحرية ، والصناعية . وتستعمل الشفة الفلير إما بشكل شفة ذات جدار مفرد (Single Flare) بنفس سمك الماسورة التى تعمل بها ، أو بشكل شفة فلير ذات جدار مزدوج (Double Flare) ، حيث تمدد نهاية الماسورة التى تعمل بها هذه الشفة ثم تُطوى على نفسها بعد ذلك مكونة شفة ذات جدار مزدوج . هذا وبينما الشفة الفلير المنردة هي الشائعة الاستعمال ، إلا أن الشفة الفلير المزدوجة مرغوبة للاستعمال فى بعض أنواع العمليات الخاصة . وعندما سنتكلم فيما يلى عن الشفة الفلير ، فإننا نقصد بذلك الشفة الفلير المنردة .

إعداد الماسورة لعمل شفة فلير بها :

لإعداد الماسورة لعمل شفة فلير بها ، فإن نهايتها يجب أن تقطع قطعاً مستقيماً ويراعى عدم إتلاف استدارتها . وترفع بعد ذلك بعناية الزوائد التي تتواجد بالنهاية نتيجة لهذا القطع وذلك قبل عمل الشفة الفلير .
إن آلات عمل الشفة الفلير العادية ذات الزنبة والقاعدة يمكن الحصول عليها بشكل قاعدة مفصلية أو قاعدة ذات مخروط ثابت .



رسم رقم (١٠ - ٨) - الحصول على شفة فلير ذات درجة عالية من الصقل واللمعان باستعمال آلة عمل الشفة الفلير من طراز التخليق .




رسم رقم (١٠ - ٧) - آلة عمل الشفة الفلير من طراز التخليق .

عمل الشفة الفلير :

بوجه عام توجد ثلاثة أنواع من آلات عمل الشفة الفلير . النوع الأول منها هو طراز التخليق (Generating Type) الذي يظهر شكله في الرسم رقم (١٠ - ٧) ، والبعض من هذا الطراز يمكن عند استعماله الحصول على شفة فلير ذات درجة عالية من الصقل واللمعان كما يظهر ذلك في الرسم رقم (١٠ - ٨) . ويستعمل مع هذا الطراز زنب ذات طرازات مختلفة وأحدثها هو ذو التصميم ذى الحدقة المتغيرة (Variable Iris Type) الذي يستعمل مع المراير التي تتراوح مقاساتها ما بين ٣/٨ و ١/٨ بوصة قطر خارجي (٥ إلى ١٦ مم) .

والنوع الثاني من آلات عمل الشفة الفلير هو التصميم ذى اللقمة المتزلقة (Sliding Die) . والنوع الثالث هو الطراز ذى الزنبة والقاعدة المفصلية (Hinged Bar Design)

هذا والرسم رقم (١٠ - ٩) بين الأشكال الثلاثة لهذه الآلات .
ولتشكيل الشفة الفلير توضع نهاية الماسورة بالفتحة المناسبة الموجودة بقاعدة آلة
عمل الشفة الفلير ، ثم يحرك المخروط الموجود بنهاية الزنبة إلى أسفل حتى يتوسط نهاية
الماسورة ، ونستمر في تحريكه إلى أسفل حتى تتكون الشفة الفلير في التجويف
الموجود بالقاعدة .



رسم رقم (١٠ - ٩) - الأشكال الثلاثة لآلات عمل الشفة الفلير (أ) الطراز ذى الزنبة والقاعدة
المفصلية ، (ب) الطراز ذى الحدقة المنغرية ، (ج) الطراز ذى اللقمة المنزلقة .

عمل الشفة الفلير ذات الجدار المزدوج :

تربط نهاية الماسورة داخل قاعدة آلة الفلير بحيث تكون هذه النهاية بارزة عن
سطح قاعدة الآلة بمسافة مساوية لساق جزء التشكيل المناسب (أدابتر -
Adapter) الذى سيركب بها كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١٠) . ضع بعد



رسم رقم (١٠ - ١٠) - وضع الماسورة
داخل قاعدة آلة عمل الفلير .



رسم رقم (١٠-١١) - وضع
مخروط زنبق آلة عمل
الفلير فوق جزر التشكيل

ذلك ساق جزء التشكيل (أدايتز) بنهاية الجزء البارز من الماسورة ، ثم اجعل مخروط زنبق الآلة يتوسط مباشرة فوق جزء التشكيل كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١١) . الآن نقوم بتحريك زنبق الآلة إلى أسفل حتى يقعد ساق جزء التشكيل فوق قاعدة الآلة كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١٢) . بهذه الطريقة تأخذ نهاية الماسورة شكل الجرس . بعد ذلك نقوم بتحريك مخروط زنبق الآلة إلى الخلف قليلاً ونقوم برفع جزء التشكيل (أدايتز) ونحرك مخروط زنبق الآلة مرة أخرى إلى أسفل ناحية نهاية الماسورة ذات شكل الجرس . وبهذه الطريقة نقوم بطي جدار الماسورة على نفسه مكوناً شفة دقيقة فلير ذات جدار مزدوج ٤٥ وبدون حدوث أية شروخ أو تسلخات بالماسورة كما يظهر ذلك بالرسم الجانبي الموجود بالرسم رقم (١٠ - ١٢) .

هذا وبالنسبة لأعمال التبريد فإن الشفة ذات الجدار المزدوج لها مزايا خاصة حيث تُتيح إمكانية تكرار إجراء رباط محكم وذلك عند استعمالها مثلاً مع المحفقات ، والمصافي ، ومبيبات السائل ، وأجهزة القياس والاختبار التي تتركب بدوائر التبريد المختلفة ، والتي غالباً ما تحتاج إلى فك وإعادة تركيب من وقت إلى آخر أثناء خدمة الدائرة .



رسم رقم (١٠-١٢) - عمل شفة فلير ذات جدار مزدوج ٤٥

استعدادال سطح الوصلات الفلير :

إن تشكيل شفة فلير جيدة بنهاية الماسورة ليست هي كل القصة عند عمل وصلات محكمة بالوصلات من نوع الفلير (Flare Fittings) . ولذلك يكون من الأهمية أيضاً أن نقوم بفحص حالة الوصلة الفلير التي ستستعمل ، نظراً لأنه في بعض الأحيان قد تكون هناك حزوزاً بسيطة بسطح مقعد هذه الوصلات تؤدي بعد توصيلها إلى حدوث تنفيس بالدائرة . فعند اكتشاف مثل هذه الحالة فإنه يلزم استعداد سطح هذه الأوجه بواسطة آلة استعدادال السطح (Refacing Tool) بالطريقة الميينة بالرسم رقم (١٠ - ١٣) . هذا وتورد مع هذه الآلة مجموعة من الأجزاء المختلفة (أدايتز) تركيبها بالإمكان استعمالها مع وصلات فلير ذات مقاسات مختلفة .





رسم رقم (١٠ - ١٣) - استعدادال سطح الوصلة الفلير .

عمل خفس بالمواسير ، وطبات القفل :

في بعض الأوقات قد نحتاج إلى قفل خطوط المواسير بصفة مؤقتة وبدون أن نقوم بتركيب بلوف قفل بها ، ولإجراء ذلك تتبع عدة طرق . وأحد هذه الطرق التي تتبع لإجراء ذلك ، هو القيام بعمل خفس بالماسورة (Pinch Off The Tubing) في نقطة محددة منها وذلك عند الاحتياج إلى قفل جزء من الماسورة وبدون الحاجة إلى تركيب بلوف قفل .

هذا ويمكن عمل هذا الخفس بجميع أنواع المواسير النصف ناشفة (Semi Rigid) وتستعمل في ذلك آلة الخفس (Pinch-Off Tool) التي تتكون كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١٤) من قاعدة مفصلية تشبه آلة عمل الشفة الفلير . هذا وترتبط نصفي هذه القاعدة بواسطة صواميل مسدسة أو ذات جناحين ، ويتم بعد ذلك

إجراء الخفص بالماسورة بين الجزئين ذى السطحين المستديرين قليلاً بكل جانب من الجرى كما هو ظاهر بالرسم .



رسم رقم (١٠ - ١٥) - إعادة استدارة الماسورة باستعمال قاعدة آلة عمل الخفص .

رسم رقم (١٠ - ١٤) - عمل خفص بالماسورة باستعمال آلة الخفص .

إعادة استدارة الماسورة :

وعند الحاجة إلى فتح الماسورة مرة أخرى ، ترفع آلة الخفص ، ويوضع الجزء الذى تم تسطيحه (عمل خفص به) من الماسورة فى الفتحة ذات المقاس المناسب الموجودة بقاعدة آلة عمل الخفص ، وذلك لاستعادة استدارة شكل الماسورة مرة أخرى . وعند إجراء الضغط على هذا الجزء من الماسورة وذلك بتقريب نصفي آلة الخفص مع بعضهما فإن الماسورة ترجع مرة أخرى تدريجياً إلى شكلها المستدير تقريباً كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١٥) .

وعند إجراء عملية الخفص هذه يلزم أولاً الاحتياط فى عدم رباط آلة الخفص بدرجة كبيرة ، إذ أن ذلك يؤدي إلى جعل جدران الماسورة تصبح رقيقة السمك عند مكان هذا الخفص . وثانياً يجب أن لا تستعمل آلة الخفص أكثر من مرة واحدة عند مسافة معينة من الماسورة ، إذ أن ذلك يؤدي إلى إضعاف هذه المسافة بسبب حدوث تقسية للمعدن فى هذا الجزء (Work Hardening) .

هذا والطريقة الثانية التى يمكن اتباعها فى قفل المواسير مؤقتاً ، هو أن نقوم باستعمال طبات القفل (Closure Plugs) ، حيث تدخل الطبة فى نهاية الماسورة

وتربط الصامولة ذات الجناحين الموجودة بها ، وبذلك يتمدد الجزء المرن الموجود بالطبة ويقفل نهاية الماسورة كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ١٦) ، وهذا النوع من طبات القفل لها أهمية خاصة لاختبار مواسير أجهزة الاختبار التي يرتفع الضغط بداخلها إلى ١٠٠ رطل على البوصة المربعة . ويمكن الحصول على هذه الطبقات لقفل المواسير التي مقاساتها من $\frac{1}{4}$ إلى $1\frac{3}{8}$ بوصة قطر داخلي .

وطبقات الاختبار التي يظهر شكلها في الرسم رقم (١٠ - ١٦ ب) يمكن استعمالها مع المواسير الناشفة أو النصف ناشفة أو الطرية من أية درجة أو طراز ، حيث لا تكون هناك أية فرصة لإتلاف المواسير التي تستعمل بها .



رسم رقم (١٠ - ١٦) - قفل المواسير بصفة مؤقتة باستعمال طبة القفل ا وطبة الاختبار ب .

عمل انتفاخ بالمواسير :

إن عمل انتفاخ بالمواسير (Swaging Tubing) ، هي عملية مبدئية تتيح توصيل طولين من المواسير مع بعضهما بدون استعمال وصلة خاصة ، حيث نقوم بتفخيخ نهاية أحد الماسورتين بحيث يمكن ادخال النهاية الأخرى من الماسورة ذات نفس المقاس في هذا الجزء الذي قد صار تفخيخه كما يظهر ذلك في الرسم رقم (١٠ - ١٧) . ويتم بعد ذلك عمل الوصلة إما بطريق اللحام الطرى أو الناشف . هذا وتستعمل طريقتين لعمل هذا الانتفاخ . الأولى هو باستعمال زنب ذات تصميم خاص (Punch) وقاعدة لمسك المواسير باحكام أثناء دفع الزنبة الخاصة داخل نهاية الماسورة وذلك بالعمق المطلوب بواسطة جاكوش كروى لتفخيخ هذا الجزء من نهاية الماسورة . والطريقة الثانية للتفخيخ هو القيام باستعمال آلة تفخيخ تشتمل على حامل مركب به زنبة خاصة وقاعدة مفصلية لمسك الماسورة . وهذه الطريقة الثانية تتيح تنظيم أدق لعملية التفخيخ .



رسم رقم (١٠-١٨) - عمل انتفاخ بواسطة آلة
التفخيخ التي تشتمل على حامل وقاعدة مفصلة .

رسم رقم (١٠-١٧) - عمل انتفاخ بالمواسير .
لإدخال نهاية الماسورة ذات نفس المقاس في الجزء الذي
صار تفخيخه بالماسورة الأخرى .

عمل انتفاخ بواسطة آلة التفخيخ التي تشتمل على حامل وقاعدة مفصلة :

تُمسك الماسورة في الفتحة المناسبة الموجودة بقاعدة الآلة ، بحيث تبرز عن
سطح القاعدة العلوى نهايتها بمقدار $\frac{1}{8}$ بوصة أكثر من قطر الماسورة . هذا ويمكن
مسك قاعدة الآلة باليد أثناء القيام بعمل الانتفاخ أو ربطها في منجلة كما هو ظاهر
بالرسم رقم (١٠ - ١٨) . قم باختيار القطر المناسب من زبنة التفخيخ وقم بتركيبها
بالمسامير الموجود بالحامل . قم بعد ذلك بتركيز وضع الزبنة الموجودة بالحامل أعلى
نهاية الماسورة المراد عمل تفخيخ بها . ضع بضع نقط من الزيت للآلة لتسهيل
العملية . الآن تقوم بتحريك الزبنة إلى أسفل ناحية نهاية الماسورة البارزة حتى يتم
تفخيخها إلى العمق الذي يعادل على الأقل مقدار قطرها الخارجى . إن هذا الجزء من
نهاية الماسورة الذى تم عمل انتفاخ به يمكن الآن أن ينزلق حول قطعة أخرى من
الماسورة لها نفس مقاس القطر الأصىلى . ويتم عمل الوصلة بعد ذلك بواسطة إما
اللحام الطرى (Solder) أو الناشف (Brazing) .

عمل انتفاخ بواسطة الزبنة الخاصة والجاكوش :

تُمسك الماسورة بوضعها في الفتحة ذات المقاس المناسب الموجودة بقاعدة مسك
المواسير ، على أن تبرز أيضاً عن سطح القاعدة العلوى بمقدار $\frac{1}{8}$ بوصة أكثر من قطر

الماسورة . بعد ذلك تمسك هذه القاعدة بأحد الأيدي أو بواسطة منجلة وتدفع الزنبة الخاصة (المطابقة لمقاس الماسورة) داخل الماسورة بواسطة جاكوش حتى يعمل بها انتفاخ بعمق لا يقل عن قطر الماسورة الخارجى الأسمى . (ويجب أيضاً وضع نقطة من الزيت على سطح الزنبة الخاصة وذلك قبل دفعها فى الماسورة لتسهيل عمل الانتفاخ المطلوب) .

ثنى المواسير :

إن ثنى المواسير أو تشكيلها بالشكل المناسب لأية عملية خاصة ، تحتاج إلى عناية كبيرة وانتباه تام بالرغم من أنها تظهر فى غاية البساطة .
إن جميع طرازات المواسير يسهل ثنيها إذا كانت من النوع الطرى ، ومع ذلك فإن المواسير الناشفة يمكن أيضاً ثنيها. إذا استعملت الآلات والطرق المناسبة .
هذا وهناك عدة طرق تتبع لثنى المواسير ، فالمواسير الصغيرة المقاس جداً مثلاً يمكن ثنيها بواسطة الأيدي وبدون استعمال الآلات ، ولكن عادة يكون من الممكن عمل ثنيات بها بشكل أفضل بواسطة آلة الثنى . وباستعمال مثل هذه الآلة ، نتحاشى كذلك حدوث خفس بالمواسير .
وفيماى بعض أنواع الآلات التى تستعمل فى ثنى المواسير :

ياى الثنى :

يعتبر ياى الثنى (Bending Spring) من أبسط أنواع آلات ثنى المواسير . هذا ويوجد نوعين من هذه اليايات . الياى الداخلى والياى الخارجى . والنوع الشائع الاستعمال منهما هو ياى الثنى الخارجى ، حيث يتم دفعه حول السطح الخارجى للماسورة وبذلك تمنع حدوث خفس بالماسورة وأيضاً عمل ثنيات حادة بها أثناء عمل الثنى .


وباستعمال ياى الثنى يجب أن نضع فى ذهننا أننا نحتاج فى مثل هذه الحالة إلى ثنى الماسورة بمقدار أكبر قليلاً عن المطلوب ، وبعد ذلك نعيدها إلى الزاوية المطلوبة ، حيث أن ذلك يؤدي إلى إمكان حل الياى بسهولة وإخراجه من الماسورة كما هو ظاهر ذلك بالرسم رقم (١٠ - ١٩) .



رسم رقم (١٠-١٩) - استعمال ياي ثني المواسير
لإجراء الثني بالمواسير.

ثناية المواسير ذات الذراع :

إن ثناية المواسير ذات الذراع (Lever Type Bender) تعتبر من أكثر أنواع الثنايات استعمالاً ، حيث يمكن إدخالها فوق الماسورة عند النقطة بالضبط المطلوب عمل ثني بها كما هو ظاهر ذلك بالرسم رقم (١٠ - ٢٠) .



رسم رقم (١٠-٢٠) - ثناية المواسير ذات الذراع . رسم رقم (١٠-٢١) - ثناية المواسير ذات التروس

وهذا الطراز من الثنايات له فائدة خاصة عندما تكون الماسورة موصلة جزئياً
أوفى الأماكن التي يصعب الوصول إليها .

ثناية المواسير ذات التروس :

إن ثناية المواسير ذات التروس (Gear Type Tube Bender) . التي يظهر شكلها في الرسم رقم (١٠ - ٢١) تمتاز عن غيرها من أنواع الثنايات الأخرى السابق ذكرها بسهولة تشغيلها ، وكذلك باستعمالها يمكن الحصول على ثنيات ذات نوعية جيدة .

وهذه الثنايات مفيدة جداً خصوصاً عند استعمالها لثني المواسير المسحوبة على


الناشف والمواسير الصلب الغير قابل للصدأ والصلب من طراز JIC والأنواع الأخرى من المواسير الصعبة الثني . ويمكن أيضاً استعمالها لثني المواسير الطرية . إن نسبة التروس العالية (High Gear Ratio) الموجودة بها تجعلها أكثر سهولة لثني كل من المواسير الصغيرة والكبيرة المقاسات .

الآلات التي تستخدم في العمليات المختلفة التي تجرى بمواسير دوائر التبريد

أنواع مختلفة من قطاعات المواسير :




قطاعة مواسير قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{8}$ بوصة (٤ - ٤١ مم)



قطاعة مواسير قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{8}$ بوصة (٤ - ١٩ مم)





قطاعة مواسير قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{8}$ بوصة (٤ - ١٥ مم)



قطاعة مواسير قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{2}$ بوصة (١٠ - ٢٨ مم)


منشار ومنجحة قطع المواسير
قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ بوصة
(٤ - ٣٨ مم)





آلة لقطع وقطع الماسير قطر $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{8}$ بوصة
(٤-٢٨ م)

آلات مختلفة لعمل الشفة الفلير :



آلة لعمل الشفة الفلير
 $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{8}$ بوصة ٤٥




آلة لعمل الشفة الفلير $\frac{5}{8}$ - $\frac{1}{4}$ بوصة
(٥-١٦ م) ٤٥




قلم لعمل الشفة الفلير ذات الجدار المزدوج $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ بوصة ٤٥

آلات مختلفة لعمل انتفاخ بالمواسير:



آلة عمل انتفاخ بالمواسير من طراز الزنبة
بوصة $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$




آلة عمل انتفاخ بالمواسير
بوصة $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$


آلات مختلفة لثني المواسير:



فياى ثنى المواسير
بوصة $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$



ثناية مواسير ذات ذراع
بوصة $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{8}$



ثناية مواسير ذات تروس
بوصة $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$

آلات مختلفة للخدمة :



طية اختبار وقفل المواسير
 $\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{8}$ بوصة




وصلة اختبار المواسير
 $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$ بوصة



آلة عمل نخس بالمواسير
 $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}$ بوصة



آلة برغلة المواسير من الداخل والخارج
 $\frac{3}{16}$ - $\frac{1}{4}$ (٥ - ٣٨ م)



طقم آلة استعدادك الوصلات الفلير
 $\frac{1}{4}$ - $\frac{5}{8}$ بوصة ٤٥

عزل مواسير دوائر التبريد

عادة تستعمل أنابيب مطاط مرنة عازلة للحرارة في عزل مواسير دوائر التبريد تعرف تجاريا في محيط مهندسى وفنى تركيبات عمليات التبريد وتكييف الهواء باسم «أرما فلكس» (ARMAFLEX). وهذه الأنابيب العازلة تستعمل لمنع اكتساب الحرارة (Heat Gain) والتكاثف، وتكون الفروست على خطوط مواسير دوائر التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة.

وسنقدم فيما يلى خطوات تركيب هذه الأنابيب على مواسير دوائر التبريد:

العزل أثناء عملية التركيب

١ - نقوم بجعل أنبوبة الأرمافلكس تنزلق فوق الماسورة كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٢).



رسم رقم (١٠-٢٢)


٢ - نقوم بلحام الكيعان (نترك حوالى ٢٠ سم بين أنبوبة الأرمافلكس واللحام) كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٣).

هذا ويجب التأكد من أن اللحام لا يحدث تسرب (تنفيس) منه (Pressure - tight).

٣ - نقوم بدفع أنبوبة الأرمافلكس فوق الكوع كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٤).




رسم رقم (١٠-٢٣)



رسم رقم (١٠-٢٤)

هذا وفي الأقسام المستقيمة، نقوم باستعمال الأنابيب المشقوقة طوليا.
٤ - نقوم بتجميع الأقسام من الأنابيب السابق قطعها لتكوّن حرف T كما هو
مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٥).



رسم رقم (١٠-٢٥)

٥ - نقوم بشق أنبوبة الوصلة من النوع السابق التجهيز التي تركيب حول
المواسير كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٦).



رسم رقم (١٠-٢٦)

٦ - نقوم بتركيب قطعة التوصيل فوق الماسورة، ونقوم بتجميع حرف T كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٧). وبذلك تكون العملية قد انتهت!




رسم رقم (١٠-٢٧)

العزل بعد عملية التركيب

المواسير المستقيمة والكيعان:

١ - نقوم بشق الأنبوبة الأرفمافلكس.

نقوم بوضع الأنبوبة المشقوقة حول الماسورة، ونقوم بدهان كل من نهايتها المقطوعة بالمادة اللاصقة (Adhesive) المناسبة كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٢٨).



رسم رقم (١٠-٢٨)

٢ - نسمح بجفاف النهايتين - نقوم بإجراء اختبار الأصبع (Finger Test).
يجب ألا تكون المادة اللاصقة لزجة (Tacky) عند ملامستها كما هو مبين بالرسم
رقم (١٠ - ٢٩).

٣ - نقوم بتجميع النهايتين بضغطها بقوة كما هو مبين بالرسم رقم
(١٠ - ٣٠).
بذلك تكون العملية قد انتهت!



رسم رقم (١٠ - ٢٩)




رسم رقم (١٠ - ٣٠)

٤ - نقوم بدفع أنبوبة الأرمافلكس حول الكوع كما هو مبين بالرسم رقم (٣١ - ١٠).

الكيعان الحادة (Sharp Bends):

- ١ - نقوم بعمل قطع في أنبوبة الأرمافلكس الغير مشقوقة بزاوية قدرها ٤٥° كما هو مبين بالرسم رقم (٣٢ - ١٠).
- ٢ - نقوم بتجميع القطعتين لتكوين زاوية، ونقوم بلحامهما بالمادة اللاصقة.



رسم رقم (٣١-١٠)



رسم رقم (٣٢-١٠)

٣ - نقوم بشق الأنبوبة الزاوية ناحية الداخل كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٣٣). ونقوم ببلصقها حول الكوع بالمادة اللاصقة.

٤ - أخيرا نقوم ببلصقه مع أنابيب الأزمافلكس التي تحيط بالمواسير المتصلة بهذا الكوع كما هو مبين بالرسم رقم (١٠ - ٣٤). وبذلك تكون العملية قد انتهت!



رسم رقم (١٠-٣٣)



رسم رقم (١٠-٣٤)

الشريط العازل:

يستعمل الشريط العازل الذاتي اللصق (Self Adhesive) من نوع أرمافلكس على الأخص في الأماكن التي يصعب الوصول إليها أو لعزل أجسام البلوف الصغيرة كما هو مبين الرسم رقم (١٠ - ٣٥).




رسم رقم (١٠-٣٥)

تعليمات بخصوص المادة اللاصقة:

- ١ - المادة اللاصقة (Adhesive) تحتاج إلى زمن يتراوح ما بين ٣ - ١٠ دقائق لتجف. هذا ويجب تجنب الزمن الذي يزيد عن ٢٠ دقيقة لجفاف هذه المادة.
- ٢ - يجب أن يُسمح لفترة قدرها ٣٦ ساعة بعد وضع المادة العازلة وتشغيل العملية، وذلك لنسمح للمادة اللاصقة بأن تتجمد تماما.
- ٣ - يجب ألا تستعمل المادة اللاصقة عند درجات حرارة أقل من + ٢٠°م.
- ٤ - يمكن الاحتفاظ بالمادة اللاصقة داخل عليها التي لم تفتح لمدة حوالى عام واحد، وذلك ما إذا تم تخزينها في مكان بارد جاف.

٨ خطوات عن كيف نقوم بتركيب وصلات المواسير المرنة



يمكننا أن نقوم بمنع الاهتزاز، والتمدد الحرارى، والحركة فى عمليات تركيبات المواسير الخاصة بعمليات التبريد، وذلك باستعمال وصلات المواسير المرنة (Flexible pipe connectors) ولكن يجب أن نقوم بتركيبها بطريقة صحيحة حتى لا يحدث تآكل وتلف بها بسرعة، وبذلك تفقد المهمة التى من المفروض أن تقوم بها. ما هى وصلة المواسير المرنة؟ انها قسم قصير من المواسير المعدنية بها تعرجات كثيرة صغيرة فى المعدن نفسه، وبذلك تصبح مرنة ويمكن ثنيها مثل الخرطوم المطاط. وعادة تكون مكسوة بقميص من الأسلاك المجدولة التى تعمل على وقاية هذه الوصلة وتحافظ على جعلها مستقيمة بسبب الضغط الداخلى.

هذا ومعظم الضواغط تبتدى فى الاهتزاز بعد أن توضع فى الخدمة لفترة. وطبعا هذه الاهتزازات تنتقل خلال المواسير الموجودة بدائرة مركب التبريد ما لم يتم إحداث تعادل بها. وأحسن علاج لهذه المشكلة هو أن نقوم بتركيب وصلات مرنة مباشرة بعد الضواغط الذى يحدث به اهتزاز، وبذلك نعمل على عزل الحركة. هذا ويمكن الحصول على هذه الوصلات المرنة بأشكال وأحجام كثيرة مختلفة، وذلك حسب النهايات، والأقطار، والمعدن الذى يتم تصنيعها به - البرونز، الصلب الغير قابل للصدأ، المونل (Monel). هذا وأى نوع من هذه الوصلات يتم اختيارها تبعاً للعمل الذى تقوم به وذلك من ناحية الضغط، ودرجة الحرارة، والسائل أو الغاز الذى ينتقل خلالها، وحالات الجو المحيط بها، ونوع الحركة.


هذا ولتحاشي كثير من المشاكل لكي نجعل الوصلات المرنة تقوم بأداء أفضل عمل لها، يجب أن نتذكر هذه القواعد الثانية الآتية:

١ - لا تقم بكبس الوصلة المرنة لتجعلها تصلح للعمل - الرسم رقم (١٠-٣٦):

إن كبس وصلة مرنة تجعلها تتآكل بسرعة. هذا يؤدي إلى وضع اجهادات على تعرجات الماسورة المرنة، ويضعف غطاء الأسلاك المجدولة الذي يحيط بها، وبذلك لا يمكنها تحمل الضغط الموجود بداخلها، ويقلل من مقدار حركة الضغط التي يمكن أن تمتصها.



رسم رقم (١٠-٣٧)



رسم رقم (١٠-٣٦)

هذا ويجب أن نتذكر أن وصلات المواسير المرنة تختلف عن وصلات التمدد (Expansion Joints) في نقطة واحدة هامة، وهي أن وصلات التمدد تمتص التغيرات في أطوال خط المواسير، وذلك بكبسها أو إمتدادها عندما تتمدد وتنقلص نتيجة لتغيرات درجة الحرارة. أما الوصلات المرنة فإنها تتثنى مثل الخرطوم ولكنها لا تُكبس أو تتمدد.

ويلزم دائما تركيب هذه الوصلة تبعا لطولها الحر المضبوط (Exact normal free length)، فإذا كانت طويلة جدا، نقوم بتقصير المواسير.

٢ - راقب التغير الجانبي المفاجيء (Lateral offset) الرسم رقم (١٠-٣٧): لا تقم بتركيب الوصلات المرنة بقوة وذلك عندما لا تقابل هدفها. إن محاولة

التغلب على التغيير الجانبى المفاجئ الكبير يضع الوصلة تحت إجهاد كبير، يعمل على تخفيض كمية الحركة التى يمكنها أن تمتصها.

تُراجع مواصفات الشركة الصانعة للوصلات المرنة، ويجب التأكد من أنك لن تزيد من مقدار التغيير الجانبى المسموح به.

٣ - لاتقم بلو (Twist) الوصلات المرنة لتجعلها تصلح للعمل - الرسم رقم (٣٨-١٠):


إذا ما قمت بلوى نهاية واحدة من الوصلة لتجعلها تتقابل مع فتحات جاويطات المسامير الموجودة بالفلانجة المتصلة بها، فإنك بذلك تعمل على حدوث إجهاد ينتج عنه حدوث شروح في تعرجات (Corrugations) الوصلة. هذا والوصلة المرنة تمتص الاهتزاز أوتبطئ الحركة العمودية على محورها، ولكنها لاتقاوم الالتواء (العزم)، ولذلك يلزم دائما استعمال مفتاحين (Wrenches) لتحافظ على عزم الخرطوم عند عمل الوصلة.

ويجب التأكد من أن جميع فتحات الجاويطات مترنة تماما وذلك قبل لحامهم مع بعضهم. هذا ويمكن الإسراع في إتمام هذه العملية وجعل التقارب أسهل، وذلك إذا قمنا بإستعمال فلانجة واحدة عائمة (Floating).

٤ - نقوم بمعاملة الوصلات بعناية - الرسم رقم (٣٩-١٠):
لاتقم بثنى الخرطوم المرن بدرجة حادة بالقرب من وصلته، نظرا لأن أضعف نقطة بالوصلة المرنة هى الوصلة بين القسم المخرج بها (Corrugated Section)



رسم رقم (٣٩-١٠)



رسم رقم (٣٨-١٠)


ووصلته. إن الإجهاد الزائد عند هذه النقطة هو السبب الأساسى فى حدوث التلف. هذا ونهاية الوصلة أوجه الفلانجة يجب دائما أن يكون عموديا تماما مع محور الخرطوم، وحتى لا يكون هناك إجهاد غير ضرورى على غطاء الأسلاك المجدولة (Braided Covering) وجدران الماسورة عند المكان التى تتصل به الوصلة.

٥ - لاتقم بشد الوصلة المرنة - الرسم رقم (٤٠-١٠):


عندما تقوم بشد الوصلة المرنة لجعلها تصلح لتوصيل ثغرة أطول من الطول الذى أتاحة المصنع الذى قام بإنتاجها، فإنك بذلك تضع إجهادات زائدة على غطاء الأسلاك المجدولة والوصلات، مما يؤدى إلى حدوث انفجار (Rupture) سريع بها. ولذلك يجب التأكد من أن المواسير التى ستقوم بتوصيلها بالوصلة المرنة قد تم قطعها بالطول المناسب المطلوب.

٦ - لاتجعل الوصلة المرنة تحمل وزنا - الرسم رقم (٤١-١٠):

إن جدران الخرطوم المرن رقيقة ومعرجة، وبذلك يمكنها أن تمتص التحركات، ولكنها لايمكنها أن تحمل أى وزن. إن هذا الوزن يشد الوصلة المرنة ويعمل على تخفيض الضغط الداخلى الذى يمكن أن تتحمله. ولذلك يجب التأكد من تركيب شياطات مناسبة لتحمل وزن المواسير الموصلة مع الخرطوم المرن. نقوم بوضع هذه الشياطات وذلك قبل تركيب الخرطوم، حتى يمكن التأكد من أن وزن الماسورة يكون جميعه مرفوعا بالشياطات.



رسم رقم (٤١-١٠)



رسم رقم (٤٠-١٠)


٧ - نقوم بتثبيت المواسير عند الوصلات المرنة - الرسم رقم (٤٢-١٠):

يجب التأكد بتثبيت الماسورة بالقرب من المكان الموصلة به مع الخرطوم المرن. وفي حالة عدم القيام بذلك، فإن الخرطوم يقوم بنقل جميع الاهتزازات إلى الماسورة، ويمكن كذلك أن تعمل مثل الياي وتكبر الاهتزازات بحيث تجعل الماسورة السائبة تهتز بدرجة أسوأ عما لم يكن قد استعملت وصلة. نقوم بوضع جزء التثبيت بالقرب من الوصلة، وذلك عند النهاية القريبة من مصدر الاهتزاز.

٨ - يجب التأكد من وقاية غطاء الأسلاك المجدولة - الرسم رقم (٤٣-١٠):

لا تقم باستعمال مفتاح (Wrench) عند غطاء الأسلاك المجدولة، وذلك عند القيام بتركيب الوصلة. فإذا كانت هناك نهاية مسدسة بالوصلة نقوم باستعمال المفتاح.

لا تجعل شرار اللحام يضرب السلك المجدول، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى حرق بعض هذا السلك. ويلزم دائما وقاية هذا الغطاء باستعمال مادة غير قابلة للاشتعال فوقه، وذلك عندما يتم لحام المواسير بالقرب منه.



رسم رقم (٤٣-١٠)



رسم رقم (٤٢-١٠)