

الفصل المشرّون

الحلل

عموميات . استعمالات الحلل . تحضير ثمار الفاكهة الطازجة لصناعة الحلل . تحضير الثمار المجففة . تحضير الدرنات النشوية لصناعة الحلل . تحضير العسل لصناعة الحلل . عملية التخمير . هرس وعصر الفاكهة . إضافة ثاني أكسيد الكبريت . التهوئة . ضبط درجة الحرارة . أهمية النظافة . سير التخمير . بكتريا حامض الخليك . تخزين العصير المتخمير . الطرق البطيئة لصناعة الحلل . الطريقة السريعة لصناعة الحلل . ضبط درجة الحرارة أثناء صناعة الحلل . الفقد أثناء تحضير الحلل . تعبئ الحلل . ترويق الحلل . الغباشة في الحلل . بسترة الحلل . ديدان الحلل . بكتريا حامض اللكتيك . ذبابة الحلل . تحليل الحلل والعصير المتخمير . حساب ناتج الكحول والحلل . خل المولاس . تقدير توكيز الكحول .

يستخدم في صناعة الخل عادة ثمار الفاكهة غير المناسبة للاستهلاك
الآدمي الطازج ، أى ثمار الدرجة الثالثة التى تعرف علفياً باسم النقصية ،
وكذلك بقايا تصنيع الثمار مثل مخلفات تجفيف أو تعليب التفاح والخوخ
والمشمش والكمثرى والقراصيا والموز والعنب والبرتقال . كما يمكن صناعة الخل
أيضاً من الخضراوات النشوية كالبطاطا . فالخل هو الناتج المتحصل عليه
من الخمامات السكرية والنشوية بتخميرها كحولياً ثم تعريض الكحول الناتج
للأكسدة الحليكية .

ويحضر الخل بكثرة في أمريكا من التفاح أو عصيره ويعرف باسم خل
السيذر cider vinegar ، وهذا الخل يسارى الدورة ، يحتوى على أربعة
جرامات على الأقل من حامض الخليك في كل مائة ملليمتر من محلول الخل
ومعها ١,٦ جرام من مواد التفاح الصلبة بشرط ألا يتجاوز وزن السكريات
المختزلة نصف هذه الجوامد ، وذلك طبقاً للقانون الأمريكى ، وتلقى هذه
المواصفات فيما عدا نسبة حامض الخليك بالنسبة لخل التفاح المخفف diluted
أى المضاف إليه الماء .

ويشترط القانون الأمريكى أن يحتوى خل العنب grape or wine vinegar
على أربعة جرامات حامض خليك وجرام جوامد عنب و ٠,١٣ من الجرام رماد
عنب على الأقل في كل مائة ملليمتر خل عند درجة ٢٠° مئوية .

وعند تحضير الخل بأكسدة الكحول المقطر يسمى روح الخل spirit vinegar
أو الخل المقطر distilled vinegar أو grain vinegar ، وهو يحتوى على
أربعة جرامات حامض خليك على الأقل في كل مائة ملليمتر خل :

وعموماً فإن أى فاكهة تحتوى على السكر بنسبة تزيد على تسعة في المائة

يمكن استخدامها في صناعة خل يحتوى على النسبة المقررة من حامض الخليك أو أكثر قليلاً ، وفي حالة تحضير الخل من بقايا الفاكهة يجب أن يذكر ذلك على بطاقة العبوة .

ومن أشهر خامات صناعة الخل هو السائل المتخلف عن صناعة الخميرة المضغوطة . أما استعمال الخضروات النشوية كالبطاطس في صناعة الخل فمنتشر في ألمانيا . وتولى بعض الدول صناعة الخل عناية خاصة لتستوعب الثمار المتخلفة عن فرز وتدرج ثمار الفاكهة لاستخراج ثمار الدرجة الأولى ذات السعر المرتفع والتي يحسن ألا تنافسها في الأسواق ثمار الدرجة المنخفضة .

استعمالات الخل :

يستعمل الخل في صناعة بعض المحللات وصلصة الطماطم الحريفة والسلك الملب ، كما يستعمل على المائدة مع السلطة . ويحضر من الخل حامض الخليك والأسيتون .

تحضير ثمار الفاكهة الطازجة لصناعة الخل :

تهرس الثمار العصيرية وتعصر مباشرة . فالتفاح يقشر ويعصر بالكبس ، أو قد يطحن في طاحونة hammer-mill . ويلاحظ أن البقايا Pomace تحتوى كمية من العصير يحسن استردادها بترك هذه البقايا في تانك مدة يومين أو ثلاثة لتتخمر ثم تعصر . وفي هذه الحالة يجب أن يضاف لكل طن من هذه البقايا حوالى ١٠ إلى ٢٠ جالوناً من السيدر المتخمر لتنشيط الخميرة أثناء التخمر ومنع حدوث الأكسدة الخليكية لأنها لو حدثت فستوقف التخمر . ويفضل أن يحول عصير البقايا إلى خل منفرداً ، فلا يمزج بعصير الثمار الأصلي منعاً لخفض درجة جودته .




(شكل ١١٨) آلات العصر ذات الأقفاص

ويعصر العنب الأبيض بالطرق العادية لاستخدام العصير في صناعة خل النبيذ الأبيض ، كما تعصر أصناف العنب الملونة للحصول على عصير أحمر يخمر في وجود القشور لاستخلاص اللون ويستعمل في صناعة خل النبيذ الأحمر .

وتعصر ثمار البرتقال بضغطها بين أسطوانتين من البرونز ذي قنوات ثم يجمع العصير ويفصل منه زيت القشور بالطرد المركزي قبل استعماله في صناعة الخل .

وتهرس ثمار الكمثرى والخوخ والمشمش والبرقوق والموز الناضج وما شابهها ثم تترك بضعة أيام لتتخمر ليسهل عصرها بالكبس وبالتالي ترتفع نسبة العصير الناتج . ولما يسهل عصر الفواكه المهروسة المتخمرة إضافة الإنزيمات البكتينية إلى الفاكهة المهروسة قبل التخمير . لذلك يضاف للكيلو جرام من الفاكهة حوالى جرام أو جرامان من البكتينول Pectinol التجارى O أو W .




(شكل ١١٩) ماكينة خرس وعصر الفاكهة بالضغط الأيدوليكي

تحضير التمار المحففة :

يلزم تخفيف الفواكه المحففة بالماء لخفض تركيز السكر من ٥٠ - ٧٠ في المائة في الفاكهة إلى ١٥ في المائة في المخلوط ، ثم يضاف بادئ الحميرة ويترك المخلوط للتخمر قبل عصره بالمكبس . وقد يترك العصير ليتخمر ثم تجرى عليه الأكسدة الخلية .

تحضير الدرنات النشوية لصناعة الخل :

تحلل النشا مائياً بفعل إنزيم الدياستيز أو الأحماض المعدنية المحففة قبل التخمر . فتهرس الدرنات النشوية وتسخن في محول محكم القفل تحت ضغط مرتفع ، أو تغلى الخضراوات المهروسة في الماء أو تسخن بالبخار تحت الضغط الجوى العادى لتذوب أو تتجلت النشا ، ثم تبرد الكتلة إلى درجة ٦٠° مئوية ويضاف إليها المولت المطحون بنسبة ٢ إلى ٥ في المائة ويقلب المخلوط حتى يتحول النشا إلى سكر الملتوز :



وتعرف هذه العملية باسم *Mashing* ، ويسمى الجهاز الذى أجريت فيه باسم *Mash tun* وهو عبارة عن صهريج معدنى دائرى مزود بمقلبات ويسخن بالبخار .

ويختبر لتحويل النشا إلى ملتوز بواسطة محلول اليود : ويمكن استبدال طريقة المولت بطريقة إنزيم التاكادياستيز *Takadiastase* .

والبطاطس من الخامات التى تستعمل فى صناعة خل شهى بدون إجراء التقطير ، أما البطاطا فتخمّر ويقطر منها الكحول ويؤكسد هذا الكحول إلى خل .

وأحياناً تحول النشا إلى دكستروز بتسخينها تحت ضغط مرتفع مع حامض معدنى مخفف فى محولات خاصة ، وبعد التحلل المائى تعادل الزيادة من الحامض بمحلول كربونات صوديوم أو كالتسيوم أو إيدروكسيد صوديوم .

تحضير العسل لصناعة الخل :

يستعمل عسل النحل المنخفض الدرجة غير الصالح للتسويق فى صناعة الخل ، فيخفف العسل إلى تركيز ١٥° بالنج ويضاف إليه غذاء الخميرة ، مثل جرامين فوسفات بوتاسيوم ثنائية الإيدروجين وجرامين كبريتات أمونيوم وثلاثة جرامات حامض ستريك لكل لتر من شراب العسل المخفف . ويستمر فى التخمر حتى نهايته وبعد ذلك يؤكسد الكحول إلى خل .

عملية التخمر :

لصناعة الخل تجرى عمليتا تخمر ، أولاها بفعل الخميرة التى تحول السكريات إلى كحول وثانى أكسيد كربون ، والثانية بفعل بكتريا حامض الخليك التى تؤكسد الكحول إلى حامض خليك . وتمثل هاتان العمليتان بالمعادلتين التاليتين :

$$٦ \text{ يد } ١٢ = ١ \text{ ك } ٢ + ٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١$$

$$٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١ = ٢ + ١ \text{ ك } ٢ \text{ يد } ١ = ٢ + ١ \text{ ك } ٢ \text{ يد } ١$$

وقد تكون هناك خطوة وسطية فيها يتكون الأسيتالدهيد :

$$٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١ = ١ + ٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١$$

وباستمرار تكون حامض الخليك ترتفع نسبته تدريجياً فيقل نمو الخميرة إلى أن يتوقف تماماً .

وهناك خمائر متوحشة تؤتي نتائج غير مرغوبة في التخمر مثل *Hansenia opiculata* والميكودرما *Mycoderma* والتوريولا *Torula* وغيرها . فالأولى توجد في جميع عمليات تخمر عصير الفاكهة ، وهي تنمو وتتكاثر بسرعة في العصير وتستهلك الجزء الأكبر من غذاء الخميرة مما يترتب عليه قلة نمو ونشاط الخميرة المرغوبة . وهناك أدلة على أن هذه الخميرة المتوحشة تفرز أثناء نموها ونشاطها بعض مواد سامة مثبطة لنشاط الخميرة المرغوبة ، مثل حامض الخليك . ولتحاشي الضرر الناشئ عن هذه الخميرة المتوحشة تضاف كمية زائدة من البادئ . والميكودرما عبارة عن خميرة متوحشة تعرف أحياناً باسم *wine flowers* ، وهي هوائية تتكاثر على سطح العصير أثناء التخمر الكحولي ، ولها قدرة كبيرة على أكسدة الكحول والسكريات والأحماض العضوية منتجة ثاني أكسيد كربون وماء .

$$٦ \text{ ك } ١٢ = ١ \text{ ك } ٦ + ٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١$$

$$٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١ = ١ + ٢ \text{ ك } ٦ \text{ يد } ١$$

وعادة تبدأ الميكودرما نشاطها بعد إتمام التخمر الكحولي بفعل الخميرة وقبل أن تبدأ الأكسدة الخليكية . ويظهر نشاط الميكودرما في صورة غشاء مبيض اللون مموج المظهر ذي رائحة استيرية قريبة من رائحة الفاكهة على سطح السائل . ويمكن إيقاف نشاط هذه الميكودرما بجعل الظروف غير هوائية أو بإضافة كمية من حامض الخليك لرفع نسبته إلى حوالى واحد في المائة .

وقد تتعرض السوائل الكحولية لتكون مثل هذه الأغشية بفعل خمائر أخرى متوحشة بخلاف الميكودرما مثل *Hansenula* و *Debaromyces*

ومن الخمائر المتوحشة الضارة في صناعة الخل التوريولا *Torula* ، ومن الممكن تحاشي ضررها بإضافة مزيد من الخميرة النقية :

أما الخميرة المرغوبة في صناعة التخمر الكحولى المقصود به إعداد كحول لأكسدته إلى خل فهى *Saccharomyces ellipsoideus* أو *S.cerevisiae* أو *S. malei* فهذه الخمائر تتميز بكفاءتها العالية في تحويل السكر إلى كحول ، وبسرعة ترسيبها بعد التخمر ، وبخلو السوائل التى تنشط فيها من الرائحة الغريبة والمظهر الغريب . ويجب إضافة الخميرة النقية بكمية كبيرة لتغلب على الخمائر المتوحشة . ويمكن الحصول على مزارع الخميرة النقية من بعض المنتجين التجاريين .

ويحضر بادئ الخميرة من المزرعة النقية النامية على الأجار في أنبوبة اختبار بإضافة عصير تفاح أو عنب إلى المزرعة بالقدر الموازى لنصف حجم الأنبوبة ، مع مراعاة تحاشي تلوث المزرعة بالفطريات وميكروبات الفساد الأخرى ، وتترك المزرعة مع العصير في كايينة أو غرفة على درجة ٦٥ إلى ٧٥° فهرنهايت لمدة بضعة أيام حتى يتم التخمر ، ويعرف ذلك بتصاعد الغاز بوفرة . ثم يضاف العصير المتخمر إلى ثلاثة أرباع جالون عصير تفاح طازج ويمزج العصير جيداً وتسد الفوهة بسدادة قطنية معقمة ، ويترك العصير لمدة يومين أو ثلاثة حتى يتخمر تماماً . وتضاف هذه الكمية المتخمرة إلى ٤٠ أو ٥٥ جالوناً من العصير المبستر على درجة ١٦٠ إلى ١٦٥° فهرنهايت والمبرد إلى درجة ٧٥° فهرنهايت ، ويمزج العصير جيداً ويترك مدة يومين إلى أربعة أيام حتى يتخمر تماماً .

وعادة تكفى خمسون جالوناً من العصير المتخمر السابق لتخمير خمسمائة جالون من العصير الطازج . ويجب تجديد الخميرة كل موسم زراعى .

هرس وعصر الفاكهة :

تهرس ثمار الفاكهة وبقاياها وقشورها في طاحونة hammer mill وتعصر بآلات العصر ذات القماش والألواح rack - and - cloth press . ويدفع العصير بواسطة مضخة في صهاريج التخمر ، أما بقايا الفاكهة المعصورة فتستخدم علفاً لماشية اللحم .

وتعصر ثمار العنب الأبيض عادة في آلات العصر ذات الأقفاص basket press أو في آلات العصر ذات الألواح والقماش ، ويفصل العصير من بقايا الثمار ويخمر . أما العنب الأحمر فيهرس ويخمر قبل عصره لاستخلاص صبغات اللون الأحمر من قشور الثمار .

وتهرس ثمار المشمش والبرقوق والخوخ والكمثرى وكثير من الفواكه الأخرى ويضاف إليها إنزيم بكتينى لتحليل المواد البكتينية أثناء فترة التخمر وبذلك يسهل عصر الثمار ويتحصل على معظم العصير .

إضافة ثاني أكسيد الكبريت :

لوحظ أن إضافة ثاني أكسيد الكبريت أو أحد أملاحه بكمية صغيرة قبيل التخمر تسبب ارتفاع نسبة الكحول الناتج ، وعزى ذلك إلى تثبيط الغاز لنشاط الفطريات والخمائر المتوحشة وبكتريا حامض الخليك واللاكتيك مما يترتب عليه زيادة نشاط الخميرة المرغوبة . ويضاف الغاز بنسبة ١٢٥ جزءاً في المليون أو ما يوازي ذلك من البيكربيت . ويجب أن يتروك العصير لمدة ساعتين . بعد إضافة ثاني أكسيد الكبريت إليه وقبل إضافة بادئ الخميرة إلى العصير لتستغل هذه الفترة في قتل الفطريات والخمائر الوحشية والبكتريا الضارة أو إيقاف نشاطها ، وفي هذه الفترة ترتبط الزيادة من الغاز مع السكريات وبعض مكونات العصير الأخرى . ولا تتبع فكرة إضافة غاز ثاني أكسيد الكبريت في الصناعة على نطاق واسع .

التهوية :

يزداد نمو الخميرة بالتهوية والتقليب ، لأن التهوية تسهل مزج الخميرة بالعصير ، وتزيل ثاني أكسيد الكربون المتكون ذى الأثر المثبط على الخميرة ، وتمد الخميرة بالأوكسجين الذى يساعد على نمو الخميرة .

ضبط درجة الحرارة :

ترتفع درجة حرارة العصير أثناء التخمير بتأثير الحرارة المنطلقة من تحول السكريات إلى كحول . فالجرام الواحد من السكر يعطى ١٢٠ سعراً صغيراً عند تخمره ، وتبعاً لتركيز السكر فى العصير فإن تأكسد السكر فى كل مائة سنتيمتر مكعب من العصير يرفع درجة الحرارة بمقدار ١,٢° درجة مئوية ، أى ٢,١٦° درجة فهرنهايت . وبوصول درجة الحرارة إلى ٩٥ أو ١٠٥° فهرنهايت ، أى ٣٥ إلى ٤٠,٥° مئوية ، يتوقف التخمير بفعل الخميرة ، لذلك يلزم تبريد العصير أثناء تخمره بالوسائل الصناعية ، كأن يغمس فى العصير صفائح مبردة داخلياً بالماء البارد أو يدفع العصير فى أنابيب مبردة خارجياً بالماء البارد . وتكون عملية التبريد ضرورية فى حالة عصير العنب بينما هى غير حتمية فى حالة عصير التفاح ، وذلك لارتفاع نسبة السكر فى عصير العنب إلى ٢٢ فى المائة بينما هى أكثر انخفاضاً فى عصير التفاح . ولا يخفى أن ارتفاع درجة الحرارة له أثر ضار آخر وهو تشجيع نمو بكتريا حامض الخليك واللكتيك غير المرغوب نموها أثناء التخمير . ودرجة الحرارة المثلى للتخمير عادة تقرب من ٨٠° فهرنهايت .

أهمية النظافة :

يراعى تنظيف صهاريج التخمير دوماً قبل تعبئتها بالوسائل ، وتظهر بحرق الكبريت بداخلها أو بغسلها بمحلول مطهر لقتل بكتريا حامض الخليك

والميكروبات الضارة، ولإبادة جراثيم الفطريات . وتغسل جميع المعدات الأخرى وتجفف لمنع التلوث .

سير التخمر :

يمكن تقسيم مدة التخمر إلى مرحلتين ، الأولى تستغرق ثلاثة إلى ستة أيام وفيها يكون التخمر سريعاً ويتحول معظم السكر إلى كحول ، والثانية تستغرق حوالي ٢ إلى ٣ أسابيع ويكون التخمر فيها بطيئاً .

وعادة تقاس قراءة البالنج في السائل أثناء التخمر للوقوف على سرعة التخمر ومدى ما وصل إليه . فعند تمام عملية التخمر تصبح قراءة البالنج صفراً أو أقل من الصفرة .

وبانتهاء التخمر ترسب الخميرة وبقايا الثمار الصلبة في قاع الصهريج ، وهذه الرواسب يجب التخلص منها عقب انتهاء عملية التخمر مباشرة منعاً لتعرضها للتحلل ونمو بكتريا حامض اللكتيك عليها وتكوين روائح غير مقبولة .
وفصل السائل عن الرواسب بطريقة السيفون أو بالمضخة . ويطلق على هذه العملية الاصطلاح Sacking . ويمكن ترشيح الراسب لاسترداد بقايا العصير .

بكتريا حامض الخليك :

يستخدم في صناعة الخل بكتريا من جنس أسيتوباكتر *Acetobacter* وهي قادرة على تحويل كحول الإيثانيل ك^١، أيد^٢ إلى حامض ك^١، أيد^٢ ك^١ يد^٢ بالأكسدة . وأنواع هذا الجنس متعددة منها *A. pasteurianum*, *Acetobacter aceti* وهذه *A. kuzingianum* - *A. xylinum*, *A. curvum* - *A. Schutzenbachii* . وهذه البكتريا عضوية قصيرة جداً تظهر كخلايا منفردة أو في أزواج أو على هيئة سلاسل .

وتتصف بعض أنواع البكتريا ، مثل *A. xylinum* ، بتكوينها أغشية على سطح السائل المتخمر .

وجميع أفراد الجنس هوائية حتماً ولها القدرة على أكسدة بعض المركبات العضوية الأخرى بالإضافة إلى كحول الإيثايل . ولا تكون الأسيتوباكتر جراثيماً .

تخزين العصير المتخمر :

إذا اقتضت ظروف العمل تخزين العصير المتخمر بضعة أشهر فيجب تخزينه في صهاريج مقفلة بعيداً عن الهواء لمنع نمو الميكودرما وفقد جزء من الكحول ، أو يحمض العصير المتخمر بإضافة كمية من حامض الخليك ترفع الحموضة إلى الحد الذي يمتنع عنده نمو الأحياء الدقيقة الضارة ، ويقدر هذا الحد بحوالى اثنين في المائة .

الطرق البطيئة لصناعة الخل :

تتلخص إحدى الطرق البطيئة لصناعة الخل المعروفة باسم Let-alone slow process في ترك العصير ليتخمر ذاتياً داخل براميل ممتلئة إلى نصفها تقريباً . ولا يكون التخمر الكحولى كاملاً في هذه الطريقة ، كما أن الناتج لا يتصف بالجودة . فعادة يتلوث هذا العصير بالميكودرما ، ويكون تكون حامض الخليك بطيئاً للغاية .

والطريقة الثانية تعرف باسم Orleans Process وهي أفضل من الطريقة السابقة نوعاً ، وفيها يوضع السائل المتخمر في براميل تمتلئ إلى حوالى ثلاثة أرباعها ، ويضاف للسائل ما يوازى ربع إلى خمس حجمه خل طازج لرفع الحموضة فيمتنع نمو الميكودرما وتنشط بكتريا حامض الخليك ولإكثار من عدد بكتريا حامض الخليك المفيدة إذ يعتبر الخل المضاف بمثابة بادئ . ويزود كل برميل بفتحات للهوية تعلو سطح السائل به مباشرة ، كما تضبط درجة الحرارة عند ٧٠ إلى ٨٥° فهرنهايت . وتستغرق عملية تكوين الخل بهذه الطريقة حوالى ثلاثة أشهر ، لذلك يسحب ربع إلى ثلث الخل من البرميل لإعداده للاستهلاك وتضاف كمية مماثلة من السائل الكحولى بدلاً من الكمية

المسحوبة وتصبح العملية بعد ذلك مستمرة فيسحب كل شهر ~~من~~ البرميل حوالى ربع إلى ثلث محتوياته ويوضع كمية مماثلة من السائل الكحولى . وتتميز هذه الطريقة بإنتاج خل جيد النكهة إذ أن الطريقة تحقق تعتيق الحل أثناء إنتاجه أيضاً ، بل يعتقد أن الحل الناتج من هذه الطريقة يفضل في صفاته الحل الناتج من الطريقة السريعة .

والطريقة الثالثة المعروفة باسم Pasteur Process تعتبر طريقة معداة لسابقتها وفيها يوضع على سطح السائل المتخمر الكحولى كمية من نشارة الخشب تعمل على حفظ غشاء بكتريا حامض إخليليك النامى على سطح السائل الكحولى فلا يتمزق عند سحب كمية من محتويات البرميل وبذلك يتحسن الإنتاج . ويفضل في هذه الطريقة استخدام أوانى مفرطحة تجعل سطح السائل المعرض كبيراً بالنسبة لحجم السائل فيزداد نشاط البكتريا المقيدة . وعادة يحمض السائل المتخمر في بداية العملية بإضافة الحل الطازج إليه بكمية تقرب من ربع أو خمس حجمه .

الطريقة السريعة لصناعة الحل :

في الطريقة السريعة The generator or quick or German Process تكون سرعة التحول من كحول إلى خل متناسبة مع كمية الأوكسجين المتصل بالسائل المتخمر أى مع السطح المعرض للهواء . فبازيادة مساحة السطح المعرض للهواء تزداد سرعة تكوين الحل .

والأجهزة التى استخدمت في هذه الطريقة قديماً عبارة عن صهريج رأسى old-style upright generator أسطوانى الشكل مئلى بمادة ناعمة تسمح بأن يتخللها الحل بسهولة بينما تنتشر عليها بكتريا حامض إخليليك . وعادة تكون هذه المادة عبارة عن نشارة خشب . وقد تستعمل قوالب الذرة أو فحم الكوك والفحم الحيوانى . ويبلغ قطر الصهريج حوالى ٤٨ إلى ٦٠ بوصة ، وارتفاعه حوالى ١٠ إلى ١٤ قدماً ، ويقسم الصهريج إلى ثلاث مناطق compartments أكبرها حجماً المنطقة الوسطية التى تحتوى على نشارة الخشب . ويزود الصهريج بالصناعات الغذائية - ثالث


قرب قاعدته بفتحات التهوية ، كما توضع الترمومترات قرب مركز الفراغ الوسطى . ومنطقة الفراغ الوسطى يعاوها منطقة توزيع العصير الكحولى ويوجد بها حوض مائل على شكل حرف W ينصب فيه السائل الكحولى بسرعة بطيئة وبقدر ضئيل . وهذا الحوض يتركز على محور يسمح بدورانه عندما يمتلئ أحد جانبيه بالسائل الكحولى فينتجه الجانب الآخر ليستقبل تيار السائل . وهذا الدوران يعمل على توزيع السائل الكحولى على قاعدة الفراغ العلوى من الصهريج ، وهى قاعدة مثقبة تسمح ثقوبها بتساقط السائل الكحولى فى الفراغ الوسطى المحتوى على نشارة الخشب وبذلك يتعرض الكحول للأكسدة . وقد يستبدل النظام المشروح سابقاً لتوزيع السائل الكحولى بأنابيب تؤدى نفس المهمة .

ولاستعمال جهاز الخل السريع تخمض نشارة الخشب بخل جيد لرفع حموضتها وتزويدها ببيكتريا حامض الخليك ، ثم يمرر فى الجهاز ببطء سائل كحولى مخمض بخل جيد لتنشيط نمو بكتريا حامض الخليك ، وبعد بضعة أيام يمرر السائل الكحولى المراد تحويله إلى خل .

ومن الصعوبات التى تعترض استخدام أجهزة الخل القديمة تكون أم الخل mother of vinegar على المادة المائلة مما يستلزم إيقاف سير العملية وتنظيف الجهاز جيداً .

وهناك أجهزة لصناعة الخل بالطريقة السريعة ليست ثابتة بل تدور حول محورها revolving generators عبارة عن أسطوانة ينغمر نصفها السفلى فى السائل الكحولى وتدور حول نفسها بسرعة دورة ونصف فى الساعة وهى مزودة بفتحات للتهوية . وهذه الأجهزة أقل كفاءة فى إنتاجها من الأجهزة القائمة الرأسية .

وفى أجهزة الدوران الحديثة recirculating generators تستعمل مضخة مثبتة فى قاع الجهاز لدفع السائل الكحولى خلال أذرع مثقبة مصنوعة من الصلب غير القابل للصدأ أو من المطاط الصلب ، فيتوزع السائل بانتظام على نشارة الخشب أو الفحم . وتضبط درجة حرارة الجهاز بواسطة مواشير



(شكل ١٢١) جهاز صناعة الخل بالطريقة
السريعة ١ - غطاء ب - حوض توزيع السائل
الكحول ٣ - رأس التوزيع ٤ - ترمومتر ٥ -
فتحات الهواء ٦ - قاع كاذب

مزدوجة يمرى بين جداريها الماء
المحددة درجة حرارته . ويزود الفراغ
السفلى من الجهاز بثقوب التهوية أو
بمروحة لدفع الهواء . وتستغرق عملية
صناعة الخل حوالى أسبوع ، ويتعرف
على انتهاء العملية بتقدير حموضة
السائل الكحولى ونسبة الكحول به
على فترات أثناء سير العملية . وعند
انتهاء عملية تكوين الخل يسحب
من الجهاز حوالى ثلثا كمية الخل
ويترك الثلث الباقي لتحميض الدفعة
القادمة من السائل الكحولى وتزويدها
بالبكتريا .

ويجب مراعاة خلو فحم الكوك
من الحديد لمنع ظهور ألوان داكنة
فى الخل .

وهناك أجهزة أخرى تستعمل
فى الصناعة على نطاق ضيق لإنتاج

الخل ، مثل طريقة submerged acetification التى يستخدم فيها صهريج من
الصلب غير القابل للصدأ ممتلئ بالسائل الكحولى مضافاً إليه بكتريا حامض
الخلليك ومزودة بجهاز للتهوية يدفع الهواء فى السائل على هيئة فقاعات بانتظام
فيتأكسد الكحول إلى خل . ويمكن الحصول بهذه الطريقة على حوالى ٩٩ فى المائة
من كمية الخل المحسوبة نظرياً . ويمكن استبدال الهواء بمخلوط غازى به
نسبة من الأوكسجين تقرب من ٢٠ فى المائة . وتتميز هذه الطريقة بعدم
استعمال المواد المائلة filling كنشارة الخشب أو فحم الكوك وبذلك

لا يخشى من تكون الكتل اللزجة أو من تلون الخل بتأثير الحديد الموجود في القمح .

ضبط درجة الحرارة أثناء صناعة الخل :

عند اتباع الطريقة البطيئة لصناعة الخل يلزم حفظ البراميل الجارية بها تخضير الخل في غرفة دافئة تلاثم. درجة حرارتها نمو ونشاط بكتريا حامض الخليك ، وهذه الدرجة حوالى ٨٥° فهرنهايت .

أما الطريقة السريعة فيلاحظ أن سرعة تحويل الكحول إلى خل يصبحها انطلاق حرارة تقدر بحوالى ٢٢ سعراً كبيراً لكل جرام جزئ كحول يتأكسد إلى حامض خليك ، وهذه يوازى ٢,٥ سعراً كبيراً أو ٢٥٠٠ سعر صغير لكل جرام واحد من الكحول يتأكسد إلى حامض خليك ، وهذه الحرارة تكفى لرفع درجة حرارة مائة مليلتر من الماء ٢٥° درجة مئوية في حالة عدم فقد بعض الحرارة بالإشعاع . لذلك يراعى في الطريقة السريعة أساساً تبريد السائل لخفض درجة الحرارة إلى ما دون الدرجة الخطرة وهى ٤٠° مئوية أو ١٠٥° فهرنهايت التى عندها يتوقف نشاط بكتريا حامض الخليك . وتضبط درجة الحرارة في هذه الطريقة السريعة بتحديد كمية الهواء المحتصة وتحدد سرعة دخول السائل الكحولى . فعند انخفاض درجة الحرارة عن الحد المناسب تزداد سرعة السائل الكحولى الداخلى للجهاز وتزداد كمية الهواء الداخلة ، فبذلك تزداد سرعة الأكسدة وبالتالي تزداد كمية الحرارة المنطلقة وترتفع درجة الحرارة . ويمجرى العكس عندما ترتفع درجة الحرارة عن الدرجة الملائمة وهى ٨٥° فهرنهايت . ومن المفضل تجهيز الجهاز بأنابيب لتعديل درجة الحرارة .

الفقد أثناء تخضير الخل :

تفقد كمية من الكحول أثناء صناعة الخل بالتبخير وبالأكسدة إلى ثانى أكسيد كربون وماء وبتغذية بكتريا حامض الخليك أثناء نموها وتكاثرها .

كذلك تتخلف كمية من الكحول في الناتج النهائي يصعب الحصول عليها .
 فنظرياً يعطى الجرام من الكحول ١,٣٠٤ جرام من حامض الخليك ،
 لكنه عملياً يعطى ٠,٧٩٣٨ جراماً من الكحول ، أى ستيومتر واحد ،
 جراماً واحداً من حامض الخليك بدلاً من الكمية المحسوبة نظرياً وهي ١,٠٣٥
 جراماً ، أى أن الجرام الواحد من الكحول يعطى عملياً ١,٢٦ جراماً فقط
 من حامض الخليك . وفى بعض الحالات الشاذة قد تتحول كمية الكحول
 بأسرها إلى ثانى أكسيد كربون وماء دون أن تتكون أى كمية من الخل .
 لذلك يلزم التحكم تماماً فى كمية الهواء والسائل الكحول الداخلىين للجهاز .

$$ك١ يد + ايد = ٣ ا١ + ٢ ك١ + ٢ ا١$$

تعتيق الخل :

يتخزين الخل الجديد فى صهاريج نظيفة لمدة عام أو نصف عام
 لتحسن نكهته ورائحته بزوال محتوياته من الكحولات مرتفعة الوزن الجزيئى
 والأسيتالدهيد وبعض الأحماض . وتتضمن التغيرات التى تحدث أثناء التعتيق
 عدداً من التفاعلات ، منها اتحاد كحول الإيثايل بحامض الخليك لتكوين
 خلاات الإيثايل .

$$ك١ يد + ايد + ك١ يد = ك١ يد + ك١ يد + ايد + ايد$$

وتعتبر الطريقة السريعة أكثر حاجة إلى التخزين من الطبقة البطيئة .

ترويق الخل :

يرشح الخل لتحسين مظهره أو يروق بإضافة مواد الترويق إليه مثل
 الجيلاتين والكازين وطمى البنتونيت bentonite clay و isinglass . فينقع
 البنتونيت فى الماء أو الخل بضعمة أيام ويرج بشدة لتكوين معلق تركيزه
 حوالى خمسة فى المائة ، ويضاف هذا المعلق للخل بنسبة جالون ونصف
 مائة جالون خل ، ويترك الخل للترسيب ثم يفصل الخل الراقق عن
 بطريقة السيكون . وينصح بإجراء تجربة ترويق تمهيدية على جزء

صغير من الحبل للاسترشاد بنتيجة التجربة في تحديد الكمية اللازمة من محلول الترويق لمحلول الحبل .

وتعتبر المادة الصمغية isinglass من أجود مواد الترويق ، وهي تذاب بالنقع في الماء المحمض بكمية مائلة أوزنها من حامض الستريك . فبإذابة أوقية من هذه المادة الصمغية في نصف جالون ماء محمض بالنقع لمدة ٢٤ ساعة ودهك المادة المنقوعة عند تصفيتها خلال مصفاة دقيقة الثقوب ، تنتج كمية تكفي لخمسين جالوناً من الحبل . ويقلب الحبل مع مادة الترويق داخل براميل ، وتقفل البراميل وتترك لمدة عشر أيام بعدها يسحب الحبل الراقى بعيداً عن الرواسب .

وعند استعمال الكازين تذاب كازينات الصوديوم أو البوتاسيوم في الماء الساخن بتركيز اثنين في المائة ويضاف جالون واحد من هذا المحلول لكل مائة جالون من الحبل .

وفي حالة استعمال التانين تذاب هذه المادة في كمية من الحبل وتمزج هذه الكمية ببقية الحبل وتترك . أما الجيلاتين فيذاب في الماء الساخن أولاً بتركيز أربعة أوقيات لكل جالون ماء . وعادة يروق الحبل باستعمال مزيج من التانين والجيلاتين بنسبة متساوية ، على أن يضاف من هذا المزيج أوقيتان إلى أربع أوقيات لكل مائة جالون خل .

وفي كثير من الحالات يكتفى بترشيح الحبل ، وعادة تستعمل أجهزة الترشيح تحت ضغط . وقد تضاف للحبل بعض المواد المساعدة على الترشيح مثل — Hy Flo Super Cel or Dicalit . ويفضل أن تصنع أجهزة ترشيح الحبل من الصلب غير القابل للصدأ أو من البرونز والألومنيوم المقاوم للتآكل : لكنه لا يجوز صناعتها من النحاس أو النحاس المطلي بالقصدير لأن مثل هذا المعدن يتآكل بتأثير الحبل فتحث عكارة .

الغياشة في الخل .

بتفاعل حامض الخليك مع الحديد عند ملامسة الخل لبعض المعدات والأدوات كالأنايب والمضخات تتكون عكارة في الخل تعرف باسم "iron casse" . ويبدو أن هذه الظاهرة تحدث بتأكسد الحديد وز إلى حديدك ، وبلى ذلك تفاعل أيونات الحديدك مع التانين والفوسفات والبروتينات مكونة راسباً غروياً يعطى الخل المظهر المتغيش العكر . وقد يتكون هذا المظهر في الخل بفعل أملاح النحاس والقصدير لذلك يفضل التخلص من الحديد والنحاس والقصدير بواسطة الحديدوسيانيد . مع مراعاة مراقبة هذه العملية بدقة لتجاشى وجود الزيادة من الحديدوسيانيد أو السيانيد في الخل فيصبح هذا ضاراً بصحة الإنسان ومخالفاً للقوانين الغذائية . وينصح بصنع المواسير والمضخات وغيرها من الصلب غير القابل للصدأ أو البرونز أو المطاط الصلب . ويراعى في عبوات الخل الزجاجية أن يكون الغطاء مبطناً بمادة قوية تحول دون وصول حامض الخليك إلى معدن الغطاء .

بسترة الخل :

يستمر الخل أحياناً عقب ترشيحه أو ترويقه بتسخينه على درجة ١٤٠° فهرنهايت لمدة بضع ثوان ثم تبريده بالماء البارد مباشرة . وقد تغمر عبوات الخل في الماء وتسخن حتى ترتفع درجة حرارة الخل إلى ١٤٠° فهرنهايت ، كما قد تستخدم البسترة بطريقة flash pasteurization . وفي حالة الرغبة في الحفظ الطويل يعبأ الخل في أوان محكمة القفل ويعقم .

وقد يستغنى عن البسترة بإضافة ثاني أكسيد الكبريت للخل المعبأ بنسبة ١١٠ إلى ١٥٠ جزءاً في المليون أو ما يعادل هذه الكمية من ثاني كبريتيت الصوديوم .

ديدان الخل :

كثيراً ما يتعرض الخل لنمو الديدان *vinegar eels* واسمها العلمي *Anguillula aceti* . ويساعد على انتشار هذه الديدان في الخل فساد الفواكه المستعملة في صناعة الخل وكذلك ذبابة الخل . ويمكن إبادة هذه الديدان بالتسخين على درجة ٩٣° فهرنهايت . وهذه الديدان لا تتكاثر في عبوات الخل المثلثة لأنها تتطلب الهواء حتماً . وفي حالة انتشارها في أجهزة صناعة الخل بكثرة يلزم إيقاف العمل وتنظيف الجهاز جيداً .

بكتريا حامض اللكتيك :

كثيراً ما تختلط بكتريا حامض اللكتيك ببكتريا حامض الخليك فتسبب الأولى ظهور رائحة ونكهة غير مرغوبة في الخل . وبكتريا حامض اللكتيك لا هوائية اختياريًا ، وكثيراً ما تنمو مع الميكودرما *Mycoderma vini* . وتنشط هذه البكتريا في حالة وجود بقايا من السكر في السائل المتخمر . وللتخلص من هذه البكتريا يرشح السائل المتخمر ويُسَر ويضاف إليه خل جيد لرفع نسبة الحموضة إلى اثنين في المائة ، وقد يضاف ثاني أكسيد الكبريت بنسبة مائة جزء في المليون . وينصح باستعمال خميرة نقية في التخمر .

ذبابة الخل :

تنتشر الدوروسوفلا *Drosophila cellaris* في مصانع الخل . وللتخلص منها يعتنى بالنظافة والتخلص من المتخلفات وترش الجدران بإداة مطهرة مثل DDT مع تحاشي تلوث الخل والحامات بالمواد المطهرة السامة . وبطريقة هذه الذبابة تنحصر في مضايقة عمال المصانع وفي قتل ديدان الخل من صهر يج إلى الآخر .


تحليل الخل والعصير المتخمر .

من التقديرات التي تجرى في مصانع الخل عادة تقدير درجة الحاموضة ونسبة الكحول .

ويستدل من نتيجة تقدير الحموضة على مطابقة الخل للمواصفات .
ويستدل من تقدير نسبة الكحول ودرجة البالنج في العصير الخام على مناسبة الظروف لنشاط الخميرة . وتدل قراءة البالنج أو نسبة السكر في الخل على تمام عملية التخمير من عدمه . كذلك يستفاد من نتائج التحليل في خلط عينات مختلفة من الخل للحصول على ناتج ثابت الصفات .

حساب ناتج الكحول والخل :


يمكن حساب كيتي الكحول والخل المتوقع الحصول عليهما نظرياً بالرجوع إلى المعادلات الكيميائية الموضحة للتفاعلات كما يلي :



٣٤٢ جزء سكر ثنائي ← ٣٦٠ جزء سكر أحادي


أى ٩٥ ١٠٠ ← ١٠٠ ١٠٠

غيرة



٣٦٠ جزء سكر أحادي ١٨٤ جزء كحول

أى ١٠٠ ١٠٠ ← ٥١,١ ١٠٠



٤٦ جزء كحول ← ٦٠ جزء حامض خليك

أى ٥١,١ ١٠٠ ← ٦٦,٥ ١٠٠

فيتضح مما سبق أن ٩٥ جزءاً من السكر الثنائي تعطى ١٠٠ جزء من السكر الأحادي نتيجة للتحلل المائي الإنزيمى ، وهذه تعطى ٥١,١ جزءاً من الكحول نتيجة للتخمير الكحولى ، وتحول هذه الكمية من الكحول معطية ٦٦,٥ جزءاً من حامض الخليك . وكما سبق ذكره ليس ممكناً الحصول على هذه الكميات المحسوبة نظرياً بسبب الفقد الذى يعترى بعض الكحول وبعض الخل وبعض السكر أثناء التصنيع ، لذلك لا تتجاوز الكميات المتحصل عليها

عملية ٤٧ جزءاً من الكحول أو ٦٠ جزءاً من الخل ، وهذه الكمية من الخل توازي نصف كمية السكر المستعملة في التخمر تقريباً .

خل المولاس :

يعتمد في صناعة الخل بمصانع جمهورية مصر العربية على المولاس المتخلف في مصانع السكر . والمولاس عبارة عن سائل كثيف به حوالى سبعين في المائة سكريات غالبيتها في صورة سكر محول . ولما كانت هذه النسبة المرتفعة من السكريات ذات أثر مثبط على نشاط الخميرة ، كما أنها تعطى كمية كبيرة من الكحول تثبط الخميرة بسرعة ، فمن اللازم تخفيف المولاس بالماء قبل عملية التخمر . وعادة يخفف المولاس إلى تركيز يتراوح بين ١٢ ، ١٨ في المائة ، فهذه النسبة من السكريات هي الملائمة لنشاط الخميرة والمناسبة للإنتاج الاقتصادي ، فانخفاض النسبة كثيراً عن هذا الحد يتبعه انخفاض ظاهر في كمية الكحول الناتجة وتصبح العملية غير مربحة . ولما كانت الخميرة تتأثر بمحوضة الوسط الذي تعيش فيه فمن الضروري ضبط حموضة المولاس قبل التخمر عند الحد الملائم لنشاط الخميرة وهو pH ٤ إلى ٥ ، ويجرى ذلك عادة بإضافة حامض اللاكتيك . ولتشجيع نمو ونشاط الخميرة أيضاً يضاف للمولاس غذاء الخميرة خصوصاً ملح أمونيوم ، ويضاف هذا بنسبة ٥ في المائة تقريباً . وفي بعض الدول الأجنبية قد تضاف كمية من الأملاح المعدنية المطلوبة للخميرة كأملح المنجنيز والمغنسيوم .

وعقب انتهاء التخمر الكحولى يقطر السائل لرفع نسبة الكحول به ، ويمكن تحويله إلى كحول بالتركيز المطلوب تجارياً . أما كمية السائل الكحولى المعدة لصناعة الخل فيعدل تركيز الكحول بها إلى حوالى ١٢ في المائة ، وهى النسبة الملائمة لنمو ونشاط بكتريا حامض الخليك . وتعديل حموضة السائل الكحولى بإضافة الكمية المناسبة من الخل الجيد كما سبق شرحه

تقدير تركيز الكحول :

لتعديل تركيز الكحول في السائل الكحولي المعد لصناعة الخل ، وللقوف على تركيز الكحول في السائل المعد للتسويق ، يجرى تقدير الكحول في السائل بإحدى الطريقتين التاليتين :

(أولاً) باستخدام الإيدرومتر : فهناك إيدرومتر خاص بتقدير الكحول ويعرف باسم إيدرومتر ترالز Tralles hydrometer . ويلاحظ أن هذا الإيدرومتر يبدأ تدريجه من أسفل متجهاً إلى الطرف العلوي ، أى في اتجاه عكسي لإيدرومترات الكثافة والوزن النوعي والتركيز المستخدمة في تقدير كثافة وتركيزات المحاليل السكرية والملحية . والسبب في ذلك أن كثافة المحلول الكحولي تقل بارتفاع نسبة الكحول في المحلول ، ولذا فارتفاع تركيز الكحول يصحبه هبوط الإيدرومتر لأسفل داخل المحلول فيتعين إذن أن تكون القراءة الأكبر في اتجاه الطرف العلوي .


(ثانياً) باستخدام جهاز لرنج : وهذا الجهاز يعرف باسم ebilioscope أو Alcoholemeter ، وهو خاص بتقدير تركيز الكحول في محاليله . ويصمم هذا الجهاز ليعطى تركيز الكحول مباشرة أو ليعطى قراءة يمكن الاسترشاد بها في استخدام جداول خاصة لمعرفة نسبة الكحول . والأساس الذي بنى عليه تصميم هذا الجهاز هو انخفاض درجة حرارة غليان المحلول الكحولي عن المائة مئوية تدريجياً بازدياد نسبة الكحول في المحلول . وهذه العلاقة بين درجة الغليان ونسبة الكحول ثابتة تماماً . وتتلخص طريقة التقدير في الخطوات التالية :

(أ) يوضع خمسون ملليتراً من الماء المقطر في مستودع الجهاز النظيف الحفاف .

(ب) يملأ مكثف الجهاز بالماء البارد .

(ح) يسخن المستودع حتى يغلى الماء بداخله ، وتحرك المسطرة بحيث

ينطبق صفر تدريجها على سطح الزئبق في الترمومتر .



(د) يبرد الجهاز وتفرغ منه المياه ويجفف المستودع ويعاد ملأ الجهاز بخمسين مليلتراً من السائل الكحولي ويملأ المكثف بالماء البارد ويسخن المستودع حتى يغلي السائل الكحولي ، وتؤخذ قراءة المسطرة عند سطح الزئبق لمعرفة نسبة الكحول .

(شكل ١٢٢) جهاز لقياس تقدير تركيز الكحول

المستردة :

تصنع عجينة المستردة من مسحوق الخردل mustard وبعض التوابل مع إضافة خل وماء ودقيق بالنسب التالية :

١٢٥	جراماً مسحوق خردل .
٨٠ - ١٠٠	جراماً دقيق .
١٠٠٠	ستيمتر مكعب خل .
٤٠	ستيمتر مكعب حامض خليك .
٨٠	جراماً سكر .
٢	جراماً كركم .
١	جرام بذور كرفس .
٨٠	ستيمتر مكعب ماء .

عقب مزج الدقيق بالماء جيداً يضاف الخل ويقلب المزيج ثم تضاف بقية الحامضات على حمض الخليك . ويوضع المزيج على اللهب ويقال أثناء التسخين المادي حتى يكثف القوام ، حينئذ يضاف حمض الخليك ويستمر في التقليب

حتى تأخذ العجينة قوامها المألوف ، ويستبعد اللهب وتترك المستردة لتبرد وتعبأ .

الكاري :

يضاف الحل إلى بعض التوابل لعمل الكاري الفاتح للشهية . فيخلط ١٢٥ جراماً شطة جافة مطحونة مع ٨٥ جراماً كركم ناعم مع عشرة جرامات فلفل أسود مطحون مع ستة جرامات مخلوط بهارات ، ويضاف للمخلوط ٢٥٠ سنتيمتراً مكعباً خل ، ويغلى المزيج على اللهب مع مراعاة استمرار التقليب ، ثم يصفى الكاري ويعبأ في زجاجات .