

## ومفاجآت شيرة وراء فرق العبارة

بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة الفنية والمهندس علاء الدين محمد جمعة رئيس هيئة الاشراف والتصنيف اليابانية بمصر قررا أنهما كلفا من النيابة العامة مع ثمانية من الخبراء بفحص وبيان أسباب حادث غرق السفينة والمسئول عنه وباشرت اللجنة عملها وانتهت إلى أن التعامل الخاطيء عند مكافحة الحريق واستخدام المياه بكميات كبيرة أدى إلى تراكمها في الجانب الأيمن تدريجيا واختلال توازن السفينة على هذا الجانب حتى غرقها.



ماهر عبدالواحد

كما أن ربان السفينة أحمد سيد أحمد عمر ارتكب أخطاء جسيمة أدت إلى غرق السفينة وتتمثل في عدم اتخاذه للإجراءات المناسبة لمكافحة الحريق والسماح بتحميل السيارات بكامل سعتها من الوقود والاحتفاظ بمخزون كبير من الزيوت بجراج العبارة وعدم السيطرة على مجموعات مكافحة الحريق وكذلك عدم التأكد من البلاغات الواردة لحجرة القيادة والتي كانت معظمها غير صحيحة ولا تدل على الانتهاء الفعلي من اخماد الحريق وايضا استخدام كميات كبيرة من المياه في الإطفاء دون التأكد من تصريفها مما أدى إلى اختلال توازن وسلامة السفينة. كما أن القبطان قام باتخاذ قرارات خاطئة باستمراره في رحلته إلى ميناء سفاجا وعدم العودة إلى ميناء ضباء رغم أن اتخاذ قرار العودة إلى ميناء ضباء يعتبر ملزما للربان في هذه الظروف لقرب السفينة من الميناء السعودي وقت حدوث الحريق. كما أنه لم يتم بإجراء أى اتصال بالمسؤولين من أفرع الشركة في السويس أو سفاجا أو اخطار ميناء القيام والوصول بالحريق ولم يصدر أى نوع من أنواع الاستغاثة أو طلب المعاونة ولم يتخذ الإجراءات الملزمة في مثل هذه الظروف وهي تجميع الركاب وإرشادهم إلى وسائل ومعدات النجاة ، كما ارتكب كبير الضباط مسعود على السيد عدة أخطاء كان من بينها عدم قيامه وأفراد مجموعته بالسيطرة على الحريق وعدم توافق البلاغات الصادرة منه لربان السفينة مع الواقع الحقيقي لحالة الحريق وساهم بذلك في تضليل الربان. كما أن كبير المهندسين بالسفينة محمد عبدالمحسن ارتكب أخطاء منها عدم قيامه بأى دور لمكافحة الحريق والسيطرة عليه ولم يتخذ أى إجراءات كانت ضرورية ولازمة للمحافظة على اتزان السفينة.

على مدى ثلاثة أشهر وأكثر عكفت خلالها النيابة العامة على اجراء تحقيقاتها فى كارثة العبارة السلام ٩٨ حتى أعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام نتائج التحقيقات فى الحادث الذى راح ضحيته ١٠٣٣ شخصا من المصريين والأجانب وإصابة ٣٨٦ ممن تمت نجاتهم.

وقد كشفت التحقيقات التى باشرتها نيابة البحر الأحمر باشراف المستشار محمد جمال المحامى العام عن عدة

مفاجآت كان من بينها ما جاء فى أقوال السيد عبدالمنعم حنفى ضابط ثانى ملاحه بالعبارة أن القبطان لم يرسل أى اشارات استغاثة وقت حدوث الحريقين أو غرق العبارة وأنه قام بتغيير مسار العبار فى اتجاه العودة إلى ميناء ضباء السعودى عقب إبلاغه بوقوع الحريق الأول ولكن بعد علمه بالسيطرة عليه من قبل أفراد الطاقم أعاد مسار العبارة مرة أخرى إلى اتجاه ميناء سفاجا.

أما أحمد نصر الدين محمود ضابط ثالث السفينة فقد أكد أن القبطان لم يصدر أوامره بالعودة إلى ميناء ضباء السعودى عقب نشوب الحريق بل قام بتكليف الضابط ثانى شريف برسم خط سير لاتجاه الرياح وذلك حتى يتم علاج مشكلة اختلال توازن العبارة وميلها على الجانب الأيمن نتيجة تراكم المياه فى هذا الجانب وأضاف ضابط ثالث السفينة فى أقواله بالتحقيقات أنه لم يتم إرسال أى اشارة استغاثة بوقوع الحريق على العبارة أو قبل غرقها رغم صلاحية جميع أجهزة الاتصالات والاستغاثة للاستخدام قبل الغرق عدا الدفة الأتوماتيكية التى يعمل عليها البحرى أحمد قاسم.

كما أقر أبو بكر جابر مشرف كبائن بالسفينة فى التحقيقات التى باشرها محمد ياسين رئيس نيابة البحر الأحمر أنه لم يشاهد القبطان بموقع الحريق ولم تصدر منه أى تعليمات وقت الحريق أو غرق العبارة باخلائها وهو ما أكده أيضا رانى كمال الدين ضابط بحر ثالث السفينة فى أن القبطان أخطأ فى اتخاذ القرارات بعدم قيامه بإرسال اشارة استغاثة أو تنزيل قوارب النجاة وإصدار الأوامر بإخلاء السفينة وأنه تسبب بذلك الخطأ فى الحريق وازدياد تراكم المياه داخل الجراج وميل العبارة ثم غرقها ويسؤال الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز عميد كلية الهندسة البحرية

■ محمد عياد