

المصدر: الاهرام

التاريخ: ٢٨ يونيو ٢٠٠٦

وزير النقل أعلن التقرير النهائى فى مؤتمر صحفى

تأخر اكتشاف الحريق وتجمع مياه الإطفاء بالجانب الأيمن وضعف تصريفها أهم أسباب غرق العبارة «السلام»

كتب - محمود داود:

أظهر التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة الفنية الدولية المشكلة من وزارة النقل لتحديد أسباب وملايسات غرق العبارة «السلام ٩٨» مجموعة من الأسباب المركبة، أدى تعاقبها لفقدان العبارة لاتزانها، وميلها على جانبها الأيمن، ثم غرقها، وهى عدم وجود مناوب الجراج فى موقعه وقت الحريق، وضعف مواسير تصريف المياه، وتجمع مياه الإطفاء بكثافة على الجانب الأيمن للعبارة.

الوزير المهندس محمد منصور أعلن التقرير فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الوزارة، وقال إن التقرير استغرق ٤ أشهر كاملة، وجه الخل والتقصير فى أداء مختلف أطراف الحادث، ووضع تصورا عمليا لأسس وعناصر النقل الآمن للركاب والبضائع من وإلى الموانئ المصرية، خاصة على الخطوط ذات الكثافة العالية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالفتاح شامة - رئيس اللجنة أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها الفنى فى ٩١ صفحة، وقال إن عوامل غرق العبارة،

شملت عدم وجود مناوب الجراج فى موقعه، مما أدى للتأخر فى اكتشاف الحريق الذى بدأ فى الترييلات الموجودة بجراج العبارة، ثم انتشر بعد ذلك بدرجة كبيرة تطلبت استخدام كميات كبيرة من المياه لمكافحة، وأضاف انه من بين العوامل ضعف كفاءة فتحات ومواسير



محمد منصور

تصريف المياه بالجراج، فضلا عن تفكك أربطة البضائع والأمتعة الموجودة على ظهر الترييلات بسبب عمليات الإطفاء مما أدى لتدفق تلك البضائع والأقنعة ومخلفات الحريق نحو فتحات التصريف مع تجمع المياه المستخدمة فى الإطفاء على الجانب الأيمن للعبارة حتى وصلت درجة الميل إلى الدرجة الحرجة التى يصل عندها مستوى سطح المياه بالجراج إلى نفس مستوى سطح المياه خارج العبارة، وبالتالي تتوقف عملية تصريف المياه من الجراج.

ومن ناحيته استعرض وزير النقل الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لتفادى تكرار مأساة غرق العبارة «السلام ٩٨»، حيث أوفدت المنظمة البحرية الدولية خبراء متخصصين بناء على طلب الوزارة، للمتابعة عن قرب مع الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الاجراءات المستندية والميدانية التى تتخذ فى الموانئ المصرية للرقابة والتفتيش على وحدات النقل البحرى، وتم انشاء مركز لمتابعة جميع مكاتب رقابة دولة الميناء بالتنسيق مع هيئات الموانئ لتبادل البيانات والبلاغاتا للتفتيش على السفن الأجنبية، وتشكيل لجان متخصصة للمرور المفاجئ، من مفتشين بحريين ومهندسين ذوى كفاءة عالية بجميع الموانئ الوطنية، وذلك للرقابة والمتابعة الدقيقة والتفتيش على السفن الأجنبية لضمان صلاحيتها للملاحة الآمنة. بجانب رفع كفاءة العاملين بهيئة السلامة البحرية، حيث تم تعيين عدد (٢٢) مهندسا وخبيرا بحريا فى الأشهر الماضية فى رقابة دولة الميناء، وتعيين (٥٠) مهندسا وخبيرا بحريا جددا للتفتيش البحرى، وإعداد برنامج لتدريب وتأهيل هؤلاء المهندسين طبقا للأسس العالمية للتفتيش.