

ثالثاً :- الأعمال المشمولة :

تشمل بنود جدول الفئات الخاصه بتركيب الزجاج على سبيل المثال لا الحصر توريد الزجاج وقطعه وما يصنع منه أو ينكسر ... الخ . وتوريد المعجون وتركيب سدايب التثبيت ونهو سطح المعجون وتنظيف الزجاج وإستبدال المكسور أو المشروخ وبصفه عامه توريد ونقل جميع المواد والمهمات والمعدات والعدد والأيدى العامله وجميع المواد غير المنظوره لإنهاء العمل طبقاً لبنود التعاقد . وليكن معلوماً أن توريد سدايب التثبيت والمسامير البرمه وغير ذلك من مثبتات السدايب غير مشمول فى البنود الخاصه بتركيب الزجاج وإنما فى بنود الأعمال المعدنيه .

رابعاً :- القياس :

تقاس كميات الزجاج بالمتر المسطح للأجزاء الظاهره فقط .

الرابعة عشر :- أعمال التكسيه بالرخام :

يجب على المقاول تقديم جملة عينات من أنواع الرخام المختلفه باللون والسمك المطلوب بدقتر الكميات قبل البدء فى التوريد وبعد أن يفحصها المهندس الإستشارى ويختار الصالح منها ، يعطى المقاول أمر التوريد الرخام من الأنواع المختلفه ويكون المقاول مسئولاً عن مطابقة الرخام للعينه المعتمده وحسب السمك المبين بدقتر الكميات .

ويجب أن يكون الرخام المورد للعمليه خالى من العيوب والعروق المعدنيه أو الشروخ ويكون متجانس اللون وعند كسره ترى له حبيبات دقيقه مندمجه تامه التبلور . ويورد الرخام مصقولاً تام القطع حسب

الرسومات التنفيذية إلى موقع العمل ولا يسمح مطلقاً بتقطيعه بالعملية إلا ما كان ضرورياً لأطوال الوزرات والكنارات .

يلصق الرخام بجميع أنواعه بالمقاييسه بمونه من المتر المكعب رمل نظيف ومغسول جيداً بالماء و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى وتملاء لحاماته بلبانى من الأسمنت الأبيض بعد التركيب ويلزم وقايتة بالتغطيه بوضع ألواح خشب عليه كمرات لإستعمالها أثناء القيام بأى أعمال أو تغطيه بطبقه كافيه من المصيص .

عندما يراد التكسيه بالرخام حول الأكتاف يجب أن يكون لحام الزوايا الخارجيه ماراً بقطر المربع المكون من تقابل أوجهه حتى لا تظهر أسماك الرخام فى أوجه الأكتاف وتشطف أحرفه بمقدار ٣ مم .

يكون المقاول مسئولاً عن أنواع الرخام التى يوردها لمنطقة العمل لحين تركيبها وتسليمها ضمن الأعمال عند التسليم الأبتدائى فإذا ظهر أنها غير مطابقه للعينه المعتمده عند التسليم الأبتدائى أو حصل فيها شرخ أو كسر أو شطف يلزم المقاول بإستبعادها حتى بعد التركيب ويتم تركيب خلافها طبقاً للعينات المعتمده .

يركب الرخام فى تكسية الواجهات بواسطة كانات من النحاس أو البرونز بسمك ٣ مم ويركب بعيداً عن الحائط بمقدار ١٠ مم .

يتم صقل أعمال الرخام ويجلى ويلمع بالشمع وملح الأكسالكاليك حسب أصول الصناعه .

القياس والأسعار :

* تقاس الأرضيات والحوائط من تكسية الرخام أو الجرانيت بالمتر المسطح للأجزاء الظاهرة كل سمك على حده والتمن يشمل التوريد والتركيب والجلاء والتلميع وكل ما يلزم .

* يقاس الدرج بالمتر الطولى لكل نوع على حده والتمن يشمل النائمه والقائمه والتمن يشمل أعمال النهو للسطح النهائى .

* تقاس كسوة الأعتاب وجلسات النوافذ أن وجدت بالمتر الطولى لكل الأنواع والعروض والأسماك على حده والتمن يشمل أعمال النهو للسطح النهائى .

* توريد وتركيب كسوه للدرج من نائمه بسمك ٤ سم ، وقائمه بسمك ٢ سم والوزره بالألوان المحدده بالمقاييسه أو المخططات المعماريه .

* توريد وتركيب درج كالسابق ولكن بالجرانيت بالأنواع التى ينص عليها فى المقاييسه أو المخططات التنفيذيه .

* توريد وتركيب كسوه للأعتاب وجلسات النوافذ سمك ٢ سم .

* كالسابق بالرخام الملون سمك ٢ سم .

* كالسابق بالجرانيت بالأنواع التى ينص عليها دفتر الكميات .

* توريد وتركيب وزره للأرضيات سمك ١ سم من الرخام الأبيض حسب المواصفات .

* كالسابق بالرخام الملون .

* كالسابق بالجرانيت والأنواع التى ينص عليها دفتر الكميات .

* توريد وتركيب أرضيات عباره عن ترايبع من الرخام بالمقاسات المحدده فى دفتر الكميات بسمك ٣ سم .

* كالسابق ولكن من ترايبع رخام ملون بالأشكال المطلوبه .

* كالسابق ولكن من ترايبع الجرانيت بأنواعه المختلفه وبالمقاسات التى ينص عليها دفتر الكميات.