

المصدر: الأهرام

التاريخ: ٦ فبراير ٢٠٠٦

الريان البديل نجا من الموت بعد تعديل الجدول المفاجأة بسبب عدم الاستغاثات!

● وما تصورك لما حدث؟

- ربما لم يستطع القبطان سيد أحمد عمر أن يستغيث.

● وما الذى يمنعه من الاستغاثات التى لا تتطلب أكثر من ثوان؟
- عنصر المفاجأة أو المباغتة.

● ولكن قيل إن غرق المركب استغرق ١٥ دقيقة؟

- هذا الكلام غير علمى أو عملى، ولا يمكن أن يحدث الغرق فى هذه المدة الطويلة، فمثلا «سالم إكسبريس» غرقت فى ٦ دقائق.. و«السلام ٩٥» غرقت فى ٢ دقائق فقط.

● وما الذى يقرب السفينة فجأة؟

- إما فتحة كبيرة فى المركب نتيجة انفجار ربما، ولا تنسى أن المركب كانت محملة بسيارات تحمل خزاناتها بنزيناً وسولاراً، وأيضاً يمكن أن يكون حدث - كما قال الناجون - حريق فى الجراج فى أمتعة الركاب، وهذه الأمتعة مشكلة كبيرة جداً تعاني منها جميع السفن، فتجد أحياناً راكبا معه أجهزة بوتاجاز صغيرة وأيضاً عبوات دهانات، وهى مواد كيميائية قابلة للاشتعال، وأحياناً مع درجات الحرارة فى الجراج تشتعل ذاتياً.

● وهذه أيضاً مسئوليتكم كقيادة السفينة؟

- ما نراه من هذه الأدوات نصادرها ونقذف بها فى البحر أمام الركاب.. وأنا شخصياً أشرفت على مثل هذه المواقف بنفسى كقبطان للسفينة. ولكننا لا نستطيع تفتيش كل حقائب

مجرد تعديل طفيف فى جدول القيادة، أنقذ القبطان صلاح راشد نوير من الغرق فى العبارة المنكوبة، ليتولى قيادتها الريان سيد أحمد عمر يوم ٢٩ يناير الماضى فى رحلتها المسماوية الأخيرة.. وحول حالة العبارة والاحتمالات المفسرة للحادثة ومدى كفاءة الريان الذى قادها، دار هذا الحوار:

● هل ما حدث سببه عطل فى أى أجهزة؟

- كل الأجهزة تعمل.. وهناك تفتيش أجرى عليها قبل التحرك من أكثر من لجنة، مثل هيئة السلامة ورقابة دولة الميناء وغيرها، وأثبتوا صلاحيتها، وكان سيتم منع العبارة من الإبحار لو ثبت أن عوامل السلامة غير كافية أو لا تتناسب مع حمولة العبارة، أو أنها وجدت أى عطل فى أجهزة الاستغاثات، أو اكتشفت عدم ملائمة الأجهزة الملاحية والردارات.

● وهل أجهزة الاستغاثات تعمل بكفاءة؟

- جهاز الاستغاثات الموجود فى العبارة هو Eparp وهو من أحدث الأجهزة، حيث يرسل إشارة استغاثات عبر الأقمار الصناعية إلكترونياً دون تدخل بشري، وفى حالة غرق السفينة ينفصل الجهاز عنها ويرسل إشارات الاستغاثات متضمنة تحديد موقع السفينة. وهناك محطات لاسلكية C.M.D.S.S للاتصال مع سلطات الموانئ والسفن المحيطة، وهناك جهاز آخر يرسل إلى المحطات البعيدة فى أى مكان من العالم، إضافة إلى خاصية الاتصال بالأقمار الصناعية، ويرسل إشارات الاستغاثات لكل أنحاء العالم لتصل إلى المحطات المخصصة لإغاثة السفن والموانئ القريبة والسفن المحيطة.

- هذا إذا أمكن العثور على السفينة، وهو ما لا أعتقد، فقد استقرت - كما قيل - على عمق ٩٠٠ متر، ولا يمكن رفعها إطلاقاً ولا توجد إمكانات، كما لا يمكن لأي غواص النزول إلى هذا العمق، كما أن تكلفة رفع سفينة على عمق ٣٠ متراً تكون أكبر من ثمنها، فما بالك وهي على عمق ٩٠٠ متر؟

● ما قصة التقيت فيها بالقبطان سيد أحمد عمر؟

- يوم ٢٩ يناير الماضي، عندما سلمت له العبارة.

● وكيف كان التسليم والتسلم؟

- حسب نظام بروتوكولي محدد بأوراق ومستندات وتفتيش على كل المعدات، وفي حضور كبير الضباط الموجود على المركب.. وتحدثنا عن حالة المركب والمعدات وتقارير مستوى تدريب الأفراد، وحالة الماكينات، وكل شيء عن المركب، كما أنه يعمل على المركب منذ ٧ سنوات ويعرف حالتها جيداً.. وآخر مرة قام بقيادتها قبل أن أتسلمها منه يوم ١٤ أغسطس الماضي.. وتم التسلم بشكل عادي وحسب القواعد البحرية.

● وكيف كانت حالته النفسية؟

- جيدة جداً، ومقبل على الحياة، ومستبشر.

● هل شخصيته تنبئ بإمكانية تهاونه؟

- على الإطلاق.. وهو قبطان جيد باعتراف الجميع، وقيادي ويعمل في البحر منذ الستينيات، وهو خريج الدفعة الخامسة من خريجي الكلية البحرية (تجاري).

الركاب، وتلك مسئولية سلطات الميناء الذي يتحرك منه المركب.

● وهل تعتقد أن يكون الاشتعال بسبب ذلك؟

- ربما.. فقبل أكثر من عامين حدث

حريق بالسبب نفسه في السفينة (السلام

٩٠) ولكن تم اكتشافه أثناء مناورة مغادرة ميناء «ضبا»، وعاد القبطان بالسفينة إلى الرصيف وتم إنزال الركاب، وللأسف لم يستطع أحد السيطرة على الحريق فأخرجوا السفينة إلى المخفاف الخارجي لميناء «ضبا»، حيث غرقت هناك.

● لماذا كل الحوادث لسفن السلام؟

- ليس لسبب فني أو غيره، إنما لأنها (الشركة) تمتلك ١٥ سفينة تعمل في نقل ٩٩٪ من المغادرين والقادمين لمصر عبر البحر الأحمر، ولا يوجد مالك سفينة يتمنى أن تحدث له مثل هذه الحوادث، وللعلم أنا كقبطان لا أعمل على مركب غير مطابقة للمواصفات، لأنني أخاف على اسمي وحياتي، إضافة إلى مسئوليتي الأدبية والإنسانية عن حياة الركاب.

● هل يوجد بالسفينة جهاز مماثل للصندوق الأسود في الطائرة؟

- موجود ويسمى V.D.R ويسجل كل شيء؛ وضع الماكينات، خط السير، طلبات الحريق والموقع والإحداثيات، وهو متصل بسماعات في غرفة القيادة تسجل كل المحادثات.

● وهل يمكن العثور عليه؟

حوار: أيمن السيسي