

الباب السادس - السي دي CD

الفصل الأول - أجهزة السي دي في الملتيميديا



أجهزة السي دي روم

CD - ROM

حتى نهاية عام ١٩٩٢م تم تركيب أكثر من ٣ ملايين جهاز سي دي فى جميع أنحاء العالم كما تم نشر أكثر من ٣ آلاف عنوان . من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام كل سنة لأن أجهزة السي دي تخرق السوق بالإضافة إلى أن تزايد عناوين البرامج يؤدي إلى رفع أرقام المبيعات . أجهزة السي دي هي الدجاج والبرامج تمثل البيض حيث لا تستطيع أن تمتلك أحدهما دون الآخر . فكلما كثر عدد الدجاجات التي تبيض كلما زاد عدد الدجاج المنتج الذي يبيض بدوره بيضا أكثر ينتج المزيد من الدجاج وهلمجرا فى متوالية هندسية متزايدة .

((مرحبا بكم فى مؤتمر مطوري مايكروسوفت ملتيميديا . اننا نعتد عليكم فى بناء تطبيقات ملتيميديا عظيمة .))
بيل جيتس - رئيس شركة مايكروسوفت ، نوفمبر ١٩٩٠م

كان مالكو قواعد البيانات الكبيرة أول مستخدمي أجهزة السي دي : كتلوجات المكتبات وأنظمة المراجع وقوائم قطع الغيار . أشارت التقديرات فى عام ١٩٩٢م إلى أن ٦٠% من أجهزة السي دي روم تحتوى على قواعد بيانات نصية . ومع تزايد إمكانيات الملتيميديا فقد تم نشر المزيد من عناوين السي دي الجديدة فى مجالات التعليم والتدريب والترفيه . تقع عناوين السي دي الموجهة للمستهلكين فى المجالات التالية :

الزراعة والبليو جرافيا والأعمال والمعاجم والأدلة والتربية والموسوعات والألعاب والجغرافيا والرسومات والصحة والتاريخ والترفيه وعلوم الحياة والأدب والموسيقى والصوت والعلوم والتكنولوجيا .

تعد التكلفة المنخفضة لتخزين وتسليم البيانات باستخدام الأقراص المدمجة سببا اقتصاديا رئيسيا للإستثمار فى التكنولوجيا . فيما يلي قائمة بتكلفة الميجابايت الواحد لتطبيقات على مختلف الوسائط:

الوسط MEDIA	السعة CAPACITY	التكلفة لكل ميجابايت
خدمة على الخط ONLINE SERVICE	٢ دولار/ساعة للتحميل على ٢٤٠٠ بود	أكثر من ١٠ دولار
القرص الصلب	١٠٠ ميجابايت	حوالى ٨ دولار
الورق	٢ كيلوبايت للصفحة	حوالى ٥ دولار
الشريط المغنطيسى	٦٠ ميجابايت	أقل من دولار واحد
القرص المرن	١,٤٤ ميجابايت	أقل من نصف دولار
السي دي روم	٦٥٠ ميجابايت	حوالى ٠,٠١ دولار

تكنولوجيا القرص المدمج: COMPACT DISK TECHNOLOGY

القرص المدمج أو الـ سي دي هو رقاقة خفيفة من بلاستيك متعدد الكربونات والمعدن قطرها ٤,٧٥ بوصة (١٢٠ مم) يوجد بها فتحة صغيرة HUB في مركزها . تتكون طبقة المعدن من الألمنيوم الصافي مرشوشة على السطح متعدد الكربونات بسماكة تقاس بالجزئيات . عندما يدور القرص في جهاز الـ سي دي يعكس المعدن ضوء من أشعة ليزر دون الحمراء في دايمود مستقبل حساس للضوء . تحول هذه الانعكاسات إلى إشارة كهربائية ثم إلى بت و بايت BITS AND BYTES لإستخدامها في الأجهزة الرقمية .

يبلغ طول الحفر PITS على القرص المدمج التي يتم تخزين المعلومات فيها ما بين ١ إلى ٣ ميكرون وعرضها حوالي ١/٢ ميكرون وعمقها ١/١٠ ميكرون (مقارنة بشعرة الإنسان التي يبلغ قطرها ١٨ ميكرون) . يمكن أن يحتوي القرص المدمج على حوالي ٣ أميال من هذه الحفر الصغيرة التي لفت بطريقة لولبية من الـ HUB إلى الحافة . توضع طبقة من الـ ورنيش لحماية السطح وعادة ما توضع مادة حريرية على ظهر القرص من قبل المؤلف أو الناشر .

تصنع الأقراص المدمجة مما يسمى عموما بعملية العائلة FAMILY PROCESS . حيث يصنع الجزء الزجاجي باستخدام تكنولوجيا الطباعة بالصفائح الفوتوغرافية التي وفرتها صناعة الرقائق أو الخلايا السليكونية متناهية الصغر MICROCHIPS . أولا يتم طلاء قرص زجاج مستقر ضوئيا بطبقة من مادة مقاومة للضوء سمكها ١٠/١ ميكرون . يكتب شعاع ليزر نمط من الحفر على سطح الطبقة الكيماوية من المادة . يتم تظهير القرص ويطلق بالفضة لتعطي بنية الفعلية للحفرة للقرص الرئيسي MASTER DISK الذي يطلى كهربائيا بطبقات من النيكل بسمك واحد جزئي ، طبقة واحدة كل مرة حتى يتم الحصول على السمك المطلوب . تفصل طبقة النيكل من قرص الزجاج لتمثل نيجاتيف معدني أو أب Father .

في الحالات التي تكون فيها الحاجة لعدد قليل من الأقراص يتم استخدام الأب لعمل الأقراص الحقيقية . بالرغم من ذلك تتطلب معظم المشاريع عمل الكثير من الآباء أو الإيجابيات عن طريق طلاء سطح الأب .

في مرحلة طلاء ثالثة يتم عمل الأبناء أو الختامات Sons or Stampers من الأب وهذه هي الأجزاء التي تستخدم في مكانن تشكيل قوالب الحقن . يتم تسخين كرات بلاستيكية صغيرة وتحقن في القالب أو الختامة لتشكل القرص وبه الحفر . يطلى القرص البلاستيكي بطبقة رقيقة من الألمنيوم للانعكاس وطبقة واقية للحماية مع وضع طبقة حريرية عليه لأغراض التسويق والتعبئة والتوزيع . تتم معظم هذه الأعمال في غرفة خالية من الجسيمات لأن ذرة واحدة من الغبار أكبر من بت واحد باستطاعتها تدمير عدة ساعات من العمل . لأن عملية الـ Mastering تستغرق لوحدها حوالي ١٢١ ساعة . نحتاج إلى ٢٧ ساعة لعمل ١٠٠٠ قرص .

قد تكلف الأقراص المنتجة بهذه الطريقة أقل من دولارين للقرص الواحد بناء على حجم العملية قد تكلف عملية الـ Mastering ما بين ٨٠٠ إلى ١٥٠٠ دولار . وهناك تكاليف إضافية تشمل إعداد الملفات والبيانات على نظام الـ سي دي روم (حوالي ٢٥٠ دولار) ورسوم الغلاف الحريري متعدد الألوان (حوالي ٤٠٠ دولار) والتعبئة وتكلفة تصميم وإنتاج الكتيبات التي توضع في صناديق الأقراص .

في عام ١٩٨٦ أطلقت شركتا سوني وفيليبس سويا تكنولوجيا الأقراص المدمجة كطريقة رقمية لتوفير الصوت والموسيقى للمستهلكين. وقد نتج عن هذه التعاون معيار الكتاب الأحمر (سمى على لون غلاف المستندات) ويدعى رسميا معيار الصوت الرقمي للقرص المدمج. هذا المعيار يحدد نظام الصوت للأقراص المدمجة المتوفرة حاليا في محلات الموسيقى. الكتاب الأصفر للسى دي روم والكتاب الأخضر للسى دي أى CD-I.

أنظمة الكتاب الأحمر والأخضر والأصفر:

يظل الكتاب الأحمر الأساس للمعايير الحالية التي تحدد أنظمة بيانات رقمية أكثر دقة للكمبيوترات والأجهزة الرقمية الأخرى. توفر الأقراص المدمجة المستخدمة في الصوت ٧٦ دقيقة من التشغيل وهي كافية لاستيعاب سيمفونية بتوهفن التاسعة بطيئة نسق العزف. وقد عرف هذا بمعيار فيليبس وسوني الحقيقي أثناء ال R و ال D لتحديد حجم القطاعات والحجم الطبيعي للقرص المدمج نفسه.

قد يحتوى القرص المدمج على مسار واحد أو أكثر. وهي المواقع التي تخصص عادة لتخزين أغنية واحدة في نظام الكتاب الأحمر. كما تحتوى الأقراص المدمجة على معلومات فنية وجدول محتويات وقد يستخدم أى مسار فى السى دي نظام مختلف وهذا يسمح بعمل أقراص مختلطة التركيب تحتوى مثلا على صوت سى دي عالية الجودة مع ماكنتوش GFS CD-ROM أو نظام بيانات ISO 9660.

::: كل من ماكنتوش وويندوز يدعمان الأوامر الخاصة بالوصول إلى صوت الكتاب الأحمر وبيانات المسار على القرص المدمج إلا أنك لن تتمكن من الوصول اليهما فى نفس الوقت.

بالرغم من أن القرص المدمج يحتوى على مسارات إلا أن الوحدة المنطقية الرئيسية لتخزين البيانات عليه هي القطاع الذي يبلغ طوله ٧٥/١ ثانية. يحتوى كل قطاع فى القرص على ٢٣٥٢ بايت من البيانات. يوجد بعد كل قطاع ٨٨٢ بايت أخرى تحتوى على طبقتين من معلومات اكتشاف الأخطاء وتصحيح الأخطاء (EDC & ECC) وبيانات التحكم فى التوقيت. تساعد معلومات اكتشاف الأخطاء وتصحيحها على إعادة إنشاء القطاعات المخدوشة أو ذات البيانات الغير نظيفة بواسطة برنامج سريع بصورة تمنع محو الموسيقى. تستخدم رموز التوقيت لعرض زمن تشغيل الموسيقى على جهاز سى دي صوتى.

يدور القرص بسرعة طولية ثابتة CLV وعليه يمكن قراءة البيانات بكثافة وتباعد ثابتين. هذا يعنى أن السرعة الدورانية للقرص قد تتغير من حوالى ٢٠٠ دورة فى الدقيقة عندما يكون رأس القراءة فى الطرف الخارجى، إلى ٥٣٠ دورة فى الدقيقة عند القراءة بالقرب من الفتحة التى فى وسط القرص. وهذا يعنى حوالى ١,٣ متر (٥١ بوصة) من الحركة على طول مسار البيانات كل ثانية. تستخدم أجهزة السى دي موتورات حساسة جدا حتى لا يؤثر موقع رأس القراءة على القرص وتقرأ نفس كمية المعلومات فى كل ثانية.

تسمح السرعة الدورانية للقرص وكثافة الحفر والمسطحات التى على القرص بقراءة البيانات بمعدل ثابت قدره ١٥٠ كيلوبايت فى الثانية وهو كاف لاعطاء صوت جيد إلا أنه بطئ جدا بالنسبة لملفات الصور الكبيرة والصور المتحركة ومصادر الملتيميديا الأخرى خاصة عند مقارنتها بالمعدلات العالية لنقل البيانات التى تتميز بها الأقراص الصلبة. تم تصميم سواقات

DRIVES للكومبيوترات والأجهزة الأخرى ، تدور بسرعة مضاعفة (معدل نقل ٣٠٠ كيلو) عند قراءتها بيانات كومبيوتر وبسرعة بطيئة عند تعاملها مع صوت كتاب أحمر وتم طرحها في الأسواق . إلا أن سرعة الوصول إلى القرص الصلب ومعدل النقل من السي دي روم أبطأ بكثير من تلك التي على القرص الصلب .

طورت شركتا فيليبس وسوني الكتاب الأصفر لتوفير معيار ثابت لتخزين واسترجاع البيانات . وقد أضاف نظام الكتاب الأصفر طبقة أخرى لمراجعة الأخطاء لاستيعاب الإعتدالية الكبيرة المطلوبة من بيانات الكومبيوتر وقد وفر أسلوبين أحدهما لبيانات الكومبيوتر والآخر لبيانات الصوت والصورة المضغوطة .

لقد تطور أكثر المعايير شيوعا والمستخدم الآن في إنتاج السي دي روم من نظام الكتاب الأصفر بعد إنضمام مايكروسوفت وقد تم اعتماده من قبل المنظمة الدولية للمعايير باسم ISO 9660 . وقد تم لاحقا تطوير معايير أخرى للتعامل مع متطلبات معينة للمستخدمين مثل الإرسال البيئي المتزامن للبيانات المضغوطة للصوت والصورة في الأفلام الرقمية التبادلية (الكتاب الأخضر) وللأنظمة الخاصة بالكتابة مرة واحدة وتكنولوجيا القرص البصري المغنيطي . (الكتاب البرتقالي) .

يصف الكتاب الأحمر والأصفر والأخضر والبرتقالي أنواع الأقراص . هنالك اختلافات في كل معيار تسمى تركيبات وأشكال ومستويات تعود هذه الاختلافات إلى الطريقة المستخدمة في تخصيص ال ٢٣٥٢ بايت المتوفرة في قطاع بيانات القرص وكيفية قراءة الجهاز لها .

يكون أي مسار واحد من الأنظمة التالية فقط وهي CD- AUDIO, CD-ROM MODE 1, ROM MODE 2, CD-ROM/XA, OR CD-1 . يجب أن يكون كل المسار من نوع واحد . عند دمج أنواع مختلفة من المسارات على نفس القرص يسمى القرص قرص مختلط التركيبات مثلا أن يكون المسار ١ بيانات CD-ROM MODE1 وكل المسارات التالية بيانات صوت . هذا هو المخطط الشائع بالنسبة لل CD-ROM MODE 2 و CD-ROM /XA أو CD-1 إلا أن كل مسار كامل يجب أن يكون من نفس النوع .

يجب ملاحظة أن النظام CD-ROM/XA يستخدم معنون فرعي يخبر برنامج القراءة بنوع البيانات المتوقع وجودها في القطاع . فإما أن تكون بيانات كومبيوتر أو بيانات صوت مضغوطة مرسله مع بيانات صورة .

نحتاج إلى أجهزة إضافية لتشغيل أقراص CD-ROM/XA إلا أن هذه الأجهزة وتلك التي بإمكانها قراءة KODAK PHOTO CD متعدد التسجيلات قد تكون المفضلة في الملتيميديا خلال التسعينات . وتستطيع هذه الأجهزة تشغيل نظامي الكتاب الأحمر والكتاب الأصفر .

ISO9660:

أكثر المعايير استخداما في تخزين البيانات الرقمية في ملفات في الأقراص المدمجة . وقد نشأ في اجتماع شهير لممثلي الصناعة عقد في فندق كازينو ديل ويب هاى سيرا في رينو ، نيفادا . وقد تم في ذلك الاجتماع تحديد بنية ملف عام للأقراص المدمجة يستخدم في الكومبيوترات . في الوقت الذي تمت فيه معالجته كمعيار عالمي بعد عدة أشهر تم إضافة تحسينات عليه وأصبح معيار الهاى سيرا نسخة قديمة . ما زال بعض الأقراص المشهورة التي أنتجت خلال تلك الفترة تتطلب وجود drivers هاى سيرا على أنظمة مايكروسوفت دوس وماكنتوش ويونكس .

تتبع تسمية ملف ال ISO 9660 طريقة مايكروسوفت دوس ذات الثمانية أحرف ونقطة وثلاثة أحرف تمديد . أسماء الأدلة محددة بثمانية أحرف فقط والحروف المسموح باستخدامها هي الحروف الكبيرة A-Z والأرقام من صفر إلى ٩ وحرف ال UNDERSCORE .

لا يعمل برنامج قابل للتنفيذ مصمم للعمل في الأجهزة الشخصية ، لا يعمل على أجهزة الماكنتوش (والعكس) . ولكن يمكن الوصول إلى كل الملفات التي على القرص المدمج من كلا البيئتين . في ماكنتوش تحتاج إلى تمديد APPLE CD-ROM مع ضرورة توفر الملفات المسماة

FOREIGN FILE ACCESS و ISO 9660 FILE ACCESS فى النظام . فى الأجهزة التى تعمل بمايكروسوفت دوس يجب مناداة ال DEVICE DRIVER الذى توفره الشركة المنتجة للجهاز من ملف ال CONFIG.SYS مع تفعيل الملف MSCDEX.EXE أثناء إعادة التشغيل . يمكن مشاهدة السى دى روم ISO 9660 بكلا نظامى التشغيل مثل أى جهاز آخر يحتوى على أدلة وملفات . يضع العديد من منتجى الملتيميديا ملفات ماكنتوش وملفات PC على نفس القرص فى نظام هجين يمكن المستخدم من تشغيل البرنامج المناسب .

::: يمكن قراءة ملفات الرسومات والنصوص والبيانات المكتوبة بتنسيقات عامة مثل DOC و TIF و PIC و DBF و WKS من قرص مدمج ISO 9660 ونقلها إلى برنامجك سواء كان الملف معدا على الماكنتوش أو ال PC .

ماكنتوش HFS:

نظام الملف الهرمى (HFS) HIERARCHICAL FILE SYSTEM هو أسلوب أبلى فى إدارة الملفات فى بيئة ماكنتوش . طورت ابلى سواقاتها الخاصة DRIVERS لأقراص الكتاب الأصفر MODE 1 CDs ويزود ال HFS DRIVER للسى دى روم (ال DRIVER الافتراضى المركب فى سى دى روم أبلى) مستخدمى ماكنتوش بالدعم المتوقع من بيئة أبلى مع أسماء ملفات مكونة من ٣٢ حرف . لا يطابق HFS المعيار العالمى ISO 9660 ، لذا إذا كان مشروعك موجها للعمل فى بيئة ماكنتوش فقط فان نظام ال HFS هو خيارك المفضل .

من السهل إنتاج قرص على نظام ماكنتوش HFS . ما عليك إلا تنظيم كل ملفاتك فى قرص صلب وتأكد من أن كل الممرات PATHS صحيحة وأن برنامجك يعمل ثم قدم القرص إلى شركة منتجة للأقراص المدمجة . سوف ينسخون محتويات القرص إلى سى دى روم HFS دون أى تغيير . عندما تقوم بتركيب القرص على جهاز ماكنتوش فسوف يبدو مثل القرص الصلب الذى قدمته .

CD-ROM/XA:

وهو معيار هام جدا لمطورى الملتيميديا وهو امتداد معيار الكتاب الأصفر . يحدد ال XA تنسيق جديد للقطاع يسمح بقراءة وإعادة الاستماع إلى بيانات الكمبيوتر وبيانات الصوت المضغوطة ومعلومات الفيديو/ الصورة فى وقت واحد يمكن إرسال أو خلط بيانات الكمبيوتر مع الصوت والصورة . وفى الواقع يوفر XA مزامنة الصوت مثل QUICKTIME أو AVI . يحتاج الأمر إلى توفر معدات خاصة فى جهاز السى دى روم XA لضرورة فصل الصوت من البيانات المرسله ثم يزال عنه الانضغاط ويخرج من مكبرات الصوت بينما ترسل بيانات الكمبيوتر إلى الكمبيوتر . يمكن ترقيم صوت ال XA والاستماع اليه بمستويين من الجودة (A AND B) وبالرغم من أنه أقل جودة من الكتاب الأحمر إلا أنه يظل مناسباً كما موضح أدناه :

المستوى LEVEL	حجم العينة SAMPLE SIZE	معدل العينات SAMPLING RATE
CD-ROM/XA LEVEL B	٤ بت	٣٧,٨ كيلوهيرتز ، مونو ، جودة موسيقى
CD-ROM/XA LEVEL C	٤ بت	١٨,٩ كيلوهيرتز ، مونو ، جودة صوت

يتطلب إنتاج قرص CD-ROM/XA تجهيز مكثف لأن البيانات ومعلومات الصوت والصورة يجب أن ترسل من مادتك الأصلية . بإمكانك الحصول على مسارات كتاب أحمر عالية الجودة على قرص ال XA خاصتك .

:KODAK PHOTO CD

في صيف عام ١٩٩٢م أخذت شركة إيسترن كوداك الريادة في بذل جهد خطت له جيدا ومولته بغزارة لأخذ نصيب في سوق أنظمة التصوير الإلكتروني للمستهلكين على نطاق العالم . تعتبر التكنولوجيا الجديدة التي صممت لحماية استثمارات كوداك في صناعة معالجة الصور ومبيعاتها المتزايدة وبنيتها التكنولوجية التحتية وللمساح بانتقال المستهلكين التدريجي من الكاميرا المبنية على الأفلام إلى الكاميرات الرقمية خلال العقود القادمة ، تعتبر زواجا بين المعالجة السانلة بهاليد الفضة والمعالجة الرقمية وتقنيات العرض . وقد سمت كوداك هذا المشروع الفوتو سى دى PHOTO CD .

يقدم المستهلكون أفلام ال ٣٥مم الملونة بعد تصويرها لمعالجتها بالسوائل ويشترون الفوتو سى دى بمبلغ إضافي حوالى ٢٠ دولار ل ٢٤ صورة . بعد ذلك يتم معالجة الصور السلبية (النيجاتيف) بواسطة فنى يقوم بمسح كل صورة في جهاز تصوير . تكتب الصور على وسيط فوتو سى دى يكتب لمرة واحدة ويطلع فهرس مختصر بكل الصور ويعاد الفوتو سى دى إلى المستهلك فى علبه سى دى وتوضع ورقة الفهرس كغلاف أنيق . قد يعيد المستهلك نفس الفوتو سى دى لكتابة المزيد من الصور عليه ليخلق قرص متعدد الاستعمال MULTISESSION DISC . من الممكن أن يحتوى الفوتو سى دى على ١٢٥صورة عالية الوضوح أو أكثر .

يمكن مشاهدة صور الفوتو سى دى بجهاز كوداك فوتو سى دى يوصل إلى التلفزيون فى منزل المستهلك أو مكتبه . كذلك بإمكان الجهاز تشغيل أقراص المستهلكين الصوتية بنظام الكتاب الأحمر بالإضافة إلى مسارات الكتاب الأحمر التي قد تصاحبها أى صور فوتو سى دى . كذلك يمكن مشاهدة صور الفوتو سى دى بجهاز السى دى روم XA بعد توصيله إلى الكمبيوتر . وبهذه الطريقة تستطيع دور النشر المكتبي وإنتاج الملتيميديا من الوصول إلى الصور ومكتبات الصور الموزعة على فوتو سى دى .

على مطورى الملتيميديا التحقق من الفوتو سى دى كأداة أو برنامج تسليم DELIVERY PLATFORM برنامج كوداك للوصول إلى الفوتو سى دى أو برامج معالجة الصور مثل PHOTOSHOP أو TEMPRA أو برامج مثل FETCH ، تستطيع نقل صورة فوتو سى دى وتحويلها إلى ملف TIFF أو PICT . قد تكون هذه طريقة مكلفة جدا لتحويل النيجاتيف أو السلايد ٣٥مم إلى مشروع ملتيميديا . وباستخدامه كبرنامج تسليم تستطيع عمل مشاريع فوتو سى دى بنظام PORTFOLIO يستطيع المستخدمون تشغيلها فى تلفزيوناتهم .

الفوتو سى دى . الفوتو سى دى قرص متعدد الصور MULTISESSION,MODE, FORM1 يستخدم ملف وتركيبة دليل ISO 9660 . كذلك يمكن ان يكون الفوتو سى دى مختلط التركيب يؤمن مسارات صوت معيار الكتاب الأحمر .

:IMAGE PAC

هو ملف فوتو سى دى يحتوى على ٥ أشكال مختلفة من الصور مخزنة فيه .

يتم تخزين ملفات PAC بدون انضغاط كلما كان الوضوح قليلا . تحتاج الملفات الكبيرة إلى أن تضغط ويعاد تركيبها باستخدام برنامج كوداك أو البرامج وال DRIVERS المناسبة . قد تستغرق الملفات الكبيرة عدد من الثواني حتى يتم عرضها .

:PHILP CD-I

يحدد الكتاب الأخضر المنشور في عام ١٩٨٨م تصميم موسع ونظام تشغيل (CD-RTOS) لبيئة فيليبس CD-I (تبادلي). وقد صمم مثل الفوتوسي دي للتشغيل على جهاز المستهلك بعد توصيله إلى جهاز التلفزيون. لمنع المستخدمين من تشغيل مسار CD-I على جهاز صوت (ينتج أعلى حجم من الضجيج ويمكن أن يدمر طبلة الأذن)، لا تدرج مسارات ال CD-I في جدول محتويات القرص. يستخدم CD-I نظام بيانات XA FORM 1 AND FORM 2.

أقراص CD-I الجاهزة هي أقراص بمعيار صوت الكتاب الأحمر وبها معلومات خاصة مخزنة في مقدمة المسار افي منطقة تسمى ال PREGAP. صممت هذه الأقراص خصيصا للعمل مع أجهزة تشغيل فيليبس CD-I حيث تسمح بتحميل الصور الخاصة والنص في ذاكرة الجهاز قبل أن تبدأ مسارات صوت الكتاب الأحمر في العمل. كما يمكن تشغيل القرص في جهاز تشغيل سي دي قياسى دون تدخل من المعلومات الإضافية المخزنة في القرص.

خلال التسعينات دخلت فيليبس وكوداك وكومودور وتاندى وسيجا وإن إى سي ونانتندو وباناسونيك وسونى أسواق الاليكترونيات الاستهلاكية بالأنظمة المبنية على التلفزيون التى تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الصوت والمعلومات البيانية المعروضة

:CDTV كومودور

تستخدم أقراص CDTV خلافا ل ISO 9660 تستخدم MODE 1 الذى يسمح بأن تكون أسماء الملفات بطول ٣٢ حرف. وهى مصممة خصيصا لأجهزة كومودور ولا يمكن قراءتها بواسطة الكمبيوترات الأخرى.

جهاز تشغيل CDTV هو فى الواقع بفعالية كمبيوتر أميجا. وهو مبنى على معالج موتورولا ٦٧٠٠٠ وقابل للتوسعة وبه لوحة مفاتيح وسواقات أقراص وماوس وشاشة وطابعة. يحسن ال CDXL قدرات جهاز تشغيل ال CDTV بحيث يستطيع عرض الصور التى يبلغ حجمها ٣/١ الشاشة بسرعة ١٢ صورة فى الثانية. ال CDTV-PIP هو نافذة حجمها ٣/١ الشاشة تسمح بعرض الصور الحية إلا أنه يتطلب كرت فيديو بديل.

يوفر جهاز تشغيل CDTV للمستهلك التفاعل والتحكم من خلال ريموت لاسلكى وينافس فى هذا المجال نظام PHILIPS CD-I ونظام تاندى VIS والأنظمة الأخرى التى تسوق بكميات كبيرة.

3DO:

في أوائل عام ١٩٩٣م أطلقت شركة 3DO جهاز جديد للملتي ميديا التبادلية في الأسواق يستخدم معدات جديدة تعطي معالجة تبادلية سريعة ورسومات حية وتحريك وقت حقيقي معقد وقدرات صوت وصورة كاملة . يتميز جهاز ال 3DO بتصميم كمبيوتر ٣٢ بت (RISC) ومشغل سي دي روم مضاعف السرعة وبإمكانه عرض ١٦ مليون لون في نفس الوقت . كذلك تسمح رقيقة المعالج رقمي الإشارة (CUSTOM DIGITAL SIGNAL PROCESSOR (DSP) بخلط صوت السي دي كما أن تكنولوجيا انضغاط الصورة تعرض صور بحجم الشاشة بمعدل ٣٠ صورة في الثانية .

لتشجيع انتشار نظام ال 3DO سمحت للمنتجين والناشرين الآخرين باستخدام تقنياتها في إنتاج أجهزة وبرامج متوافقة مع ال 3DO . وقد كانت شركة باناسونيك أول شركة تسوق جهاز تبادلي 3DC في عام ١٩٩٣م

نظام معلومات الفيديو :VIS VIDEO INFORMATION SYSTEM

كونت شركة تاندي فريقا مع مايكروسوفت لإنتاج جهاز تشغيل سي دي روم جديد للمستهلك العادي مبني على المواصفات المحسنة لكمبيوتر الملتي ميديا الشخصي MPC . يحتوى الجهاز على إمكانية عرض ١٦ مليون لون ومعالجة الصور المتحركة بمساعدة الأجهزة . كما يسمح بإعادة الاستماع إلى ٣ أنواع من الصوت الرقمي (صوت CD وصوت MIDI المركب وصوت الشكل الموجي) أنيا .

مخرجات ال VIS إلى التلفزيون (RF إلى القناة ٢ أو ٣ مركب أو S-VHS) ويمكن كتابة البرنامج لهذا النظام في بيئة ويندوز العادية . ومن الضروري أن يكون القرص على نظام ISO 9660

إنتاج قرص مدمج CD:

قبل البدء في مشروع سي دي روم اتصل بمنتج أقراص . معظم المنتجين جاهزين للرد على استفساراتك واعطائك التكلفة التقديرية ومساعدتك في كل مراحل العملية . سوف تجد أن إنتاج السي دي روم عملية سهلة بالرغم من انها فنية إلى حد ما .

عليك اتخاذ الخطوات التالية عند إنتاج قرص مدمج:

- أبحث وحلل معدات وبرامج المستخدم .
- صمم برنامج تبادلي بيني جيد

- أعد نموذج أولى وجربه على كاتب أقراص مدمجة مثل PHILIPS CDD-521 أو سوني CDW-900E
- إيجد أفضل الحلول للسرعة وحدد الملفات التي يجب نقلها للقرص الصلب المحلى واستشر مع من أعد ال PREMASTERING
- كن مستعدا للنواحي الفنية
- ادرس تكاليف الإنتاج
- استخدم برنامج بحث .
- ضمن التركيب ومستندات المستخدم مع القرص نفسه .
- وفر واحد جيجابايت على الأقل من السعة التخزينية للعمل وكن مستعدا لارسال القرص الصلب والكارتريدج أو ال DAT إلى منتج أو PREMASTERER القرص .

التخزين الضوئي

إن مساحات التخزين التي تحتاجها المكونات المختلفة لبرامج الملتيميديا هي واحدة من أهم الهواجس التي تشغل بال مطوري هذه البرامج والتقنيات الخاصة بها. وتزخر المخيلة الشعبية بالكثير من المبالغات عن مقدرات الكمبيوتر الهائلة على تخزين المعلومات، كالفول مثلا بأنه من الممكن وضع سائرمؤلفات شكسبير أو الموسوعة البريطانية بمجلداتها الثمانية عشر في قرص مدمج واحد. ولا تخلو مثل هذه المزاعم من الصحة عندما يكون المقصود هو تخزين النصوص حيث تتوفر الموسوعة البريطانية والمؤلفات الشكسبيرية بالفعل على أقراص مدمجة. ولكن ينبغي القول بأن أمثال هذه الأقراص المدمجة تحتوى أساسا على نصوص وربما على القليل جدا من عناصر الصوت والفيديو. وتخزين النصوص هو الأرخص مقارنة مع الوسائط الأخرى التي تولف برامج الملتيميديا. فالحرف الأبجدي في أبسط أشكاله لا يحتاج لأكثر من بايت واحد لتخزينه.

وتتمتع المواد الصوتية والفيديوية الرقمية بنهم شديد يصعب إشباعه، لاستهلاك مساحات التخزين. فتخزين تسجيل مدته دقيقة واحدة من الصوت المجسم (الستيريو) على الجودة يحتل مساحة ١٠ ميجابايت من قرص التخزين. أما تسجيل نصف ساعة من عرض فيديو على شاشة كاملة full screen مع صوت عالي الجودة فيشغل نحو ٢٤ جيجابايت - أى كامل مساحة قرص صلب كبير في كمبيوتر شخصي حديث.

وتتمثل مساحات التخزين الشاسعة التي تتطلبها المواد الصوتية والفيديوية الجانب المكنى للمشكلة. أما جانبها الزماني فيتمثل في تأمين نقل البيانات بسرعة مقبولة من وسط التخزين إلى ذاكرة الكمبيوتر لضمان عروض سلسلة. وللتخفيف من مشكلات ضخامة ملفات الرسوميات والفيديو والصوت يلجأ المطورون إلى ضغط هذه الملفات لتقليص أحجامها كما يلجأون لتقديم توضيحات أخرى تؤثر على جودة هذه المراد، كتقليص مساحة نافذة عرض الفيديو بدلا من عرضها على مساحة الشاشة كاملة، أو عرض نصف المعدل المفترض من الاطارات في الثانية (٣٠ إطارا في الثانية)، وهو ما يؤدي إلى نوع من التقطع في حركة المشهد، وغيرها من التدابير. لكن الحل الحذري والأفضل لمشكلة مساحات التخزين يتمثل في إيجاد وسائط تخزين كبيرة السعة وسريعة الاستجابة بما يكفي لتلافيها بالمتطلبات المتنامية لبرامج الملتيميديا، وتحقيق ذلك بتكاليف اقتصادية. نقدم فيما يلي بعض وسائط التخزين شائعة الاستخدام في تطبيقات الملتيميديا:

التخزين الضوئي:

تعد أقراص (compact disc read-only memory) أو ما درجنا على تسميته "الأقراص المدمجة" من أكثر وسائط التخزين ملائمة لتطبيقات الملتيميديا. فما يوفره القرص المدمج الواحد من مساحات التخزين يكفي لنحو ساعة وربع الساعة من التسجيلات الصوتية ذات النوعية الجيدة. كما يمكن للقرص المدمج تخزين ٦٥٠ ميجابايت من البيانات الرقمية (أى نحو ٢٤٠ ألف صفحة من النصوص الصرفة). وتعتبر الأقراص المدمجة من أكثر وسائط التخزين متانة ومقاومة للعوامل الخارجية. فضلا عن هذا وذلك لا يتجاوز كلفة النسخة الواحدة منها مبلغ نصف دولار أمريكي عند استنساخها بأعداد كبيرة وذلك بدون احتساب نفقات تطوير محتوياته بطبيعة الحال.

وتتمثل المشكلة الرئيسية للأقراص المدمجة في بطء تدفق المعلومات منها. وتتفوق الأقراص الصلبة العادية عليها بوضوح من حيث سرعة إنجاز عمليات القراءة منها والكتابة عليها. وفيما تتراوح سرعة تدفق البيانات من وإلى الأقراص الصلبة الحديثة ما بين ٥ و ٨

ميجابايت في الثانية فإن السرعة الإسمية لتدفق البيانات من الأقراص المدمجة تتراوح ما بين ٣٠٠ كيلوبايت في الثانية لسواقات الأقراص ثنائية السرعة و ١٥٠٠ كيلوبايت في الثانية لسواقات الأقراص عشرية السرعة . وتشير عبارات ثنائية أو رباعية أو سداسية أو ثمانية أو عشرية السرعة إلى سرعة السواقة المعنية منسوبة إلى سرعة السواقات التقليدية لأقراص تسجيلات الموسيقى الرقمية والتي تبلغ ١٥٠ كيلوبايت في الثانية . وآخر ما توصلت إليه تكنولوجيا السواقات بهذا الصدد هو السواقات اثنا عشرية السرعة التي يفترض أنها تمرر البيانات بمعدل ١٨٠٠ كيلوبايت في الثانية ثم بلغت العشرين سرعة ، وإلى المزيد .

ولكن اقتناء سواقات أقراص مدمجة سريعة لا يعود حالياً بالكثير من الفائدة على أصحابها ، ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم مطوري برامج الملتيميديا يضبطون سرعة عروض الفيديو والصوت في برامجهم بما يتناسب مع السرعات المتدنية للغالبية العظمى من السواقات السائدة حالياً وهي السواقات ثنائية السرعة . بل إن هناك برامج لمحاكاة بطء أداء سواقات الأقراص المدمجة يستخدمها المطورون أثناء تطوير البرنامج على القرص الصلب وذلك لتعطيم فكرة عما يمكن أن يتوقعوه من برامجهم عند نقلها من القرص الصلب إلى القرص المدمج ثنائي السرعة .

وتؤدي تعددية الهيئات القياسية للبيانات المسجلة على الأقراص إلى بعض المشكلات التي تحد من استخدامها عبر منصات نظم مختلفة . فعلى الرغم من تشابه الأقراص المدمجة في المظهر الخارجي فإن طريقة تنظيم البيانات المخزنة فيها تختلف من نظام إلى آخر : فلا يمكن لبرمجيات النظام ويندوز مثلاً أن تقرأ المعلومات من قرص بهيئة HFS الخاص بنظم ماكنتوش (ثمّة أقراص مصممة للعمل مع كلا النظامين) . كما لا يمكن للنظامين ويندوز وماكنتوش التعامل مع هيئة CD-I التي تدعمها كل من سوني وفيليبس . فضلاً عن هذا وذاك يمكن للأقراص بهيئة photoCD أن تتسبب في إلحاق الأذى بسماعات نظام الصوت الذي تستخدمه إذا ما شغلتها بطريق الخطأ باستخدام سواقة أقراص مدمجة موسيقية عادية .

تخزين المعلومات على قرص مدمج:

يبدو سطح القمر صقيلاً لامعاً في ليلة مقلّمة ولكن عند رصده بواسطة تلسكوب أو انهبوط على سطحه من مركبة فضائية ، سنجد بأنه مليء بالحفر والفجوات . كذلك هو الحال مع الأقراص المدمجة التي تشبه المرايا الدائرية ، ولكن سطحها في الحقيقة مغطى بأعداد هائلة من الفجوات والنقوش التي تخفي في طياتها المعلومات المشفرة .

والقرص المدمج هو عبارة عن صفيحة دائرية رقيقة من الألومنيوم قطرها ١٢ سم تحيط بها غلالة بلاستيكية من الوجهين للحماية . وتسجل المعلومات على القرص فوق مسارات حلزونية تنتشر من المركز إلى المحيط باتجاه عقارب الساعة . وتحتوي الحلقة الأولى (الأقرب إلى المركز) على ما يشبه جدولاً بمحتويات القرص من البيانات ويتلو ذلك الحلقات المحتوية على البيانات بمختلف أنواعها وصولاً إلى الحلقة الأخيرة التي تمثل نوعاً من نهاية القرص .

وتجرى قراءة البيانات المسجلة في مسار بطريقة ضوئية بواسطة حزمة دقيقة من أشعة ليزر يصدرها رأس القراءة الذي يحلق فوق القرص بدون أن يمس سطحه . ويحافظ المسار الحلزوني خلال دورانه على سرعة خطية ثابتة بالنسبة لرأس القراءة وذلك لضمان تدفق ثابت للبيانات المقروءة . ويتطلب المحافظة على ثبات السرعة الخطية لدوران المسار بالنسبة لرأس القراءة ، التباطؤ التدريجي لسرعة دوران القرص ، بالتوافق مع انتقال رأس القراءة من مركز القرص باتجاه الأطراف (تتناسب السرعة الخطية لنقاط قرص يدور حول محوره طرداً مع بعد كل منها عن المركز) . يحتوي المسار الحلزوني على تجاويف تسمى pits ومسطحات صغيرة تفصل بينها ، تسمى lands يتم تشكيلها أثناء تسجيل المعلومات على القرص . ويعبر تعاقب هذه التجاويف والمسطحات عن شيفرة المعلومات المدونة على القرص . وخلال قراءة محتويات

المسار ، ينطلق شعاع ليزري دقيق من رأس القراءة ليصطدم بسطح المسار ثم يرتد راجعا باتجاه الرأس . ويعتمد مقدار الضوء المنعكس على طول موجة الضوء المستخدم وعلى نوع السطح الذى ارتد عنه ، أى ما إذا كان تجويفا pit أو مسطحا land . وتقوم خلية كهروضوئية داخل رأس القراءة بقياس شدة الضوء المرتد وتحويله إلى نبضات كهربائية ، تمثل المعلومات المقروءة فى حالتها الخام ، وتوصف هذه المعلومات بأنها خام باعتبارها لا تمثل بعد الشيفرة الثنائية التى تصف البيانات المقروءة . فتعاقب التجاويف والمسطحات على طول المسار الحلزوني لا يمثل ببساطة سلسلة من الأحاد (1) والأصفار (0) كما قد يتبادر إلى ذهنك . وتقوم الدارات المنطقية الالكترونية فى وحدة القراءة بفك هذه الشيفرة الأولية بتحويل كل 14 نبضة منها إلى 8 بت (بايت واحد) من المعلومات الرقمية التى يستطيع الكمبيوتر معالجتها . ومن شأن هذه الطريقة فى التشفير والتى تعرف بالتشفير (ثمانية إلى أربعة عشر) أو eight to fourteen modulation (EFM) ، زيادة إجمالية ودقة عملية قراءة ونقل البيانات من القرص المدمج .

الهيئات القياسية للأقرص المدمجة:

توجد كما أسلفنا العديد من الهيئات القياسية لتنظيم البيانات على الأقراص المدمجة وهى تحمل أسماء طريفة مأخوذة من ألوان الطيف الضوئى ، فهناك مثلا الكتاب الأحمر Red book الذى يسمى أيضا CD-DA حيث يشير الحرفان DA إلى العبارة digital audio لكون هذه الهيئة خاصة بالتسجيلات الموسيقية الرقمية ، ووضعت هذه الهيئة بالاتفاق بين كل من شركتى سونى وفيليبس ، ويلتزم بها حاليا سائر ناشرى التسجيلات الموسيقية على أقراص مدمجة . وتحدد هيئة الكتاب الأحمر المسارات التى تحتوى على المعلومات كما تحتوى على شيفرة لتصحيح أخطاء القراءة .

ولاستخدام الأقراص المدمجة لأغراض تخزين البيانات الرقمية الخاصة بالكمبيوتر ، وضعت هيئة الكتاب الأصفر التى تعد تطوير لهيئة الكتاب الأحمر ، وهو يحتوى على برامج أكثر تعقيدا لكشف ومعالجة أخطاء القراءة . وتتفرع عن الكتاب الأحمر ثلاث هيئات قياسية فرعية هى الهيئة HFS الخاصة بنظم ماكنتوش والهيئة HIGH SIERRA التى طورت بهدف تمكين سائر أنواع نظم الكمبيوتر من قراءتها وهو أمر ممكن عندما تكون محتويات القرص على شكل بيانات قياسية مفهومة بالنسبة لجميع هذه النظم ، كأن تكون على شكل نصوص ASCII . وهناك أخيرا هيئة ISO 9660 التى وضعتها المنظمة العالمية للمعايير ISO ، انطلاقا من الهيئة HIGH SIERRA ، وتعتبر الهيئة الأوسع قبولا والمعتمدة بالنسبة للنظامين دوس وويندوز . وكل ما يحتاج إليه الكمبيوتر للتعامل مع الهيئة ISO 9660 هو برنامج قيادة DRIVER خاص به يستطيع ترجمة طريقة تنظيم البيانات على القرص .

وللأقرص من نوع (CD-I) (COMPACT INTERACTIVE) ، توجد هيئة الكتاب الأخضر GREEN BOOK وهو من تأليف شركتى فيليبس وسونى ويهدف لتأمين منصة قياسية لسائر برمجيات الملتيميديا .

أما الكتاب البرتقالى ORANGE BOOK فهو من أحدث الهيئات ويختص بالأقرص المدمجة القابلة للكتابة (CD-R) (COMPACT DISK RECORDABLE) ، التى تسمح بالكتابة عليها وتستخدم لأغراض الأرشفة والملتيميديا . وتتمثل الميزة الفريدة للكتاب البرتقالى فى إمكانية تعديل فهرس محتويات القرص الموجود فى المسار الأقرب إلى المركز لإضافة البيانات الخاصة بالتسجيلات الجديدة .

أقراص PHOTO CD:

كان من الطبيعي أن يأتي ابتكار أقراص Photo CD من جانب شركة كوداك المنغمسة حتى أذنيها في تكنولوجيا التصوير الضوئي . فبدلاً من الاحتفاظ بأرشيف والبيومات ضخمة من الصور الفوتوغرافية يصعب إدارتها والبحث في محتوياتها ، يمكن حفظ هذه الصور في نوع خاص من الأقراص المدمجة أطلقت عليه الشركة اسم Photo CD . وعلى الرغم من عدم الانتشار الواسع لأقراص Photo CD في أوساط المستهلكين العاديين فإن بعض قطاعات الأعمال وجدت فيه حلاً عملياً لأرشفة الصور الفوتوغرافية .

وتقوم فكرة أقراص Photo CD على استخدام مساحة PCD خاصة من كوداك لتحويل الصور المطبوعة أو الأفلام السلبية Negative إلى هيئة رقمية . بعد ذلك يستخدم كمبيوتر مزود ببرمجيات خاصة لإدارة قواعد البيانات الفوتوغرافية من شركة كوداك لتحويل الصور والأفلام الممسوحة إلى ملفات بهيئة Photo CD ، وتسجيلها على القرص باستخدام جهاز يدعى PCD WRITER 200 . بعد إنتهاء عملية المسح يقوم الكمبيوتر بإرسال مصغرات THUMBNAIL من الصور الممسوحة (بحجم طابع البريد) إلى طابعة PCD لطباعة فهرس مصور لمحتويات القرص . ويحتفظ الأرشيف بخمس نسخ من كل صورة وذلك بالهينات التالية:

١. هيئة مصغرة THUMBNAIL تستخدم لمجرد تسهيل التعرف البصري على محتوى الصورة من بين الآف الصور التي يحتوى عليها القرص .
٢. هيئة منخفضة الكثافة النقطية LOW RESOLUTION لاستخدامها في تطبيقات النشر المكتبي كبديل مؤقت في شغل المكان الذي ستحتله الصورة الحقيقية في الصفحة .
٣. هيئة كثافة نقطية معامل شكل ASPECT RATIO ملائمان لعرض الصورة على شاشة التلفزيون .
٤. هيئة خاصة للتلفزيون عالي الوضوح HDTV .
٥. هيئة ذات كثافة نقطية عالية جداً يمكن استخدامها لإنتاج صور عالية الجودة باستخدام إحدى الطابعات الحرارية الملونة من كوداك .

الأقراص المدمجة القابلة للتسجيل CD-R:

تمثل أقراص CD-R محاولة للتغلب على أحد أهم عيوب الأقراص المدمجة وهو عدم قابليتها للكتابة عليها . ولكن قابلية أقراص CD-R للكتابة عليها لا ترقى بحال إلى نظيرتها في وسائط التخزين المغناطيسية . ونظراً لأن الكتابة على الأقراص المدمجة تتضمن بشكل عام إجراء تغييرات فيزيائية دائمة على سطح القرص ، فإنه من غير الممكن الكتابة في منطقة معينة من القرص لأكثر من مرة واحدة فقط . ولكن ثمة برمجيات تتيح لك تسجيل المزيد من البيانات في المسارات التالية للمسارات التي سبق أن استخدمتها فمثلاً يمكنك إضافة صورة جديدة لأرشيف يستخدم قرص PHOTO CD من كوداك والذي يعد نوعاً من أقراص CD-R . كما يمكنك استخدام أقراص CD-R كأنها أقراص مدمجة عادية .

وتعد أقراص CD-R وسيلة ممتازة للتخزين أثناء إنتاج برامج الملتيميديا فضلاً عن كونها إقتصادية حيث لا يتجاوز سعر القرص الخام منها ٢٠ دولار أمريكي . ويمكن استخدام هذه الأقراص لحفظ المواد المعلوماتية الأولية كاللقطات الفيديوية والتسجيلات الصوتية المعدة للاستخدام في البرامج قيد الإنتاج . ونظراً لتمثل سرعات أقراص CD-R مع سرعات الأقراص المدمجة العادية ، فإن استخدامها في طور إنتاج برامج الملتيميديا يتيح للمطورين أن يختبروا سرعة أداء برامجهم عند تشغيلها من أقراص مدمجة عادية ، حيث أن استخدامهم القرص الصلب في هذه الحالة سيعطيهم مؤشرات مضللة عن سرعة أداء هذه البرامج .

ويمكنك استخدام أقراص CD-R لتسجيل مواد فى هيئة الكتاب الأحمر أو الأخضر أو الأصفر أو أى من الهيئات القياسية التى أشرنا إليها سابقا . وتتحصر الهيئات التى لا يمكن لأقراص CD-R التعامل معها هى تلك الهيئات الخاصة من شركات SEGA و NINTENDO وغيرها من الهيئات التى يستخدمها مصنعو العتاد الخاص ببرامج الألعاب .

الأقراص الليزرية :

يخلط بعض كتاب أدبيات الكمبيوتر العربية بين أقراص CD-ROM العادية والأقراص الليزرية LASER DISK فيطلقون اسم الثانية على كلا النوعين ، فيما يبدو أنه محاولة مجانية لإثارة القارئ بالكلمة السحرية ليزر . والحقيقة أن الأقراص الليزرية تختلف فى العديد من النواحي عن الأقراص المدمجة ، ويكمن الفارق الرئيسى بين الأقراص الليزرية والأقراص المدمجة العادية فى أن الأولى تخزن التسجيلات الفيديوية فى هيئة تماثلية ANALOG مما يعنى أن الإشارات القادمة من مشغل القرص الليزرى لا تحتاج إلى المرور عبر محول رقمى / تماثلى قبل إرسالها إلى جهاز التلفزيون ، وهو ما يفسر الجودة العالية لفيديو الأقراص الليزرية وخلوها من المشكلات التى تشوب الفيديو الرقمى مثل تقطع حركة المشهد نتيجة البطء وضياح بعض الإطارات واقتصار العرض على قطاع محدود من الشاشة .

ويكمن الجانب السلبي لاحتفاظ الأقراص الليزرية بالفيديو فى هيئة تماثلية فى حرمانك من مزايا سهولة التعامل مع الفيديو الرقمى على مستوى البرمجيات . وللتغلب على هذه المشكلة يمكنك بالطبع تحويل الفيديو المسجل على القرص الليزرى إلى فيديو رقمى ، ولكن ذلك سيؤدى إلى تدرى نوعية الصور .

وتتوفر الأقراص الليزرية فى هيتين رئيسيتين : الأولى تدعى السرعة الزاوية الثابتة CONSTANT ANGULAR VELOCITY (CAV) وهى ملائمة لمعظم تطبيقات الملتيميديا ، والثانية تدعى السرعة الخطية الثابتة (CLV) CONSTANT LINEAR VELOCITY وهى مستخدمة فى التطبيقات الفيديوية البحتة .

الأقراص الليزرية (CLV) تتغير السرعة الزاوية لدورانها بتغير موقع رأس القراءة للمحافظة على السرعة الخطية ثابتة بما يضمن ثبات تدفق البيانات المقروءة من القرص . تزداد سرعة الدوران عند الانتقال من قراءة المسارات القريبة من المركز إلى المسارات البعيدة عنه . ويتسع الوجه الواحد للقرص لساعة كاملة من تسجيلات الفيديو . ولكنه لا يتيح إمكانية الوصول المباشر إلى إطار أو لقطة معينة .

الأقراص الليزرية (CAV) تحافظ على سرعة زاوية ثابتة خلال دورانها (١٨٠٠ دورة فى الدقيقة) ويفضل تسجيل البيانات على عدد كبير من المسارات المنفصلة فإنه من الممكن الوصول المباشر إلى كل صورة أو إطار فيديو على حده . وهو أمر حيوى لتطبيقات الملتيميديا . لا يتسع هذا النوع لأكثر من ٣٠ دقيقة من تسجيلات الفيديو فى الوجه الواحد . يمثل التخزين الضوئى بشتى أنواعه الخيار الأساسى لتطبيقات الملتيميديا . ويفضل مساحات التخزين الشاسعة التى توفرها وأسعارها الاقتصادية ، تحولت الأقراص الضوئية إلى وسيلة أساسية للنشر الإلكتروني للمعلومات . ويمثل بطء نقل البيانات من الأقراص الضوئية إلى ذاكرة الكمبيوتر أحد عيوبها الأساسية . لكن التقدم السريع فى تكنولوجيا سواقات الأقراص المدمجة يضيق بسرعة الفجوة بينها وبين وسائل التخزين المغناطيسية

مشغل السي دي روم CD – ROM DRIVE

بما أن سعة القرص المدمج CD قد تم تحديدها من قبل عن طريق منتج البرنامج المسجل على القرص وبالأحرى الشركة الصانعة لمحرك الأقراص لا تحدد سعة القرص ولا يأتي ذلك ضمن مواصفات المحرك وتعتبر السرعة التي يستطيع بها النظام استرجاع البيانات التي سجلت بطريقة ما غير عادية هي الفرق المبدئي للمفاضلة بين الأنظمة المختلفة . أول محركات الأقراص المدمجة التي إنتشرت بكثرة كانت لها القدرة على قراءة البيانات من القرص بنفس سرعة المحركات القياسية للصوتيات ، والتي تصل إلى حوالي 150ك بايت/ثانية ، والمحركات الأولية السابقة لذلك كانت تقرأ البيانات بمعدل أقل بقليل ولكنها لم تستمر طويلا ولم يظهر لها كفاءة ولم تنتشر في أسواق البيع .

ومع تطور تكنولوجيا الصناعة لمحركات الأقراص المدمجة . وكذا تطور سرعة قراءة البيانات ، وظهور سرعات عالية ، ظلت السرعة القياسية الأصلية 150ك بايت/ثانية هي وحدة قياس السرعات لهذه المحركات . وهكذا الآن تجد محركات يقال عنها ثنائية السرعة إذا كانت تستطيع أن تقرأ بمعدل 300ك بايت/ثانية (أى 150x2ك بايت/ثانية) أو رباعية السرعة إذا كان في استطاعتها أن تقرأ بمعدل 600ك بايت/ثانية ومع المحركات الأسرع أصبح الآن على نحو شانع السرعات التي تصل إلى 8 و 10 مرات ضعف معدل السرعة القياسية المعروفة أنه الذكر بل وصلت للعشرين .

على نحو طبيعي ، فإن المحرك الأسرع في الأداء يكون أغلى في السعر ، لذلك عليك البحث عن محرك الأقراص المناسب ، ويلبي احتياجاتك . حاليا أقل سرعة يمكن أن تقبلها هي 6 سرعات ولكن محرك ذات 8 سرعات يكون اختيارا أكثر معقولة .

وسوف يبرهن المستقبل القريب أن هذه المحركات للأقراص المدمجة ستصبح موجودة ومدمجة BUILT-IN داخل الكمبيوتر وستأتي متوافقة مع البرمجيات .. ويرجع ذلك إلى أنه يوجد حاليا أشكال عديدة من الوسائط المتعددة MULTIMEDIA منها مسلسلات الفيديو والتي يمكن أن تشاهدها من الأقراص المدمجة . وأقل المحركات سرعة تعمل عليها الوسائط المتعددة وبرامج الفيديو هو محرك ثنائي السرعات ، وعند تشغيلها على نظام يحتوى على محرك رباعي السرعات QUAD-SPEED فستجد الصور المتحركة أوضح وأنعم من تشغيلها على سرعات أقل . ومن الطبيعي فإن ظهور البرمجيات سوف تتطور سريعا وتبدأ في الظهور والانتشار وتحتاج إلى محرك أقراص رباعي السرعات على الأقل لتحصل على درجة تشغيل مقبولة . وسوف يكون هناك نتائج سيئة عند التشغيل على محرك بطى نسبيا . ولو أن ميزانيتك الخاصة تسمح لك الحصول على محرك أقراص سريع فسوف يضعك ذلك فى منطقة الأمان وتعمل لديك معظم البرمجيات بصورة طيبة ، وبالرغم من ذلك كله فلا تعتبر ذلك من الضروريات القصوى أو من الأولويات الأولى .

التركيب والتوصيل:

إذا كنت من المشترين لمحرك جديد وتريد تركيبه فى نظام موجود وليس كجزء من جهاز جديد مركب داخله المحرك ، فإنه توجد إعتبارات عديدة عن كيفية ربط وتركيب وتوصيل محرك الأقراص بجهاز الكمبيوتر الشخصى PC . أولا وأساسيا هناك سؤال عليك الإجابة عنه : هل لديك بالجهاز مكان للتركيب أم لا ؟؟ وفى حالة عدم توافر ذلك فإنه لديك إختيار أن تحصل على محرك أقراص مدمجة خارجى . أو أن تلغى أحد محركات الأقراص المرنة وتقوم بتركيب المحرك الجديد مكانه . وبصفة عامة ، فإنه من السهولة ، وبالتأكيد يعتبر أرخص من الناحية المادية إذا اخترت المحرك الداخلى .

والسؤال الآخر الهام والمؤثر هو كيف سيتم تركيب محرك الأقراص المدمجة بالجهاز؟ ولهذا يجب عليك حقيقة قراءة البيانات المدونة عليه ، وكذا تعليمات التركيب للشركة الصانعة من الكتالوج المرفق مع المحرك ، ويوجد أمامك ثلاثة إختيارات .

الإختيار الأول: هو أن كثيرا من بطاقات الصوت SOUND BLASTER ذات وجه توصيل INTER-FACE تسمح لك بتركيب كابل بين البطاقة والمحرك . وإذا كنت تنوى عمل مثل هذه الطريقة فإنك تحتاج إلى إجابات عن أسئلة تخصصية للتأكد من أن الإثنان يعملان معا بتوافق. وليس هذا من البساطة بمكان حيث إن بطاقات الصوت لها إمكانيات معينة وهناك اختلافات بين الشركات المنتجة لهذه البطاقات الصوتية كثيرة ومطلوب إختيار المناسب وتركيبه .

وهذه الطريقة التى يتم فيها شبك محرك الأقراص المدمجة مع بطاقة الصوت بنفس الكابل هى من أكثر الطرق انتشارا فى هذا المجال .

الإختيار الثانى: أنه إذا كان محرك CD يوصف على أنه من نوع ATAPI وهذا يعنى أنه يجب أن يركب المحرك على نفس الكابل IDE للقرص الصلب فإن أى جهاز كمبيوتر شخصى PC حديث سوف يحتوى على الأقل على واحد من أوجه التوصيل INTERFACE من نوع IDE ، والذي مشبوك عليه القرص الصلب HARD DISK الحالى ، ولكن أبسط الطرق لتوصيل محرك الأقراص المدمجة هو أن يشبك على كابل خال من نوع IDECD فى حالة أن يكون هناك كابل آخر متاح .

وأمامك إختيار هو أن تجعل محرك CD يعمل كتابع للقرص الصلب SLAVE و عليك أن تفحص الجهاز وتعرف معلومات القرص الصلب أو تراجع البائع لجهازك والاستفسار عن كيفية تنفيذ ذلك وخاصة بالنسبة إلى القرص الصلب .

والإختيار الأخير: هو أن يوصل محرك الأقراص المدمجة من خلال نوع آخر من أوجه التوصيل INTERFACES يعرف بـ SCSI الذى يحتاج إلى نوع آخر من محركات الأقراص CD بشرط أن يتوافر SCSI ADAPTOR بالجهاز المراد تركيب المحرك به .

وبصفة عامة يجب إختيار هذه النوعية من التوصيل عندما يكون المحرك من نفس النوعية وكذلك توافر الـ ADAPTOR وهذه المجموعة (محرك الأقراص المدمجة وكذا الـ ADAPTOR) باهظة التكاليف بدون أى زيادة أو ميزة جديدة فى الأداء .

سوف تجد أيضا أنه يوجد نوعان مختلفان فى تقنية إدخال الأقراص المدمجة Cds وتحميلها فى محرك الأقراص فالاستخدامات المباشرة والأكثر شيوعا كما نتوقع عبارة عن أسطوانة دائرية بنفس حجم القرص المدمج تقريبا كما فى الأقراص الصوتية يوضع عليها القرص ويقوم المحرك بسحبها . ولكن الطريقة الأخرى تعتبر هى الأفضل بالرغم من أسعارها

العالية ويتم وضع الأقراص داخل علبة صغيرة متحركة قبل إدخالها بالمحرك .

وبهذه الطريقة يمكن تقليل التلوث الخارجى لكل من القرص المدمج Cds ومحرك الأقراص ونوعا ما فإن العمر الافتراضى لكل منهما يزيد قليلا عن الطريقة الأولى .

جميع محركات CD لها القدرة على تشغيل الأقراص الصوتية مثل ما يحدث عند قراءة البيانات DATA لكن أنت فى حاجة إلى أن تعرف كيف يخرج الصوت من القرص المدمج . فمعظم محركات الأقراص Cds مزودة بمقبس SOCKET لسماعة رأس HEADPHONE فى واجهة المحرك وهى تعطى اختيارا بسيطا لسماح الموسيقى من القرص المدمج .

ومع ذلك فإنه إذا كان لديك بطاقة الصوت SOUND-BLASTER مركب بالجهاز فمن المفضل أن يخرج الصوت من السماعات المركبة ببطاقة الصوت أو حسب إختيارك . وهذا يحتاج إلى وجود كابل منفصل ليربط بين كل من محرك الأقراص المدمجة ، وبطاقة الصوت ويجب أن يكون كل منهما متوافقا مع الآخر إذا أردت الحصول على هذه الميزة . ولو أنك أردت الحصول على ميزات أخرى فإنك تحتاج إلى تركيب برنامج SOFTWARE يعمل على جهاز PC يسمح لك فى التحكم فى سماع الموسيقى من الـ CD وذلك باختيار المسالك (TRACKS) أو اختيار ترتيب جديد للموسيقى . ومنثل هذا البرنامج يرفق غالبا مع حزمة بطاقة الصوت . ولكن من النادر أن يرفق مع الأقراص المدمجة نفسها . ولو أنك تعمل من خلال ويندوز WINDOWS ولديك بطاقة الصوت مركب بالجهاز فإنه لديك القدرة على تشغيل الصوت من الـ CD عن طريق تطبيقات الوسائط المتعددة لويندوز المتاحة فى مجموعة (ACCESSORIES GROUP) .

يظن كثيرون أن الأقراص المدمجة Cds لها سعة فائقة فى القراءة فقط ويعزى ذلك إلى الإستخدام الواسع لها من هذه الناحية . وقد ظهر منذ فترة محركات للأقراص المدمجة للكتابة بجانب القراءة وأصبح متاحا بالأسواق ويمكن شراؤه . ولما كانت الأقراص المدمجة ذات ساعات عالية وسرعة كبيرة نسبيا بالنسبة للأوساط الأخرى لجأ الكثيرون لاستغلال تلك الميزات فى عمل نسخ احتياطية BACKUP للكميات الهائلة من البيانات DATA وهذه البيانات إما أن تكون كبيرة وتحتاج إلى ساعات واسعة من الأوساط الأخرى أو أنها يتكرر استخدامها بصفة دائمة ومستمرة كثيرا ونحتاج إلى الحصول على المعلومة بسرعة كبيرة . وهذا بالطبع ميزة ومعنى كبير لاستخدام هذه الأقراص المدمجة . ولو كنت تنوى تركيب بالمحرك الكاتب القارئ ، فإنك أولا تحتاج إلى INTERFACE للتركيب بالجهاز وكذلك يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الشخصى PC ذا سرعة كافية ، وهذا يعنى أن يحتوى على معالج من نوع البنتيوم PENTIUM السريع ويحتوى الجهاز على ذاكرة RAM لاتقل عن 16 م . ب .

كيف تختار مشغل الأقراص المدمجة

CD-ROM DRIVER

احتياطات التركيب :

- تأكد من وجود قضبان خاصة لوضع المشغل عليها .
- على اللوحة الأم يوجد ٢ كيبيل توصيل EIDE فى الأجهزة القديمة ذو ٤٠ سن يتصل أحدهما بالهارديسك لا تستخدمه واستخدم الكيبيل المرفق مع المشغل الجديد أو اشترى واحد لو لم يكن مرفقا ووصله بموصل EIDE الفارغ . ويجب وجود بطاقة EIDE إن لم تكن مرفقة مع المشغل .
- اقرأ الكتيب لمعرفة وضعيات Jumpers و Switches .
- المشغل الجديد يكون Master لو كان وحيدا متصلا بالكيبيل .
- حدد السن رقم (١) فى موصل EIDE . وصل الطرف الأحمر بكيبيل البيانات بهذا السن .
- أدخل المشغل وصل كيبيل البيانات (العريض) ثم كيبيل الكهرباء رباعى الأسلاك .
- لو توجد بطاقة صوت وصل كيبيل الاوديو (الرفيع) بالمشغل .
- جهز برامج المشغل وشغل الجهاز من جديد .
- فى ويندوز 3.x يجب أن ترى السطر التالى فى ملف الحزمة والتهيئة Autoexec.bat :
C:\ windows\mscdex.exe /d: mscd001/S/m:xx
- * المعامل /d يحدد اسم السواقة الليزرية مثل MSCD 001 أى السواقة رقم 001 بمعنى امكانية التعامل من أكثر من واحدة .
- * المعامل /s للمشاركة على الشبكة .
- * المعامل /m: يحدد عدد قطاعات التخزين المؤقتة Sector Buffer اللازمة لوظائف MSCDEX . وبدونه تضاف قيمة تلقائية .
- وحيث أن طول القطاع فى اسطوانة السدى يساوى ٢٠٤٨ بايت فإن الناتج ١٢ ك.ب وليس معروف الرقم الذى يمكن أن تضيفه يدويا . ولا يجب تعديل الرقم التلقائى . وقد تعرف القيمة الجيدة من كتيب البطاقة أو حسب طلب تطبيق ما .
- وتؤثر قطاعات التخزين المؤقتة على الذاكرة بمعدل ٢ ك.ب لكل قطاع .
- ويمكن الاستعانة ببرنامج Multimedia Cloaking من شركة Helix software . وبهذا البرنامج نسخة خاصة من MSCDEX يشغل ٣ ك . ب فقط من الذاكرة وتحمل المساحة التخزينية المؤقتة فى الذاكرة الممتدة EXT وبذلك لا يتأثر الجهاز أثناء العمل .
- ومع ضبط عمل MSCDEX ابدأ اختبار المشغل الجديد .
- ضع اسطوانة مدمجة فى المشغل واستعرض محتوياتها من مدير الملفات . اختر EXPAND من قائمة TREE ولاحظ الوقت الذى يستغرقه . ثم اختر الأمر COLLAPSE BRANCH ثم اختر EXPAND ALL مرة أخرى ولاحظ الوقت الذى يستغرقه ويجب أن يكون أسرع . زد قطاعات التخزين فى ملف الحزمة وأعد التشغيل واجرى نفس الاختبار فلو زادت السرعة فأنت موفق . كرر الاجراء حتى أعلى سرعة ممكنة
- اختبار آخر أكثر قوة باستخدام برنامج SCAND CD فى حزمة COREL SCSI أو برنامج SOFTKEY . INTERNATIONAL'S MPC WIZARD

نظرية السرعات :

- بعض التطبيقات يحمل نفسه تلقائيا عند ادخال القرص . بعض المشغلات أحادية القرص وبعضها متعدد MINICHANGER .
- فعليا لا تعنى المشغلات ثمانية السرعة ضعف المشغلات رباعية السرعة .
- إذا كانت الأقراص التي لديك تعمل جيدا على المشغل الذي لديك فلا تسبب المشغل بأسرع منه .
- فلن تجد تحسنا ذو قيمة لأن مصنعو هذه الأقراص صمموا لتعمل على مشغلات بطيئة لهدف تجارى لكي تنتشر لأن المشغلات البطيئة مازالت بكثرة لدى الأفراد .
- سرعة المشغل تنسب لسرعة أقراص الصوت الأولية بمضاعفات ١٥٠ ك . ب .
- يتوقف نوع المشغل على احتياجه .
- يتقسم أنواعه إلى اثنين: (١) EIDE أى IDE المحسن . معتدلة السعر وعامة للمستخدمين . (٢) SCSI أعلي في السعر وخاصة للشبكات والأعمال .
- الأولى EIDE داخلية فقط وتحتاج فتحة مشغل ٢٥, ٥ بوصة .
- لو اضفته لجهاز قديم فيمكنك توصيله بموقف IDE الثانوى الموجود على اللوحة الأم . أو تحتاج لبطاقة EIDE . وهذا النوع يوصل مشغلين بحد أقصى .
- الثانية SCSI تأكد من وجوده مدمجا على اللوحة الأم . يمكن توصيل حتى سبعة أجهزة سكرى على كل موقف مما يوفر فتحات التوسعة .
- لأقصى أداء اجمع بين مشغل سكرى وموقف سريع يتحكم فى الناقل PCI وهو يحتوى على معالجات تنقل البيانات من القرص إلى الذاكرة فيريح المعالج الرئيسى للكمبيوتر ويحتاج سكرى لعبة CADDY للأقراص المدمجة . إذا استعان المشغل كثيرا بالمعالج الرئيسى اهتزت الصور .

كيفية تسجيل الأقراص المدمجة بنفسك :

- كانت الأقراص المدمجة تسجل بإمكانيات تفوق قدرات المستخدم العادى . ولكن توفرت حاليا مسجلات الأقراص المدمجة CD-R فى مستوى المستخدم العادى .
- تقوم بالتسجيل بنفسك من أجل العروض PRESENTATION أو للنسخة الاحتياطية . أو لتوزيع تقارير الوسائط المتعددة .
- قد يزود فى المستقبل جهازك بمسجل CD-R .
- تتوفر حزم برامج ذات إمكانيات كبيرة بها : أدوات مساندة - تحكم فى التنظيم LAYOUT بالسحب والإسقاط - مساندة عدة نسق FORMATS للأقراص المدمجة .
- من هذه البرامج CD CREATOR لوندوز ٩٥ من كوريل - ايزى سى دى برو من انكات .
- ومحترفى التسجيل برنامج DISC-AT-ONCE .
- تتم الكتابة بأسلوب الرزم PACKETS ويتم بذلك التسجيل على مراحل .
- من هذه المشغلات الداخلية والخارجية . وكلها تعمل على سكرى .

الباب السادس - السي دي

الفصل الثاني - إختيار وتركيب أجهزة السي دي



إختيار وتركيب مشغل السي دي

تستطيع أن يكون لك نظام ملتيميديا بدون مشغل سي دي . ولكن من يريد ذلك ؟

فى هذا القسم :

- متى ترقى مشغل السي دي لديك .
- المقابلة : الأفضلية ضد القياسية ، IDE ضد SCSI .
- التركيب : قبل أن تبدأ .
- مشاغبات الـ IRQ و DMA المرعبة .
- ماذا تفعل لو دوس ، وندوز أو النظام لا يريد أن يبدأ .
- ماذا تفعل لو مشغل السي دي لا يعمل .

سواء كانت هذه المرة الأولى أو تترقى لأحدث نوع جديد ، أخذ المشغل الصح وتركيبه بطريقة جيدة سوف يكون فرق كبير . هذا القسم سوف يمدك ببعض الأشياء لتفكر فيها .

ترقية مشغل السي دي روم :

قد يصبح مشغل السي دي روم قديما ولايقوى على تشغيل البرامج الكبيرة والحديثة مثل معدات الكمبيوتر . قد يكون من الأفضل تغيير مثل السي دي روم عن إصلاحه وقد يستثنى من ذلك الشاشة ووحدة النظام .

- لو المشغل ثنائى السرعة فإنك حتما سوف تطوره ليجارى تطبيقات الملتيميديا الحديثة
- لو المشغل رباعى السرعة وتريد أداء أعلى فيجب عليك تطويره .

إختيار مشغل السي دي روم :

هل نمتك بمشغل سي دي روم سريع ؟

عدادات السرعة : إن قدوم المشغلات الأعلى سرعة من سابقتها يعتبر أحسن ما حدث للملتيميديا .

أقراص السي دي روم تحتوى على نوعين من البيانات : ملفات كمبيوتر ومسارات صوت . أقراص سي دي روم الصوت تدار عند سرعة واحدة مثل التى يستخدمها مشغل السي دي فى جهاز الاستريو . وكان ذلك يعطل المشغلات ومؤخرا فقد اضيفت شرائح الكترونية للمشغل لتعويض هذا الاختلاف .

المشغل الداخلى مقابل المشغل الخارجى :

مميزات مشغلات السى دي روم الخارجية :

- لا تزيد من سخونة الجهاز الذى قد يكون ساخنا بنفسه .
- لا تسحب طاقة من الجهاز الذى قد يكون مسحوبا منه زيادة .
- يمكن ضبط مفاتيح DIP والـ JUMPER دون فتح الجهاز .
- يمكن إضافتها على الجهاز حتى لو لم يكن لديك مجرى فارغ داخله .
- إنها نسبيا تعتبر محمولة فيمكن إستخدامها مع النوتبوك أو تنقلها بين جهازى مكتبك وبيتك .

مساوىء مشغلات السى دي روم الخارجية :

- شغل حيز على مكتبك .
- قد تنزلق على المكتب مما قد يحرك القرص .
- قد تربك توصيل الأسلاك خاصة إذا شبكت بكيبل موجود بالداخل .
- يحتاج توصيلة كهرباء .
- مكلف عن الداخلى .

بصفة عامة يفضل إستخدام المشغل الداخلى ولكن لو لديك خارجى استخدمه .

منظم أسطوانات الصوت :

غالبا ما تستخدم مشغل السى دي روم لعرض الملتيميديا لكنك يمكن أن تستخدمها لتشغيل أقراص الصوت بينما تعد تقرير ما . وتوجد عدة برامج توفر التحكم فى قرص الصوت من حيث : إختيار المسار - التشغيل المتناقل - البرمجة وهكذا . ويتوفر فى وندوز ٩٥ مشغل صوت عظيم فيها .

لو كنت تؤدى عملا على الجهاز وأردت التعامل مع قرص الصوت بتعدى مسار معين أو إعادة تشغيل مقطع فسوف يكون ذلك غاية فى السوء . فى هذه الحالة فإن مشغل السى دي الذى لديه بضع منظمات لقرص الصوت (مثل تعدى مسار أو إعادة مقطع) مركبة فى واجهة تكون هيئة الاستخدام . أبحث عن هذا الاختيار عند شراء المشغل .

إستخدام العلبة مقابل الحامل :

يستخدم الحامل (مثل أقراص الصوت) ويفضل البعض وضع الأسطوانة فى العلبة وزلقها داخل المشغل . لكن استخدام الحامل أسرع وأسهل . ولكن العلبة تحمى القرص من الأتربة والشوائب ، والتي قد تعوق شعاع الليزر كما تحميه من الخدش . ولحل مشكلة الدواء يمكنك وضع كل قرص فى علبة بمفرده .

إستخدم المشغل ذا العلبة .

دعم الـ PHOTO CD المتعدد :

ابتكرته شركة كودك (PHOTO CD) وهو نسق قياسي لتخزين الصور الفوتوغرافية على قرص مضغوط (CD). يمكنك عرضها على شاشة التلفزيون أو عرضها على برنامج نشر مكتبي أو وضعها في آخر العروض على الشاشة. بل ممكن رؤيتها عبر خطوط الهاتف. إذا لم تكن مستخدما كاميرا رقمية فيمكنك وضع الصور عن طريق الماسح SCANNER ويعتبر كافيا. ولا داعي لشراؤه فإنه توجد معامل معالجة صورة مصدرها الكاميرا العادية وتضعها على CD مقابل أجر رمزي. أيضا يمسح المعمل شرائح عرض SLIDE والصور على الورق يضعها على PHOTO CD لعمل العروض والإستخدامات الأخرى.

أغلب أقراص السي دي يمكنها تخزين أكثر من بكرة فيلم. لذا إذا لم ترغب في استخدام قرص لكل بكرة فيلم، وهي مكلفة، فإن المعمل يمكنه إضافة بكرات أفلام للقطات على نفس القرص. الأقراص التي بها أكثر من بكرة صور أو أكثر من مجموعة تصاوير تسمى PHOTO CD MULTI SESSION

أغلب مشغلات السي دي روم يمكنها عرض الصور المخزنة في الـ PHOTO CD ولكن ليس كل المشغلات يمكنها العرض من MULTISESSION PHOTO CD. قد يكون حل هذه المشكلة ببرنامج.

برنامج تهيئة المشغل :

تركيب مشغل السي دي روم سهل نسبيا. تأكد من أنها تعمل جيدا بعد التركيب. أغلب المشاكل تنجم من IRQ و DMA التعديل فيها كان معتادا على مفاتيح داخلية DIP ولضبطها كان يصعب فتح صندوق الجهاز والعمل فيه لذلك تم تجهيز برنامج SWITCHS لهذا الخصوص.

تحذير : بعض المشغلات ما زالت تحتاج للضبط اليدوي. أفحصها جيدا عند شراءها.

دعها نظيفة :

بعض مشغلات السي دي روم تأتي وبها نظام تنظيف ذاتي لحفظ العدسات.

المقابلة INTERFACE: القياسية أم المنتج الوحيد؟

المقابلة INTERFACE تعني الموفق ADAPTER.

إن مشغلات السي دي مصممة للعمل مع واحد من ثلاثة مقابلات رئيسية ، كل مقابل INTERFACE يستخدم موفق ADAPTER مختلف . والثلاثة هم: PROPRIETARY وتعني المنتج الوحيد و SCSI و IDE .

PROPRIETARY: وتعني المنتج الوحيد مثل (باناسونيك أو سوني) الذي يصنع كلا من مشغل السي دي والموفق (و الذي غالبا ما يكون بطاقة الصوت) الموصل به والكوابل والمداخل JACKS&PLUGS الموصلة بينهم وهي مقصورة عليه . إذا أردت إستبدال مشغل السي دي أو الموفق بوحدة من منتج آخر سوف لن تتمكن من توصيلهم معا .

المقابلات SCSI & IDE: تصنف على أنها (قياسية) مقابل PROPRIETARY المنتج الوحيد لأن وكلاء عديدون يصنعون مشغلات قابلة للتبادل لتطبع هذه القياسات وكما سوف نرى فى الأقسام التالية فإن كل نوع موفق له فنته .

مكاسب المنتج الوحيد :

تتميز موفقات PROPRIETARY بما يلى :

- لأن المشغل وبطاقة الصوت تأتي من صانع واحد فإنهما مصممان للعمل معا مما لا يوجد نزاعات فى الهاردوير .
- للأسف لا يوجد ضمان لألا تتنازع أيهما أو كلاهما مع بقية النظام - الماوس أو الماسح مثلا - ولكن على الأقل هما نفسيهما سوف لا يتعاركا .
- إذا كانت لديك مشكلة فإنه سوف يكون لديك صانع واحد لتزعه ، وهى ميزة ليست صغيرة .
- لو كنت قد حاولت يوما إصلاح نظام ملتيميديا مزعج فحتمًا قد اكتشفت أنه حتى بعد فقد الوقت فى الاتصال بالصانع للمساعدة الفنية فإن بعض الصانع سوف يحيلون شكواك إلى صانع آخر سواء كان واحدا هو الذى صنع بطاقة الصوت واللوحة الأم . لذلك فإنه على الأقل لو يوجد صانع واحد لعنصرين فسوف يكون مساعدا لك . بالطبع سوف يمنع ذلك مصنع السي دي وبطاقة الصوت من إلقاء اللوم على مصنع الماوس لك .
- قد تحصل على سعر أحسن من منتج بطاقة الصوت ومشغل السي دي نوع (COMBO) عما إذا اشتريت كل منها من وكيل مختلف .
- أغلب الأوقات تضع شركة كومبو COMBO حزمة برامج مجانية لجذبك لقبضتها .
- مشكلة عامة فى تركيب مشغل السي دي هى إيجاد وتركيب كيبل صوت السي دي الصحيح . لو اشتريت منتج من واحد PROPRIETARY فقد لا تحتاج لتركيب كيبل صوت للسي دي إنها سوف تكون مدمجة فى كوابل المنتج .

نواقص المنتج الوحيد PROPRIETRY :

بصفه عامة فإن مساوىء المنتج أرحم من مميزاته :

- إنه يدعم مشغل واحد فقط بينما IDE و SCSI تمكنك من توصيل عدة مشغلات . العديد من ألعاب الملتيميديا تأتي على ٢ و ٣ أقراص . التنقل بينها يكون مملا . وأكثر من ذلك أفترض أنك ترغب فى تشغيلها فى نفس الوقت معا مثل الموسوعة والقاموس
- الذهاب للمنتج الوحيد يعنى أنك تلتصق بوكيل واحد . لو جاءت شركات أخرى العام القادم بمشغلات أحدث لها مميزات مذهشة وسعر أقل فإنك لن تتمكن من استعمالها إذا لم تغير الموفق ADAPTER .
- هؤلاء الذين استقروا على الموفق القياسى لمشغل السى دى عليهم تقرير IDE أم SCSI ؟

IDE :

هو INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS ومن أكبر مزاياه أنه مدمج على اللوحة الأم ولكنك يمكن أن تحصل عليه على بطاقة تسكن فى أحد فتحات التوسعة لو أردت ذلك . فى كلتا الحالتين مشغلات IDE سهلة التركيب والتهيئة .

بعد ذلك فإن موفق IDE يبدأ فى إظهار بعض نقاط الضعف .

- بالنسبة للمبتدئين فإنه بطيء بعض الشيء عن SCSI . ليس كثيرا ولكن عندما يخبىء للملتيميديا فإن كل ثانية مفقودة تكون مضرة .
- الأسوأ من ذلك فإن موصل IDE المفرد يستطيع تدعيم إثنين من المشغلات . لو أنك مثل أغلب الناس لديها من قبل موفق IDE مركب فإنه يمكنك إضافة مشغل سى دى روم واحد فقط من نوع IDE . لو لديك إثنين من الأسطوانات الصلبة فلن يمكنك إضافة مشغل سى دى أبدا .
- لو أن اللوحة الأم أقدم من أربعة سنوات لديك فلايمكنك بدء التشغيل من الأسطوانة الصلبة IDE لو وصلت مشغل السى دى IDE إلى موصل IDE المدمج على اللوحة . شراء موفق IDE لوضعه على فتحة توسعة يحل المشكلة لكن يزيد من التكلفة والمشاحنة .
- أخيرا ، لو أن جهازك به أسطوانة صلبة IDE المحسن (ENHANCED IDE) فإن تركيب مشغل سى دى سوف يبطيء أداء الأسطوانة الصلبة .

IDE (المحسن) ENHANCED IDE :

كثير من الأجهزة فى اللوحة بها (IDE) المحسن . نظريا هذا المعيار الجديد يتعرف على مشغلات حتى أربعة وقد تحتاج لتركيب بطاقة موفق ADAPTER . المشغلات سى دى ذو (IDE) المحسنة أسرع قليلا عن ذات (IDE) المعيارى . إنتهى لو لديك (IDE) المحسن على اللوحة الأم وأضفت موفق (IDE) محسن فى فتحة توسعة فقد تنتهى إلى نزاع ضارى للـ IRQ . تأكد من أن تتناقش ذلك الإحتمال مع بائع البطاقة قبل شرائها ، بعض البطاقات لها معابر JUMPERS والتي يمكنها حل الإشكال . أو أمن نفسك من هذا الصراع واشترى مشغل سى دى نو SCSI .

له عدة مميزات وعيب واحد .

أولا المميزات :

- لو لديك بطاقة صوت فإن موصل SCSI لو مدمج تكون الفرصة أحسن وإذا لم يكن كذلك فإنه يمكنك شراء موفق SCSI منفصل ويمكن تثبيته في فتحة توسعة إنها رخيصة
- موفق SCSI أسرع قليلا من IDE وذلك جذاب لو أردت إنتزاع آخر بت في أداء المتلميديا بجهازك .
- SCSI يدعم سبعة ملحقات ولا يؤثر على أداء الأسطوانة الصلبة .
- لو مشغل السي دي هو أول ملحقة من نوع SCSI فإن تركيبه يعتبر فرقة ، ولا حاجة للإزعاج لإخبار تجهيز نظامك عنه ، فإن منظم SCSI يقوم بذلك تلقائيا .
- العيب الوحيد أنه لو أضفت المشغل لسلسلة أجهزة SCSI ومركبة من قبل فإن التهيئة قد تكون مأكرة قليلا . لاتقلق . سوف تجد تعليمات خطوة بخطوة مؤخرا في هذا الفصل

مشكلة مع المشغلات الثلاثية السرعة :

توجد تقارير مستديمة عن مشغلات NEC الثلاثية السرعة . أغلب الوقت يعمل المشغل جيدا ولكن رجل الشارع يقول أنها تتوقف مع بعض البرامج . قد تكون هذه النقطة قديمة لأنه حاليا يشتري الرباعية والسادسية فما فوق ولكن التحذير واجب .

قبل أن تبدأ التركيب :

تذكر التوجيهات الأولية :

- ١ - اقرأ تعليمات التركيب من الكتيب :
من المعروف أن لا أحد يقرأ الكتيب ولكن لأن الجميع على خطأ لا يعني أنه لا يمكن أن تفعل الصح . يمكنك وقاية نفسك من الأسى طويل المدى . لو ملف READ.ME موجود على أسطوانة المشغل إقرأه أيضا . المعلومات قوة .
- ٢ - تأكد من أن لديك كيبل صوت السي دي الصحيح :
هذا السلك الرفيع ذو موصل ثلاثي أو رباعي السنون بكلا الطرفين يحتاج لملائمة المشغل وبطاقة الصوت لأنه سوف يوصلهم ببعض . وقد يأتي أو لا يأتي مع بطاقة الصوت . واتصل بوكيل بطاقة الصوت للحصول عليه مع إخباره بنوع المشغل .
- ٣ - اعمل نسخة احتياطية لكل الأسطوانة الصلبة :
إن إحتمال فقد تدمير البيانات أثناء تركيب مشغل السي دي روم قليل ولكن ممكن . أي شخص تعرض لفقد المعلومات بالهارديسك يعرف أن عمل النسخة الاحتياطية ليست مضيعة للوقت أبدا . إن الهاردوير يمكنك تعويضه بسهولة ولكن ليس البيانات . لو لديك نسخة احتياطية كاملة فإنه لو تحطم جهازك فسوف تظل قادرا على العمل .
- ٤ - اكتب بيانات الجهاز المسجلة بالـ COMS :
شغل SETUP الجهاز وسجل بيانات الهارديسك والذاكرة . إن فشل تركيب مشغل السي دي روم قد يخرب الـ COMS . لو سجل المعلومات يمكنك إعادتها .
- ٥ - لو لديك وندوز ٣.١ انقر رمز SETUP وسجل البيانات عن (الشاشة - اللوحة - الماوس - الشبكة) . قد لا تحتاجهم ولكن لن يضرك جمعها .

٦ - جهاز أسطوانة طوارئ للتشغيل :

جهاز أسطوانة بدء التشغيل . لو تدهورت الأوضاع قد يصبح الهارديسك غير مستعد وبهذه الأسطوانة يمكنك إعادة التشغيل والاستمرار فى الإصلاح .

٧ - انسخ ملف الحزمة والتهيئة AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS إلى هذه الأسطوانة قد تحتاج لتعديلهم .

٨ - جهاز قائمة بكل الـ IRQ & DMA (المقاطعة) :

إنها تسمى مصادر النظام . كل جزء على الجهاز له IRQ & DMA ويجب أن تكون مختلفة من جزء لآخر .

برنامج إعداد مشغل السى دى سوف يحاول إيجاد المقاطعة الغير مستخدمة . قد تتجح فى ذلك أم لا ، لو فشلت فسوف تحتاج معرفة أى المقاطع والقنوات حرة قبل إكمال التركيب . لو لديك قائمة حديثة بها فقد حان الوقت للإطلاع عليها . أليست لديك ؟ لاتجهزها .

فى هذه الحالة أحسن شىء تفعله هو قراءة الكتيب . بعض الهاردوير يتقيد باستخدام IRQ & DMA محدد ، لذلك فقد يساعدك الكتيب بهذه المعلومات ثم حاول إستخدام برامج تشخيص . برنامج NDIAGS فى (منافع نوررتون) تحاول تهيئة أى IRQ و DMA يجب استخدامها .

لو لديك وندوز أو دوس ٥,٠ أو ٦,٠ على جهازك يمكنك الخروج للدوس وتشغيل MSD وهو الخدمة المقدمة من ميكروسوفت للإطلاع على قائمة IRQ ومن ثم معرفة المتاح منها . لو لديك مال زائد يمكنك شراء بطاقة ALL MICRODISCOVERY والتي تحدد موارد النظام .

٩ - الآن أغلق الجهاز وافتح الصندوق الذى به ولكى تكون آمناً معه إنزع الفيشة من الحائط

. الكهرباء الاستاتيكية قد تكون خطيرة على الشرائح CHIPS . لو الجو جاف فإنه يجب عدم لبس أشياء معينة مع بعضها مثل الصوف والنايلون أو أحذية كاوتش والتي تسبب الشرارة . لو أردت أن تكون أكثر حرصاً وصل نفسك بماسورة مياه أو هوائى للتوصيل الأرضى الجيد .

١٠ - رقم أى كيبيل تنوى نزعها من مكانه :

قد تحتاج لتحويل بعض البطاقات لترتيب المشغل الجديد أو بطاقة التحكم الخاصة به ، وقد تحتاج لخلع بعض الكوابل للوصول إلى مجرى خالى للمشغل . بسهولة قد تنسى موضع الكوابل الأصلى . ضع ملصق على الكوابل وأكتب عليها موضع إتصالها أو ارسم التوصيلات . لو لديك كاميرا فورية يمكنك أخذ عدة صور متابعة .

١١ - تأكد من ذكر توجيهات الكوابل :

كوابل SCSI يكون لها عادة نقطة موضع معروف أما IDE فيمكن عكسها لذلك تنبه . أنظر للمواضع الملونة على الكيبيل وأعمل رسم للدوائر تبين توصيلها . عادة تكون الأسلاك الملونة زاهية للسن رقم (١) ، ولكن ليس سهلاً التعرف على السن رقم (١) . ولاتذهب الأطراف الملونة كل مرة إلى السن رقم (١) . لولديك كاميرا فورية استخدمها

١٢ - افحص إذا كنت تحتاج قضبان تنصيب أم لا :

ليست كل مجارى المشغل تم صنعها متساوية . بعضها أوسع من الآخر لذلك فإن بعض المشغلات تأتى ومعها قضبان قد تكون مركبة بها أو منفصلة . أزلق مشغل السى دى روم الجديد بعناية فى مجرى المشغلات الخالى الذى أخرته . يجب أن يوافقك بإحكام . لو كذلك استمر . لو كان واسع جداً فإن لديك القضبان وتحتاج لإزالتها . لو المشغل أحدث صوت خشخشة داخل المجرى لأنه ليس واسع كفاية فإنه يلزمك تثبيت القضبان . القضبان بها مجموعتين من تقويع للمسامير ، إحدى المجموعتين والتي تثبت القضبان فى المشغل والآخر لتثبيت القضبان فى المجرى . قبل تثبيت القضبان على المشغل تأكد

من أن الثقوب موجهة بطريقة صحيحة و عليه تتمكن من تركيب المشغل في المجرى . لا تربط المسامير بأكثر من اللازم والتي تثبت القضبان بالمشغل ولا تحتاج لإزاحة المشغل . ولا تستخدم المسامير الطويلة فإنها قد تخرق علبه المشغل وتدمر الدوائر الداخلية .

التركيب - احترس من IRQ المفزعة والـ DMA اللعينة :

قد تكون محظوظا ولا تحتاج لما في هذا الجزء من كلمات . للباحثين فإن هذا الجزء مؤلم فنيا وضروري تماما من أجل إصلاح الملتميديا .

إن لجهازك عدد (١٥) رمز للهارودير (تسمى مقاطعات أو IRQ) وتستطيع الملحقات مثل بطاقة الصوت جذب انتباه المعالج الرئيسي CPU . وله عدد (٨) قنوات DMA . عند إضافة أى ملحقات للجهاز يلزمها IRQ و DMA مختلف ، لهذا فإن المعالج الرئيسي عندما يتلقى إشارة من الـ IRQ رقم (٧) مثلا فإنه سوف يعرف أنها آتية من بطاقة الصوت وليس من مشغل الأسطوانة المرنة الذي يحتاج شد الانتباه . لو ملحقة ، (مثل بطاقة الصوت) تحاول استخدام IRQ أو DMA محجوزة لملحقة أخرى (مثل الماوس) فإن الجهاز سوف يبدو وكأنه شخص شارد . ومؤخرا سوف يتحطم إن لم يكن حالا .

إن نزاعات تحديد الـ IRQ و DMA تعتبر لعنة مستخدمى الكمبيوتر خاصة مستخدمى الملتميديا الذين يحتاجون تشغيل ملحقات عديدة مختلفة فى نفس الوقت . لسبب ما واحد فإن أغلب الـ IRQ فى حالة إستخدام من قبل مشغلات الأسطوانات المرنة والموانىء المتواليه SERIAL PORTS و الماوس وهكذا . ولسبب آخر بعض بطاقات الصوت تحتاج إثنين من المقاطعات IRQ أو قنوات DMA لتمثيل بطاقة SOUND BLASTER . ولو سىء يحتاج ثلاثة . فى بعض الحالات عندما تركيب مشغل السى دى روم أو بطاقة صوت فإن برنامج التركيب يكون ذكيا بطريقة كافية لإكتشاف النظام بجهازك باحثا عن الـ IRQ غير مستخدمة يمكن إختطافها . لسوء الحظ فإن هذا المسح غير صحيح دائما .

صحيح أم خطأ فإن برنامج التركيب يرسى الـ IRQ على ما يعتقد أنه رقم مقاطعة خالي ويحفظ هذه المعلومة فى ملف CONFIG.SYS وملفات وندوز INI أو ملف تهيئة خاص للمشغل أو البطاقة . لو أقيت نظرة على سطور الأوامر التى تحمل برامج مشغلات السى دى روم أو بطاقة الصوت فى ملف SYS.GIFNOC أو ملف AUTOEXEC.BAT قد تتعلم أى الـ IRQ هى المستخدمة ثم تشغل الجهاز أو تصبح طليقا حقا ؟

ليس حقا أحيانا الـ IRQ التى التقطها برنامج التركيب تكون مستغلة والنظام لا يستطيع القيام أحيانا المشغل يعمل بلطف حتى يحاول برنامج ألعاب إرسال صوت وصورة إلى أجهزة مختلفة مستخدما الـ IRQ أحيانا مبرمجى الألعاب قد فعلوا شيئا مثل الطريق المسدود والذى شغل لعبة بالأمس لا يعمل مع لعبة أخرى اليوم . قنوات DMA تعمل بنفس المنوال . يوجد فقط العديد الذى يدور حولها وإثنين من المعدات إذا حاولت استخدام قناة DMA واحدة سوف تجعل CPU مضطربا . على أية حال من واقع التجربة فإن تركيب أحد الملحقات على DMA غير صحيحة أقل من مشكلة IRQ التى تسبب تدهور النظام . نزاعات DMA قد تسبب مشاكل مزعجة وكمثال فإن بطاقة الصوت قد تتمكن من تشغيل بعض ملفات WAV ولكن ليس كذلك لملفات أخرى .

إذن من يمكنك استدعاؤه عندما تتصادم موارد النظام RESOURCES ؟ فى العالم السليم نزاعات الموارد يجب أن تحل تلقائيا أو ربما سوف يكون ذلك هو الحال يوما ما . إن معيار ميكروسوفت (ركب وشغل) PLUG - AND - PLAY لوندوز ٩٥ صمم لتوجيه هذه المشكلة. الحل الأخير لكل نزاعات الـ IRQ والـ DMA هو أخذ خطوة نحو توليفات مختلفة من المقاطعات IRQ والقنوات DMA حتى تحصل على واحدة منها تعمل معك . هذه العملية ليست أنيقة ، فى الحقيقة هى عملية مفرطة فى الملل ، لكنها سوف تذهب بك إلى حيث تريد

تركيب مشغل سى دى روم SCSI :

الآن أنت جاهز لتركيب المشغل :

- ١ - قبل زلق المشغل فى المكان المخصص له جهاز جميع المفاتيح والقناطر SWITCHES/JUMPERS .
- ٢ - تأكد من أن حزمة المقاومة الطرفية TERMINATING RESISTOR مركبة جيدا
- ٣ - إن موفق SCSI مصمم لتشغيل حتى سبعة أجهزة على الكمبيوتر ولكنه يحتاج لمعرفة أيها الأخير فى السلسلة. لو مشغل السى دى روم الجديد سوف يكون هو آخر مشغل فى السلسلة تأكد من اتباع التعليمات فى الكتيب لتركيب حزمة المقاومة الطرفية TERMINATING RESISTOR . لو أنك تضيف المشغل قبل مشغل SCSI آخر تأكد من إزالة المقاومة الطرفية من المشغل .
- ٤ - جهاز رقم تعريف ID المشغل .
- ٥ - كل جهاز من نوع SCSI (شاملا بطاقة الموفق) يحتاج رقم تعريف وحيد من (صفر) إلى (سبعة) لا تتزعج فإن ذلك الترقيم ليس له علاقة بـ IRQ أو الـ DMA كما أنه أسهل كثيرا . عادة تضع رقم ID على المشغل بإزالة القنطرة JUMPERS وتحريك المفاتيح . إقرأ المستندات لمزيد من التفاصيل .
- ٦ - أزلق المشغل جزئيا فى مجراه ووصل كيبل البيانات (كيبل عريض ذو ٥٠ سلك) خلف المشغل . كوابل SCSI عادة معاملة وعليه فيمكن وصلها من مكان واحد موجه لكنها تظل تحتاج أن تكون معشقة جيدا فى مكانها الصحيح .
- ٧ - وصل كيبل الصوت السى دى فى الموضع المناسب للمشغل .
- ٨ - لو محتاج بطاقة موفق فركبها على فتحة بالقرب من المشغل .
- ٩ - وصل الكهرباء
- ١٠ - إيحث عن موصل كهرباء غير مستخدم متدلى من مغذى الطاقة POWER SUPPLY بالجهاز - إن له أربعة سنون . وصله فى الموضع المحدد خلف المشغل . إن كوابل الكهرباء لها علامة بحيث تدخل فى مكان وحيد وصحيح .
- ١١ - أكمل زلق المشغل بالكامل داخل مجراه .
- ١٢ - انتظر قبل ربط المسامير . لو شيء محتاج ضبط (كيبل سائب ، قنطرة فى غير موضعها) سوف يكون سهلا زلق المشغل للخلف للخارج لو غير مثبتة المسامير . أكثر من ذلك فإن ربط المسامير يعتبر ضمان تخيلي لأن شيء ما يحتاج ضبط .
- ١٣ - وصل النهاية الغير موصلة بكيبل البيانات إلى الموفق ADAPTER (الذى قد يكون بطاقة الصوت) . وصل النهاية الغير موصلة بكيبل الصوت للسى دى روم إلى المكان المخصص فى بطاقة الصوت .
- ١٤ - شغل الكهرباء .

يستحسن ترك الصندوق مفتوحا (لتنظيف عمل أى تغيرات تحتاجها) ولكن إحذر لمس أى شيء بالداخل أثناء تشغيل الكهرباء .

١١ - بعد تشغيل الجهاز بكفاءة شغل برنامج التجهيز الملحق بمشغل السي دي روم . قد تجد تعليمات بإعادة تشغيل الجهاز . لو الحظ معك سوف يكون لديك مشغل عامل . إلى هذا الحد فإنها ليست فكرة سيئة لفحص كل المشغلات والملحقات أيضا . تأكد من أنك تستطيع قراءة أسطوانة مرنة ، طباعة خطاب ، استخدام الماوس ، تشغيل ملف صوت WAV .

١٢ - لو كل شيء بارد أغلق الكهرباء - ثبت المسامير لحالة التركيب النهائى للمشغل - اغلق الصندوق وهنىء نفسك على نجاح العملية .

تركيب مشغل سي دي روم من نوع IDE أو IDE المحسن :

اتبع مايلى :

١ - أزلق المشغل جزئيا داخل مجراه ووصل كيبيل البيانات .

يوجد هاردوير أقل لتجهيز خلف المشغل (لا توجد مفاتيح أو قناطر (SWITCHES/JUMPERS)

قبل دفع المشغل بالكامل وصل كيبيل البيانات (الكيبيل من النوع العريض ذو ٤٠ سلك) بخلف المشغل . كوابل IDE يمكن وصلها مقلوبة لذلك كن حذرا لتوجيه الطرف الملون إلى السن رقم ١ على الموصل بالخلف . ثبت الكيبيل جيدا فى مكانه .

٢ - وصل كيبيل الصوت السي دي فى المدخل المناسب على المشغل .

٣ - لو محتاج بطاقة موفق ضعها فى فتحة قريبة من المشغل .

٤ - إبحث عن موصل كهرباء غير مستخدم متدلى من مغذى الكهرباء POWER SUPPLY (يكون له أربعة سنون) ووصله بالفتحة المناسبة خلف المشغل . وصلات الكهرباء معلمة لذا فإنها سوف توصل بمكان وحيد فقط .

٥ - أزلق المشغل كلية داخل مجراه .

قد يكون من الأفضل إنتظار ربط المسامير نهائيا لإحتمال وجود إحتياج للضبط (كوابل سائبة أو معكوسة) وسوف يكون من السهل زلق المسامير للوراء لو هى غير مربوطة . من جهة أخرى فإن ربط المسامير يعتبر تأمين تخيلى للضبط .

٦ - وصل الطرف الآخر لكيبيل البيانات إلى فتحة موصل الـ IDE عادة يكون على اللوحة الرئيسية ولكن قد تكون بطاقة موفق منفصلة .

٧ - وصل الطرف الآخر لكيبيل الصوت للسي دي إلى الموصل المناسب على بطاقة الصوت .

٨ - شغل الكهرباء :

من الأفضل ترك الصندوق مفتوحا ويمكنك عمل أى تغييرات تحتاجها ولكن كن حذرا من لمس ما بداخل الجهاز بينما الكهرباء سارية .

٩ - بعد تشغيل النظام بطريقة صحيحة شغل برنامج التركيب الذى يأتى مع مشغل السى دى روم. قد يسألك الكتيب عن إعادة تشغيل REBOOT الجهاز أولا .

بخلاف الأسطوانة الصلبة من نوع IDE والتي تحتاج للتعريف بها فى تجهيز النظام - فإن مشغل السى دى روم نوع IDE يمكن تركيبه بدون أى إزعاج . برنامج التركيب ينسخ مشغلين من الأسطوانة المرنة إلى الأسطوانة الصلبة ثم تعدل ملفى & AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS أو أنك سوف تحتاج لكتابة سطرين من الكتيب فيها .

١٠ - أعد تشغيل REBOOT الجهاز ويستحسن غلقه ثم تشغيله . لو الحظ معك سوف يشتغل السى دى جيدا . إنها فكرة ليست سيئة لو فحصت المشغلات والملحقات الأخرى أيضا . تأكد من أنه مازال بإمكانك قراءة أسطوانة مرنة - طباعة خطاب - استخدام الماوس وتشغيل ملف WAV

١١ - لو كل شيء يعمل جيدا أغلق الكهرباء مرة أخرى .

أربط المسامير وأقل الصندوق وتقبل التهنئة على هذه المهمة المنجزة بنجاح .

التحكم في المشاكل

عندما لا يبدأ النظام بالعمل :

توجد بعض الحيل تتعلق بالتركيب . حرك مفتاح الكهرباء لوضع التشغيل ثم لاشيء .
ولا رسائل خطأ . ولا الساعة الرملية لوندوز ولا حتى علامة الدوس .

أغلق الكهرباء . افتح الجهاز (لم تغلق الصندوق من قبل إلا وأنت متأكد من أن كل شيء
يعمل . هل فعلت ذلك ؟ هذا ضمان للمشاكل الضخمة) .

لو أزلت كيبيل البيانات بالأسطوانة الصلبة وبدلتها بأخر إخلعه وتأكد من عدم ثنى أى
شيء . ثم أعد بطريفة سليمة . الطرف الأحمر على الكيبيل يجب وضعه على السن رقم (١)
ببطاقة التحكم وعلى الموصل خلف المشغل . لو أنك غير متأكد حاول عكسه . (كوابيل SCSI)
مصنعة على أنها تثبت فى وضع واحد لاغير ، وكوابيل IDE قد تكون قابلة للانعكاس) إفحص
للتأكد من تثبيت نظام الكوابيل فى كلا طرفيه . إفحص للتأكد من أن كيبيل بيانات مشغل السى دى
موجه بطريفة صحيحة كلا طرفيه بالمشغل وبالمتحكم . إتبع نفس الإجراءات لفحص مواضع
الكوابيل إلى الأسطوانة الصلبة .

تأكد من أن كل بطاقات التوسعة مثبتة جيدا فى الفتحات ثم أعد التشغيل مرة أخرى . ما
حدث لك هو نزاعات IRQ و DMA .

عندما يتوقف وندوز عن العمل :

بساطة تركيب مشغل السى دى روم لا تسبب إنهاء بداء الوندوز . بعد كل هذا لو عندك نزاع
كبير للـ IRQ و DMA قد يكون الدوس لم يبدأ العمل كما هو مطلوب . لذلك إذا تم تحميل
الدوس ولكن الوندوز لا فإنه من المحتمل أن شيئا ما خطأ أثناء تشغيلك لبرنامج تركيب مشغل
السى دى روم من خلال الوندوز .

كما هو حاصل فإن برنامج التركيب بعدما يقرر أن مهمته إنتهت فهو يسألك هل توافق على إعادة
تشغيل الوندوز ثم أنت تضغط OK . لو أن شيء مضى خطأ قد ينتهى بك المطاف إلى شاشة
فارغة وتنتظر وتنتظر وتنتظر أو قد تحصل على رسالة مشفرة للوندوز قبل أن تلقى بك إلى
الدوس . حاول مع هذه الخطوات لتحصل على تشغيل الوندوز .

١ - أغلق الكهرباء - انتظر (١٥ ثانية) ثم أعد التشغيل . (٨) مرات من عشرة (١٠) سوف
تجد كل شيء شغال جيدا (بما فيه الوندوز) لا تسألنى لماذا .

٢ - لو لم تتمكن من بدء تشغيل وندوز بعد ألقى نظرة عن إختيارات تجهيز الوندوز
SETUP . عادة تنظر لهذه التجهيزات من داخل وندوز - ولكن لو أنك لاتستطيع
الدخول إلى وندوز فإن هذه المهمة ليست سهلة . بالحظ فإن ميكروسوفت قد وفرت
إصدار خاص للدوس لتجهيز مصمم لمثل هذه اللحظات . إبق فى دوس - أدخل فهرس
وندوز (قد يكون ذلك بكتابة CD\WINDOWS ثم اضغط زر (الإدخال) أكتب
SETUP ثم أدخل .

٣ - إحص التجهيزات SETTING وقارنها بالقائمة التي أعدتها من قبل بدء التركيب لو وجدت أي إختلاف أضغط على OPTIONS إختيارات CHANGE - تغيير - أعد التجهيزات لأصولها ثم حاول بدء وندوز مرة أخرى .

٤ - لو ظلت الوندوز لا تستطيع العمل حاول الاتصال بقسم الدعم بميكروسوفت قبل أن تتصل بوكيل مشغل السي دي روم .

وإذا لم يكن لديك رقم اتصال ميكروسوفت فإنه ليس مسجلا في أي كتيب وهو مدفون على بعد سحيق في شاشات المساعدة ولو لم تستطع تشغيل الوندوز فإنك لن تتمكن من فتح المساعدة HELP

عندما يتوقف مشغل السي دي روم:

لو جهازك بدأ العمل ووندوز بدأت في الظهور ولكن مشغلك السي دي روم الجديد وجدته ميتا في الماء أغلق الكهرباء إنزع كيبيل البيانات وتأكد من عدم وجود إنثناء في السنون بالموقف أو المشغل . ثم أعد الكيبيل لمكانه متأكدا من أن وجهته صحيحة في كلا المشغل والموقف . الطرف الأحمر على الكيبيل يجب أن يرسو على السن رقم (١) على كل من البطاقة والموصل خلف المشغل . لو لم تكن متأكدا من استقامتها جيدا حاول عكس الكيبيل (تذكر أن كيبيل SCSI مصنع بحيث أنه يثبت في موضع وحيد ، وال IDE قد تكون قابلة للعكس) تأكد من تمام وضع الكوابل جيدا . تأكد من أن جميع بطاقات التوسعة مثبتة جيدا في فتحات التوسعة . ثم أعد تشغيل الجهاز . لست مسرورا ؟ لو المشغل من نوع IDE حاول سحب الكيبيل الموجود من قبل بالجهاز وضع مكانه الكيبيل الجديد الذي عادة ما يأتي مع المشغل . لو لديك هذا الكيبيل القديم بجهازك والمدخل الآخر بالمشغل لم يستخدم فإن الأتربة قد تكون التصقت بالأطراف لذلك لو حاولت إستخدامها بمشغلك السي دي روم الجديد فإنها سوف تكون سيئة وإستخدام كيبيل جديد سوف يحل المشكلة

عندما يكون المشغل كالجرو :

قد يكون سحب هذا المشغل ودوس واحد جديد بمثابة حركة خاطفة ولكن برنامج المشغل القديم لايقدر أن يتعلم الحيل الجديدة التي يحتاجها لتدوير المشغل الأسرع . لماذا لاياتي المشغل الجديد مع DRIVER برنامج مشغل جديد ؟ أحيانا يفعل ذلك ولكن برنامج التشغيل DRIVER للسي دي روم يحتاج للعمل ليس مع المشغل الجديد فحسب بل ومع ال CONTROLLER أيضا والذي قد يكون بطاقة الصوت . وهكذا فإن أحدث برنامج DRIVER مشغل قد يتوفر فقط من الشركة التي صنعت بطاقة الصوت .

علا على ذلك فإنك تحتاج تحميل جزئين من نظام التشغيل قبل أن تتمكن من استخدام مشغل السي دي روم :

١- مشغل MSCDEX (الذي يأتي مع الدوس ويحمل في ملف AUTOEXEC.BAT وكيف يحدد الدوس حرف للسي دي روم الإصدار ضمن ٦,٢٢ أكبر قليلا ولكن يعمل أغلب الوقت جيدا . حاليا وفيما بعد مشغل السي دي روم يأتي معه MSCDEX الخاصة به .

٢- برنامج تشغيل السي دي روم الرسمي والذي قد يكون له عدة أسماء عادة يأتي مع ال-SCSI CONTROLLER. إنه غالبا يكون مدمجا في بطاقة الصوت ويحمل برنامج التشغيل الرسمي في ملف CONFIG.SYS. (٤) مرات من (٥) هذا برنامج التشغيل الرسمي هو الذي يجب أن ترفقه إذا كان لديك مشاكل مع المشغل مع برنامج التشغيل الذي لديك

أحد هذه البرامج التشغيلية DRIVER قد يأتي مع مشغلك السي دي روم الجديد ولكن نادرا ما تحصل على كليهما. وإذا لم تكن مشغلا أحدث دوس فإن إصدار MSCDEX قد يكون كافيا لتدوير مشغلك القديم ولكن ليس الجديد.

ماذا تقول لو أن برنامج التشغيل القديم لديك يمنع مشغل السي دي روم الجديد من العمل؟ أحيانا لا تدرى - ولكن إذا لم تعرف بالتأكيد أنك حصلت على أحدث وأعظم إصدارات برنامج التشغيل DRIVERS فإن الترقية تعتبر حركة ذكية.

شيء واحد مؤكد: لو ركبت مشغل سي دي روم جديد والذي لم يأتي معه مجموعة برامج التشغيل والآن نظامك سيء السلوك فإن ميزة احتياجك لترقية برنامج تشغيل السي دي محتمل بنسبة (١٢) إلى (٧).

بعيدا عن ذلك فإن أحسن تشخيص أهديه لك أن الأكثر قاعدية هو الأكثر سوء سلوك والمرجح أن برنامج التشغيل DRIVER هو المعطل.

لو لعبة وقفت فجأة فإن المشكلة قد تكون نقطة شحم على الأسطوانة أو أن الذاكرة غير كافية أو أن هناك نزاع على IRQ.

ولكن افترض أنك جئت إلى دوس ودخلت إلى مشغل السي دي روم وأذهب إلى فهرس فرعى على أسطوانة السي دي روم ثم حاول تشغيل DIR وتلقيت ضربة مفاجئة إلى جذر الفهرس. وأن ذلك يحدث عند المحاولة مع كل أسطوانة. حقا، لقد وجدت مشكلة لبرنامج التشغيل DRIVER.

لاتصاب بالذعر. في أغلب الحالات مشغلك السي دي روم الجديد سوف يعمل جيدا مع برامج التشغيل الجديدة. وإذا لم يعمل فإنك بسهولة يمكنك الحصول على برنامج تشغيل محدث، عادة تحصل عليه مجانا.

عندما لا يوجد صوت السي دي في مكبرات الصوت:

بعض المشاكل تبدو عامة. من الشائع عدم خروج صوت السي دي من مكبرات الصوت وهي مشكلة سهلة التشخيص والحل.

مشغلك السي دي روم يعمل ببراعة وأيضا بطاقة الصوت. هناك مشكلة واحدة فقط: عندما تشغل تطبيق الملتيميديا من السي دي روم، أصوات، مؤثرات صوتية، وحتى بعض الموسيقى تشتغل جيدا من مكبرات الصوت الموصلة ببطاقة الصوت. ولكن بعض من الموسيقى لا تعمل

من خلال مكبرات الصوت ، سوف تأتي فقط من سماعات الأذن الموصلة في مشغل السي دي روم .

الإجابة : لقد فشلت في توصيل كيبيل صوت السي دي خلف مشغل السي دي روم بالموصل الذي على بطاقة الصوت .

تذكر ، يوجد نوعين من ملفات الصوت على أسطوانة السي دي روم : ملف بيانات (WAV و MIDI مثلا) وملفات RED BOOK CD AUDIO القياسية . بطاقتك الصوتية مصممة لمزج ملفات الصوت هذه وتخرج كموجة مضخمة مركبة STEREO ولكن قبل أن تتمكن من مزجهم تحتاج الحصول عليهم .

ملفات بيانات الصوت تخرج من أسطوانة السي دي روم إلى الـ CONTROLLER إلى الكمبيوتر ، تعالج وتصل إلى بطاقة الصوت خلال السنون التي توصلها بفتحات الكمبيوتر . بطاقة الصوت تحول الموجه الرقمية DIGITAL SIGNAL المعالجة إلى موجه تماثلية ANALOG SIGNAL وتضخ الموجه إلى مكبرات الصوت . ملفات صوت السي دي روم لا تحتاج للمعالجة بالكمبيوتر ، تحتاج فقط للتمرير عبر بطاقة الصوت - ولكن تحتاج كيبيل خاص لهذا الوصول .

كوابل صوت السي دي سهلة التوصيل . فقط أغرز أحد أطرافها في المقبس TEKCOS خلف مشغل السي دي روم (يوجد واحد فقط يصلح لذلك) ثم أؤخذ الأخرى في الموصل ذو الأربعة سنون في بطاقة الصوت (قد يوجد موصلين على بطاقة الصوت من ذوات الأربعة سنون لو أحدهما لاتعمل فالأخرى سوف تعمل) . أي كيبيل صوت ؟

ربما أن الكيبيل غير موفق مع المشغل أو بطاقة الصوت . سبب ذلك هو أن بطاقات الصوت المختلفة ومشغلات السي دي روم المختلفة تتطلب كوابل مختلفة .

إن اتصل بوكيل المشغل ، عرف بطاقتك الصوتية وحدد منتج وطرز مشغل السي دي روم وأسأله عن الكيبيل . بأية طريقة وكيل أو آخر سوف يمكن إرسال الكيبيل إليك بتكلفه بسيطة .

كيبيل الصوت السي دي قد لا يكون مرفقا بمشغل السي دي روم ولكنه جزء ضروري لسريان بيانات الصوت .

في حالات نادرة قد تحتاج لتمديد كيبيل من فتحة مشغل السي دي روم الخاصة بسماعة الأذن إلى فتحة إدخال بطاقة الصوت . تحقق من وكيل المشغل . لو لم تستطع أن تجد كيبيل صوت يلائم كلا من بطاقة الصوت ومشغل السي دي روم حاول تمديد كيبيل من فتحة سماعة الأذن إلى (مدخل) البطاقة . قد لا تكون طريقة أنيقة ولكنها تعمل .

عندما تظن أن لديك نزاع IRQ / DMA :

تشخيص مشاكل الملتيميديا ليست مهمة عادية . لذلك فكثير من نظم الهاردوير وبرامج التشغيل وملفات التهيئة تتفاعل حتى إذا ما صار شيئا سيئا فإن الشيء المرئى قد يكون له مرتبط ظاهرى بالسبب الفعلى .


تضاربات الـ IRQ و DMA شائعة فى نظم الملتيميديا وتتجلى بنفسها بطرق عديدة التى تكون مستحيلة تقريبا للقول بالتأكد عندما تحصل على إحداها . حيث أن الخطة تقترب يمكن مساعدتك لإيجاد مخرج من هذا الخشب . ومبدأ الخطة هنا هو أن تبدأ السهل ، امشى خطوة خطوة .

انتقل إلى القياسات الصعبة فقط لو هى لديك .

إذا لم يكن لديك أى مصدر للمساعدة الفنية إبدأ بفحص الأشياء السهلة الإصلاح ونتمنى أن يبدأ شيئا ما ، العمل قبل البدء فى الأصل الصعب مثل البحث عن IRQ .

مثالو مشغلك السى دى روم لايعمل جيدا اتبع مايلى :

- افحص نظام الكوابل من حيث الإتجاه أو الإحكام . لو لديك كيبل آخر بديل استبدله وانظر لو ظهرت نتيجة .
 - تأكد من أن بطاقة التوسعة مثبتة جيدا .
 - تأكد من أن برامج التشغيل محدثة .
 - تحقق من الكتيب عن وضعيات الـ SWITCHES/JUMPERS وتأكد من إتباعك لها .
 - ألقى نظرة على ملفى AUTOEXEC.BAT & CONFIG.SYS .
 - تحقق من ملف WIN.INI و SYSTEM.INI للتحقق من الأشياء الشاذة مثل الأسطر المتكررة أو المكررة . لو مشغل السى دى روم يستخدم ملف تهيئة خاص به ألقى نظرة عليه أيضا .
 - أنظر فى ملف READ.ME لمعلومات عن التضارب بين السى دى روم وبين الهاردوير والبرامج الأخرى .
- إذا لم تصلح هذه وتلك البسيطة نسبيا لحل المشكلة فمن المحتمل أن تكون أنت مصدر المشكلة .



الباب السادس - السي دي

الفصل الثالث - مشاكل السي دي



مشاكل السي دي

في هذا القسم :

- تنظيف السي دي
- إخراج السي دي
- القصور منخفض المستوى للسي دي
- تشغيل PHOTO CD .
- مشغل السي دي روم الغير مرئي .
- منع الرسالة الزائفة DRIVE NOT READY .
- فك الماوس المتوقف .
- تحسين سرعة الميناء المتوازي لملاقة مشغل السي دي روم .

التراب والشحم أعداء للأسطوانة والمشغل :

غسيل الأسطوانة :

يتم تسليط شعاع الليزر على الأسطوانة والإتساخ يؤثر عليه واليد أحد مصادر الإتساخ لذا أمسكها بعناية .

المشكلة:

إحساسك بأن التطبيق أو الألعاب قفدت فجأة خلال العمل إلى شيء آخر وتعتقد أن المشكلة في الأسطوانة نفسها .

الحل : قبل إجراء أى شئ اغسل الأسطوانة . قد تعتقد أنه لا يوجد شحم أو أتربة لكنها دقيقة قد لا تراها .

طريقة غسيل اسطوانة السي دي روم مثل غسيل اسطوانة الصوت AUDIO CD .:

- الماء يكون فاتر وليس ساخن وانتظر ثوانى للتأكد من عدم تغيير حرارة الماء النازل من الصمام .
- أمسك الأسطوانة وواجه السطح المكتوب عليه الماء .
- رش نقط من مسحوق الغسيل على السطح وامسح عليها بأطراف أصابعك برقه لو لمست حبيبات لا تطحنها ولكن ضع الأسطوانة تحت الماء لإزالتها . ثم أضف مسحوقاً ثانية .
- أفرك المسحوق لإزالة الشحم .
- أشطف الأسطوانة تحت الماء النازل واستخدم أصابعك برقة .
- ضع ورقة نظافة (حمام) وضع فوقها الأسطوانة برفق والسطح المستخدم لأسفل ودعه يصرف الماء لعدة ثوانى والنقطة ثم جففها بورق حمام .
- عندما يصبح جافاً تماماً حاول تشغيل التطبيق .

نظف علبة الأسطوانة ودرج الأسطوانة :-

- (أ) أيضا في نفس الوقت نظف العلبة لو هي لديك فقد تكون هي سبب التلوث بالشحم أو قد تكون التقطت شحم من الأسطوانة نفسها . وتنظيف العلبة لايلزم أن يكون بنفس رقة تنظيف الأسطوانة . استخدم مسحوق الغسيل واشطفها وتأكد من جفافها
- (ب) لايمكنك نزع الدرج من المشغل ولايمكنك بخ ماء داخلها . مرر منديل ورقي بداخل الدرج لالتقاط الشحم وأغلب الأتربة ثم استخدم علبة المنظف ذو الهواء المضغوط .

تلميع العدسات :

- قد تتسخ العدسات التي بداخل مشغل السي دي روم . وقد يكون من نوع ذاتي التنظيف .
فلو كنت قد نظفت الأسطوانة ثم لاحظت أن شينا خطأ فيه فقم بتلميع العدسات .
- 1 - أغرس فطنة في كحول وأعصرها في الزجاج .
 - 2 - نظف العدسات بالطرف الرطب ثم امسحها بالطرف الآخر الجاف ونظف أي أشياء ضوئية أخرى بنفس الطريقة .
 - 3 - دع مشغل السي دي روم يجف قبل أن تستعمله .

نظف المشغل نفسه :

لا يمكنك الوصول لأعماق مشغل السي دي روم ولا شيء داخله يمكنك التصرف معه . ولكن في حالة حدوث تعطل عن العمل سواء برفض تحميل أسطوانة أو برفض إخراجها فقد يمكنك تنظيف الأشياء البارزة في المشغل .
في هذه الحالة أفضل المشغل من الكمبيوتر وافتح باب الأسطوانة واقلبه وهزه وحتما ستجد شوائب تسقط منه . (نتمنى ألا تكون العدسات والشرائح ضمن هذه الشوائب) . لا تصب أية سوائل فيه أبدا . استخدم قطنة بكحول لتنظيف الأسطح المتحركة التي يمكنك رؤيتها ثم استخدم مضخ هوائي .

بعض قواعد حل مشاكل السي دي روم :

المشكلة :

الأسطوانة لا تخرج : أحيانا الخدوش أو الشحم على الأسطوانة سوف يغلق النظام بحيث لا يمكنك إخراجها وحاول مايلي :

الحل :

- 1 - لو كنت قد ركبت المشغل DRIVE الخاص بـ CD AUDIO (MCI) ، حاول تحميل MEDIA PLAYER في الوندوز وأشر على CD AUDIO لو اشتغلت انقر زر الخروج EJECT الثالث من اليسار بعد زر التوقيف STOP . البرمجيات الأخرى لتشغيل السي دي لديها أيضا زر EJECT .
- 2 - كثير من مشغلات السي دي روم لها ميزة الإخراج EJECT الطارئ الغير مذكورة في الكتيب الذي يتوارى خلف صفيحة تقب صغير في اللوح الأمامي . لو وجدتتها أمسك مشبك الورق وأدخله برقة وحذر في الفتحة واضغط بعزم وسوف تخرج الأسطوانة حتى ولو كانت مخدوشة .
- 3 - لو لم يحدث أعلق الكهرباء ثم أعدها . ثم اضغط F8 لتوقيف ملفات بدء التشغيل خطوة خطوة بسطر بسطر وحاول إخراج EJECT الأسطوانة قبل الوصول إلى سطر تحميل مشغل السي دي روم DRIVER . لو لم يحدث حاول إخراجها مباشرة بعد تحميله .
- 4 - لو لم يحدث هناك حل حذر بأن تدخل سكين غير حادة تحت العلبه وهزها بحذر حتى تتحل الميكنة الخاصة بالتردد .

حان وقت شراء برنامج مشغل DRIVE للسي دي روم جديد :

المشكلة :

إذا تصرف التطبيق المعتمد على السي دي بغرابة خاصة إذا أعلن أنه لا توجد ملفات على الأسطوانة مع علمك بوجودها . جرب مايلي :-

الحل :

أخرج من التطبيق وأذهب للدوس وأكتب DIR على السى دى . لو لم ترى كل الملفات والفهارس أو لو وجدت قائمة بالملفات فى فهرس آخر غير الذى طلبته فإنه يكون لديك قصور منخفض المستوى وتوجد عدة أسباب :

- يوجد شحم على الأسطوانة - يوجد اتساخ على العيون - الأسطوانة مدمرة .
- تحتاج مشغل أسطوانات جديد .
- لأستسلام : لقد نظفت الأسطوانة والعيون ولم يبق إلا المتهمين الآخرين . وآخرهم أسهلهم لأن أغلب الوكلاء يعملون تحديث للمشغل DRIVER الخاص بمشغل السى دى روم مجاناً .

لتحميل برنامج المشغل الجديد اتبع مايلي :-

- احتفظ بنسخة من برنامج المشغل القديم .
- لو الجديد معه طريقة التجهيز استخدمها . لو توجد اختبارات حمل الجديد فى الذاكرة الرئيسية مؤقتاً .
- لو لا توجد طريقة التجهيز معه استخدم أى طريقة لخدمات الملفات للتعرف على الفهرس الذى يقطن فيه المشغل الحالى . ثم انسخ الجديد على نفس الفهرس فيكتب عليه .
- سوف تحتاج لتعديل ملف التهيئة CONFIG.SYS ، محتفظاً بنسخة منه وتعيد تنظيم الذاكرة سواء بـ MEMMAKER أو غيره لتهيئة الذاكرة على أحسن وضع للمشغل الجديد . وانظر سطر تحميل المشغل القديم الذى لو بدأ بـ DEVICEHIGH غيره إلى 0 = DEVICE وسوف يحمله فى الذاكرة الرئيسية حالياً .
- شغل MEMMAKER
- عندما يشتغل النظام بكفاءة انظر الفهرس من الدوس .
- لو صارت الأمور كما هى اشترى سى دى روم جديد .

الأسطوانة الضوئية PHOTO CD :

الاسطوانة الضوئية من كوداك مواصفاتها القياسية عملت ثورة فى التخزين ، والنقل والصورة الرقمية ، ولكن مازال هناك شئ خطأ .

المشكلة :

المشغل لا يستطيع قراءة الأسطوانة الضوئية .

الحل :

قد تحتاج لبرنامج خاص للوصول إلى الصورة على الأسطوانة الضوئية مثل :
ACCESS PLUS PHOTO CD VIEWER من شركة كوداك و ADOBE PHOTO SHOP جرب مع وورد 6 أو 7 بإستيراد صور من الأسطوانة الضوئية .

المشكلة :

المشغل لا يستطيع قراءة (MULTISESSION PHOTO CD)

الحل :

لو مشغل السى دى روم غير مجهز لقراءة الأسطوانة الضوئية المتعددة فقد تستقبل الرسالة التالية CD - ROM NOT SIERRAOR ISO 9660 FORMAT

ولديك عدة إختيارات :

- أعد الأسطوانة للوكيل وبدلها بوضع الصور على اسطوانة مفردة (SINGLE SESSION) .
- إبحث عن بيوس محدثة .
- إبحث عن برنامج تشغيل DRIVER مجهز لقراءة الأسطوانة الضوئية ذات الـ MULTISESSION .
- اشترى مشغل أسطوانات سي دي روم جديد فقد يكون مالدك قديم ، والجديد بجانب أنه سوف يكون أحدث وأسرع فهو سوف يقرأ الأسطوانة الضوئية المتعددة .

إختفاء مشغل السي دي روم :

لم نقصد أن جهاز المشغل يتحلل ويختفى ولكن يبدو النظام وكأن ليس به مشغل سي دي روم محمل . ذلك يحدث بعد تحميل خدمة لوندوز تعيد REBOOT الجهاز أو بعد CTRL + ALT + DEL للتغلب على تعطل الجهاز .

فى التهيئة على البارد بغلاق وفتح الجهاز (أو RESET) فإن المسجلات فى CPU تعاد أيضا ومشغل السي دي روم يعيد تنصيب نفسه جيدا .

وفى التهيئة على الدافىء بـ CTRL + ALT + DEL نفسه ما عدا بعض عمليات البدء ويظل لايدرى عن المشغل الجديد . إن الوندوز عندما ينبهك بعد تركيب برنامج جديد بأنه سوف يعيد التشغيل فإنه يفعل ذلك على الدافىء . فلو اكتشفت إختفاء مشغل السي دي روم فى هذه الحالة فإنه يمكنك الخروج من وندوز كالمعتاد ثم تودى التهيئة على البارد . يلاحظ هنا لماذا الـ MEMMAKER مدير الذاكرة ضمن برامج تكييف الذاكرة يقصر فى عمله . إن الـ MEMMAKER يعيد التشغيل على الدافىء عدة مرات ليختبر وضعيات الذاكرة المختلفة .

وخلال إحداها قد لا تحمل مشغلات السي دي روم .

الحل :

لو لم تحمل يعتقد بأنها لديها ذاكرة أكثر من الحقيقية . وعليه فعندما تشغل الكمبيوتر فإن مشغل السي دي روم ليس لديه ذاكرة كافية .

الحل :

لتجنب ذلك استعرض MEMMAKER بحذر عندما يشتغل . عندما يذكر أنه سوف يعيد تشغيل الجهاز انتظر حتى ظهور رسالة VIDEO BIOS وأغلق مفتاح الكهرباء انتظر ١٥ ثانية وأعد التشغيل فهذه العملية تحول التهيئة على الدافىء إلى التهيئة على البارد . مشغلات السي دي روم سوف تحمل طبيعيا ويستمر MEMMAKER فى تشخيصاته مع كل المشغلات فى الذاكرة .

مشغل السي دي روم جاهز جدا :

المشكلة :

إن روتينات الدوس للمشغلات المتحركة (المرنة والسي دي) تعتبر بدائية . لو وضعت أسطوانة سي دي فى مشغل السي دي روم وحاولت تشغيلها قبل أن يتعرف النظام على وجودها فسوف تستقبل رساله خطأ .

DRIVE NOT READY أو CANNOT READ FROM DRIVE WHATEVER حيث
WHATEVER تمثل حرف تسمية المشغل الذى وضعه له الدوس .

الحل :

قد تخرج من التطبيق وتعيد تحميله . لو لم يفلح ذلك أخرج من الوندوز وحملها من جديد أو قد تضطر لـ RESTART الجهاز .
حل أجمل : وهو أن تضع الأسطوانة فى المشغل وتنتظر ثوانى حتى يعلم الجهاز بوجودها (لاحظ تذبذب اللمبة) ثم شغل البرامج التى بها .

نزاعات الملحقات :


من المشاكل المحيرة للبرمجيات والعتاد (السوفتوير والهاردوير) أنه يحدث CROSS PERIPHERAL (بين عدة ملحقات) و INTERMITTENT أى تقطيع (انتظارهما لإنهاء تحركها الحرج فى نفس اللحظة) .


المشكلة: مثل سكوت الماوس أثناء تشغيل السى دى . قد يكون نزاع موارد IRQ .

الحل : هل نزاع IRQ كما هو مذكور فى موضع سابق .


منفذ التوازي البطيء الأداء للسى دى :

بعض مشغلات السى دى روم مصممة للعمل عبر منفذ التوازي مع الكمبيوتر ، هذا جيد مع أجهزة المفكرة أو المحمولة التى تحتاج فتحة توسعة PCMCIA أو SCSI .
وبعض البائعين يعتبرون الزبون جاهل . فلو كنت قد اشتريت ذلك وبرنامج الألعاب الذى لديك صار بطيئا . اتصل بالوكيل فقد يكون مشغلك سوف يتعامل مع المنفذ المتوازي المحسن (EPP) ENHANCED PARARELL PORT وهو على هيئة بطاقة وأداؤه أسرع ثلاث مرات من العادى .











الهيكل العام لشكل الأقراص المدمجة

AUDIO LEVEL	RESOLUTION	SAMPLING RATE	BAND-WIDTH	CONCURRENT CHANNEL	STORAGE 1MINTE STEREO
CD-DA	16-BIT	44.1 KHZ	20 KHZ	2 STEREO	10.09 MB
CD-I LEVEL A	8-BIT	37.8 KHZ	17 KHZ	2 STEREO 4 MONO	4.33 MB
CD-I LEVEL B	4-BIT	37.8 KHZ	17 KHZ	4 STEREO 8 MONO	2.1 MB
CD-I LEVEL C	4-BIT	18.9 KHZ	8.5 KHZ	8 STEREO 16 MONO	1.08 MB


المستويات المختلفة لمدى التخزين والجودة للأقراص المدمجة





جدول المحتويات



مسارات دائرية متمركزة



مسار حلزوني



مكونات الأسطوانة المضغوطة (CD)

نظام الاسطوانات الضوئية
PHOTO CD

