

الفصل الحادى عشر

التخزين البارد

نتناول بالشرح فى هذا الفصل التخزين البارد العادى للمنتجات البستانية الطازجة؛ أى فى الهواء العادى غير المعدل (modified atmosphere)، وغير المتحكم فى مكوناته (controlled atmosphere)، وتحت الضغط الجوى العادى.

وابتداءً .. يجب أن تخزن معظم الحاصلات البستانية فى الظلام، أو على الأقل فى إضاءة منخفضة جداً، ولكن القليل من الضوء لا يضر البطاطا، أو القرع العسلى. ولضوء الشمس المباشر تأثير ضار على الخضروات المخزنة بصورة عامة.

يتبقى بعد ذلك أهم عاملين فى التخزين البارد، وهما: درجة الحرارة، والرطوبة النسبية، بالإضافة إلى عامل التهوية الذى يؤثر فى كل منهما، وتلك هى مواضع هذا الفصل.

أهمية الرطوبة النسبية والفقد الرطوبى من المنتجات الطازجة

للرطوبة النسبية أهمية كبيرة بالنسبة للمنتجات الطازجة المخزنة؛ لأن نقص الرطوبة يسرع من ذبول الخضروات. وزيادتها عن اللازم - أى عندما تكون قريبة من ١٠٠٪ - تؤدى إلى نمو العفن على الجدران والأرضيات والعبوات، وعلى المنتجات ذاتها. وينصح غالباً برطوبة نسبية تتراوح بين ٩٠٪ و ٩٥٪ فى معظم المنتجات مع بعض الاستثناءات، كما فى البصل. والثوم، والبطاطس.

ويتوقف توفير الرطوبة النسبية المناسبة على إحكام عزل المخازن عن الجو الخارجى، وتوفير أجهزة تبريد قوية. حتى تصل البرودة بسرعة إلى كل المنتج.

إن الفقد الرطوبى من المنتجات البستانية الطازجة ليس فقط فقداً فى الوزن، ولكنه

تداول الحاصلات البستانية – تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد الحصاد

يعد - كذلك - فقدًا أكبر في الطزاجة، وأحد الأسباب الرئيسية لتدهور المنتجات وفقدان صلاحيتها للتسويق.

فيؤدي فقد الرطوبة إلى انكماش عديد من المنتجات البستانية، وذبول الأوراق مما يتطلب تقليصها قليلاً جازراً لأجل المحافظة على صلاحيتها للتسويق.

ونجد - بصورة عامة - أن سرعة فقد المنتج الطازج للرطوبة تكون على حرارة ٢٥ م^٠ ورطوبة نسبية ٣٠٪ أسرع بمقدار ٣٦ مرة عن فقده للرطوبة على حرارة صفر م^٠ و ٩٠٪ رطوبة نسبية.

ويبين جدول (١١-١) الحد الأقصى للفقْد الرطوبي في محاصيل الخضـر. والتي يصبح بعدها المنتج غير صالح للتسويق.

جدول (١١-١): الحد الأقصى الممكن للفقْد الرطوبي من محاصيل الخضـر، والتي يصبح بعدها المنتج غير صالح للتسويق (Ben-Yehoshua & Radov ٢٠٠٣).

الحصول	الحد الأقصى الممكن للفقْد الرطوبي (%)
الأسبرجس	٨
الفول الرومي	٦
فاصوليا ملتي فلورا (المدادة)	٥
البنجر (جنور)	٧
البنجر (بالأوراق)	٥
كرنب بروكسل	٨
الكرنب	٧
الجزر (جنور)	٨
الجزر (بالأوراق)	٤
القنبيط	٧
الكرفس	١٠
الخيار	٥
الكرات أبو شوشة	٧

تابع جدول (١١-١).

المحصول	الحد الأقصى الممكن للفقد الرطوبي (%)
الخس	٣
البصل (الأبصال)	١٠
الجزر الأبيض	٧
البطاطس	٧
البقلة	٥
الفلفل الأخضر	٧
السبانخ	٣
البروكولي	٤
الفراولة	٦
الذرة السكرية	٧
الطماطم	٧

إن التباين في معدل فقد الماء بالنتج من مختلف المنتجات كبير للغاية وقد يبلغ الألف ضعف بين أقلها وأكثرها نتحاً. ويمكن إرجاع ذلك التباين إلى عدة عوامل مثل التباين الواسع في نسبة المساحة السطحية إلى الحجم في مختلف المنتجات (جدول ١١-٢)، فمثلاً .. تكون النسبة (السطح/الحجم) حوالي ٥٠-١٠٠/سم^٢ لكل سم^٣ في الخضر الورقية. بينما تكون حوالي ٠,٢ سم^٢ لكل سم^٣ في رأس كرنب شديدة الإندماج أو في جذر كبير من اللفت. ويؤثر حجم المنتج جوهرياً على معدل نتحه. فالمنتجات الكبيرة الحجم تكون فيها نسبة مساحة السطح/الحجم أقل مما في المنتجات الصغيرة الحجم، وهي التي يكون فقدها للماء أكثر لكل وحدة وزن. كذلك فإن شكل الخضر يؤثر في مساحة السطح إلى الحجم. فالخضر الطويلة الرفيعة المستدقة كالجزر تفقد الرطوبة أكثر من الخضر الأسماك منها حتى ولو كانت أسطوانية. ويزداد فقد الرطوبة في أطراف جذور الجزر المستدقة للسبب ذاته (Ben-Yehoshua & Rodov ٢٠٠٣).

ويبين جدول (١١-٣) معامل النتح لبعض الخضر والفاكهة.

تداول الحاصلات البستانية - تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد الحصاد

كما يعطى جدولاً (١١-٤)، و (١١-٥) معدل الفقد المائي من كل من الخضضر الورقية، والثمارية - على التوالي - تحت ظروف معينة من الحرارة والرطوبة.

جدول (١١-٢): مساحة السطح الخارجى إلى الحجم فى عدد من الحاصلات البستانية.

المنتجات	نسبة المساحة/ الحجم (سم ^٢ /سم ^٣)
الأوراق المفردة المأكولة (المساحات لما بين الخلايا)	١٠٠٠-٥٠٠
الأوراق المفردة المأكولة (المساحات الخارجية)	١٠٠-٥٠
معظم محاصيل الحبوب	١٥-١٠
بنور البقوليات	١٠-٥
قرون البقوليات - جوز الهند - الفراولة - الروبارب - الثالوت	٥-٢
الدرنات - الجنور المتدنة (مثل الياق الكبير الحجم) - الجنور الوتدية الكبيرة - التفاحيات - الفاكهة ذات النواة الحجرية - الموالح - ثمار القرعيات عدا الكوسة - الموز - البصل	١,٥-٠,٥
الكرنب شديد الإندماج	٠,٥-٠,٢

جدول (١١-٣): معامل النتح لبعض الخضضر والفاكهة (عن Ben-Yehoshua & Rodov ٢٠٠٣).

مدى معامل النتح كما وجد فى دراسات متنوعة	معامل النتح (mg kg ⁻¹ s ⁻¹ mPa ⁻¹)	الحصول
١٠٠-١٦	٤٢	التفاح
٩٧٧٠-٣٢٥٠	٦١٥٠	كرنب بروكسل
٦٦٧-٤٠	٢٢٣	الكرنب
٣٢٥٠-١٠٦	١٢٠٧	الجزر
٣٣١٣-١٠٤	١٧٦٠	الكرفس
١٦٧-٢٩	٨١	الجريب فروت

تابع جدول (١١-٣).

مدى معامل النتح كما وجد في دراسات متنوعة	معامل النتح ($\text{mg kg}^{-1}\text{s}^{-1}\text{mPa}^{-1}$)	المحصول
٢٥٤-٢١	١٢٣	العنب
١٠٤٢-٥٣٠	٧٩٠	الكرات أبو شوشة
٢٢٩-١٣٩	١٨٦	الليمون الأضاليا
٨٧٥٠-٦٨٠	٧٤٠٠	الخنس
١٢٣-١٣	٦٠	البصل (الأبصال)
٢٢٧-٢٥	١١٧	البرتقال
٢٧٧١-١٠٩٤	١٩٣٠	الجزر الأبيض
٢٠٨٩-١٤٢	٥٧٢	الخوخ
١٤٤-١٠	٦٩	الكمثرى
٢٢١-١١٠	١٣٦	البرقوق
٤٠-١٥	٢٥	البطاطس
—	٤٦٩	الروتاباجا
٣٦٥-٧١	١٤٠	الطماطم

جدول (١١-٤): معدل الفقد الرطوبي بعد الحصاد من بعض الخضراوات الورقية والساقية والزهرية.

الفقد المائي (على أساس الوزن الطازج)	ظروف التقدير		المحصول
	الرطوبة النسبية (%)	الحرارة (م)	
٧٥٠	٦٥-٤٥	١٥	الخنس
١١٠٠	٦٥-٤٥	١٥	السبانخ
٣٥٠٠	٦٥-٤٥	١٥	الكرسون المائي
٢٨٠	٦٥-٤٥	١٥	كرنب بروكسل
٥٠	٨٥	٢-٠	الكرنب

تداول الحاصلات البستانية - تكنولوجيا وفسولوجيا ما بعد الحصاد

تابع جدول (١١-٤).

الفقد المائي (على أساس الوزن الطازج)	ظروف التقدير		المحصول
	الرطوبة النسبية (%)	الحرارة (م)	
١٠	٧٥-٦٠	١٠	كرونب شديد الإندماج
٩٠	٦٥-٤٥	١٥	الكرات أبو شوشة
٢	٧٥-٦٠	١٠	بصل (الأبصال)
٣٦٠	٧٥-٦٠	١٠	الأسبرجس
٢٨٠	٦٥-٤٥	١٥	الكرفس
٢٣٠	٧٥-٦٠	١٠	الروبارب
٢٤٠	٦٥-٤٥	١٥	البروكولي
١٩٠	٦٥-٤٥	١٥	القمبيط

جدول (١١-٥): معدل الفقد الرطوبي بعد الحصاد من عدد من الخضراوات الثمرية والفاكهة (Ben-Yehoshua & Rodov ٢٠٠٣).

الفقد المائي (على أساس الوزن الرطب) (% loss day ⁻¹ Pa wvpd ⁻¹)	ظروف التقدير		المحصول
	الرطوبة النسبية (%)	الحرارة (م)	
٢١٠	٦٥-٤٥	١٥	القول الرومي
١٨٠	٦٦-٤٥	١٥	فاصوليا ملتي فلورا
١٣٠	٦٥-٤٥	١٥	البسلة
٢٧٠	٨٠	١٥	بذور البسلة
١٤٠	٦٥-٤٥	١٥	نرة سكرية بدون أغلفة
٥٠	٧٥-٦٠	١٠	بلاكبرى
٢٥٠	٧٥-٦٠	١٠	راسبرى
٧٠	٦٥-٤٥	١٥	فراولة
٧	٩٠-٨٥	صفر	التفاح

الفصل الحادى عشر – التخزين البارد

جدول (١١-٥): معدل الفقد الرطوبى بعد الحصاد من عدد من الخضراوات الثمرية والفاكهة (Ben-Yehoshua & Rodov, ٢٠٠٣).

المحصول	ظروف التقدير		الفقد المائى (على أساس الوزن الرطب) (% loss day ⁻¹ Pa wvpd ⁻¹)
	الرطوبة النسبية (%)	الحرارة (م)	
الموز	٩٠	١٢,٥	٦
الخيار	٦٥-٤٥	١٥	٤٠
الباذنجان	٩٠-٨٧	١٣-١١	٦٠
الجوافة	٩٠-٨٥	١٠-٨	٣٠
المانجو	٩٠-٨٥	٧-٦	١٠
البرتقال	٩٢-٨٢	٣,٣	٦
الكمثرى	٩٢-٨٥	صفر	٥
الفلفل الأخضر	٧٥-٦٠	١٠	٦
البرقوق	٨٠	٥	١٠
الظماطم	٧٥-٦٠	١٠	١٠

ويمكن خفض الفقد الرطوبى من المنتج أثناء شحنه أو نقله بمراعاة ما يلى:

١- المحافظة على رطوبة نسبية عالية حول المنتج، ويتم ذلك بعدة وسائل كما يلى:

أ- المحافظة على فرق صغير فى درجة الحرارة بين ملفات التبريد والهواء الدوار؛ علماً بأن الفرق الحرارى الكبير يؤدي إلى تكثف بخار الماء الذى يحمله الهواء على الملفات؛ فيصبح الهواء جافاً.

ب- تركيب نظام للتحكم فى الرطوبة.

ج- إضافة الثلج على قمة المنتج أو بين عبواته إذا كان المنتج متحملاً لذلك.

د- تغطية المنتج كله بغطاء نصف منفذ semipermeable للرطوبة.

٢- تقليل نفاذية المنتج للفقد الرطوبى بتغليفه بغطاء شمعى.

- ٣- خفض حركة الهواء حول المنتج إلى الحد الذى يكفى – فقط – للتخلص من حرارة التنفس دون زيادة.
- ٤- تقليل الفقد الرطوبى الذى ينتج عن تنفس المنتج، وذلك بسرعة تبريد المنتج أولاً وبصورة تامة قبل وضعه فى الحاوية؛ لأجل تقليل الفرق الحرارى بين المنتج والهواء المحيط به.
- ٥- تقليل قدرة الهواء المحيط على حمل الرطوبة، وذلك بالمحافظة على الحرارة منخفضة بصورة دائمة داخل الحاوية أو الشاحنة؛ فالهواء الدافئ يمكن أن يستوعب قدرًا أكبر من الرطوبة التى تصله من المنتج (Hui وآخرون ٢٠٠٣).

أهمية التبريد

تعد درجة الحرارة أهم عامل مؤثر فى بقاء الخضر والفاكهة بحالة جيدة بعد الحصاد، ونعنى بذلك درجة حرارة مركز المنتج أو لب الثمار. وبمجرد حصاد المنتج يتعين تبريده أولاً بأسرع ما يمكن ثم حفظه فى أقل حرارة يمكن أن يتحملها، وهى تكون – غالباً – حرارة أعلى قليلاً من حرارة التجمد بالنسبة للمنتجات غير الحساسة لأضرار البرودة، وحرارة أعلى قليلاً من تلك التى تحدث عندها أضرار البرودة بالنسبة للمنتجات الحساسة لها.

وعلىنا أن نتذكر أن تأثير التعرض للحرارة العالية هو تأثير متجمع، وتتناسب شدة الأضرار التى تحدثها الحرارة العالية طردياً مع مجموع الساعات الحرارية التى تعرض لها المنتج فى حرارة أعلى من تلك التى تناسب تخزينه، سواء أتم ذلك التعرض مرة واحدة بعد الحصاد مباشرة، أم على فترات متقطعة بعد ذلك (Hui وآخرون ٢٠٠٣).

ومن أهم مظاهر أضرار الحرارة العالية فقدان اللون المميز، واحتراق الأسطح، وعدم تجانس النضج، والطراوة الزائدة، والفقد الرطوبى.

وتعد البرودة بمثابة درجة منخفضة من الحرارة، والتبريد هو طرد الحرارة من المنتج ولا يكون بدفع البرودة فيه.