

المصدر: الاخبار

التاريخ: ١٠ ديسمبر ١٩٩٩

سقوط أتوبيس من فوق كوبرى الجيزة وإصابة ١٥ السائق: بقع الزيت والسولار المبللة بقطرات الندى وراء الحادث



الاتوبيس .. لحظة سقوطه أسفل كوبرى الجيزة

للمرة الثانية.. سقط أتوبيس نقل عام من أعلى كوبرى الجيزة فى الخامسة من صباح أمس بركابه وانقلب على جانبه الأيمن بميدان الجيزة.. أصيب سائق الأتوبيس والحصل و١٣ ركاباً كانوا بداخله عندما سقط. تبين أن الحادث وقع فى نفس المكان الذى سقط منه أتوبيس خط الصعيد فى العام الماضى، ولكن القدر تدخل هذه المرة فى تخفيف أثار كارثة سقوط الأتوبيس القادم من الوادى الجديد ليسقط بركابه بعد ١٢ ساعة سفر هى مدة الرحلة من الواحات إلى القاهرة.. حيث اضطرم الأتوبيس قبل سقوطه بالسور الحديدى للكوبرى، ثم سقط على جانبه واصطدمت عجلاته بالأرض ما خفف من أثار صدمة السقوط ولم تحدث أية وفيات وكانت

تابع الحادث
سهير مراد
محيى عبدالرحمن
محمد رضوان
تصوير: إيهاب عيد

إصابات ركاب الأتوبيس خفيفة باستثناء ثلاث حالات بينهم المحصل الذى أصيب بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وعامل آخر يحفر الآبار أصيب بكسور فى الساقين والذراعين. وقد تم إسعاف المصابين فور وصولهم لمستشفى أم المصريين كما زارهم الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة والمستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة.

وقد تولت النيابة التحقيق واستمع خالد الشناوى مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة وطارق عبد الشكور وكيل النيابة لأهوال المصابين وأمرأ بئدب المهندس الفنى للمرور لمعاينة جهاز القيادة والفرامل بالأتوبيس وتحديد سبب سقوطه.

كان الأتوبيس رقم ١٠٧ سياحة البحر الأحمر التابع لشركة أتوبيس الوجه القبلى قد تحرك من الوادى الجديد فى السادسة من مساء أول أمس فى طريقه لموقف الترجمان بالقاهرة وعدد ركابه يقارب الـ ٤٥ ركاباً نزل معظمهم فى الطريق وتبقى فى الأتوبيس لحظة دخوله ميدان الجيزة ١٣ ركاباً فقط.

كان سائق الأتوبيس سيد رجب السيد (٤٧ سنة) يقوده بتأتى، وكثيراً ما توقف فى الطريق خلال الرحلة بسبب الشبورة.

وأيدى الركاب فى تلك بل أنهم شجعوه وشكروه على عدم التسرع فى القيادة وبعد حوالى ١٢ ساعة وصل الأتوبيس إلى ميدان الجيزة فى السادسة إلا ربعا من صباح أمس «الخميس» وبمجرد صعود الأتوبيس كوبرى الجيزة دق قلب السائق وشعر بالخوف فأخذ يردد بأعلى صوته استر يارب.. يارب سلم.. كانت عجلات الأتوبيس قد اهترت عند



أخطر الحالات أصابته كسور فى الساقين والزرع

سالم «٢٠ سنة» فلاح من بلبس شرقية ومحمد مبروك الوادى الجديد وعلى عبد الحفيظ «٢٥ سنة» الواحات وفتح إبراهيم «٤٧ سنة» فلاح من كفر الشيخ ومحمد سبيع «٥٩ سنة» فلاح الوادى الجديد ومحمد محمد عزب «٢٨ سنة» فنى تركيبات وعلى السيد إمام «٢٤ سنة» عامل وأحمد سيد على «٣١ سنة» موظف قويسنا منوفية ومحمد عبدالرازق محمد «٢٦ سنة» موظف بالفرافرة.


ان بقعة سولار وزيت بللتها قطرات الندى تسببت فى انزلاق عجلات الأتوبيس وسقوطه.

والمصابون هم: محمود حسن نجم «٢٢ سنة» عامل من الفرافرة وسعيد نصار «٣٦ سنة» كهربائى من القليوبية وعاطف محمد أبو زيد «٤٩ سنة» رئيس وحدة تراخيص بشركة أتوبيس الوجه القبلى ومنصور أمين «٣٥ سنة» محصل الأتوبيس من الفيوم وإبراهيم

سائق الأتوبيس .. قصة التحكم فى عجلة القيادة

صعوبه الكوبرى مما القى بالخوف فى قلب السائق وعند ملف النزول لشارع مراد لم يتمكن السائق من السيطرة على الأتوبيس الذى انحرف ولم تقلح محاولات السائق من إيقافه أو تعديل مساره وسقط الأتوبيس وسط صيحات السائق والركاب.. سلم يارب.. استر يارب.. يارب نجى..

التقت «الأخبار» بالمصابين فى مستشفى أم المصريين السائق السيد رضا السيد قال



الاوناش تقوم برفع الاتوبيس الذي سقط من فوق كوبرى الجيزة

معجزة، وبالتالي فإن علينا وفوراً - والكلام للدكتور عصام شرف - فرض رقابة صارمة على سرعات السيارات فوق الكبارى، أما على المدى البعيد فعلى توعية السائقين بكيفية القيادة فوق الكبارى ومراعاة عوامل الاحتكاك والانحراف وغيرها أثناء المرور فوق الكبارى. أما لو استمر الوضع على حاله الآن بمعنى أن تقع الكارثة وتتناولها وسائل الإعلام فترة وتستضيف بعض الخبراء وبعد أيام ينسى الناس هذه الحادثة دون أن يقوم المسئولون بأى دور للحد من هذه الحوادث لتتكرر نفس الحوادث كل فترة ونعسود لنكرر نفس السيناريو السابق فدعنى أؤكد أنه لو استمر الحال هكذا فستستمر ظاهرة الكبارى القاتلة إلى ما شاء الله وسيستمر الضحايا يتساقطون والدماء تنزف.

إضافة إلى أن محافظة القاهرة وهى الجهة المسئولة عن الكبارى فى القاهرة الكبرى ليس لديها الكوادر الكافية لكي تدير هذه الكبارى، وبالتالي انتقلت العملية بهدوء إلى وزارة الداخلية التى تقوم بتنفيذ القانون وليس للتخطيط أو الإدارة ويقول: «وللاسف نحن فى مصر نهتم بالافتتاح وقص الشرائط وبعدها لا أحد يهتم بأى شيء طالما تم الافتتاح ولهذا نعتبر صيانة الكبارى وتدعيم جوانبها بمواد تقاوم الصدمات رفاهية هذا فضلاً عن أن الأموال المخصصة لهذا الأمر قليلة ولا تكفى لإجراء تلك الصيانة. وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا التردى الكبير فى المرور عموماً والكبارى خصوصاً نتيجة للإهمال المتراكم وإذا كنا لا نملك عصا سحرية لتغيير هذا الواقع المتدهور والذي يحتاج حله إلى

وبالتالى يجب أن يحدث بها تحديد الاتجاه وتغيير الحركة بشكل فجائي مما يؤدي إلى سهولة انقلاب السيارة وسقوطها من أعلى الكوبرى بعد أن تحطم». ويؤكد د. شرف أن كثرة الحوادث التى تشهدها الكبارى حالياً هى أحد مظاهر أزمة المرور المتراكمة منذ عشر سنوات ويقول: «بصراحة المرور فى مصر ليس له صاحب وبالتالي كثرت الحوادث وأصبح لدينا ٦ آلاف قتيل و٣٠ ألف مصاب سنوياً نتيجة لحوادث المرور التى تعد من أعلى معدلات الحوادث فى العالم، هذا بالإضافة إلى التلوث الرهيب الذى يسببه المرور المخطط والمتكدس دائماً. ويشير د. شرف إلى أن كثرة الحوادث على الكبارى تعود إلى عدة أسباب أهمها السرعات الجنونية التى يسير بها السائقون فوق الكبارى نتيجة لغياب الرقابة فوق الكبارى