

العمل الثالث

رفع التفاصيل باستخدام قياس المسافات

(٣, ١) مقدمة

رسم خريطة لموقع يتطلب الأمر القياس الميداني لتحديد مواقع التفاصيل و تشمل القياسات قياس مسافات أو قياس زوايا أو الاثنان معاً. وفي هذا الكتاب سنقوم باستخدام قياس المسافات فقط في عملية رفع التفاصيل ، حيث أن قياس الزوايا يتطلب أجهزة أعلى سعراً و يحتاج استخدامها إلى تدريب و مهارات خارج نطاق الهدف من هذا المؤلف. ولإتمام مراحل العمل الميداني هناك خطوات سيتم شرحها بالتفصيل في الفقرات التالية [٤]، [٥].


(٣, ٢) عملية الاستكشاف

والمقصود بهذه العملية زيارة الموقع للملاحظة شكل حدود المنطقة ونوعية التضاريس والتفاصيل الموجودة فيها. ومن ثم رسم شكل كروكي لها في دفتر الحقل الذي يصطحبه المساح لتدوين كل البيانات والملاحظات .

(٣, ٣) اختيار الهيكل (نقاط الربط)

ومن ثمرات هذه الجولة الميدانية اختيار نقاط أساسية تسمى نقاط الربط أو التحكم. وهي التي تشكل خطوط المسح الأساسية. وهي بنورها تكون الهيكل العام

(الشكل رقم ٣,١) الذي متناسب إليه حدود المنطقة وما عليها من تفاصيل. وهذا الهيكل هو عبارة عن مجموعة من المثلثات المتجاورة والتي يمكن قياس أطوال أضلاعها ومن ثم تجميعها على لوحة رسم الخريطة.



الشكل رقم (٣,١). الهيكل العام (عبارة عن عدة مثلثات متجاورة تشكلها نقاط الربط المتجاورة).

وهناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها عند اختيار النقاط التي تشكل أضلاع هذا الهيكل هي:


- ١- أن تكون النقاط على مواقع بارزة لتسهيل رؤية بعضها من بعض وبالتالي تسهل مهمة قياس أضلاع مثلثات الهيكل. وأن تكون في أماكن يسهل الوصول إليها ويصعب إزالتها.
- ٢- أن تكون أضلاع الهيكل قريبة ما أمكن من حدود المنطقة أو التفاصيل وبعيدة على قدر الإمكان من حركة المرور و من كل ما يسبب اعتراضاً لعمليات القياس.
- ٣- أن تشكل هذه الأضلاع مثلثات مناسبة (تكون زوايا المثلث بين 50 و 100 درجة) بمعنى أن تكون أضلاعه متقاربة في الطول و ذلك يساعد في دقة التوقيع على اللوحة.

ويجب تلبية أوتاد في مواضع نقاط الربط التي تم اختيارها ويرسم لكل نقطة كروكي يبين عليه على الأقل ثلاثة أبعاد لمعالم ظاهرة وقرينة حتى يتمنى التعرف على مواقعها في حالة الرغبة في إعادة استخدامها لأغراض مساحية أخرى.


(٣, ٤) عمليات القياس

أولاً يتم قياس كل ما يمكن قياسه من أضلاع الهيكل وتسجل نتائج القياس في دفتر الخقل ، مع ملاحظة أفراد صفحة لكل عطف أو ضلع من أضلاع الهيكل.

في أثناء قياس طول الضلع الأساسي يتم قياس الأبعاد التفصيلية القريبة من الضلع وتسجيلها. قياس بعد التفاصيل من الخط الرئيسي يتم إما بإسقاط عمود من التفاصيل على الخط الرئيسي وقياس هذا البعد (العمود من نقطة التفصيل إلى الخط الرئيسي) وتسجيله (الشكل رقم ٣,٢)، وتسمى طريقة قياس الأعمدة offset . أو بقياس بعدين مائلين من نقطة التفاصيل إلى نقطتين على الضلع الرئيسي (معلوم بعد كل منهما من أحد طرفي الخط الرئيسي) وتسجيلهما كما في الشكل رقم (٣,٣)، وتسمى طريقة الربط tie.




الشكل رقم (٣,٢). القياس بطريقة طول العمود offset.




الشكل رقم (٣,٣). القياس بطريقة الربط.

ويوضح الشكل رقم (٣,٤) استخدام طريقة قياس العمود من ركن المسجى إلى الخط المساحي الرئيسي AB وطريقة الربط لتحديد موقع الشجرة بالنسبة للخط الرئيسي نفسه.



الشكل رقم (٣,٤). قياس التفاصيل بالنسبة للخط المساحي: طول العمود من أركان المقي والربط من الشجرة.

ويوضح الشكل رقم (٣,٥) صفحة من دفتر الحقل أفردت للخط المساحي FE والتفاصيل القريبة منه.



الشكل رقم (٣, ٥). صفحة من دفتر الحقل للخط الرئيسي EF الذي طوله 58 متراً.

ويجب التنبيه على أنه لا بد من توجيه الخط المساحي وما حوله من تفاصيل بالنسبة للهيكل العام للموقع. ويتم ذلك عن طريق رسم الأسهم التي تشير إلى نقاط الربط الأخرى التي تم اختيارها لتشكيل الهيكل. ويتم أيضاً التعرف على انحراف أحد الخطوط الرئيسية من محط الشمال المغنطيسي باستخدام البوصلة. ولتوقيع هذه البيانات على لوحة الخريطة يتم اختيار مقياس رسم مناسب لتحويل القياسات الطولية الميدانية إلى أبعاد تناسبها على الخريطة. وهذا ما سنشرحه في الفصل التالي.

(٣, ٥) مقياس رسم الخريطة

من المعروف أنه لا يمكن توقيع المسافات التي تم قياسها في الطبيعة وقد تصل إلى مئات الأمتار على لوحة الخريطة مباشرة التي لا يتعدى أبعاد حدودها 1×1 م. ولذلك لا بد من تصغير هذه المسافات بنسبة معلومة وثابتة تناسب أبعاد لوحة الرسم، ويطلق على هذه النسبة مقياس رسم الخريطة.

إذن يمكن تعريف مقياس رسم الخريطة رياضياً كالتالي:

مقياس رسم الخريطة = المسافة على الخريطة ÷ المسافة التي تمثلها في الطبيعة

ويتم اختيار مقياس رسم الخريطة بناءً على:

- ١- نوع الخريطة من حيث الغرض.
- ٢- أهمية العمل المراد إنشاء الخريطة من أجله.
- ٣- أبعاد اللوحة التي ترسم عليها الخريطة.

(١, ٥, ٣) أنواع المقاييس

من ناحية عامة هنالك نوعان من المقاييس هما: للمقياس العددي والمقياس التخطيطي.

(١, ٥, ٣, ١) المقياس العددي

وهذا أيضاً يمكن أن يقسم إلى نوعين: المقياس العددي النسبي (الكسر البسيط) والمقياس الهندسي.

١- المقياس الكسري أو النسبي

وهو نسبة ثابتة ويبين بكسر اعتيادي بسطه الواحد ومقامه العدد الدال على مقدار الطول الطبيعي المساوي له.

فإذا كان لدينا بعد بين نقطتين في الطبيعة هو 50 متر بينما هو في

الخريطة ١ سم فإن هذا المقياس يكتب:

1 سم يمثل 50 متر

أو:

1 سم = 50 متر

ويكون مقياس الرسم هو :

كنسبه يكتب على الشكل: 1:5000

أو

ككسر يكتب على الشكل: $1/5000$

يلاحظ أن الرقم في البسط يعبر عن مسافة على الخريطة و الرقم في المقام يعبر عن المسافة المقابلة لها في الطبيعة و كلاهما بوحدة القياس نفسها.

٢- المقياس الهندسي

أما المقياس الهندسي فيكتب الطول على الخريطة كوحدة قياسية واحدة وما تمثله على الطبيعة من وحدات قياس المسافات على الطبيعة ، فنقول مقياس رسم الخريطة هو: 1 سم يمثل 50 متر ، أو 1 سم : 50 متراً. العددي النسبي فيبين بكسر اعتيادي بسطه واحد صحيح و مقامه مقدار الطول في الطبيعة الذي يعادل وحدة القياس على الخريطة. فإذا افترضنا أن مسافة مائة متر في الطبيعة يمثلها واحد متر في الخريطة فيمكن أن نعبّر عنها بالمقياس النسبي 1:100 . والمقياس الهندسي يذكر فيه وحدة القياس في الخريطة ووحدة القياس في الطبيعة فتعبّر عن هذا المقياس هندسياً بقولنا 1 سم على الخريطة تمثل 5000 سم على الطبيعة أو 1 سم على الخريطة تمثل 50 متر على الطبيعة.

مثال (١، ٣)

قيست مسافة AB على الطبيعة وبعد كل التصحيحات المطلوبة وجد أن الطول الأفتقي لهذا الخط هو 258.00 متراً . إذا كان المطلوب توقيع هذا الخط على خريطة مقياس رسمها 1:2500 ، كم يكون طول الخط الذي يمثلها على الخريطة؟
الحل:

مقياس رسم الخريطة = $1:2500$ طول الخط على الخريطة ÷ طول الخط في الطبيعة.

$$\begin{aligned}
 & \text{طول الخط في الخريطة} = \text{طول الخط في الطبيعة} \times (1/2500) \\
 & = 258.00 \times 1/2500\text{m} \\
 & = (258.00 \times 1000) / 2500 \\
 & = 103.2 \text{ mm} \\
 & = 10.32 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

ويلاحظ أن المسافة أو الطول على الخريطة يعبر عنه بالسم أو الملم وليس بالمتر الذي يستخدم في التعبير عن الأطوال في الطبيعة.

مثال (٣، ٢)

استخدمت خريطة مقياس رسمها 1:2000 لقياس مسافة بين نقطتين E و F و كان طول المسافة على الخريطة 70 ملم، كم تكون المسافة على الطبيعة بين النقطتين ؟
الحل:

$$\begin{aligned}
 & \text{المسافة على الطبيعة} = \text{المسافة على الخريطة} \div \text{مقياس الرسم} \\
 & = 70 / (1/2000) \text{ mm} \\
 & = 70 \times 2000 \text{ mm} \\
 & = 140 000 \text{ mm} \\
 & = 140 000 / 10000 \\
 & = 140 \text{ m}
 \end{aligned}$$

مثال (٣، ٣)

قطعة أرض مستطيلة الشكل أبعادها على الخريطة 80 mm × 30 mm، أوجد مساحتها على الطبيعة إذا كان مقياس رسم الخريطة 1:500 ؟

الحل:

$$\begin{aligned} \text{طول قطعة الأرض على الطبيعة} &= 80 \times 500 / 1000 \\ &= 40 \text{m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{عرض قطعة الأرض على الطبيعة} &= 30 \times 500 / 1000 \\ &= 15 \text{m} \end{aligned}$$

$$\text{مساحة قطعة الأرض على الطبيعة} = 40 \times 15 = 600 \text{ m}^2$$

ويمكن إيجاد المساحة على الطبيعة من القانون التالي مباشرة:

المساحة على الطبيعة - المساحة على الخريطة ÷ مربع مقياس الرسم

$$\begin{aligned} &= \frac{80 \times 30}{(1/500)^2} \\ &= 2400 \times 250000 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$= 24 \times 25 \text{ m}^2$$

$$= 600 \text{ m}^2$$

(٢, ١, ٥, ٣) المقياس التخطيطي

هذا المقياس يتم رسمه على لوحة الخريطة وتعين منه المسافات مباشرة، فاستخدامه

أسهل من المقياس العددي

ومن مزايا هذا المقياس أنه:

١- أسهل من المقاييس العددية من حيث أن استخدامه لا يحتاج لحسابات.

٢- تسهيل العمل وتوفير الوقت وقلة الخطأ.


٣- يرسم المقياس في أسفل الخريطة وبالتالي يتلاشى تأثير التمدد والانكماش على

الأطوال المعنية بالمقياس التخطيطي.

وتنقسم المقاييس التخطيطية إلى قسمين :

١- المقاييس البسيط

هذا المقياس هو أبسط أنواع المقاييس التخطيطية ويوضح الشكل رقم (٣,٦) مقياس تخطيطي بسيط للمقياس 1:100 ويقرأ حتى 0.25 m.



الشكل رقم (٣,٦). المقياس التخطيطي البسيط.

ويمكن شرح إنشاء المقاييس التخطيطية البسيط بالمثال التالي:

مثال (٣,٤)

ارسم مقياس تخطيطي بسيط 1:1000 ليقرأ 2 m ووضح عليه المسافة 24 m.


الحل :

هذا المقياس معناه أن 1 cm على الخريطة يقابلها في الطبيعة 1000 cm.

معنى أن 1 cm على الخريطة يقابلها في الطبيعة 10 m.

رسم خط مستقيم بطول مناسب ونأخذ عليه عدة أقسام متساوية طول كل

قسم منها 1 cm ويكتب عليها ما تساويه في الطبيعة وهو 10 m.



الشكل رقم (٣,٧). مقياس بسيط 1:1000 يقرأ 2m - السهم يمثل مسافة 24m.

وبهذا المقياس يكون أصغر قسم يمكن معرفته هو 10m ولكنه مطلوب مقياس ليبين 2m ولذلك نأخذ القسم الموجود على يسار الصفر ونقسمه إلى 5 أجزاء كل منها يساوي 2m كما هو موضح في الشكل ٣,٧. أما للمسافة 24m والمطلوب تحديدها بهذا المقياس والمشار إليها بالسهم في الرسم فتمثل بطول 20m من الجزء الرئيسي للمقياس على يمين الصفر وبإضافة 4m من الجزء الفرعي يسار الصفر.

٢- المقياس الشبكي (القطري)

يستعمل هذا المقياس لنفس الغرض إلا أنه يساعد في تعيين المسافات بدقة أكثر من المقياس البسيط. وفي هذا المقياس يتم تقسيم القسم الذي على اليسار من الصفر إلى العدد المطلوب من الأقسام والذي تحدده دقة القراءة المطلوبة.

مثال (٣,٥)

المطلوب رسم مقياس تخطيطي شبكي لخريطة لها مقياس رسم 1:2000 بين أمتار صحيحة
الحل:

1m في الخريطة يقابله في الطبيعة 2000m


100cm في الخريطة يقابله في الطبيعة 2000m

1cm في الخريطة يقابله في الطبيعة 20m

وترسم مستقيماً أفقياً على الخريطة ونقسمه إلى أقسام رئيسية متساوية كل منها يساوي 1cm ويمثل 20m في الطبيعة وبين الأبعاد المقابلة لها ابتداءً من صفر , 20, 40 وهكذا .

ونأخذ قسماً على يسار الصفر قيمته 20m وهو في الخريطة يساوي 1cm فنقسمه إلى 20 قسم - وبما أنه من الصعب تقسيم 1cm إلى 20 قسم بدقة، لذلك نقسم الجزء

الأساسي على يسار الصفر إلى قسمين مثلاً كل منهما يساوي 10m وتقيم عمود على المقياس الأساسي على القراءة 10m فيصبح عندنا مستطيلين ونأخذ عليهما 10 أقسام أفقية متساوية ونرسم منها خطوط موازية للمقياس الأساسي (كل قسم من هذه الأقسام بحال 1m) ثم نوصل قطري المستطيلين كما هو مبين في الشكل رقم (٣,٨).



الشكل رقم (٣,٨). مقياس شبكي خريطة 1:1000 يقرأ 1m، السهم على المقياس يقرأ مسافة قدرها 35.5m.

ويلاحظ أنه يمكن التحكم في أقل وحدة على المقياس الرئيسي وبالتالي يمكن تحديد عدد الأقسام الرأسية كما يمكن الحصول على أقل قراءة :

عدد الأقسام الرأسية = أقل وحدة على المقياس الرئيسي ÷ أقل قراءة مطلوبة

في المثال السابق ، أقل وحدة على المقياس الرئيسي = 10m

أقل قراءة مطلوبة = 1m

عدد الأقسام الرأسية للحصول على أقل قراءة = 10/1 = 10 أقسام

ويمكن أن تكون الأقسام 5 أفقية و 4 رأسية أو 4 أفقية و 5 رأسية وهي الأقسام

من 1 إلى 10

مثال (٣,٦)


ارسم مقياس شبكي 1:200 يقرأ إلى 0.2m متر وبين عليه القراءة 3.7m

الحل:

نرسم عطف بيون المقياس الرئيسي 1cm يمثل 2m. إذن أقل وحده على المقياس الرئيسي = 2m

أقل قراءة مطلوبة = 0.2m.

عدد الأقسام الرأسية = $2/0.20 = 10$ أقسام، ويمكن أن تقسم 2 أفقي و5 رأسي كما هو في الشكل رقم (٣، ٩). كل عطف داخل المقياس الشبكي يمثل 0.2m.



الشكل رقم (٣، ٩). مقياس شبكي يقرأ إلى 0.2m، السهم يقرأ مسافة قدرها 0.2m.

(٣، ٦) اتجاه الشمال المغناطيسي وتوجيه الخريطة

من المعروف أن الأرض عبارة عن مغناطيس كبير له قطبان مغناطيسيان أحدهما شمالي والثاني جنوبي ومن المعروف أيضا أن هذين القطبين المغناطيسيين يختلفان عن القطبين الجغرافيين (الحقيقيين) نسبة لاختلاف مقدار جاذبية الأرض حسب اختلاف السنون والأزمان ولكي نحسب اتجاهات الخطوط لا بد من تحديد اتجاه الشمال المغناطيسي. ويمكن أن يتم ذلك باستعمال جهاز بسيط التركيب وسهل الاستعمال وهو البوصلة سواء كانت يدوية أو رقمية. إن اتجاه الشمال المغناطيسي هو الاتجاه الذي تأخذ به البوصلة إذا ما تركت حرة الحركة في مكان ما بعيداً عن تأثيرات المواد الحديدية.

تستعمل البوصلة كثيراً في التطبيقات المساحية الهندسية والعسكرية والزراعية والجيولوجية ويمكن بواسطتها قياس اتجاهات الخطوط منسوبة لاتجاه الشمال المغناطيسي.

(٣,٦,٩) القاعدة

من المعروف أنه إذا تركنا إبرة مغناطيسية معلقة بحرية في الهواء أو في الفراغ فإنها سوف تتجه مباشرة وبصورة دائمة نحو الشمال المغناطيسي، هذه الخاصية استغلها المساحون في قياس اتجاهات الخطوط بالنسبة لاتجاه الشمال المغناطيسي خاصة في الأعمال المساحية التي لا تتطلب دقة عالية والتي تخص مساحات صغيرة ومن المعروف أيضاً أن قياس اتجاهات الخطوط بهذه الطريقة أسرع وأقل تكلفة.

وهناك عدة أنواع وتصميمات للبوصلة. من أهم أنواعها البوصلة الموشورية (الشكل رقم ٣,١٠) والبوصلة الرقمية (الشكل رقم ٣,١١). وكلاهما يستعمل في العمل المساحي لقياس اتجاه عخط ما من اتجاه الشمال المغناطيسي.



الشكل رقم (٣,١٠). البوصلة الموشورية [٦].



الشكل رقم (٣, ١١). البوصلة الرقمية [٦].

(٣, ٦, ٢) البوصلة الموشورية

وهي بوصلة بسيطة التركيب والتصميم وخفيفة الوزن وتعطي اتجاه الخط من اتجاه الشمال المغنطيسي في اتجاه عقارب الساعة. وتتكون البوصلة الموشورية من الأجزاء الآتية:

(٣, ٦, ٢, ١) الإبرة المغناطيسية

وهي تتحرك على القاعدة المثبتة ولها قوة مغناطيسية كبيرة.

(٣, ٦, ٢, ٢) خط النظر

وهو عبارة عن فتحتين متقابلتين أحدهما تسمى فتحة المعلم أو الجسم المركزي ، والثانية فتحة النظر.

(٣, ٦, ٢, ٣) دائرة مرقمة
(مُعَلِّمة) من 0° إلى 360° .

(٣, ٦, ٢, ٤) المرآة العاكسة

وهي تساعد في أخذ القراءات للمعالم العالية أو المنخفضة وهي مثبتة في فتحة المعلم ويمكن ضبط سطحها بحيث يمكننا قياس اتجاه الخط مباشرة لأن صورة المعلم تنعكس بواسطة هذه المرآة .

(٣, ٦, ٢, ٥) الصندوق المعدني
لحفظ البوصلة.

(٣, ٦, ٣) متى يمكن استعمال البوصلة المغناطيسية؟

يمكن استعمال البوصلة المغناطيسية في العمليات المساحية الصغيرة (المشاريع المحدودة) والتي لا تتطلب دقة عالية والتي يجب تنفيذها وإكمالها بسرعة.

(٣, ٦, ٤) خطوات استعمال البوصلة الموضورية لقياس انحراف الخط

- ١- ضع الأرجل الحاملة فوق النقطة المراد القياس منها (بداية الخط) ويجب أن يكون مركز الحامل فوق النقطة مباشرة ويمكن التأكد من ذلك بإسقاط حمر صغير من مركز الحامل نحو النقطة وإجراء ضبط الحامل متى ما كان ذلك لازماً. الشكل رقم (٣, ١٢)
- ٢- يوضح البوصلة وهي مثبتة على الحامل المعدني ثلاثي الأرجل.
- ٢- ضع البوصلة على الحامل ثم أوزنها (أفقية تماماً) ويمكن استعمال النظر في هذه العملية ثم قم بتثبيتها بواسطة اللولب المعد لذلك.

- ٣- وَجّه عطف النظر إلى الجسم المراد قياس الاتجاه إليه (الذي يكون مع النقطة المثبت عليها البوصلة الخط المطلوب قياس اتجاهه).
- ٤- أنظر إلى أسفل الفتحة العينية وتأكد من أن علامات التدرج ثابتة ، ثم أضبط صورة علامات التدرج بواسطة تلية أو خفض المشور.
- ٥- قبل قراءة الاتجاه ثبت الإبرة تماماً بواسطة مقبضها.
- ٦- عذ القراءة برفع العين قليلاً إلى أعلى عندما تقطع علامات التدرج أحد قراءات الدائرة المدرجة.
- إن هذه القراءة تسمى انحراف الخط من الشمال المغنطيسي. وهي التي تستخدم في توجيه الخريطة بالنسبة لاتجاه الشمال.
- وعليه فإن كل لوحة خريطة يجب أن تحتوي على اتجاه الشمال و مقياس الرسم بالإضافة إلى تاريخ رسم الخريطة و الأجهزة التي تم استخدامها في الرصد واتجاه التي قامت بالرصد و برسم الخريطة.



الشكل رقم (١٢,٣). البوصلة مهيئة على الحامل المغنطيسي [٧].

(٣,٧) خلاصة

بنتهاية هذا الفصل يستطيع الطالب أن يقوم بجمع البيانات اللازمة لعمل الخريطة التفصيلية من الموقع مستعملاً أبسط أدوات القياس المساحي. ويستطيع أن يختار مقياس الرسم الذي يناسب مساحة الموقع و حجم لوحة الرسم، و أن يوجه الخريطة بالنسبة لاتجاه الشمال المغناطيسي.

(٣,٨) تمارين

- ١- ما المقصود من عملية الاستكشاف و ما هو الهدف منها؟
- ٢- ما هي العوامل التي تؤثر على اختيار مقياس رسم الخريطة؟
- ٣- ما هي أنواع مقاييس رسم الخريطة؟ ما هي مميزات كل نوع ؟
- ٤- ارسم مقياس رسم طولي لخريطة مقياس رسمها 1:5000 يقرأ إلى خمسة أمتار وبن عليه المسافة 175m.
- ٥- قيمت مسافة بين نقطتين على خريطة مقياس رسمها 1:2000 ووجدت 45cm. كم تساوي هذه المسافة على الطبيعة. إذا تم قياس مسافة على الطبيعة بين نقطتين آخرين و كانت نتيجة القياس 572m، كم سم تساوي هذه المسافة على الخريطة نفسها؟
- ٦- مطلوب رسم حدود قطعة أرض زراعية مستطيلة الشكل أبعادها 460 × 570m على لوحة رسم أبعادها 30 × 50cm. كم يكون مقياس الرسم المناسب لرسم حدود هذه الأرض؟