

نوره بمقدار نور مئة الف شمعة^(١) ولكن هذا نادر والمعد ان يكون نور المصباح قد نور ٨٠٠ شمعة وعلى الاكثر ٢٥٠٠ شمعة. ولا يخفى ان هذه المصابيح لا تناسب البيوت الصغيرة لكثرة نورها الموجبة لكثرة نفقتها. ولكن المصباح اللهي يمكن جعله صغيراً بحيث لا يتجاوز حرمته مدخنة التنديل العادي ولا نوره نور مئة او مئتي شمعة ولا ثمة فرتكين او ثلاثة^(٢) وقد رصفنا هذا التنديل وصفاً واثياً وصورناه في الجزء الثاني عشر من السنة الرابعة فليراجع فيه. وقد شاع استعماله كثيراً في هذه الايام وربما لا يمضي زمن طويل حتى نراه يدير شوارع بيروت

ومن منافع الكهربية ايضاً استخدامها لادارة الآلات او بالمخري لنقل القوة من مكان الى آخر بالاسلاك المعدنية او بطرية فور. ونقل القوة على هاتين الكيئين اقل نفقة من نقلها بمجال الفريط ونايب الماء والهواء المضغط لقله ما يضيع منها وهي متقلة. والان قد كثرت الآلات التي تدور بالكهربية المبعوثه اليها من مكان توليد فيه بالآلات الكهربية المنطوية من مثل مركبات سكك الحديد ورافعات الاثقال ومطرقات المعادن. ويظن بعض رجال العلم ان الكهربية ستغير كل احوال الصناعة وذلك بان تصير القوة تولد حيث يمكن توليدها على اسهل سبيل واقل نفقة ثم توزع على بيوت العملة وكل منهم يعمل في بيته او حانوته ما كان يعمل في المعمل او يستغنى عن الآلات البخارية في كل المعامل بقوة تأتي اليها من مركز كبير تجمع فيه وليس ذلك بعيد الامكان ولا بعيد الزمان على ما نرى

ترويق زيت البتروليوم

بلغنا انه كُتِفَ نبع من زيت البتروليوم (الكاز) بالاسكندرونه قرب شاطئ البحر في قضاء طرسوس ولكن زبته كدر ثقيل وقد حاول بعض الاعيان ترويقه فلم يستطعوا ولذلك بعثوا اليها يطلبون معرفة ترويقه. ولما كان ذلك الزيت مجبولاً في هذه البلاد وكانت الولايات المتحدة اشهر بلدان العالم في هذا الزيت وادري الناس في ترويقه لكثرة ما فيها منه وما يصدر منها الى جهات الارض اقتطفنا هذه البينة من اصدق كتبها عساها ان نفي بالمرغوب

بروق زيت البتروليوم كبروق الزيت الذي يستخرج من القم الحجري. وذلك بان يوضع في كراكات متينة جداً مصنوعة من حديد الصب سلك حديد قعرها فبراطان ومع ذلك فلا يؤمن

(١) الشمعة المعتمد على نورها في نياس النور هي شمعة يضاهيها ٢٤ درهماً ويطوب منها في الساعة ١٢ شمعة

(٢) هذا من التنديل نفسه لانه الآلة الكهربية التي تولد الكهربية وترسلها اليها فان هذه الآلة قد يكون فيها مئات من الليرات ولكنها ترسل الكهربية الى فتاديل كثيرة في وقت واحد

أفضاها من حرارة النار التي تضم تحبها وتستهل المعامل الكبيرة ثمانى عشرة كركمة من هذه الكركمات
 نضع كل كركمة منها ألفاً وخمسة مئة جالون من الزيت، ثم تضم تحبها. النار بحيث ترتفع حرارتها تدريجياً
 الى ٢٠٠ أو ٢٠٠ بمقياس فارنهایت. فيتحول الزيت الذي فيها الى بخار ويخرج من رؤوسها في
 الانابيب التي تمتد منها مارة في الماء كما يشاهد في الانابيب التي يقطر فيها العرق او ماء الزهر او غيرها.
 وتسمى من البخار في هذه الانابيب يبرد فيتحول الى زيت وينصب الى اوعية تكون موصولة تحت افواه
 الانابيب. وعلى ما تقدم يقطر ما في الكركمات في أربع وعشرين ساعة ويكون مقدار الزيت المنظر منها
 عشرة او اثني عشر في المئة فقط مما وضع فيها من الزيت الكدر القليل ومع ذلك فالزيت المنظر لا يزال
 ذا رائحة كريهة ولون ضارب الى الخضرة. هنا يجب الاحتراس التام من ان يبرد الزيت كثيراً قبلما
 ينصب من الانبوبة لتلايد فما فنشق الكركمة او نطاهر. ولذلك يلقت دائماً الى حرارتها لينصب
 انصابتاً متواصلًا

وبعد ما يقطر الزيت على ما تقدم يصب من الاوعية التي هو فيها في حياض اسطوانية يسع كل
 حوض منها ثلاثة آلاف جالون ويضاف اليه خمسة اوتة في المئة من الحامض الكبريتيك (زيت
 الراج) ويحرك الكل تحريكاً شديداً حتى يمتزج زيت الكاز بزيت الراج امتزاجاً تاماً. والافرنج بحركونة
 بحركات توضع فيه وتحرك بالآلات. وبعد الامتزاج يترك المزيج بضع ساعات حتى يمكن فيجدد زيت
 الراج باكثر الاكدار التي تكون باقية في زيت الكاز ويركدها في قمعور الحياض. ثم تترج هذه الاكدار مع
 ما يخالطها من الزيت الذي في اسفل الحياض بحيثيات تكون في اسفل الحياض ويترك الزيت
 الرائق الذي في اعليها. الا ان هذا الزيت لا يزال محتاجاً الى ترويق فيصب عليه الماء الذي ويحرك
 الكل جيداً حتى يغسل الزيت ويتلصق اقله بالماء. ثم يترك فيركد الماء في الاستل ويترج كما تترج
 زيت الراج قبله. وبعد ذلك تصنع صفة قوية من الصودا او البوتاشا (وربما اغنت صفة الرماد
 عنها اذا كانت قوية جداً) وتصب على الزيت وتحرك أيضاً وتترج ويفصل الزيت بعدها بالماء ويترج
 الماء كما تقدم ويعاد الزيت حينئذ الى كركمات اخرى ليقتطّر ثانية

هذه الكركمات كالكركمات الاولى حجباً وعدداً ويقطر الزيت فيها كما قطر اولاً فيخرج منها صافياً
 تحقياً لم يبق تدريجياً فهذا هو الزيت التجاري الشائع استعماله وهو يشتمل على كل ما يكون ثقله النوعي
 تحت ٨٢. ويختلف مقدارها بالنسبة الى ما يقطر منه فاحسن انواع الزيت يقطر منه في التقطيرة الثانية
 ٢٠ او ٢٠ في المئة ومنه ما لا يقطر منه اكثر من ٢٠ في المئة

واما ما يقطر ثانياً فيصلح لتزييت الآلات ولا يصلح للاضاءة الا اذا قسم اجزائه وقطر كل
 جزء على حدة. واما استعماله للتزييت فيكون بمرجه بما يساويه من ذاتها من الدهن المختبر. وقد يستعمل

الظيف الصوف في المعامل الصوفية . واذن قطر الزيت الثقيل منفرداً اجراء كما قدمنا بوضع الباقي منه في حياض ويبرد اعظم تبريد فيتكاثف فيه جسم يسمى البارافين على شكل حراشف فضية لامعة وينتج مما يجده زيت الزاج والماء الساخن والتلويب كالصودا او البوتاسا على العاقب . وهذا البارافين كثير الاستعمال في تزيين الآلات كبير المنفعة في وقايتها من الصلابة . واما ما يبقى بعد استخراج الزيت والبارافين فيطرح خارجاً ولكن بعض المعامل يسترد التلويبات منه قبل طرحه .
واعلم ان زيت الاضاعة اذا وضع على وجه صفرة البوتاسا او الصودا في حياض قرية القصور ومكث فيها بضعة ايام فقد راحته تماماً . واذ تعرض للنور عدم لونه على ما يتقال

منافع الجراثيم الميكروسكوبية واضرارها

بقلم جناب اسكندر انندي بارودي ب.ع.

كان القدماء يقولون بالتولد الثاني منذ زمان ارسطو ونسبوا ظهور الدبوان في اللحم المشته اليه ولصحت في سوى اجنة الذباب التي تضع بيوضها في تلك اللحم .
ولما قام فرانسكو رادي سنة ١٦٦٨ زرع باسختانته ونحوه اركان الراي بالتولد الثاني المذكور . فانه غطى اللحم بشباك الشريط الدقيق وراقبها فوجد ان الذباب كانت تجيء باسختام طالبة اياها ثم بين بالمراقبة والمشاهدة ان الدبوان المذكورة ليست الا اجنة تخرج من بيض الدبوان . ولم يزل هذا الامر موضوع اجنات العلماء الاعلام الى زمننا هذا وقد جرت من مناظراتهم واجتهادهم ومشاهداتهم بالمكروسكوب اثماراً يلد طلاب العلم الاطلاع عليها وقد بنوا على مشاهداتهم واثبتانهم من الحقائق ما هو عظيم الشأن وكثير النفع علماً وعملاً

ومن جملة كتاباتهم في ذلك ما تلاة حديثاً هنيئاً في احدى المجموعات العلمية . فانه قرأ جملة اوضح فيها علاقة المشاهدات الميكروسكوبية وهذه الاجنات بالعلم وبين حقيقة امر الاختيار والشفق حتماً توصل اليه العلماء في هذا العصر متخذاً بعض انواع العنونة مثلاً لايضاح كيفية وجود الذوات الحية الصغيرة ونموها وتوالدها وقال ما ملخصه : ان اهم الكيفيات التي يظهر انها تؤثر في تلك الجراثيم الصغيرة في الحرارة لان الدرجة اللازمة لها من الحرارة تختلف باختلاف انواعها فبعضها ينمو على درجة معينة من الحرارة والبعض الآخر يموت عند تلك الدرجة فالجراثيم التي يحصل منها الخلل لا تتحمل درجة اعلى من ١١٢° ف والتي يحصل منها التيبذ لا تتحمل الا درجة اقل قليلاً ما ذكر وجراثيم البيرا لا تتحمل اكثر من ١٢٤° ف والجراثيم التي يحصل منها اللبن لا تعيش في حرارة اعلى من ٢٣٠° ف