

باب الصناعة

التصدير ومواطنه

التصدير اعلى المعادن الكثيرة الاستعمال بعد الذهب والفضة . وهو ايض لاعم يشبه الفضة ولكنه لا يدوم على لمعانها اذا لوي قضيب منه صات صوتاً مخصوصاً فتعرف به تفاوته . واكثر وجوده في الارض على شكل معدن اسود لايدلُّ ظاهراً على ان فيه شيئاً من هذا المعدن الايض اللامع . وكان اليونانيون يعرفونه باسمه العربي فقد ذكره هوميروس بهذا الاسم قبل المسيح بنائبة قرون وذكره هيرودوتس وقال انه يستخرج من الجزائر البريطانية وسماها تصديرية (قاصيريدس) وكان النينينيون القدماء يجلبونه من مناجم بريطانيا وعرفه الكلدانيون القدماء ايضاً باسم "قصديرا" قبل اليونان وقبل الفينيقيين فانه مذكور في بعض كتاباتهم التي كتبوا منذ خمسة آلاف سنة اي قبل ما ذكره موسى الكليم في التوراة بالف وخمس مئة سنة . وقد وجد بين الآثار المصرية صنم من البرنز سبك قبل المسيح بنحو ثلاثة آلاف وستمئة سنة ومعلوم ان البرنز مزيج من النحاس والتصدير فقد كان التصدير معروفاً في مصر منذ خمسة آلاف وخمس مئة سنة

ويستخرج التصدير الآن من اماكن كثيرة فيستخرج من املاك هولندا في الهند الشرقية عشرة آلاف طن سنوياً ومن كورنول في انكلترا ثمانية آلاف طن ومن استراليا سبعة آلاف طن ومن سيام سبعة آلاف طن ومن ملتانحو ستة آلاف طن وقيل بل اكثر من ذلك كثيراً حتى ابلغة بعضهم الى اربعة وعشرين الف طن . والمرجح انه يستخرج من مناجم التصدير كلها لااقل من ٤٥ الف طن في السنة . وهذا المقدار لا يكاد يكفي الناس فلا يوجد بيت ولا كوخ مها كان حقيقياً الا وفيه شيء من التصدير لان الآتية التجارية تبيض به والمرابا تصنع غالباً من ورقوق الصنم على انواعها اوراق من الحديد مدهونة به

وقد اختلف الباحثون في تعيين المكان الذي استخرج التصدير منه اولاً لان استخراجها يدل على معرفة واسعة في المعادن فيجب ان يكون عمران تلك البلاد اقدم من عمران غيرها من البلدان وذهب بعضهم الى ان هذه البلاد هي شبه جزيرة ملتا ولا يوجد التصدير المعدني في الارض بل يوجد مركباً مع الاكسجين في حجر التصدير وفيه ٧٤ في المئة من التصدير . وسبكه من معدنه غير عسير لسهولة ذوبانها . واكثر استعماله

الآن ورقاً لعمل المرايا (وقد قل ذلك كثيراً الآن لاستعمال وسائط اخرى لتنقيص المرايا) ولف بعض الماكولات كالشوكولاتا واللحم المتدد ومزجياً مع غيره من المعادن وطلاء للحديد والنحاس . وتطلى الآنية النحاسية به عادةً بتنظيفها أولاً بالجلي بالرمل والماء او بجامض خفيف واحماها واذا به قليل من التصدير عليها ودهنها به بخرقه من القنب ولا بد من ان يدر عليها قليل من الفلثونه او ملح الشادر ليمتنع تأكسد التصدير قبلما ياصق بالنحاس وهذه هي الطريقة التي يجري عليها الميضمون عندنا . واذا كانت الادوات صغيرة كالازرة والدايبس ونحوها تنيض باغلاها في اناء فيه ماء وقصدير مبرغل وزبدة الطرطير . اما الزجاج الصنعي فاوراق من الحديد تنظف جيداً وتغطس في اناء فيه قصدير ذائب وعلى سطحه شحم ذائب لمنع تأكسده ثم تغطس في اناء آخر فيه شحم ذائب ونمخ بنرشاة من القنب ليذول ما عليها من التصدير

الذهب الصناعي

نريد بالذهب الصناعي مزيج صنعة الفرنسيون يشبه الذهب في صفرته ولعانه وقوة تغير لونه ولو خالته في نفل . ويصنع من المواد الآتية وهي مئة جزء من النحاس الاحمر الذي و١٧ جزءاً من التصدير و٦ من المغنيسيا و٥ من ملح الشادر وثمان جزء من الكلس الحي و٦ اجزاء من الطرطير التجاري . يصهر النحاس اولاً في بوتقة ويضاف اليه المغنيسيا ثم ملح الشادر ثم الكلس والطرطير ويجب ان تكون هذه المواد مدقوقة وتضاف قليلاً قليلاً وحينما تم اضافتها كلها يحرك المزيج جيداً نحو نصف ساعة لكي يمتزج جيداً ثم يضاف التصدير قطعاً قطعاً صغيرة وكلما اضيفت قطعة منه حرك المزيج جيداً الى ان يذوب كله فتغطى البوتقة وتترك على النار خمساً وثلاثين دقيقة ثم تكشف وبزال الزبد والشامع وجه المعدن الذائب وتبرغ في القوالب . وهو معدن لين منطرق يسهل جيداً كالذهب ويمكن ان يستعاض عنه به في احوال كثيرة . ويمكن ان يستعاض عن التصدير بالتوتيا ولكن مزيج التصدير اشد لعاناً . وهذا المزيج كثير الاستعمال الآن في فرنسا

تنقيص العاج

دق قطعة صغيرة من نينترات النضة في هاون من الزجاج واضف اليها قليلاً من الماء حتى تذوب ثم غطس قطعة العاج في هذا المذوب او ادهنها به او ارم عليها الرسم الذي تريد . واتركه عليها حتى يصير لونها اصفر قائماً فضعها في ماء صافٍ وعرضها لنور الشمس حتى تمرد فاذا فركت حينئذ جيداً استحال لونها الاسود الى لون ابيض فضي لامع

استخراج الطيوب في نيس

رفع قنصل انكلترا في مدينة نيس تقريرا مسهبا الى حكومته وصف فيه كيفية استخراج الارواح العطرية فيها فاتتظننا منه ما يأتي

يؤتى بانينى كبير من النحاس وبلا ثمانية ماء وتوضع فيه الازهار التي يراد استقطار الروح العطرية منها ويسد سدا محكما ويوضع على النار ويحشى بالنجار الحنق فتتجرالروح العطرية وتصعد من الانينق وتمر في انبوبة متصلة به وهذه الانبوبة مملئة على نفسها لثقا حلزونيا في اناه واسع فيه ماء بارد والماء يدخل الاناء من جهة ويخرج منه من جهة اخرى لكي يبقى باردا فتبرد الروح العطرية التي فيها وتسيل وتنظ منها في اناه آخر يوضع تحت طرفها السائب . ثم تخرج هذه الروح بالالكحول وتعمل لعمل الكولونيا والمخل العطري وماء اللاوندا وما اشبهه حسب نوع الزهر . هذا في الازهار التي فيها مادة عطرية طيارة واما الازهار التي مادتها العطرية غير طيارة كالياسمين والبنفسج ونحوها فتستخرج هذه المادة العطرية منها على هذا الاسلوب : يصب الشم النقي على لوح من الزجاج حتى يكون سمكة عليه ربع عتدة وتنظف الازهار وتبسط عليه وتبدل بازهار جديدة كل اثنتي عشرة او اربع وعشرين ساعة ويكرر ذلك الى ان يتحصن الشم ما يكفي من المادة العطرية . وازهار الياسمين تبدل خمسين مرة والبنفسج من ثلاثين الى اربعين مرة

ويمكن استخراج هذه المادة العطرية بصورة اخرى وهي ان يوضع عشرون رطلا من الشم في اناه نحاسي ويوضع معه خمسة ارطال من الزهر وتخن معا الى ان ينجلي الشم ويترك كذلك عشر دقائق ثم يترك حتى يبرد ويضاف اليه خمسة ارطال اخرى من الزهر ويعاد الاذلاء والتبريد واضافة الزهر الى ان يتشرب الشم ما يكفي من المادة العطرية ثم يصب في مخل وتنعصر اوراق الازهار جيدا بمضغط مائي فالشم النافذ من المخل والمعصور من الاوراق هو البومادا وتستخرج المواد العطرية منها بالسيرتور وهي الخلاصات العطرية المعروفة

تسويد النحاس

اذب اربعة دراهم من بي كلوريد البلاتين وقمعة من نترات الفضة في ست اوقي من الماء وادهن النحاس الاصفر بها بنشرة ناعمة وكرر الدهن مرارا حتى يسود النحاس ويصير باللون المطلوب

صبغ العاج

الصبغ الاسود: الطريقة الاولى. ضع العاج في مذوب نترات النضة التوي بضع ساعات وعرضه لنور الشمس. الثانية اغسل العاج في مذوب البقم بعد تصفيته ثم انقعه في مذوب خلاص الحديد. الثالثة غطه في الحبر مراراً حتى يصير باللون المطلوب

الصبغ الازرق: الطريقة الاولى غطه في مذوب كبريتات الزبل المشبع بالبوتاسا. الطريقة الثانية غطه في مذوب ثقل من كبريتات النحاس (الشب الازرق)

الصبغ الاخضر: غطس العاج المصبوغ باللون الازرق في نيتروهيدروكلورات الفصدبر ثم في نقاعة خشب السمقي الحنفة اثنائية اغلوفي الزنجار الذي اذيب في الخل حتى يصير باللون المطلوب

الصبغ الاحمر: غطس العاج اولاً في كلوريد الفصدبر الذي يستعمل لتثبيت الالوان في الصباغة ثم في نقاعة خشب برازيل او الدودة. الثانية غطس العاج في الحبر الاحمر وانفق فيه حتى يصير باللون الاحمر

الصبغ البنفسجي: غطه اولاً في كلوريد الفصدبر ثم في نقاعة البقم
الصبغ الاصفر: اذب اوقية من الكرم ونصف اوقية من ملح البارود في عشرين اوقية من الماء ثم اذب اوقيتين من الشب الابيض في عشر اوقية من الماء واغسل العاج في هذا المذوب وغطه نصف ساعة في المذوب الاول
ان كل ما تقدم يصدق ايضاً على العظم والقرن

عمل البستيل

البستيل قطع صفيحة من السكر مطبوخة بالورد او الياسمين او نحوها من الطيوب. وتصنع على هذه الصورة: يذق السكر الجيد النقي وينخل بمخل دقيق ويوضع في اناء من الخزف ويصب عليه قليل من المادة الصخرية ممزوجاً بالماء الى ان يتبل السكر ولا يسيل فبعين هذا الماء ويوضع في اناء له بلبلة ويوضع على النار وحالما تظهر عليه فقاع عند جوانب الاناء يحرك مرة من وسطه ويرفع عن النار ويصب قطعاً قطعاً على ورقة من الفصدبر ويترك عليها ساعتين ثم توضع في فرن قليل الحرارة اثنى جفاف القط التي عليها ويصير سطحها لامعاً فيخرج حالاً من الفرن

النضة الصناعية

يصنع مزيج يشبه النضة من المواد الآتية وهي عشرون جزءاً من النضة و٢٨ جزءاً من

التكل النبي و٢٥ جزء من الخناس الاحمر وما يكفي من البورق والقم . بذاب الخناس والتكل
اولاً ثم تضاف النضة الى المدروب ويستعان على تدوير هذه المعادن بالبورق والقم
ويفرغ المذوب ويحاط بالقم المدقوق ويترك حتى يبرد رويداً رويداً لكي يبنى لبناً ولا
يصير قسماً وهو يستعمل بدل النضة

تلوين الرخام

احمر الرخام حتى اذا وضعت عليه صبغاً من الاصباغ الآتي ذكرها غلا الصبغ عليه . ثم
صب عليه من مذروب البيل القلوي فيصبغ باللون الازرق . او من دم الاخوين المذاب
في روح الخمر فيصبغ باللون الاحمر . او من الكميح المذاب في روح الخمر فيصبغ باللون
الاصفر . او من ملح الشادر وكبريتات التونيا والزنجار فيصبغ باللون الذهبي . او من جذر
الحنا المالح بالترينينا فيصبغ باللون القرمزي او من صبغة البقم فيصبغ باللون البني

حبر القبور

الحبر الذي نغلاً به الكتابة الاثرية على بلاط القبور يصنع من احد عشر جزء من
القار وجزء من المياب عند بالترينينا فوق نار خفية

باب الزراعة

حاجة الارض وغذاء النبات

تزرع في الارض حبة صغيرة من الحنطة فتفترخ وتنمو وتنشأ منها سنبلة كبيرة فيها
ستون او سبعون حبة . وتزرع فيها برة من بزور القطن فتفترخ وتصبح نباتاً كبيراً اذا اغصان
واوراق وازهار وبنشأ فيه خمسون او ستون جوزة وفي كل جوزة عشر برات . فاكثرت .
ومعلوم ان البرة لا يمكن ان تزداد من نفسها وتصبح خمسين برة كما ان الدبنار لا يزداد
من نفسه ويصبح خمسين دبئاراً والبيت لا يكبر من نفسه ويصبح خمسين بيتاً ولكن
الدبنار يكثر باضافة دنائير اخرى اليه والبيت يكبر ببناء بيوت اخرى بجانبه وكذلك
بيرة النبات تنمو وتكثر باضافة مواد جديدة اليها وهي تبنى منها الاغصان والاوراق والازهار
والثمار والبزور على اسلوب خفي لا يستطيع ان يتلها فيه وتأخذ المواد اللازمة لذلك من