

## روح النعنع في السل الرئوي

قال الدكتور كراسو مدير المستشفى العسكري في جنوى انه استعمال روح النعنع استنشاقاً في علاج السل الرئوي فوجده مفيداً جداً فتزول الحمى في بضعة ايام ويقل السعال والتفت ويحول عرق الليل ويأخذ ثقل الجسم يزيد ويحول باشلس السل من نبت المسالوم بعد مدة تختلف من اسبوعين الى شهرين من حين الشروع في استعمال هذا العلاج وتعود الرئتان الى حالتها الطبيعية في كثيرين من المسالومين الذين لم يتلف جانب كبير من رئاتهم ولكن المسالومين كانوا يعالجون أيضاً بالكريوسوت وبالطعام الكثير فلا يعلم كم من الفائدة ينسب الى روح النعنع وكم منها ينسب الى الكريوسوت والطعام الكثير

## علاج الدودة الوحيدة

يُمتنع عن الطعام ظهراً وماءً ويؤخذ في الماء ٣٠ غراماً من زيت الخروع وفي الصباح التالي ٥ غراماً من زيت الخروع ايضاً وبعد ساعة غرام من الحامض السيليسيليك وبعد ساعة اخرى غرام آخر وهكذا الى اربعة غرامات

لا يزال بعض الاطباء يجرّبون النور الاحمر في علاج الجدري فيغنون كوى البيت بنشائر حمراء حتى لا ينفذها الآ النور الاحمر ويقولون ان لذلك فائدة حقيقية في شفاء الجدور

اذا اعطي الكالومل بجرعات كبيرة خفض الحرارة سريعاً درجتين او ثلاثاً

اذا استعملت الدوسنطاريا افاد حقن المستقيم بحقنة فيها ثلاثة دراهم من تحت نيترات البزموت

## باب الصناعة

## اللحام

يراد باللحام كل معدن يستعمل لالصاق جسم معدني بآخر . وقد يكون هذان الجسمان من معدن واحد وقد يكونان من معدنين مختلفين لكن لابد من ان يكون اللحام

أسهل ذوباناً بالحرارة منهما وإن يكون ممَّا يُلصق بهما كليهما. ولا بد من مراعاة الشرطين التاليين في لحم المعادن على أنواعها وها أولاً أن تكون سطوح الاجسام المعدنية التي يراد لحمها صلبة لامة خالية من الأكاسيد كالصدأ ونحوه. وثانياً أن يمنع الهواء عن الاتصال بتلك السطوح حال اللحم لئلا يتحد بسطح المعدن ويمنع التصاق اللحم به.

وأشهر أنواع اللحام مصنوع من القصدير والرصاص وهو يذوب بين الدرجة ٣٢٩ والدرجة ٥٦٣ فارنهایت حسب نسبة القصدير الى الرصاص ولا بد من استعمال مسيل كالبورق او القلنونة عند استعمال هذا اللحام لكي يُلصق بالقطعتين المعدنيتين اللتين يراد لحماهما.

ويمكن لحم طرفي المعدن احدهما بالآخر باذابتها معاً بالنور الكهربائي او بالهيدروجين المشتمل وقد شاعت الطريقة الكهربائية الآن كثيراً للحم الآتية الحديدية الكبيرة كرجال الآلات البخارية ونحوها.

### ذوبان اللحام

إذا كان اللحم مصنوعاً من جزء من القصدير وجزئين من الرصاص ذاب عند الدرجة ٤٤٢ ميزان فارنهایت. وإذا كان مصنوعاً من جزء من القصدير وجزء من الرصاص ذاب عند الدرجة ٣٧٢. وإذا كان مصنوعاً من جزئين من القصدير وجزء من الرصاص ذاب عند الدرجة ٣٤٠.

### لحام البزموت

يصنع هذا اللحام باذابة جزئين الى ثمانية اجزاء من لحام القصدير المتقدم ذكره وجزء من البزموت وهو سهل الذوبان جداً على حرارة قليلة فيستعمل للحم بعض الأدوات المصنوعة من الرصاص ولكنه ضعيف القوام فلا يُستعمل للحم الادوات الكبيرة. فإذا كان مصنوعاً من جزء من البزموت وجزئين من لحام القصدير ذاب عند الدرجة ٢٣٧ ميزان فارنهایت. وإذا كان من جزء من البزموت واربعه من لحام القصدير ذاب عند الدرجة ٢٩٣. وإذا كان من جزء من البزموت وستة من لحام القصدير ذاب عند الدرجة ٣١١. وإذا كان من جزء من البزموت وثمانية من لحام القصدير ذاب عند الدرجة ٣٢٠.

## لحم الحديد بالحديد

اقتصرت الصناعة على النحاس للحم الحديد بالحديد منذ زمان طويل ورأوا انه يفي بالقرض تماماً لان قطع الحديد المغمومة به لا تنفصل كيميائياً ولكنهم وجدوا الآن ان لحم الحديد بالحديد بالكهربائية اوفى بالقرض

## لحم النحاس الاصفر

يصنع لحم متين من النحاس الاصفر والتوتيا (الزنك) وقد يضاف اليه قليل من القصدير . ويفضل النحاس الاصفر المنطرق على غير المنطرق لان كمية التوتيا في المنطرق محدودة . ويختلف مقدار النحاس والتوتيا بحسب الاغراض التي يصنع لها هذا اللحم فاذا زادت التوتيا زادت قابلية اللحم للذوبان بالحرارة ولكن قلت قابليته للسحب وقلت متانته . ويصنع لحم جيد للحديد الزهر والصاج والصلب والنحاس الاحمر والنحاس الاصفر غير المصبوب صلباً باذابة سبعة اجزاء من قصاصة النحاس الاصفر وجزء من التوتيا وابقاء المزيج ذائباً ست دقائق او سبع دقائق فقط

## اللحم الصلب

يصنع لحم جيد صلب من النحاس الاصفر والتوتيا والقصدير على انواع مختلفة اشتهرها مركب من ١٨ جزء من النحاس الاصفر و ٣ من التوتيا وجزئين من القصدير الخالي من الرصاص او من ١٢ جزء من النحاس الاصفر و ٤ من التوتيا وجزء من القصدير . ويذاب كل من النحاس الاصفر والتوتيا على حدة في وقت واحد ثم يصب التوتيا في النحاس بعد نزع الشاء عن سطح النحاس ولا بد من صب التوتيا بسرعة وتحريك النحاس جيداً حينما نصب التوتيا فيه

## لحم للفضة الجرمانية

تلحم الفضة الجرمانية بلحم مصنوع منها ومن قليل من التوتيا . والفضة الجرمانية نفسها لحم جيد للحديد والصلب (ال فولاذ)

## لحم الذهب

اذا كان عيار الذهب اقل من ١٤ قيراطاً استعمل له لحم مصنوع من ١٠ اجزاء من الذهب الذي عياره ١٤ قيراطاً و ٥ اجزاء من الفضة النقية وجزء من التوتيا . ولون

هذا اللحام مثل لون الذهب . واذا كان عيار الذهب ١٤ قيراطاً او أكثر استعمل له لحام مصنوع من ١٦ جزءاً من الذهب النقي و ٩ اجزاء من الفضة و ٨ اجزاء من النحاس . واذا كان عياره عشارين قيراطاً واريد طليته بالينا وجب ان يكون اللحام الذي يلحم به عسر الذوبان جيداً ثلاثاً يذوب بجمارة النار عند وضع المينا ولذلك يصنع لحامه من ٣٧ جزءاً من الذهب النقي و ٩ اجزاء من الفضة او من ١٦ جزءاً من الذهب الذي عياره ١٨ قيراطاً و ٣ اجزاء من الفضة النقية وجزء من النحاس

### صفة لحامات اخرى للذهب

ذهب	فضة	نحاس		
٠٦٨	٠٧	٢٥	مصنوع من	(١)
١٦٠	٣٠	٠١	" "	(٢)
٠٣٧	٠٩	٠٠	" "	(٣)
٤٨٥	٢٧٣	٣٤٣	" "	(٤)
٥٠٠	١٦٦	٣٣٤	" "	(٥)
٤٨٩	٢٥٠	٢٦١	" "	(٦)
٥٦٢	٧٦٧	٢٧١	" "	(٧)
٣٧٥	٣٣٣	٢٩٤	" "	(٨)
٢٩٢	٣٧٥	٣٣٣	" "	(٩)
١٨٧	٥٠٠	٣١٣	" "	(١٠)

### لحام الفضة

يصنع لحام من الفضة والنحاس والتوتيا للحم آنية الفضة والنحاس والحديد . وتختلف مقادير اجزائه بحسب الاغراض المقصودة منه والغالب ان يصنع من ٤ اجزاء من الفضة وثلاثة من النحاس الاصفر

### لحام النحاس الاصفر

يصنع لحام جيد للحم آنية النحاس الاصفر باذابة ٦ اجزاء من النحاس الاحمر و ٤ من النحاس الاصفر و ١٠ من القصدير . فيذاب النحاس الاحمر والاصفر اولاً ثم يضاف

القصدير اليها ويفرغ المذوب على حزمة من قضبان الشجر فوق إناء من الماء فيقع اللعاب  
جوباً مبرغلة وتجمع هذه الجيوب وتسخن جيداً حتى تنعم . وإذا اضيف الى هذا اللعاب  
جزآن من التوتيا صار اسهل ذوباناً

## باب الهرايا والتقاريط

### حمامات عين الصيرة

اهتم ديوان الاوقاف المصرية حديثاً بترك المياه المعدنية المعروفة بعين الصيرة  
واستشار في امرها الدكتور كومانوس باشا الطبيب الخاص للجناب الخديوي المعظم  
والدكتور محمد بك امين المفتش الصحي في ديوان الاوقاف والدكتور عثمان بك غالب  
مدرس علم المواليد الثلاثة في مدرسة قصر العيني الطبية فوضعوا رسالة في ذلك بالعربية  
والفرنسية اتفقت فيها اقوالهم على ان مياه هذه البركة معدنية باردة ولو كانت قاعها  
حاراً وان فيها كثيراً من ملح الطعام وكلورور المغنيسيوم وكبريتات المغنيسيا وقد وجد  
جاستنل باشا الكيمائي في كل الف غرام من ماء الحوض الكبير منها ١٢٠ غراماً من المواد  
الجامدة وفي هذه المواد الجامدة نحو ٦٠ غراماً من ملح الطعام و٣٤ غراماً من كبريتات  
المغنيسيا و١٩ غراماً من كلوريد المغنيسيوم لكن مقدار الجوامد يختلف باختلاف الحياض  
فهو ١٨ غرامات من كل الف غرام من الحوض الاكبر و ٨ غرامات فقط من العين  
الكبيرة والصغيرة و١٣٢ غراماً من البحيرة الخضراء و٣١٠ غرامات من البحيرة الحمراء  
حسبما ظهر من امتحان الاستاذ سكبجر. وتتغير كمية هذه الجوامد ايضاً في شهور السنة  
بموجب شدة التبخر وقلته وبموجب ارتفاع النيل وانخفاضه وفيها ايضاً قليل من كبريتات  
الجير وكبريتات الصوديوم

وقد مدح الدكتور كومانوس باشا استعمال هذه المياه من الباطن بمقادير قليلة  
من ٢٥ غراماً الى ٥٠ فتكون مقوية ومنبهة ومقادير كبيرة من كوبة الى كوبتين فتكون  
مسهلة وتفيد في التلبك المعدي والاحتقانات الحشوية والاحتقان الكبدى والاسهال  
الصفراوي والدوسطاريا . ومدح ايضاً استعمالها من الظاهر لمضادة النصف العمومي  
والآلام العصبية والمتكررة والنمل والرومازم المزم والحدار ولين العظام وداها الخنازير