

# كوري الخديوي اسماعيل

( قصر النيل )

بمحت علمي للدكتور ولهم سليم حنا الأستاذ بمدرسة الهندسة الملكية

## مقدمة عامة

يفتتح صاحب الجلالة الملك في السادس من يونيو الحالي كوري الخديوي اسماعيل الجديد فيعود بذلك الاتصال المباشر ما بين قلب القاهرة والضفة الغربية من النيل ويوفر بذلك عدد كبير من سكان القاهرة والحيزة كثيراً من الوقت والمال ويتمكن جمهور آخر من الطبقة الصغيرة من العودة الى التمتع بمتنزهات الجزيرة في المساء في اشهر الصيف بعد حرمان دام زهاء سنتين . ولموضوع انشاء الكباري ناحية يود الرجل المثقف ان يعلم شيئاً عنها من دون ان يشمل البحث الدائل الهندسية البحتة التي لا تهم غير المهندس . ومحاول ان تعالج في هذا المقال تلك الناحية الخاصة .

لقد تم انشاء كوري قصر النيل القديم في سنة ١٨٧١ وكان يعد في زمانه من المنشآت الهامة التي تمت في ذلك العهد . وقد كان الجزء المعدني من مادة الصلب الطري Wrought Iron لان مادة الصلب Structural Steel لم تكن قد عرفت بعد . وقامت بتجربة الكوري في ١٠ و ١١ و ١٢ فبراير سنة ١٨٧٢ لجنة من قبل الحكومة برئاسة الفلكي باشا . وقد جاء وصف التجربة في محاضرة للاستاذ السيد جردت بك مفتش الكباري القاها بجمعية المهندسين الملكية قال : «واجري تجربة في يوم ١٢ بواسطة مرور بطارية طوبجية رابكية مكونة من ستة مدافع وقد مرت اولاً بالخطوة المعتادة ثم مرت دفعة اخرى بخطوة الغاز ثم قسمت البطارية الى قسمين مرّاً سورياً من الشاطئ وتقابلا وسط العين المتوسطة ووقفنا دفعة واحدة ولو حفظ انه لم يحصل لقفطرة الا اهتزاز قليل قرر القومسيون انه لا يضر بنياتها» وبلغت تكاليف القفطرة ١١٠٠٠٠ جنيه مصري .

وبديهي ان كوري قصر النيل لم يسم لحركة المرور المشهودة في هذا العصر بما في ذلك السيارات الثقيلة . غير انه قد كان في الاستطاعة تلافي هذا النقص ببعض التلافي كما حصل فعلاً بمنع السيارات الثقيلة من اجتيازها . لكن الكباري المدنية يدركها نوع من الهرم واثرها هذه الظاهرة في الصلب الطري ان تبلور ذرات المادة فتتقعد مرونها وتصبح عرضة لان تحنور بدون انذار . ومن ثم انجحت الفكرة الى انشاء كوري جديد لان اهتزاز الكوري القديم كان يبيناً كلما كثرت

حركة الميارات عليه . ولا يستطيع مهندس مسؤول ان يسهل ظاهرة خطيرة كهذه لما قد ينجم عنها من كوارث وخسائر مادية . وعلى ذلك تقرر ان يبدأ في انشاء الكباري الحديد في أوائل سنة ١٩٣١ وعرضت المناقصة بين شركات اوروبية مختلفة وترك لها اختيار تصميم الكوربي وقامت مصلحة الطرق والكباري بمصر بعمل الشروط الخاصة او ما يسمى قنياً «بالواصفات» وهي مهمة خطيرة يجب ان تدرس بعناية حتى لا تصح موادها مثاراً للخلاف اذا جاءت ناقصة او مبتورة . وهم غير المهندسين ان يعرف من هذه الشروط انها تنص على ان يكون عرض الكوربي ٢٠ متراً بما في ذلك رصيفان للضارة عرض كل منها متران ونصف متر . وان يحمي التصميم متسماً مع جمال المناظر الطبيعية في تلك المنطقة وهي العابر نحو الضفة الغربية من اجل مناظر مدينة القاهرة بلازراع . والمنشآت المعدنية بوجه تام والكباري بوجه خاص لا تتصل عادة بجمال المنظر اتصالاً كبيراً . ولكن وجهت العناية في اوروبا واميركا منذ زمن غير بعيد الى تقدير الفن الجمال في مثل هذه المنشآت ، يشهد بذلك بعض كباري نهر السين بباريس وخصوصاً كوربي اسكندر الثالث وما زراه في روعة بعض الكباري ذات الفتحة الواحدة الكبيرة فوق ميناء سدي باستراليا وعلى نهر المهنن باميركا حيث وجهت عناية خاصة الى جعل تصميم هذه الكباري متلائماً مع المناظر الطبيعية الراقية . وفي هذه الكباري العظيمة تبلغ سعة الفتحة الواحدة فيها مسافة تفوق عرض النهر عند كوربي قصر النيل . وبالرغم من ضخامتها التي لا ترواني العناية باظهار جمالها فقد نجح المهندسون في هذه الناحية نجاحاً عظيماً . ومما قديهم معرفته ان الكباري ذات الفتحات الواحدة الكبيرة عظيمة النفعات فلو ان كوربي الخديوي اسماعيل الحالي صمم فتحة واحدة بلغت تقاينة نحو مليوني جنيه مع ان تقاينه بشكله الحالي المستند الى دعائم تبلغ ثلث مليون . هذا فضلاً عن ان التربة المصرية الرخوة لا تسمح بالشاء الكباري ذات الفتحات العظيمة ( المعلقة )

وبلاحظ انقارىء في مرورد على كباري القاهرة ان منها ما يعلو طريقه على الكمرات المعدنية الخاملة لكوربي كما زراه في كوربي عباس والملك الصالح ومنها ما تعلو الكمرات المعدنية فيها على الطريق مثل كوربي بولاق وقصر النيل القديم واميايه . فاذا اشترط ان يتفق انشاء الكوربي وجماله جمال النهر في تلك البقعة كان لزاماً ان يحمي التصميم من النوع الاول . غير ان ثمة صعوبة خاصة لتنفيذ ذلك في تلك المنطقة لان منسوب الطريق ٢٣ و ٥٥ متر فوق سطح البحر المتوسط واعنى منسوب لنيضان النيل ٢٠ و ٥٥ متر ولما كان من الواجب ألا تقل مياه الفيضان الى الاجزاء المعدنية فان الفرق بين المنسوبين اي ثلاثة أمتار لا يكفي لارتفاع الكمرات الرئيسية لكوربي وكمرات الطريق إلا اذا استعملت فتحات عديدة ضيقة تشوه مظهر النهر فضلاً عن استحالة تنفيذ الفكرة من الوجهة الاقتصادية والملاحية . واذا ذكرنا هذه التفاعلات فلنكي

يشارك القارىء في فهم سر بعض ما يشاهده عند المرور على الكبري الجديد وقد كانت نتيجة هذه المراقبة الدولية ان اذرت شركة دورمان لبيع الانكليزية فجاء عطاؤها اقبها غناً وتساوت معها تقريباً شركة أخرى انكليزية غير ان تصميم الشركة الاول نجح نجاحاً كبيراً في معالجته موضوع تحميل الكوربي ولذلك عهد اليها في انشائه

هو وصف الكبري الجديد  $\text{⦿}$  يبلغ طول الكبري الجديد ٣٨٢ متراً فهو أقصر من الكوربي القديم ببضعة أمتار وهو من النوع المعروف فيما بالكمرات الموحية على مثال كوربي للملك صالح بمصر القديمة تميزاً له عن النوع الآخر المكون من إطارات على شكل مثلثات على مثال كوربي بولاق والزمالك. وكل من النوعين صالح للفتحات الحالية التي بين الدعامات الحاملة الكوربي وتراوح بين ٤٠ متراً و ٥٠ متراً وقد قوس الجزء الاسفل من هذه الكمرات بهيئة عقد (شكل ١) وان كانت من الناحية الفنية ليست عقداً لاستحالة انشاء العقود الكبيرة على اساسات رخوة كالتى نصادفها في قاع النهر بمصر. والغرض من هذا التقوس الأمامي منظر للجزء المعدني يعرض النهر على وتيرة واحدة لو جعلت ذات ارتفاع واحد لتصل العين رؤيتها. ويستند الكوربي الى نوع دعامات فتسمى الدعامتان عند نهايته بالاكثاف والدعامات المتوسطة بالغال. وهناك سبعة بغال احداها متوسطة وهي مستديرة كبيرة يبلغ قطرها ١٦ متراً وتحمل للجزء المتحرك من الكوربي. وتستند هذه الدعامات الى اساسات خاصة تسمى «القيسوانات» واكبر مسافة بين متتسقي بغلتين (وتسمى الفتحة) ٥٠ متراً. وقد عالج المهندس الصعوبة الخاصة بمنسوب الطريق بأن فرر رفع مستوى الطريق متراً وربع متر عن مستواه القديم فاتنضى ذلك ان يرفع منسوب الطرق المؤدية الى الكوربي وقد تبسّر تنفيذ الفكرة لعدم وجود مبان قريبة يؤثر فيها ارتفاع الطريق. ثم عمد الى تحميل مدخلي الكوربي قائماً مستلين في كل مدخل عند نهايته على الخط الحديث ترتفع المسلة منها عشرة أمتار عن الطريق وفي أعلاها سارة كبيرة كهربية وعند أسفلها وامام الداخل الى الكوربي اقيمت قاعدتان ترتفعان نحو متر وثلاثة أرباع المتر عن مستوى الطريق لترفع عليها أسود الكوربي القديم البروزية وال جانبي الكوربي درج من الرخام المصري يؤدي الى منبسط يمتد على جانبي الكوربي وبه عند من الحوائط السائفة التي تمنع أنهباء الطريق عليه. وكل هذه الحوائط والمسلات مصنوعة من الجرانيت المصري (الشكل غرة ٢) وينار طريق الكوربي بمصباح كهربائية ذات شكل خاص تتفق مع الروح الفنية السائدة في مبانيه. وقد بنيت بغاله كذلك من الجرانيت المصري وملئت في وسطها بالخرسان

$\text{⦿}$  الأساسات  $\text{⦿}$  أساسات الكوربي هي أهم اجزائه وأعظمها خطراً ويستطيع القارىء ان يتصور ان التربة الرخوة التي توجد تحت قاع النهر لا يستطيع ان تتحمل وزن البغال وما تحمله

من وزن الكوري والانتقال التي يحملها . ولا توجد عمق في المناطق المأهولة ضبقات صلدة قريبة من سطح الارض إلا في جهات معينة كاسوان . اما في غير ذلك فطبقات الارض مكورة من رواسب انيل الرخوة مختلطة بالزمل حتى نصل الى عمق يعادل منسوب البحر المتوسط . فان زاد العمق عن ذلك صادفنا طبقات رملية مختلطة بالطين الى ان نصل الى طبقات رملية متفاوتة الصلابة يستخرج المهندس ان يضع أساساته على احدها متى كانت خشنة وبها قدر من الحصى ( الزلط ) . وقد بحث سلطنة الطرق والكباري في هذه المنطقة لمعرفة خصائصها الجولوجية في قاع النهر ونحت مرقع الاكتاف عند الضفتين . فالتضح ان هناك طبقة صلدة عند منسوب (٧- ) تحت مستوى البحر المتوسط اي على عمق نحو ٣٠ متراً من منسوب الطريق عندخضفة النهر . ولما كان منسوب مياه النيل في هذه المنطقة ١٦ متراً فان معنى ذلك ان اساسات الكوري يجب ان تخترق المياه وطبقات مشبعة بها مسافة ٢٣ متراً . وللوصول الى تلك الطبقة الصالحة تبنى الاساسات بواسطة القيسونات او العلب

والقيسونات هي في الواقع صناديق عظيمة جوانبها من الواح افقية من الصلب مبرشمة بعضها الى بعض وشكلها على شكل الكتف او البغلة التي تبنى داخلها فاذا كان الكتف مستطيلاً كان القيسون كذلك . ولما كانت بغلة الجزء المتحرك مستديرة كان قيسونها مستديراً (شكل نمرة ٣) ويراعى ان تكون ابعاده اكبر قليلاً من ابعاد البناء الذي يقام عليه . فشلاً بغلة الجزء المتحرك قطرها ١٦ متراً فيكون قطر القيسون نحو ١٧ متراً وارتفاع القيسون في كوري الخديوي اسماعيل نحو ٢٦ متراً أي اعلى من بناء فندق ميرياميس . ولكن القيسون لا يضع دفعة واحدة بل لا يزيد لارتفاعه في مبدأ الامر عن ثمانية امتار

وهذا الصندوق الذي تسميه القيسون يختلف عن الصناديق العادية في أن قعره يرتفع عن نهايته السفلى بنحو مترين وربع متر ويجعل عند طرفيه حتى يتصل بنهايته السفلى . وفي الشكل نمرة ٤ ترى ذلك واضعاً في قيسون الكتف وهو مستطيل ولما كانت الالواح الصاج عرضة للانبعاج فيحيط بجوانب الصندوق بقعره المرتفع إثمار قوي من الصلب تراه واضعاً في نهاية الشكل ثم يثبت الى حافة هذا الصندوق السفلى لوح صلبك من الصلب ويرزمن حافته قليلاً ويسمى الكين . ومتى تم تغطية قاع الصندوق الخاص هذا أصبح يليه الى اسفل قراًقاً مقفلاً من اعلاه وجوانبه ومفتوحاً من اسفل أشبه بنقرة لا ارض لها وتسمى غرفة الحفر . وسقف هذه الغرفة هو قعر الصندوق الخديوي وفي وسط الغرفة نتحة مستديرة كبيرة تتركب عليها اسطوانة رأسية تسمى اسطوانة الهواء وهي مكوّنة من عدة اسطوانات من قطاع واحد تتصل بعضها ببعض اتصالاً لا ينفذ منه هواء سواء حيث يتصل بعضها ببعض او حيث تتصل بفرفة الحفر . وتتطع الواح القيسون الصلب في التكترا وتنتج وبحرّب صلاح وصلاتها ثم ترقم بطريقة خاصة

ليسهل تركيب اجزائها على نحو ما ترى في الشكل (٤) وعند بنائها بمصر تركيب قيسونات الاكتاف على الياصة في موقع الكتف بالضبط ، اما قيسون البغلة فيركب في مكان خاص على الياصة وارتفاع ثمانية امتار ويوضع على قضبان مائلة ثم تمجها الرفاصات نحو النهر حتى اذا استقر فيه مثل طافياً كالباخرة . وترى في الشكل (٣) قيسون بئلة الجزء المتحرك قبل مجبه ويمكن ملاحظة السكين واضحاً حول محيط القيسون من اسفل . ووصلات الاطواح في كل مكان مانعة للمياه فلا يخشى من تسرب المياه الى داخل القيسون . ويكون محيطه الاسفل على مترين تحت سطح الماء عند ما يطفو وهو في طريقه الى مركزه في النهر وقبل ان يسحب القيسون تنشأ دمسات خشبية كبيرة حول موقع القيسون ترتكز على خوازيق خشبية تدق في قاع النهر ليوضع على هذه الدمسات مواد البناء والخرسان والروافع وآلات خلط الخرسان الى غير ذلك . والى ذلك ينزل العطاس ليمهد قاع النهر تحت موقع القيسون فاذا تم ذلك سحب القيسون الى موقعه بالتقريب وثبتت في ذلك المكان بواسطة مخاطيف واسلاك معدنية . وتبدأ آلات خلط الخرسان في العمل ليل نهار وترمي الخرسان الى اسفل القيسون بواسطة انابيب معدنية واسعة فتسلاً أولاً التجوة المثكة بين جوانب القيسون والجزء المائل من سقف غرفة الحفر ثم تغطي الجزء الاقوي من السقف وترتفع فوقه تدريجياً ويلاحظ ان يبعد الخرسان قليلاً عن اسطوانات الهواء ليسهل فك هذه في نهاية العمل . ومن هذا الوصف يرى اتقارىء ان غرفة الحفر تظل فارغة لا يصل اليها خرسان وتكون مضمورة بالمياه . فاذا ازداد ثقل الخرسان هبط القيسون تدريجياً حتى يمس السكين قاع النهر . وعند ذلك توضع علامات تحدد محاور القيسون بالضبط على حافته العليا وتضبط محاور الكوربي الحديد على اللصة الخشبية ويستعمل النيودوليت (السدس) في ذلك ثم يحرك القيسون في كل ناحية حتى تطبق محاوره على محاور الكوربي فيثبت في هذا المركز وتلقى فيه مقادير اخرى من الخرسان فتبدأ السكين ان تفوس قليلاً في وحل قاع النهر ولا يخشى تحرك القيسون عن موقعه كثيراً بعد ذلك

ويرى المنتهع لهذا الوصف انه لو استمر زول القيسون بعد ذلك لارتطم سقف غرفة الحفر من اسفل بقاع النهر ولاستحال زول القيسون بعد ذلك . ويلاحظ انه ما بين وصول القيسون الى موقعه وبين هبوطه الى ان يمس قاع النهر ويستقر عليه بضعة سنتيمترات لا بد ان تزداد الواح جانبية اخرى الى اعلى القيسون وكذلك وصلات من اسطوانات الهواء لمنع تدفق المياه الى الداخل من جوانب القيسون العليا . وعند هذه المرحلة يركب على اسطوانة الهواء هويس هوائي هو عبارة عن غرفة مستديرة كبيرة جدرانها من السلب لا يتفذ منها هواء ولها باب خارجي وتحتان دائريتان كبيرتان اخدهما في سقفها والاخرى في ارضها وهذه

الفتحة الاخيرة ذات قطاع بمساحة وشكل قطاع اسطوانة اطواء وللفتحة العليا في سقف الهويس بابان من الحديد المبطن بالمطاط بينهما اسطوانة ارتفاعها نحو متر وربع ولا يمكن فتح هذين البابين فاذا فتح احدهما أُخلق الثاني من تلقاء نفسه . وعند دخول الهويس من الباب الخارجي نجد مساحة ضيقة منه تسمى الغرفة الخارجية مقفلة الجوانب إلا من باب داخلي يؤدي الى الفتحة المتصلة بأعلى اسطوانة الهواء وتسمى الغرفة الداخلية ( انظر شكل ٥ ) ومتى ركب الهويس الطوائي ( ويسمى بالكبابة ) وسلطت هواء مضغوط على الغرفة الداخلية أقفل بفعل الضغط ( اولاً ) الباب ما بين غرفتي الهويس ثم الباب الاسفل في الفتحة الموجودة في سقف الهويس ثم يسير الهواء داخل اسطوانة الهواء المملوئة بالمياه ( بمنسوب مياه النهر ) فيدفع الماء خارجاً من طرفي غرفة الحفر التي لا تقع لها ومتى زاد الضغط عن ضغط المياه داخل غرفة الحفر طردت المياه من غرفة الحفر بجذارة مياه الطين وتظهر بشكل فقاعيم على سطح المياه . ويظل الهواء المضغوط ليل نهار باستمرار وإلا طفت المياه على داخل غرفة الحفر في لحظات وكلما هبط القيسون زاد الضغط المائي فيزداد تبعاً ضغط الهواء

فاذا تم تركيب الهويس الطوائي ( انظر شكل غرفة ٦ ) وطردت المياه من غرفة الحفر دخل العمال من الباب الخارجي للهويس الى الغرفة الخارجية وسلط الهواء المضغوط بالتدرج داخلها فيقفل الباب الخارجي من تلقاء نفسه ومتى وصل الضغط في الغرفة الخارجية الى مثله في الغرفة الداخلية افتتح الباب بينهما من تلقاء نفسه او بدفع بسيط فيدخل العمال الغرفة الثانية ويصعدون على رأس اسطوانة الهواء من أعلى ويوجد في داخل الاسطوانة سلم حديدي يؤدي الى غرفة الحفر وفراغ آخر خاص تجري داخله اسطوانة كبيرة على شكل حلز . ومتى نزل العمال في غرفة الحفر بدأوا بحفر قاع النهر داخل القيسون ابتداء من الوسط ومتجهين نحو المحيط . ويكون قاع النهر كثير الوحل ولكن طرد المياه منه لا يجعل السير عليه بأسهب من السير في الطرق الترابية في يوم ممطر . وتناد غرفة الحفر بالكهرباء . فاذا ملئ اللؤلؤ بتخلفات الحفر اعطيت الاشارة للعامل المختص فيبدأ برفع اللؤلؤ بواسطة صلك معدني له فتحة خاصة متقوية في وسط الباب العلوي الذي يغطي سقف الهويس ويربط باللؤلؤ من ناحية ويألة رفع من نهايته الاخرى . ومتى وصل اللؤلؤ الى الفراغ بين البابين الموجودين في سقف الهويس ( تمييزاً له من البابين الموجودين الى غرف الهويس الذين يدخل منهما العمال ) أقفل الباب الاسفل وفتح الاعلى وتلقى متخلفات الحفر . ثم يعاد اللؤلؤ الى اسفل بغير قسوة عكسية . ولا يخفى انه لو تسرب الهواء المضغوط من هذه الابواب لطفت المياه على غرفة الحفر واهلكت العمال غرقاً . وفي اثناء استمرار الحفر ليل نهار يراعى ان يكون وزن الحراسان الذي يملأ القيسون من داخله بحيث يحدث هبوطاً بمقدار الحفر الذي تم داخل القيسون — ويشمر الرجل بشيء من الوخر







کوری الخدیوی سم عیل

( شکل ۶ )

مقتطفہ یونیورسٹی ۱۹۳۳





گوری المذہبی اسٹائل

(۲) شکل

مقتطفہ جونو ۱۹۳۳

في الاذنين متى دخل غرفة فيها هواء مضغوط وبقليل من ضيق التنفس ولذلك يكشف طبيًا على المهندسين والعامل الذي يعملون في غرفة الهواء المضغوط . ولكن هذا الشعور لا يلبث ان يزول متى بقي الرجل زماناً قليلاً متأراً به واكثر الخطر عند الخروج من القيسون الى حيث يكون الضغط عادياً وخصوصاً عند ما يرتفع ضغط الهواء في المراحل الاخيرة فيعاب العامل بمرض « انقيسونات » او بما يسميه العمال « ضرب الهواء » وليس هناك خطر كبير من هذا المرض بقدر ألمه الوقتي الشديد الذي يستمر بضع ساعات . ولذلك يبقى العمال عند انتهاء عملهم ثلاثة ارباع الساعة في الثرفة الخارجية في طريقهم الى الخارج حيث الضغط العادي ويخفف الضغط في اثناء ذلك تخفيفاً متدرجاً بدرجة بطيئة

\*\*\*

ويستمر هذا العمل ليل نهار حتى يصل سكين القيسون الى منسوب - ٧ وتكون اسطوانات الهواء وأنواح الصاج المكوّنة لجوانب القيسون قد زيدت مراراً وفقاً لهبوط القيسون وكما زيدت اطوال اسطوانة الهواء محتاج الامر الى رفع الهويس الهوائي مؤقتاً ثم لحادثة ثانية في اعلى الاسطوانة التي اضيفت جديداً . وفي كل مدة تقفل اسطوانات الهواء من اسفل اتقالاتاً محكماً ويستمر الهواء المضغوط في داخل غرفة الحفر بواسطة مجرى خاص مستقل . وعند ما يصل قاع القيسون الى منسوب - ٧ يكون ارتفاع جوانب القيسون الصاج نحو ٢٦ متراً ويسمى القيسون على ان يكون منسوب السطح الخرساني داخله على منسوب + ١٠ في ذلك الوقت نفسه - ومتى انتهى من الحفر عملاً غرفة الحفر بالخرسان وتثقل جيداً عند اتصالها باسطوانة الهواء وتلك اسطوانة الهواء وترفع لاستعمالها في قيسون آخر . ثم يبدأ بيناه البخلة داخل القيسون فوق سطح الخرسان حتى اذا ارتفعت المباني فوق سطح مياه النهر نزل الغطاس وفك وصلات الصاج عند منسوب الخرسان وترفع اللواح بواسطة روافع فتظهر مباني البخلة بعد ان كانت محجبة بالواح الصاج التي هي جوانب الصندوق الحديدي الذي نسميه القيسون

تركيب الجزء المعدني **﴿** يبدأ بتركيب الجزء المعدني عند تمام بناء البغال الجديدة وبعد ازالة مباني البغال القديمة حتى مستوى قاع النهر مستعينين في الجزء الاخير هذا بالغطاس وادوات التفكيك . وتضع الاجزاء المعدنية في الخارج باطوال تسمح بنقلها في البراخر ثم تركيب معاً هناك لتتأكد من ضبطها وترقم بطريقة خاصة طبقاً لرسوم مرضوعة . وهناك طرق مختلفة لتركيب الاجزاء . وفيما يلي وصف الطريقة التي اتبعت في كوري الحديدوي السخايل

قبل تركيب اجزاء الكوريوي يتبدى بدق كتل خشبية طويلة في موضع الكمر المعدني بالضغط وتعرف هذه « بالحوازيق الخشبية » وتُحز في قاع النهر امتاراً قليلة ولكنها تستطيع

ان تحمل اتقلاً غير ييرة ثم يبدأ بتركيب اجزاء الكوربي الواقعة فوق الكنف او البغلة فتوضع على مقعد خاص يسمى « الكرسي » وفي كل فتحة كرسي مثبت وآخر متحرك يسمح بتعدد الكوربي تحت تأثير ارتفاع الحرارة. ونستند الاجزاء التالية الى البغلة على هذه الخوازيق الخشبية ( انظر شكل نمرة ٧ ) وتربط معاً بالصواميل مؤقتاً . ويلاحظ ان يكون ارتفاع الخوازيق بحيث متى استند الجزء الواقع عليها الى الذي يليه يحمي شكل الكرة طبقاً للرسومات الموضوعة حتى اذا استمر العمل الى البغلة التالية وكبت الاجزاء الباقية على كرسيها. ثم تختبر ميزانية الكرة كلها للتأكد من الطابق على حقيقتها مخافة ان يقع خطأ في التركيب او هبوط صغير في الخوازيق. ومتى ثبتت صحتها ترسم الوصلات بعد فك الصواميل منها . ويلاحظ عند انشاء الاجزاء المعدنية ان تكون المسافة بين منتصفي البغلتين عند درجة حرارة ثابتة مثلاً اذا كانت الفتحة ٥ متر وضعت الاجزاء المعدنية بحيث تكون ابعادها ٥٠ متراً عند درجة ٦٠ فارنهایت فلو دكت في يوم درجة حرارة ٩٠ فارنهایت نجد ان طول الجزء المعدني وهو ٥٠ متراً يزيد سنتيمتراً واحداً فيراعى ذلك عند الكرسي المتحرك بأن يكون محوره بعيداً عن محور البغلة بمقدار سنتيمتر . ولكن يراعى إيجاد فتحات بين اجزاء الكوربي لذلك وتعدد الحرارة شأن كبير في تركيب اجزاء الكوربي ويجب حسابه بالتدقيق . ومتى تم تركيب الجزء المعدني لفتحة ما عمل الطريق فوقه بالحرسانة المسلحة ثم يرسف بطوب الاسفلت

\*\*\*

ومن الصعوبات الهندسية النادرة ان بغلة الجزء المتحرك وقعت في موضع احدى بغال الكوربي القديم فهدمت مباني البغلة القديمة الى منسوب القاع قبل مجيء القيسون وعند ما بدأ القيسون في الهبوط اخذ العمال في كسر مبانيه القديمة وحفر الاروبة من قاع النهر في نفس الوقت وظل العمل سائراً في الحفر وهدم المباني حتى موضع القيسون النهائي ولولا ان مساحة البغلة القديمة صغيرة بالنسبة لبغلة الجزء المتحرك لتعذر تنفيذ ذلك على النحو المتقدم وتشرف مصلحة الطرق والكباري على اعمال الانشاء نهائياً وليلاً عند ما يستمر العمل فيه لضمان تنفيذ المواصفات المتفق عليها وقد تنشأ احياناً اختلافات فية كما تنشأ بين الاطباء والمحامين في آرائهم الفنية

ولانشاء الكباري الكبيرة غير فائدتها للمواصلات شأن خاص لمصر في الوقت الحاضر فان المهندسين المصريين يضيفون الى خبرتهم السابقة خبرة جديدة ثمينة في ميدان اقلت ابوابه في وجوههم الى سنة ١٩٣٣ ومع ذلك استطاع المهندسون المصريون ان يشرفوا بدون اي مساعدة اجنبية على كل الكباري الهامة التي انشئت في السنين الاخيرة مما يدل على ان الاضطلاع بالتعبات الفنية الهامة يخلق نواة قوية يجب ان توجد بمصر في مختلف العلوم الهندسية