


الباب العاشر

المطاط

تكوينه - استخراجة - استخداماته



المطاط

يعرف المطاط Rubber بأنه العصير اللبني أو اللين النباتي المعالج لأشجار قائمة أو نباتات خشبية متسلقة مختلفة تنمو بالمناطق الحارة وشبه الحارة من العالم ، وتنتمي معظم هذه النباتات إلي الفصائل الأبوسينية *Apocynaceae* أوالتوتية *Moraceae* أوالسوسية *Euphorbiaceae*. ويوجد اللين النباتي الذي يشكل المطاط في خلايا خاصة أو في مجموعة من الأوعية الخاصة التي تتخلل القلف والأوراق وبعض الأجزاء الأخرى الرخوة للشجرة . وتتمثل الأهمية الاقتصادية الكبرى فقط في اللين النباتي المستخلص من الجزء السفلي لجذع أشجار المطاط . وهو سائل أبيض صمغي مليء بكريات صغيرة، وتركيبية الكيمياء عبارة عن مزج متغير من الماء ومركبات الكربون المائية والراتجات والزيوت والبروتينات والأحماض والأملاح والكربوهيدرات والكاوتشوك، والمركب الأخير يعد بمثابة المادة التي تستعمل كمصدر للمطاط. وبالرغم من الدراسات الكثيرة التي تمت للتعرف على الأهمية الفسيولوجية لهذا اللين النباتي بالنسبة للنبات فإن الأمر مازال غامضا ، حيث يعتقد البعض أن فوائد الأساسية تكمن في التئام الجروح والمساعدة في تغذية النبات وخرن السوائل والحماية. ويبين الجدول (١٠-١) بيان بالعشرين دولة الأولى في إنتاج المطاط الطبيعي عالميا موضح به كمية الإنتاج والعائد المادي من الإنتاج لعام ٢٠٠٥ م .

استخراج المطاط.

يطلق أسم المطاط على صمغ نباتي طبيعي مكبرت (أى معاج بالكبريت) ، ويوجد المطاط الطبيعي على شكل قطرات في عصارة شجرة المطاط التي يصل طولها الي ٦٠-٨٠ قدما ، والتي تزرع بالدول الأستوائية ، وعند اعتصار الأشجار يزال جزء من قشرتها بسكين حاد (شكل ١٠-١) ، بحيث يصل القطع الي أنابيب العصارة لتتساب منها الي الخارج ، وتعطى الشجرة في الغالب حوالي خمسة أرتال من المطاط سنويا . ولتحويل العصارة الحليبية لمادة قابلة للأستعمال ، يجب ازالة الماء منها وذلك برشها وجعلها رذاذ ثم تجفيفها ، أو بإضافة بعض الأحماض للعصارة ثم تخثيرها وغسلها ودخلها (دلفتها) على هيئة رقائق ، أو معالجتها بالدخان. وأهم أشكال المطاط المستخرج من المزارع الجعد والمطاط الصفيحي ، ويجرى تجفيف المطاط الصفيحي بواسطة الدخان وهو ذو لون بني غامق ، أما المطاط الجعد الذي يجفف في الهواء فلونه أفتح كثيرا ويتم تمريره بين مداحل (دلافين) ثقيله قبل تجفيفه . وتضاف الي المطاط الخام بعد تجفيفه مواد كيميائية ومواد مألته وتجرى أخيرا تسييته بواسطة الكبريت (عملية الكبرته) وبهذا نحصل على مادة عالية المرونة ، وترجع هذه الخاصية الي تركيب جزئ المطاط . والمطاط الصافي (الكاوتشوك) مركب من الكربون والهيدروجين فقط ، وهو يتكون من سلاسل طويله

جدول (١٠-١): بيان بالعشرين دولة الأولى فى إنتاج المطاط الطبيعي عالميا
موضح به كمية الإنتاج والعائد المادى من الإنتاج لعام ٢٠٠٥ م *

م	اسم الدولة	الإنتاج (طن متري)	الإنتاج (١٠٠٠ دولار أمريكي)
١	تايلاند	3,020,000	1,619,868
٢	إندونيسيا	2,128,000	1,141,417
٣	ماليزيا	1,174,600	630,032
٤	الهند	780,000	418,376
٥	الصين	625,000	335,238
٦	فيتنام	450,000	241,371
٧	نيجيريا	142,000	76,166
٨	كوت ديفوار	135,000	72,411
٩	ليبيريا	117,000	62,756
١٠	البرازيل	97,000	52,029
١١	الفلبين	96,000	51,492
١٢	سيريلانكا	94,700	50,795
١٣	جواتيمالا	49,823	26,724
١٤	الكاميرون	45,892	24,616
١٥	مانيمار	40,000	21,455
١٦	كمبوديا	27,000	14,482
١٧	المكسيك	22,500	12,069
١٨	الأكوادور	13,500	7,241
١٩	غانا	12,000	6,437
٢٠	بوليفيا	11,670	6,260

* تقرير منظمة الأغذية والزراعة FAO عام ٢٠٠٥.
* تم إحتساب العائد المادى للإنتاج (١٠٠٠ دولار أمريكي) طبقا للأسعار السائدة
عالميا فى الفترة من عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠١

من جزيئات الأيزوبرين المتصله ، ويحتوى الجزيء الواحد على أكثر من ألفى وحدة
من هذه الوحدات الأساسية ، ترتبط مع بعضها فى ترتيب خطى . وجزيء البولى
أيزوبرين المكبرت ذو نمط زاوى ومجموعات قطبية . وإذا ما شد فتييل من المطاط ،
فلن مواضع وزوايا جزيئاته المتشابهة تتغير لتعود ثانية الى شكلها الأصلى عند ارخاء

الفتيل ، ولا تسبب هذه التغيرات المؤقتة أى تغييرات ميكانيكية دائمة ، ويمكن تكرارها الى مالا نهاية أو الى أن ينكسر المطاط لأسباب أخرى مثل التقادم بفعل الأكسجين أو التعرض لضوء قوى. ولا يكتسب المطاط الطبيعي مرونته العالية الا بعد كبريته (اضافة الكبريت اليه) حين تترايط جزيئات المطاط ترابطا يسيرا بواسطة جسور أو روابط كبريتية ، والمطاط الخام غير المعالج بالغ الحساسية للحرارة ولا يصلح فى هذه الصور لصناعة اطارات السيارات مثلا . ونظرا لمرونته الفائقة يدخل المطاط كمادة خام فى كثير من المنتجات (ما يزيد على خمسين ألف منتج) ولم يبدأ انتاج المطاط على نطاق صناعى هام إلا منذ أواسط القرن الماضى ، وقد أدت التحسينات التقنية الى تحسين خواص المنتجات بشكل كبير كما نشاهد فى اطارات السيارات الحديثة التى يفوق عمرها بمراحل سابقتها الأولى .



نزع قشرة الأشجار بالسكين للوصول الى أنابيب العصارة



انسياب العصارة خارج الأشجار

شكل (١٠-١) : استخراج اللبنة النباتى (المطاط الخام) من أشجار المطاط

ولقد كانت النباتات البرية فيما مضى هي المصدر الوحيد للمطاط أما الآن فإن مطاط المزارع قد أصبح يشكل ما يقرب من ٩٨% من إجمالي الإنتاج العالمي. كما تحتل أشجار الهيفيا برازيلينزس *Hevea brasiliensis* مكانة الصدارة بين جميع أنواع النباتات التي تنتج المطاط والتي يربوا عددها الآن عن الخمسين نوعا .

خواص المطاط.

تم التعرف على الخواص الخاصة بالمطاط منذ زمن بعيد، حيث ألفه هنود أمريكا الوسطى وقاموا بتغيير اسمه من كنتشك إلى كاوتشوك المستعملة حاليا، ثم قام الرحالة كولمبس بنقل خبر وجود المطاط الى الأوروبيين. ثم احتل المطاط مكانته التي هو عليها الآن منذ عام ١٨٣٩ ميلادية حينما ابتكر جودبير طريقة تقسيته، حيث تطورت بعدها صناعة المطاط بسرعة كبيرة وتعددت تطبيقاته الصناعية وفوائده الكثيرة نظرا للخواص الهامة التي تفردها وهي :

- القابلية العالية للتشكيل .
- المقاومة للحك، لذلك كثر استخدامه في إنتاج السيور وأدوات نقل الحركة .
- المقاومة للتيار الكهربائي مما أتيح استخدامه في تصنيع المواد العازلة .
- عدم نفاذيته للسوائل والغازات ، لذلك استخدم على نطاق واسع في تصنيع الخزانات والجوانات .

أنواع النباتات التي تنتج المطاط.

مطاط بارا أو هيفيا *Para or Hevea rubber*

تتواجد هذه الشجرة (شكل ١٠-٢) في الغابات الواقعة على الروافد الجنوبية لنهر الأمازون بأمريكا الجنوبية، وتعد هذه الشجرة من أهم أشجار المطاط دون منافسة حيث يمثل إنتاجها حوالي ٩٠-٩٥% من إنتاج المطاط على مستوى العالم. وتعد شجرة مطاط بارا من الأشجار المعمرة لمالا يقل عن ٢٠٠ سنة، ويصل ارتفاعها لحوالي ١٤٠ قدم، كما أن أوراقها ثلاثية التقصص وأزهارها صغيرة غير ظاهرة، كما تحتوي الثمار على ثلاث بذور تصل نسبة الزيت بها إلى حوالي ٣٠%، مما شجع على استخراج الزيت منها واستخدامه في أغراض صناعية كثيرة، هذا فضلا عن استخدام العليقة الناتجة عن عصر البذور كعلف حيواني عالي القيمة الغذائية.


مطاط بنما أو الكستلا *Panama or Castilla rubber*

تتواجد شجرة مطاط بنما (شكل ١٠-٣) في الغابات الواقعة في بلاد أمريكا الوسطى والمكسيك. وهي شجرة طويلة يصل ارتفاعها إلى حوالي ١٥٠ قدم ، كما

تنتج الشجرة البالغة ما يقرب من ٥٠ رطل من اللين النباتي، والذي يتم تحويله إلى المطاط الخام بتخثره عن طريق إضافة العصارات النباتية والشب البوتاسي وغليته.

مطاط المند أو أسام Assam rubber.

تتواجد شجرة مطاط الهند (شكل ١٠-٤) في الغابات الواقعة في شمال الهند وجزر المالايو . وهي شجرة طويلة يصل ارتفاعها إلى حوالي ١٢٠ قدم ، وتعطي سدادات أو جذورا دعامية. ويتم فصد (جرح) جذور وسوق الأشجار بغرض الحصول على اللين النباتي الذي يتساقط على حصير من الغاب يوضع تحت الشجرة ويترك هكذا حتى يتخثر، كذلك يتخثر جزء كبير على السوق، ثم يكشط ويعامل كمطاط خام يتم تنظيفه وتجفيفه فيما بعد . وبالمقارنة بأشجار المطاط السابقة فإن المطاط الناتج من هذه الشجرة يكون أقلها جودة وأهمية تجارية.



البذور



الأوراق والثمار



مزرعة مطاط بارا


شكل (١٠-٢) : أشجار مطاط بارا (هيفيا)



المجموع الخضرى



الأشجار موضح عليها الندبات التى تساقطت عنها الفروع



جمع اللين النباتى من شقوق الأشجار

شكل (١٠-٣) : أشجار مطاط بنما



شكل (١٠-٤) : أشجار مطاط الهند أو أسام

مطاط سيبيرا *Ceara rubber*.

يؤخذ هذا النوع من المطاط من شجرة صغيرة يبلغ ارتفاعها حوالي ٣٠ قدم (شكل ١٠ - ٥) ، تنمو بالبرازيل وتنتج مطاط ذو خواص جيدة . وتنمو هذه الأشجار بسرعة فائقة في الأراضي الجافة الصخرية . ذلك يمكن زراعتها في المناطق التي لا تصلح لها أنواع أخرى من المطاط .

استخدامات المطاط.

- يعد المطاط من المنتجات النباتية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لما لها من استخدامات صناعية تفوق الحصر والتي يتمثل بعضها في الآتي:
- صناعة إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، ويستخدم لهذا الغرض حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من المطاط.
 - صناعة السيور ووسائل نقل الحركة.
 - صناعة المواسير البلاستيك والخرطوم.

تغليف الأدوات والآلات وصناعة مواد اللصق.
صناعة الأحذية الكوتشوك والملابس الكتيمة للماء.
صناعة أدوات ووسائل العزل الكهربائي كالأسلات المعزولة وغيرها.
يستخدم المطاط بعد تقسيته (يحضر بإضافة ٣٠% كبريت إلى المطاط الخام) في
صناعة الأجزاء الخاصة بالأدوات الكهربائية كالراديو والتليفزيون والتليفون
وغیرها.



شكل (١٠-٥) : أشجار مطاط سييرا

المطاط الصناعي،

في مطلع القرن العشرين ، بدأت تبرز إلى حيز الوجود مواد جديدة من صنع
الإنسان ، نافست بكل قوة المواد الطبيعية التي تشبهها في الخواص، ومن أهم هذه
المواد اللدائن والمطاط ، حيث أصبحت صناعة هذه المواد من أهم الصناعات التي
تبني عليها اقتصاديات الكثير من دول العالم ، كما أن أغلب المواد التي نستخدمها
يدخل في صنعها نوع من أنواع اللدائن . فاللدائن مثال حد من ميادين الصناعات
الحديثة ، وفيه مسع كبير لإشباع رغبات الكثيرين ، كما تستخدم اللدائن الصناعية
المختلفة ذات الألوان الزاهية في صناعة العديد من الأدوات اللازمة للاستعمال اليومي
في المكتب والمنزل وللكثير من الأعمال اليدوية وغيرها ، لما تتميز به اللدائن بصفة

عامة بإمكانية طواعيتها وتشكيلها بالشكل المطلوب ، لأنها عندما تتعرض إلى درجة حرارة معينة تصبح لينة ، ويمكن ضغطها باليد أو نفخها في قوالب لتتخذ الشكل المطلوب ، حتى إذا ما بردت وعادت إلى حرارتها العادية احتفظت بالشكل الذي اكتسبته أثناء التشغيل بالحرارة . كما توجد اللدائن في الأسواق التجارية على شكل ألواح مختلفة السماكة .

وقبل الحرب العالمية الثانية ، كان المطاط الطبيعي يشكل ١٠٠% من صناعة المطاط على مستوى العالم ، ثم بعد ذلك لم يستطع إنتاج المطاط الطبيعي أن يغطي احتياجات دول العالم ، ومن ثم ظهرت وتطورت صناعة المطاط الصناعي ، وأصبح مطاط الأستايرين بيوتاديين أكثر أنواع المطاط أنتاجاً بالأطنان. ويتم إنتاج المطاط الصناعي في الغالب على خطوتين الأولى بتحضير المونومر والثانية بلمرة المونومر .

أنواع المطاط الصناعي

مطاط البيوتاديين،

تنتج مادة البيوتاديين عادة كأحد مشتقات مكونات النفط ، إذ يتم فصله من غازات تكسير النافثا ، كما يتم إنتاج البيوتاديين أيضا بواسطة عمليات نزع الهيدروجين أو الأكسدة ونزع الهيدروجين من البيوتيلين في وجود عامل حفز هو أكسيد الأنثيمون على درجة حرارة ٤٠٠ - ٤٥٠ درجة مئوية وتحت ضغط ٢ جو مع الاحتفاظ بنسبة الهواء الى بخار ١ : ١,٨. كما يمكن إنتاج البيوتاديين من الكحول الايثيلي بواسطة طريقتين : الطريقة الأولى يتم فيها تحويل الكحول الايثيلي الى أسيتالدهايد ، الذي يتكثف الى كروتونالدهايد ثم الى بيوتاديين ، أما الطريقة الثانية فيتم فيها امرار أبخرة الكحول الايثيلي والأسيتالدهايد فوق سليكا جيل محملة بأكاسيد الزركونيوم على درجة حرارة ٣٢٠ - ٣٥٠ درجة مئوية. ويتبلر البيوتاديين عن طريق بلمرة الكتلة أو تكنولوجيا المستحلب بواسطة بلمرة الشقوق الحرة لتكوين أنواع مختلفة من مطاط البيوتاديين كما يلي:

مطاط الأستايرين،

يتبلر الأستايرين مع البيوتاديين بأى نسبة ، ولكن من أكثر النسب استخداما هي ٧٠% بيوتاديين ، ٣٠% استايرين .

مطاط الكلوروبرين،


مطاط الكلوروبرين مطاط له استخدامات خاصة ويتميز بمقاومة الحرارة والزيوت والأوزون ، هذا النوع من المطاط محور بالكلور والكبريت لأكسابه خاصية المقاومة العالية للتمزق .

مطاط البولى يوريثان ،

تم انتاج هذا النوع من المطاط بواسطة شركة باير عام ١٩٥٠ م ، ويتميز بأن له خواص متوسطة بين البولى استر والبولى أميد ، وله تطبيقات عديدة فى مجال المواد اللاصقة والنسيج والرخويات المرنة والصلبة ، ولذلك يدخل فى صناعة الأثاث والسيارات والثلاجات ومواد البناء والأحذية .

مطاط بونا،

يطلق أسم (بونا) على أحد أنواع المطاط الصناعى ، الذى صنع لأول مرة فى المانيا من خلال عملية بلمرة للبوليتادين مع الصوديوم كعامل حفاز على درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية ، لتعطى ما يسمى بمطاط البونا المرقم مثل بوناس (مطاط ستيرين البوليتادين) . ولتحويل البونا الى منتجات مطاطية تعالج فى آلات العجن بإضافة مواد مختلفة تضبط قابلية المطاط للتشكيل ، ومن هذه المواد الزيوت والبرافين والأحماض الدهنية والقار والبتيومين وأسود الكربون وأكسيد الخارصين والطباشير والسلكة والكاولين ومواد عضوية وغير عضوية مطحونة طحنا جيدا. ويستخدم مطاط البونا فى صناعة اطارات السيارات وكثير من المنتجات الأخرى (شكل ١٠-٦) .



شكل (١٠-٦): بعض المنتجات المصنوعة من المطاط