


طرائق متنوعة تتم على المنحطة المحورية

طريقة الثقب Percage : تربط القطعة المعدة للثقب في المسك المرتكز على جذع جناح المنحطة الثابت ، ثم تمكن أداة الثقب بمسك آخر صغير يرتكز طرفه في موضع سنك الجناح المتحرك ، وبعد تثبيت الجناح المذكور على سطح جسم المنحطة بوضع يكون فيه رأس أداة الثقب قريباً من القطعة المعدة للثقب يترك جذع الجناح المتحرك ليدفع المسك الصغير كي تلج أداة الثقب في القطعة عند دوران المنحطة .

وقد يتعدى أحياناً ربط أداة الثقب بواسطة المسك الصغير المرتكز في موضع سنك الجناح المتحرك ، وذلك لتجاوز الأداة المذكورة قطراً لا يتناسب مع ثقب المسك الصغير ، لذلك يعتمد الى الطريقة الظاهرة في الشكل ٥١ ، وهي تقضي بأن يشد حول طرف أداة الثقب (د) الطوق (ط) ، ثم يجعل رأس سنك الجناح المتحرك في مركز قاعدة الأداة المذكورة ، وبعد ادارة المنحطة يبدأ بثقب القطعة (ق) المربوطة بواسطة المسك (م) فيسند طرف الطوق (ط) على محراك المنحطة الدوار (ح) ويوضع رأس أداة الثقب (د) في مركز قاعدة القطعة (ق) واخيراً يدفع جذع الجناح المتحرك الى الامام لتلج أداة الثقب في داخل القطعة في اثناء دورانها .




شكل (٥١)

طريقة مسرمة الثقب الجذوع الطويلة بصورة دقيقة

تم هذه الطريقة بربط احد طرفي الجذع بواسطة المسك (م) الظاهر في الشكل ٥٢ . واما طرف القطعة الاخر المد للثقب فانه يستند الى الدعامة الثابتة (ك) المثبتة على سطح جسم المحرطة ، وتربط اداة الثقب (د) بالمسك الصغير (ع) المثبت على الجذع (ج) وهذا الاخير يرتكز على المسندين (ل) و(ن) المثبتين على محرك المحرطة المستعرض (س) . فعند ادرة الجذع (ج) بايصال الحركة اليه من محرك ما ، تدور ادارة الثقب والمسك الصغير (ع) معا ، حينئذ يدفع بمحرك المحرطة الجرار نحو جناح المحرطة الثابت لتلج اداة الثقب في طرف الجذع المد للثقب .

ويشترط في هذه الطريقة أن يكون دوران أداة الثقب معاكساً لدوران الجذع المد للثقب ، وقد تبين بعد الاختبار أن هذه الطريقة تعطي نتيجة حسنة إذ تمنع عطب أداة الثقب والتواءها وتنتج فضلا عن ذلك ثقباً دقيقاً للغاية .




(شكل ٥٢)

طريقة لتثبيت اداة ثقب صغيرة القطر

تقضي هذه الطريقة بما هو ظاهر في الشكل ٥٣ أي أن طرف اداة الثقب (د) ينحصر بين القطعتين النحاسيتين (ن) و (ك) المرتكزتين في الموضع الذي مثبت فيه أداة الحراطة واللتين يشد عليهما بواسطة اللولب (ل) .

ويشترط في هذه الطريقة أن يكون رأس أداة الثقب على ارتفاع واحد مع محور
المخرطة ، وأن يكون محور الادارة واحداً مع جذع جناح المخرطة الثابت .




(شكل ٥٣)

ولكي يتم الثقب ، تدار المخرطة ويجري
الحراك الجرار بواسطة اليد لتلج أداة الثقب في
القطعة المربوطة على بمسك المخرطة . وقد تبين
بعد التجارب أن هذه الطريقة تمنع العطب
والإلتواء عن أداة الثقب ، ويكون الثقب الحاصل
في القطعة دقيقاً للغاية .

نحويل المخرطة المتوازية الى مفرزة « Fraiseuse »

يقضي هذا التحويل بما هو واضح في الشكل ٥٤ ، فتثبت الزاوية المعدنية القائمة
(ز) فوق المحرك المستعرض (ح) ، وتبطل هذه الزاوية من أعلاها اللولبان (ل) و (م)



(شكل ٥٤)


المعدان لتثبيت المحرك الحصري (ص) الذي يحتوي على موضع فيه معد التركيز
للقطع المعدنية المعدة للفرز ، وأما تثبيت هذه القطع فيتم بواسطة اللولب (ن) هـ

يتألف المحرك الحصري (ص) من لواب يعاير بدورانه ارتفاع القطعة الممدة للفرز بالنسبة للاداة (د) وهذه الأخيرة تكون على جذع يتداخل طرفه المخروطي في الموضع المعد لتكيز سنبك جناح المخرطة الثابت ، فتصبح وجذع هذا الجناح كتلة واحدة . ويتم أخيراً فرز القطع المعدنية كما لو كانت هناك مفرزه

تحويل المخرطة المتوازية إلى مقشطة « Raboteuse »


تم طريقة هذا التحويل كما هي ظاهرة في الشكل ٥٥ ، وهي تقضي بتكبير المحرك الحصري (ح) ليتداخل جذعه المخروطي في الموضع المعد لتكيز سنبك جناح المخرطة المتحرك ولا بد من التنبيه الى عدم امتداد جذع هذا الجناح أكثر من اللازم مخافة ان يحدث ارتجاج يؤدي الى عطب القطعة المعدة للقشط في أثناء امرار الاداة عليها . يتداخل في المحرك الحصري (ح) لواب يحتوي في اعلاه على الدولاب (ل) ، وهذا اللواب يحرك بدورانه المحرك المذكور بصورة عمودية على سطح جسم المخرطة . وبما ان أداة الجراطة (د) تثبت فوق المحرك الحصري (ص) تسير منتقلة مع هذا المحرك ليتم تعيير تداخلها في القطعة المعدة للقشط والمثبتة على محرك المخرطة المستعرض (ص) .

ولاعطاء القطعة قبل الشروع في قشطها حركة مستقيمة مترددة « Mouvement alternatif » يعمد الى الجهاز المين في الشكل ٥٦ ، والذي يثبت الى جانب جسم المخرطة بواسطة لواب . ويتألف هذا الجهاز من جذع به تكيز على وسادة تكون الى جانب جسم المخرطة ، ويحتوي من احد طرفيه على المسنن المخروطي (ج) المتشابه مع المسنن المخروطي (ع) وهذا الأخير يثبت على لواب المخرطة الاساسي . واما طرفه المتعلق الآخر فيحتوي على الترس (س) « que » الذي يحول بواسطة السنان (د) « roue » الى الحركة المتناوبة الى حركة مستقيمة مترددة . وبما ان الساعد المذكور يربط الترس مع محرك المخرطة الجرار يندفع هذا المحرك بحركة مستقيمة مترددة ايضاً ويتم بعد ذلك قشط القطعة كما لو كانت هناك مقشطه ،



(شكل ٥٥)

ملاحظة : ويمكن أيضاً تركيز المحرك
الخصوي (ح) على سطح المحرك المستعرض
للخرطه بدلاً من تثبيته . على الجناح المتحرك ،
وفي هذه الطريقة يصبح تثبيت القطع المعدنية
المعدة للقشط على سطح جسم الخرطه .



(شكل ٥٦)

